


СПРАВОЧНИК по клеям





ro

ГОСУ ДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕ<u>КТНЫЙ</u> ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ КЛЕЕВ ИМ. Э. Л. ТЕР-ГЛАЗРИА



Под редакцией канд. хим. наук Г. В. Мовсисяна



Ленинград "Химия" Ленинградское отделение 1980 С74 Справочник по клеям/Составители: Айрапетян Л. Х., Заика В. Д., Елецкая Л. Д., Яншина Л. А. — Л.: Химия, 1980. — 304 с., ил.

Чтобы рационально использовать илея в промышленности в п бытуунеобходимо иметь полное представление об их соемовых харангереганах. В справочниме впервые собраты и системытизированы сведения об отечественных клеях, илеемых пленяю, и инкихи лентах. Приведыфизико-меданические в кимино-технологические свойства илеев, режимы станельныме учасным облагия плинимения.

силенвания, указаны областв применения. Для работников ванящиянной, вэтомобильной, деревообрабатывающей, легной промышленности, пряборостроения, мышиностроения, жедезнодорожного транспорта, строительства, битового обслужнывания,

C 31410-074 050(01)-80 74.80. 2803090000

6П7.56

Рецензирование и общее редактирование докт. техн. наук Д. А. Кардашова

Редактор издательства Н. Р. Либерман Техн. редактор З. Е. Маркова Переплет художника В. А. Тюлюкина Корректор Л. С. Александрова

ИБ № 839

Сдаяо в наб. 28.03.90. Подд. в веч. 24.11.80. М-28214. Формат бумагн 60.000/ув-Вумага тил. № 2. Литературная гаринтура. Высоная печить. Усл. веч. л. 1940. Уч-над. л. 28,55. Тираж 60000 энз. Зак. 600. Цена 1 р. 70 к. Изд. 78.1601

Ордена "Знак Почета" издательство "Химия", Ленниградское отделение. 191186, г. Ленниград, Д-186. Невский пр., 28

Ленниградская тивография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленниградского объединения «Техническая интаким. Евгения Соколовой Соколовонграфирома ври Государственном номитете ССР по делам издательста, полиграфия и инижной торговди. 1980%2, т. Ленниград, Л-52, Измайловский просцемт, 29.

Введение Основные преимущества и недостатки съленвания Общие принципы выбора и применения клеящего материала Области применения клеев	7 7 7 8
Указания к пользованию справочником	11
Клеи для склеивания металлов между собой и с неметалличе- скими материалами	14
Клен и скленваемые материалы Свойства и назначение Эпоксидные клен горячего отверждения Эпоксидные клен холодиого отверждения Клен на осспове дреживнортанических смоложного Клен на остове преминибританических смоложнодных Клен на остове поизвърчов, полияющиватов и политурстанов Клен на остове поизвърчов, полияющиватов и политурстанов Клен на остове поизвърчов, полияющиватов клен Клен на остове поливроматических смол Разные клен	15 16 16 24 26 30 32 32 32 38 40
Дополнение (по литературным данным) Эпоксилине клен горячего отверждения Эпоксилные клен холодного отверждения Клен па основе элементорганических соединений	44 44 44 46
Технология силенавшия и дравение Зекондник мене горовсто отверждения Зноксидиме клеи холодиого отверждения Зноксидиме клеи холодиого отверждения Клеи на основе времинборганических смол Клеи на основе вкриловой кислоты и ее производимх Клеи на основе полизфиров, подлажовиваются и политретанов Клеи на основе полизфиров подлажовиваются и политретанов Клеи на основе поливроматических смол Разиме клеи	48 48 56 60 62 64 66 72 72
Дополнение (по литературным данным) Эпоксидные клен горячего отверждения Эпоксидные клен колодного отверждения Клен из основе элементорганических соединений Контактолы. Состав, спобегла, слоки харанения	78 78 78 78 78

Клеи для склеивания неметаллических материалов	82
Клеи в скленваемые матерналы	83
Свойства и назначение	84
Клен на основе поливинилацетата н его производных	84 88
Клен на основе фенолоформальдегидных смол	92
Клеи на основе карбамидоформальдегидных смол Клеи на основе полнвинилхлорида и его производных	96
Клеи на основе полнвинилорида и его производных Клеи на основе каучуков	98
Клен на основе каучуков Клен на основе эфиров и других производных целлюлозы	102
Разные клен	102
Природные клен	106
Технологня скленвания и хранение	110
Клен на основе поливинилацетата и его производных	110
Клен на основе фенолоформальдегидных смол	112
Клен на основе карбамидоформальдегидных смол	120
Клеи на основе поливинилхлорида и его производных	122
Клеи на основе каучуков Клеи на основе эфиров и других производных целлюлозы	126
Разные клея	128
Природные клея	130
Клеи для склеивания резин между собой и с другими риалами	мате- 134
Клеи и склеиваемые материалы	135
Свойства и назначение	136
Клен на основе интрильных каучулов	136
Клен на основе кремнийорганических соединений	140 142
Клен на основе нанритового каучука	152
Клен на основе натурального каучука	154
Клеи на основе уретановых каучуков Разные клен	156
Технология скленвания и хранение	170
Клен на основе нитонльных каучуков	170
Клен иа основе кремнийорганических соединений	174
Клен на основе напритового каучука	176
Клен на основе натурального каучука	184 188
Клен на основе уретановых каучуков Разиые клен	190
Бытовые клеи	202
Клен и скленваемые материалы	203
Свойства и назначение	204
Клеи на основе поливниилацетата и его производных	204
Клеи на основе поливниндхлорида и его производных	206
Клен на основе эфиров и других производных целлюлозы	208
Силикатные клен	200
Разиые клей	216
Природные клен Технология скленвания и хранение	218
Клен на основе поливинилацетата и его производных	218
Клеи на основе поливинилхлорила и его производных	220
Клен на основе эфиров и других производных целлюлозы	2%

	OTTINDILLINE	U
Спликатиые клен Разиме клен Природные клеи		220 222 224
Клеи для склеивания силикатных (оптических) и стекол		226
Свойства и назначение Технология скленвания и хранение		226 232
Липкие ленты		233
Свойства, иазначение, хранение Липкие ленты электроизоляционные Липкие ленты для защиты различных изделий, кр	AU BORNE TOTA TO	234 234
скленвания пленок и бумаги Липкие ленты упаковочные, маркировочные, упло Липкие ленты бытового иззначения, лейкопласты	няющие	236 246
пленки с липким слоем	, A	248
Методы испытания клеев и клеевых соединений		252
Определение внешиего вида и однородиости 1. Определение цвета и виешиего вида (по ГОСТ 2. Определение однородности резинового клея УТ-887—56, СМИ-1)	901—78) (по ТУ МХП	252 252 252
Определение сухого остатиа, содержания летучих вещест 1. По ГОСТ 17537—72 2. По ГОСТ 17537—73 3. По ГОСТ 19172—74 4. По ГОСТ 19172—74 4. По ГОСТ 1901—78 5. По ГОСТ 1999—73 6. По ГОСТ 10557—76	в и концеитрации	
Определение вязкости 1. Определение условной вязкости различными	вискозиметрами	255
(по ГОСТ 8420—74) 2. Определение вязкости стаидартной круж ГОСТ 18992—73)	-	255 257
Определение вязкости вискозиметром ГОСТ 2199—78) Определение вязкости вискозиметром ФЭ-36 (по	етчинсона (по гост 2699—69)	257 259
Определение вязкости вискозиметром Ости 6-05-1368—70) Определение вязкости поплавковым вис	зальда (по ТУ козиметром (по	259
ТУ 6-15-186—68)7. Определение вязкости по трубке с воздушны		259
ТУ 6-15-187—68) 8. Определение вязкости вискозиметром Свет. ТУ 38-2105-517—72)	пова — ГАЗ (по	260
 Определение вязкости вискозиметром Брукф. (по ТУ 6-05-1798—74) 		
 Определение вязкости вискозиметром Реотест прилагаемой к прибору) 	(по ииструкции,	261

Определение жизнеспособности 1. Определение времени тереждения (по ГОСТ 14231—78) 2. Определение скорости полимеризации смолы (по ГОСТ 901—78) 3. Определение жизнеспособности (по ГОСТ 14231—78)	262 262 262 262 263
Определение теплостойкости и морозостойкости 1. Определение теплостойкости по Вика (по ГОСТ 15065—69) 2. Определение теплостойкости по Мартенсу (по ГОСТ 21341—75) 3. Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соеди-	263
невий (по ГОСТ 18446—73) Определение стойкости клеевых соединений к цикличным температурновлажностным воздействиям (по ГОСТ 17580—72) Определение водостойкости	268 269
Определение стойкости клеевых соединений к действию топлив, масел в различных химических реагентов Определение атмосферостойкости (по ГОСТ 19100—73) Определение порчиности склеивания при отслаивании	270 270 272
 Определение прочности склейвания резины с металлом без вул- канизации (по ТУ МХІ УТ-887 – 56, СМИ-6) Определение прочности приклеивания ткани к деревянной по- верхности (по МРТУ 6-10-792—69, МИ-13) 	272 273
Определение прочности склеивания при расслаивании 1. Определение прочности склеивания слоев резины с резиной, про- резиненных тканей между собой и резины с другими материа- лами (по ГОСТ 6768—75)	274
 Определение прочности связи тканевых полосок, склеенных резиновым клеем (по ТУ МХП ЈУТ-887-56, СМИ-4) Определение предела прочности при растяжении (по ГОСТ 14236-69) Определение предела прочности клеевых соединений при разрыве (по 	275 275
ГОСТ 14759—69) Определение предела прочности клеевых соединений при сдвиге (по ГОСТ 14759—69) Определение предела прочности клеевых соединений при равномерном	277 280
отрыве 1. Определение предела прочности клеевого соединения резины с металлом без вулканизации (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-5)	281 281
 Определение предела прочности клеевых соединений металлов (по ГОСТ 14760—69) Определение предела прочности клеевых соединений при неравномерном отрыве 	282 28 5
Определение предела прочности клеевых соединений при скалывании (по ГОСТ 14231—78) Приложения	286
Высокопрочные пленочные клеи для силовых конструкций Иллюстрации	287 298 295
Интература Указатель марок клеев	295
Указатель марок клесь Указатель скленваемых изделий и материалов	801

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СКЛЕИВАНИЯ

Склеивание — один из широко применяемых способов получения неразъемных соединений.

Клеевые соединення имеют ряд преимуществ по сравнению с заклепочиыми. сварными, болтовыми и т. п. Это, в первую очередь, возможность соединять самые разнородные материалы. В ряде случаев это единственный практически приемлемый метод соедниения неметаллических материалов между собой и с металламн [1-14]. В клеевых соединениях более равномерно распределены напряжения, исключены отверстня под болты и заклепки, ослабляющие скрепляемые элементы.

Важным достоинством соединений на основе синтетнческих, клеев является ях атмосферостойкость, способность протняюстоять коррозин и гинению. В ряде случаев клеевые соединения обеспечивают герметичность конструкций.

Основной нелостаток большниства клеев заключается в их низкой теплостойкости. Разработан ряд клеев на основе органических, элементорганических и неорганических полимеров, которые могут работать при температурах выше 1000°C, но большинство из них не дает достаточно эластичной клеевой пленки. что пока ограничивает возможность их применення [1, 3].

Недостатком клеевых соедниений является также их относительно невысокая прочность при неравномерном отрыве и необходимость во многих случаях производить нагревание при скленвании.

ОБШИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯШЕГО **МАТЕРИАЛА**

Соввемениные клен в большинстве случаев представляют собой композиции на основе полимерных материалов.

Выбор клея для соединения материалов в изделии определяется многими условиями. Универсального клея, способного склеивать любые поверхности, нет. Однако имеется множество самых разнообразных по свойствам клеев, из которых иужно выбрать наиболее пригодный.

Прежде всего необходимо иметь четкое представление о свойствах и химической природе клеев и склеиваемых матерналов, чтобы наметить для использования клей или группу клеев [15-20].

Одним из первых и, по-видимому, наиболее важным фактором, определяющим выбор клея, является характер и величина напряжения, которое должно

выдерживать соединение при эксплуатации. Другнм не менее важным фактором является интервал температур, при которых эксплуатируется клеевое соединение. В частности, при повышенных температурах не могут быть применены клен на основе термопластов, тогда как термореактивные смолы можно использовать в условиях высоких температур [1, 21-23]

Следует иметь в виду, что прочность склеивания зависит не только от применяемого клея, но и от конструкции соединения, технологии склеивания, состоя-

ния склеиваемых поверхностей и многих других факторов [1, 4].

Клеевые соединения неметаллических материалов полжим иметь прочность. близкую к прочности склеиваемых материалов. Прочностиые характеристики клеевых соединений должны соответствовать условиям эксплуатации соединения. Основным показателем эксплуатационных свойств клеев является их клеящая способность и долговечность [23-25].

Разрабатывая технологический процесс скленвания, следует учитывать специфические особенности клеев, а также их токсичность и горючесть [26-30]. При скленвании необходимо строго соблюдать указания по подготовке по-

верхиостей и нанесению клея, а также режим отверждения [1, 4, 26].

При применении клея необходимо учитывать гарантийные сроки хранения клея и его компонентов, а также его жизнеспособность [14].

С целью установления возможности использования выбранного клея для

скленвания материалов в конкретных соединениях и для обработки технологии скленвания рекомендуется предварительно опробовать клей на элементах конструкции или на макетах в производственно-эксплуатационных условиях [1, 4, 8-11, 27, 371, Перед применением готового клея в произволственных условиях следует

проверить его на соответствие требованиям действующей технической документапии Если клей готовят непосредственно перед употреблением, это необходимо делать, строго следуя указаниям технической документации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕВ

Наиболее крупными потребителями клеевых материалов являются деревообрабатывающая промышленность, строительство, легкая промышленность, машиностроение, авиационная промышленность, судостроение и др.

На долю деревообрабатывающей промышлениости приходится почти 75% потребления синтетических клеев, преимущественно карбамилиых и фенольных: в малых, но возрастающих количествах используются поливинилапетатные клеи

[1, 27, 28, 31-33].

Использование синтетических клеев позволяет интенсифицировать процессы скленвания и фанерования, увеличить производительность труда и во многих случаях снизить себестоимость и улучшить качество продукции.

В связи с расширением производства и применением синтетических строительных материалов значительно возросло значение клеев в строительстве [1,

34, 35]

Сейчас в этой отрасли определилось два основных направления в использовании синтетических клеев. Для первого (конструкционное применение) характерно использование высокопрочных клеев, а для второго (крепление отделочных, футеровочных, антикоррозионных, тепло- и звукоизоляционных материалов к строительным конструкциям и технологическому оборудованию) - использование эластичных и высоконаполненных клеев, которые могут соединять неровные поверхности без усадочных напряжений и образуют клеевые швы повышсиной толщины, способные воспринимать ударные и вибрационные нагрузки.

В ближайшее время в строительстве ожидается значительное увеличение

объема потребления клеящих материалов.

В машиностроении широко используются клеевые соединения материалов в разиообразных сочетаниях, успешно работающие при нормальной и повышенных температурах: клеи позволяют повысить прочность конструкций, уменьшить вес изделий и т. л. [36].

В машиностроении применяются клен, которые эксплуатируются в силовых соединениях при температурах до 250—350 °C, а некоторые клеевые композиции могут использоваться в конструкциях, кратковременно подвергающихся воздействию температур до 1000 °C и выше [1, 3, 23].

В станкостроении [37-39] синтетические клен находят применение при скленвании пластмассовых накладных направляющих с чугунными основаниями стаини, резины с металлом (например, резиновые уплотнения электрошкафов), при изготовлении абразивного инструмента, при скленванни режущих инструментов из тверлых сплавов и керамических материалов с металлическими оправками [40]. при изготовлении станочной технологической оснастки, заделке дефектов метадлического литья и в других неразъемных соединениях, к которым предъявляются требования высокой прочности.

В производстве автомобилей [1, 4, 34] снитетические клеи используются для прикленвания облицовочных, уплотнительных, шумонзоляционных материалов, тормозных накладок, для крепления трафаретов и шаблонов, для изготовления моделей болванок и т. д. Клеи применяются для изготовления кузовов легковых автомобилей из стеклопластиков.

Использование клеев вместо заклепок при скленвании фрикционных накладок с тормозными металлическими колодками значительно повышает срок службы тормозных устройств, потому что приклеенные накладки могут гораздо полнее изнашиваться до замены.

Скленвание различных материалов получило распространение как в локомотивном хозяйстве (ремонт букс, тяговых электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания), так и в строительстве нассажирских и грузовых вагонов для скленвания общивки и виутреннего оборудования, соединения деталей системы водоснабжения, приклеивания рулонной и листовой кровли, а также в устройствах пути и в инженерных сооружениях [41, 42]

Применяются клен в устройствах связи, сигнализации и энергоснабжения, В судостроении наиболее широкое распространение получили клеящие ком-гозиции на основе модифицированных эпоксидных и фенолоформальдегидных

смол [1, 34] и пругне [43].

Силовые клеевые соединения металлов применяются в производстве летательных аппаратов, главиым образом для соединения обшивки с ребрами жесткости, стриигерами и другими элементами каркаса крыла, фюзеляжа, хвостового оперения и в производстве других силовых и в особенности сотовых конструкций [1, 4, 26].

Наличье клеедых соединений способствует прекращению развития усталостных трещин в металлических авиационных конструкциях, что позволяет повысить безопасность полетов и увеличить надежность и срок службы летательных

аппаратов.

Использование клеев позволяет создать новые типы конструкций, совершенствовать процессы изготовления конструкционных элементов машин, приспособ-

лений, приборов и других изделий [1, 44-48].

Комбинированные соединения клеесварные, клеерезьбовые, клееклепаные -значительно улучшают технические характеристики деталей и механизмов, обеспечивая высокую прочность и, в ряде случаев, герметичность конструкций [1, 36].

В легкой промышленности клен применяются в обувном, швейном и меховом производстве, в производстве искусственной кожи, галантерейных изделий. при получении материалов с искусственным ворсом и для других целей [1, 49-52, 541,

Широко используются клен в быту [1, 53]. Известны практически негорючие клеевые композиции для ремонта белья и одежды, стойкие к возлействию воль и растворителей при химчистке и стирке. Существуют термоплавкие полимерные композиции для производства заплат, фиксируемых горячим утюгом, в том числе прозрачных и незаметных, а также для прикрепления меток на белье.

Большой практический интерес представляют различные липкие ленты, в частности ленты с подложкой из пеноматериалов («мягкие ленты»). Они служат для

герметнзации окои и дверей, для звуко- и теплоизоляции; они обладают высокими амортизирующими свойствами. Мягкие линкие ленты применяются также для вичтоенией отделки или ремонта кузовов вытомобилей, устоляения шума в

машине, для других целей [1, 34, 55].

Разработка автоматов для расфасовки различных товаров бытового назначения вызвала веоходивисьств в кнежи для быстрого запечатывания и этивстврования продукции. Такие же клен необходимы в переплетно-брошпоровочном деле и других областях. Мітовонно схватывающиеся клен гребуются также, для дубирования металлической фольги, бумаги, полимерных пленок, тканей для пропводства паделий одиократного применения из нетканих материалов (например, стаквичиков, золитиков и т. д.). Лівняке клен и этикстки на основе металпедалодома, покрытой водорастворимым и пинким длеем, растворяются в воде в
теченце 10—15 секуад. Такие этикстки применяются в тех случаях, когда удаленее объчных этиксток связанос с трудкостания.

Клен нашли применение в медицине для скленвания костей, живых тканей

и других целей [56-58].

Применение клеев в промышленности дает большой экономический эффект и способствует ускорению научно-технического прогресса в стране.

В справочнике клен классифицируются по областям их преимущественного пинения: для склепвания металлов друг с другом и с неметаллуческим матерылалым; для склепвания металлов кластим жагерылов; для склепвания ния между собой и приклепвания их к металлам: для склепвания силикатных оптических стехол и органических стехол и обтанических обтаниче

В каждом разделе клен расположены по группам. В основу этого распреденения положена химическая природа основного компонента, входящего в состав композиции.

Раздел, как правило, состоит из трех таблиц.

Первая «Клен и скленваемые материалы», так же как краткое введение к разделу, предназначена для облегчения поиска пужного клея. Слева и вверху указаны основные скленваемые материалы, а на перессчениях граф приведены порядковые номера оптимальных клеев для этих материалов.

Необходимо иметь в виду, что векоторые из скленваемых материалов (бумага, керамика, палехическы) упоминаются в таблицах разных разделов. Кроме того, в раздел «Бытовые клене» включен ряд жлеев, одинаково применяемых как в биту, так и в вроизводственных условиях (киноклен, клен для магнитофонных лецт, для обсем, ковторские и т. д.).

Если читателю необходимо подобрать клей для конкретного назиачения, следует обратиться к указателю скленваемых материалов и наделий.

Еслн же известна марка клея, то его легко найтн по алфавитному указателю марок (в обоих указателях ссылки даны на порядковые номера клеев).

Вторая таблица в каждом разделе «Свойства и назначение». В этих таблицах умазны техническая документация на клеи, конкретияя область применения, и основные физико-механические дарактеристики (в соответствии с официальной поружтивно-технической документацией).

Вязкость — важный показатель для ощенки физического состояния клеевых композиций. Высоковязкие клеи с трудом навосятся на склеенваемые поверхности, малояжике гребуют нависсения в несколько слоев. В соответствующей графе вместе с числовым значением вязкости указав тип вискозиметра.

Определяя токсичность клеев, составители руководствовались тем, что большинство органических растворителей, некоторые отвердители, например амины и авгидриды двухосновных жилот [30], а также такие смолы, как эпоксидные, волиуретановые, являются токсичными. Из определения клея, как токсичного, следует, что все работы с ним необходимо проводить при соблюдении правил техники безопасности, т. с. работать в специально отведеных для этой цели помещениях, оборудованих приточновытажной вентилицией в спецодежде и резиповых перчатках, в бытовых условиях — при открытом окне. Весьмя полезно пользоваться специальными прами для защиты рук. При произвании клея или попадании его на кожу необходимо немедлению удалить загразнение, например стереть ватным тампоном [1, 30]. Отвержденные клеи правически не тоскичам.

Показатели водостойкости приведены по четырем категориям (стоек, ограниченно стоек, малостоек, не стоек). Эти категории соответствуют падению прочности за 30 суток в воде на 10—20%, 30—50%, 50—60% и более 60% от

Влагостойкость определяется по падению прочности после выдержки образиов при относительной влажности воздуха 90—100% в течение 30 счток.

Стойкость клеевых композиций к действию топлив, масел и различных химических реагентов определяется паденяем прочности после выдержин образиов в соответструющей среде в течение 30 сугок при 20 °С. Следует иметь в виду, что такое испытание условию, так как с повышением температуры агрессивность указанных сле умедичивается.

Механические свойства клеев оценнваются прочностными показателями.

В таблицах приведены мини-мальные, гарантированные ТУ или ГОСТами значения.

Методики определения физико-химических свейств клеев и механической прочности клеевых соединений приведены в разделе «Методы испытаний клеев и клеевых соединений».

В справочнике не указаны категории горкочести клеев, так как большинство синтетических клеев при испытавии по современным методикам оценивается как горкочие (в лучшем случае самозатухающие). Оленка горкочести производится по ГОСТ 90094—73.

Степень грибостойкости касез также не приводится, так как по мюгим клевм дапиме в литературе и ТУ отсутствуют, по при выборе клеев следует улитивать, что трибостойкими являются большинство эпокодных, креминбортанических, фенолоформальдегидных клеев. Природные клеи не грибостойки. Метод оценки грибостойкости регламентраови ГОСТ 9653—75.

В следующей таблице каждого раздела «Технология склеивания и хранение» под теми же померажи, что и в таблящах «Свойства и назначение», описаны режимы склеивания, методы подготовки поверхности, жизнеспособность, условия и сроки хранения клеев.

В таблице указаны рекомендуемые для данного клея методы подготовки скленавемой поверхности, однако, следует учесть, что почти во всех случаях се необходимо тшательно очнщать от ржавчины, жеровых и масляных пятен и другого рода загрязнений.

Следует различать такие понятия как жизиеспособность и срок хранеция клеев. Жизиеспособность опредсяяют главным образом для клеевых композиций, получаемых смещением компонентов на месте потребления. В большинстве случаев о жизнеспособности клеев судят по изменению его вязкости с течением времени.

Приведенные в таблицах данные соответствуют нормативно-технической документации или литературным сведениям.

Прочерк в графах означает отсутствие официальных данных.

В таблицах применяются следующие сокращения;

ДВП — древесноволокинствя плита

ДВП — древесноволокинствя плита ДСП — древесностружечная плита

ИК — вифракрасный

КМЦ — карбоксиметилцеллюлоза

коми. — комнатиая

НҚ - иатуральный каучук

отн. - относительная

ПВА - поливинилацетат, поливинилацетатика

ПВХ — поливинилхлорид, поливинилхлоридный

токс. — токсичен

ТЭС — термоэлектросварка УФ — ультрафиолеговый

КЛЕИ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ МЕЖДУ СОБОЙ И С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Основными клеями для склеявания металлов между собой и с неметаллическими материалами являются эпоксидиме, полиуретановые, модифицированиме фенолоформальдегилиме, полисилоксановые, акриловые, полиароматические и некоторые другие клеи.

При выборе клея для конкретного назначения следует учитывать следующие их свойства и особенности.

 Практически универсальными для указанимх целей (за исключением прикленвания к металлам полиолефинов, бумаги и некоторых других материалов) являются зноксидные и полируетановые клен, способные отверждаться как при комнатной, так и при повышенных температурах [1—5]. Нагревание при отверждении во всех случаях способствует получению более прочного клеевого соединения и уколорат процесс.

Большинство клеев этой группы имеет максимальную рабочую температуру 60—80°C [1, 34]; отдельные клеи теплостойки до 150° (ВК-1М) и до 300°C

(К-300-61 и др.) [3, 23].

 Клений с выохими прочностными характеристиками соединений металлов и с хорошей стойхостью к аткосферным воздействиям и старевию вяляностя модифицированные фенолоформальдетацизме композиция (ВК-3, ВК-32-200, ВК-13 и др.). Технологически удобим вленочные варианты этих клеев; теплостойкость осединений доститает 15—200 °C [1, 3].

 Полисилоксановые клеи имеют очень высокую теплостойкость (до 1000 °C и выше); клеевые соединения, как правило, имеют невысокие эластические ха-

рактеристики [3].

Полнароматические клен отличаются хорошей теплостойкостью (до 300 °C);

требуют при отверждении высоких температур [3].

 Относящиеся к группе акриловых клен «Циакрин» обладают исключительно высокой скоростью отверждения при комилятной температуре. Могут быть использованы при склежвании небольших поверхностей. Теплостойкость большинства этих клеев 60—80 °C [1]. Клен применяются в медицине [57, 58].

 Необходимо учитывать токсичность полиуретановых и эпоксидных (отвердители и смолы), полиароматических и ряда других клеев, требующих при при-

менении соблюдения специальных мер по технике безопасности [1].

Клеи и склеиваемые материалы

Кожа, ткань	74, 94,
Дерево	440,73,74, 94,117
Стекло- волокии- стая тепло- нзоляция	69 40 49
Керамика.	14,73,94, 116, 107, 116, 117 14
Пласт-	62, 68 115 5 40, 117
Стекло-	15, 28, 173, 106, 173, 106, 174, 175, 106, 175, 106, 177, 106, 177, 106, 177, 106, 177, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178
Медь и ее сплавы	73, 106, 28, 73, 106, 117, 5, 106, 117, 68, 146, 73, 46, 73, 46, 73, 45, 68, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73
Титан и его сплавы	1, 4, 27, 77, 68, 78, 68, 73, 98, 73, 16, 28, 68, 73, 106, 117, 108, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118
Алюминий и его сплавы	88,777 106,107 106,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 116,107 117 117 118 118 118 118 118 118 118 11
Стали	1, 11, 27, 18, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30
Материал	Стали Алюминй и сто спавы Инди и сто спавы Медь и се спавы Стемлопластики Пластмассы Керамика, стемло Темло

№ по пор.	Нанменоваяне, марка и ивзначение клея	Техинческая документация	Внешний вид	Состав		оксич-	-
				Эп	оксидные	клец	_

				Эn	оксидн	ые клеи
1	Клей ВК-1 Для клеевых, илее- сваримы, илеезакле- ночных, илеерзьбо- вых соедивений из сталей, алюмиие- вых и титановых спла- вов и стеклотексто- литов	Ияструкция ВИАМ 958—69	ВИАМ серая масса		3	Смола и отвер- дитель токс.
2	Клей ВК-1М Для клеевых и клее- резьбовых соедине- ний из сталей, алю- миниевых и титано- вых сплавов и стекло- текстолитов	То же	То же	То же + квтали- затор	4	То же
3	Клей ВК-ІМС Для клеевых и клее- заклепочных соеди- иеиий любой коифи- гурации из алюми- ииевых сплавов	,	,	То же + катали- затор, разбави- тель		>
4	Клей ВК-32ЭМ Для скленвания сталей, алюминиевых и титановых силавов, стеклотекстолитов в конструкциях, рабо- тающих при ±60°C	Ииструкция ВИАМ 806—61	Зеленовато- коричиевая паста	Смола ЭД-16, малениовый ангидрид, портланд-цемент	3	Смола токс., отверди- тель высоко- токс.
5	Эпоксид II и Пр Для скленвания ме- таллов между собой и со стеклотекстоли- том, стеклом, пласт- массами	AMTY 460-70	Эпоксид П— желтый порошок, Пр—желтый пруток	Смола Э-41, дицианднамид	1	Отвер- дитель токс.
6	Компауид К-115 Для скленвания, пропятия, залявки различимх узлов и деталей вппаратуры. Для скленвания ас- боцемента, сталей и др.	MPTY 6-05-1251-59	Прозрачная жидкость от светло- желтого до коричис- вого цветз	Смолы ЭД-20, ЭД-16, полиэфир МГФ-9, отверди- тель—см. приме- чание	2	Смолы н отвер- дители токс.

^{*} Верхний нидекс-температура, °С.

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

пазначение	ONCI BA M	CDU									
	очности, МПа ч	Предел пр	Интервал	Масло-	Водо- и	Услов-	Cyxoñ				
Примечания	при равио- мерном отрыве	при сдвиге	рабочих темпера- тур,	н бензо- стой- кость	влаго- стой- кость	ная вяз- кость, с	octa- TOH, %				
горячего отверждения											
Не вызывает коррозии алюми миввых сплавов титана и сталя востекуч. Образует вакуум-плотиый шов. Щелочестоех	72,5 ²⁰ 20,1 ¹⁵⁰ ; при неравномериом отрыве 21,5 ²⁰ и 10,5 ¹⁵⁰ кН/м (дуралюмии Д-16)	12,75 ²⁰ 8,82 ¹⁵⁰ (дуралю- мин Д-16)	От —196 до 150	Стоек	Ограни- ченно стоек	-	Не содер- жит ра:тво- рителя				
Модификация клея ВК-1 лля вер- тикальных поверх- ностей (ие стекает	23,5 ²⁰ 3,42 ¹⁵⁰ ; при неравномерном отрые 40 ²⁰ и 25 ¹⁵⁰ кН/м (дуралюмии Д-16)	15,69 ²⁰ 2,94 ¹⁵⁰ (дуралю- мин Д-16)	От —60 до 150	>	То же	-	То же				
Модификация клея ВК-1 для клеесварных сое- динений	68,6 ²⁰ 43,2 ⁸⁰ ; при иерав- иомерном от- рыве 40 ²⁰ и 25 ⁵⁰ кН/м (дуральомии Д-16)	17,65 ²⁰ 9,81 ⁸⁰ (дуралю- мии Д-16)	От -60 до 80	>	>	-	,				
Не вызывает коррозни анодиро- ванных алюмнине- вых сплавов и ста- ли 20	-	17,75 ²⁰ 15,69 ⁵⁰	От —60 до 80	,	Стоек	-	>				
Вибростоек. Стоск в различимх климатических условиях (ограин- ченно стоек в тро- пическом клима- те). Не вызывает коррозии метал- лов	43,7	16,67 (дуралю- мин Д-16Т)	От -196 до 100 (при 100° 500 ч)	>	>	-	-				
отверждается полиэтиленполи- амином, гексаме- ненедиамином при умеренных температурах, ма- ленновым, метил- тетрагидрофтале- вым ангидридом— при повыпиниции	-	12 (дуралю- мин)	От —60 до 70	>	>	830 (B3-I)	-				

№ по пор.	Нанменованяе, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешвий вид	Состав	Число поста- аляе- мых компо- иентов	Токсич-
7	Компауид К-168 Назначение—см. 6	MPTY 6-05-125159	Прозрачная жидкость от светло- желтого до коричис- вого цвета	Смолз ЭД-16, полизфир МГФ-9, отвердитель— см. примечание	2	Смолы и отвер- дители токс-
9	Компауид К-201 Для скленвания ас- боцемента, сталей и др. Компауид К-293 Для скленвания ра- диодеталей	То же	То же	Смола ЭД-20, полиэфир МГФ-9, отвердитель— см. примечание Смола ЭД-16, полиэфир МГФ-9, отвердитель— см. примечание	2	То же
10	Клей Қ-139 Для изготовления стеклопластиков, за- ливки, оклейки и гер- метвзации узлов и деталей аппаратуры. Для склеивания ме- таллов, керамики, стеклопластиков	ту 1П-313-62	Вязкая жидкость от желтого до коричие- аого цаета	Смола Э.Д-20, полиэфир МГФ-9, каучук СКН-26-1, отвердитель— см. примечание	2	>
11	Клей К-153 Для скленвания сталей и алюминие- вых сплавов, стекло- текстолитов, пенопла- стов, резни, фторо- пласта-3, полипропилена. Для контроаки болто- вых и резьбовых сос- динений	TY 6-05-1584-72	Вязкая темно-бурая или черная масса	Смола К-153, иаполиитель, отвердитель— см. примечание к б		Смода н отвер- дитель токс.
12	Клей К-153 «С» Для изоляции, об- волакивания, пропит- ки, склейвания изде- лий из металлов и иеметаллических ма- терналов.	То же	Жидкость от светло- до темно- коричиевого цвета с зеле- иоватым оттриком	Смола ЭД-20, моднфицирован- изя полиэфиром МГФ-9, тноколом, полиэтилен- полиамии	2	То же
13	Клей ФЛ-4С Для герметизации межшовного про- странства в клессавр- ных соединениях из стали, альминиевых и др. сплавов. Для скленивания дуральомини, стали и иеме- талляческих мате- рналоа	MPTY 6-05-111074	Прозрачная или слегка мутиая зи шиевая жндкость	Фурило-феноло- формальдегидно- ацетальная смола, диоктилсебаце- нат, гексанети- лендиамин	2	>

^{*} Верхний нидекс-температура, °С.

	Cyxoñ	ста- ивя влиго- и бензо- рабочих						
	TOK,			стой-	темпера-	при сдвиге	мериом	Примечания
	-	-	Стоек	Стоек	От —60 до 70	9—10 (дуралю- мни)	-	Отверждается полиэтилентоли- амином, гексаме- тилендиамином при умерениых темпервтурах, мы- ленновым, метил- тетрагилрофтвле- вым зигидрилом-
	-	500 (B3-1)	>	>	От —60 до 70	12 (дуралю- мнн)	-	при повышенных То же
	-	-	,	>	От —60 до 70	9-10 (лурвлю- мни)	-	>
	-	1500 (B3-1, conno 5,4 мм)	Вляго- стоек	>	От60 до 80	-	При отслан- вании 2 кН/м	,
	99,5	4801800 (B3-1)	Стоек	>	От —60 до 60	14,7 ²⁰ (лурвлю- мин Д-16Т)	10,2	Огрвиченио стоек в морском климате. Вызывает слабую коррозию неанодированиях и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и испланий и испланий и испланий и испланий и испланий испланий и
	-	360—1200 (B3-1)	,	>	От -50 до +60 (1 ч до 100°С)	14,7	-	Стоек к дей- ствию атмосфер- ных условий, вце- тона; ие стоек в морском климате. Хорощий диэлек-
the state of the s	≥45	40—100 (ВЗ-1, соцло 5,4 мм)	2	-	От —60 до 60	9,81 ²⁰ 13,23 ^{—60} 4,41 ⁶⁰ (дуралю- мин Д-16)	16,2	трик Из-за наличня растворителя в клеесваримх сое- линениях дает по- линениях корро- зии. Стоек в ще- лочных и кислых средах. Облядает растраниями ди- линениями ди-

№ по пор.	Наименоваине, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешний анд	Состав	Число поста- аляс- мых компо- нентов	Токсич ность
14	Клеевая паста «По- пиметалл» Для склеивания ме- талла, керамики, сте- кла, дерева: для на- несения эмалевого по- крытия из металл	TY 1-103-68	Велая паста	Смесь зпоксидной смолы, отверди- теля, пластифи- катора, наполни- теля	1	Токс.
15	Клей КТП-I Для скленвання то- копроводящих эле- меди. нержаваеющей стали между собой в с электроизоляциом- ной облочкой из стеклотекстолитов ти- па СТЭФ	TY 5-448-71	Вязкая чер- мая паста	Смолы ЭД-20 и УП-599, изполии- тель, отасрдитель	2	Смола отвер- дитель токс.
16	Клей УП-5-147 Для болтоклеевых соединений строитель- ных конструкций	TV 5-430-71	Белая паста	Эпоксидиая ком- поэнцня, напол- иитель, аминный отвердитель	2	То же
17	Клей УП-5-149-1 Для герметизации заклепочных и болто- вых соединений, ра- ботающих в условнях перепада давлений	BTY 5-450-71	Слаботик- сотропная вязкая белая паста	Флексибилизи- рованиая эпок- сидная компози- ция, отвердитель	2	,
18	Клей УП-5-149-2 Назначение — см. 17	BTy 5-451-71	Вязкая белая паста	Эпоксидиая ком- позиция, напол- интель, аминиый отвердитель	2	>
19	Клей УП-5-150 Для склеивания ма- териалов с разными коэффициентами те- плового расширения	BTV 5-429-71	Вязкая коричневая жидкость	Эпоксидная композиция, амниный отвер- дитель	2	>
20	Клей УП-5-151 Назначение—см. 19	То же	Белая паста	Го же	2	>
21	Клей УП-5-152 Назначение — см. 19	>	Вязкая вищневая жидкость	>	2	>
22	Клей УП-5-153 Назначение — см. 10	>	Светло- розовая паста	3	2	>
23	Клей УП-5-154 Назначение — см. 19	>	Вязкая коричиевая жидкость	3	2	>
24	Клей УП-5-155 Назначение — см. 19	>	Велая паста	>	2	>
25	Клей УП-5-181 Для аклейки сер- дечинков в корпуса многодорожечных магнитных головок	Ty 6-05-241-5473	Низковязкая жидкость	Композиция на основе дноксяда дициклопента- диена, отверди- тель	2	>

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

Сухой	Сухой Услов- орга- ная вдаго- орга- ная вдаго- н бенао- рабочик					чности, МПа*	
octa- tok.	вяз- кость, с	влаго- стой- кость	н бензо- стой- кость	темпера- тур, °С	при сдвиге	при равио- мериом отрыве	Примечания
-	-	-	-	-	9,81	-	-
-	-	-	-	От60 до 80	8,82 (дуралю- мии Д-16AT)	18,63	Время желати- иизации при 150°С 8—15 мии. Удель- иое объемное элек- трическое сопроти- вление «2,6 Ом/см. Вызывает потем- иение иезащищеи- иой латуни
-	-	-	-	От —50 до 60	12,75 (сталь Ст3)	24,5	Время жслати- низации при 20± ±5°C 3-5 ч
-	-	-	-	-	0,98 (сталь Ст3)	2,94	Время желати- инзации при 20 °C 7-10 ч
-	-	-	-	От =80 до 120	2,94 (сталь Ст3)	6,87	Время желати- иизации при 80± ±10 °C 6-7 ч
-	-	-	-	От -40 до 60	9,81 (сталь Ст3)	19,62	Время желати- инзации при 20± ±5°C 6-7 ч
-	-	-	-	От -40 до 60	14,7 (сталь Ст3)	29,4	Время желати- иизации при 20± ±5°C 5-6 ч
-	-	-	-	От -40 до 60	9,81 (сталь Ст3)	29,4	Время желать низации при 202: ±5 °C 0,5-1 ч
1 -	-	-	-	От -40 до 60	9,81 (сталь Ст3)	29,4	То же
-	-	-	-	От -40 до 60	9,81 (сталь Ст3)	19,62	Время желатн- инзации при 20± ±5°C 5-6 ч
-	-	-	-	Ot -40 go 60	14,7 (сталь Ст3)	24,5	То же
_	20=25 (B3-4)	Влаго-	-	От -60 до 40	5,07-7,55 ²⁰ 5,88- 7,84- ⁶⁰ 5,88- 6,47 ¹⁴⁰ (пермал- лой- латунь)	65,7-67,7 ²¹ 64,8-65,8-60 23,6-24,5 ²⁵⁰ 15,7-16,7 ³⁰⁰	-

							1
№ по пор	Наименование, марка и назначение клея	Техиическая документация	Виешиий вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич- ность	
26	Клей УП-5-182 Для вклейки сер- дечинков в корпуса плавающих элементов магнитимх голо- вок	Ty 6-05-241-65-73	Вязкая светло-серая жидкость	Эпоксидная ком- позиция, маполин- тель, отвердитель	2	Смола и отвер- дитель токс.	
27	Клей К-300-61 Для склеивання ас- бо- и стеклотексто- лита, стали, титана, алюминия, фторовла- ста	Инструкция НИИПМ 968	Паста	Смола «Дека- лит б», полиамид Л-20, наполнитель	3	Токс. цри 60 °С, пря комн. темп. ие токс.	
28	Клей К-400 Для склеиввиня металлов, в том числе цветных, и исметал- лических материалов пруг с другом в раз- личных сочетакиях	Ииструкция НИИПМ 961		Смода Т-111, полизмид Л-20, нитрид бора	3	Смола и отвер- дитель токс.	
29	Клей ЭДС-250 Для скленвания ме- таллов, в том чнеле цветимх, и яеметал- лических материалов, работвющих длитель- иое время при 250 °C	Ииструкция НИИПМ 982	Велая паста	Смола ЭДС-1, нитрид бора	2	Сможа токс.	
.30	Клей ТМК-75 Для склеивания ре- жущих инструментов, выдерживающих 500 ч при 250 и 50 ч при 300 °C	Инструкция НИИПМ 978	-	Смола ТК-75 ма- лениовый анги- дрнд, интрид бора, карбид титана	2	Не токс.	١
-31	Клей ГИПК-112 Для скленявния ме- таллических проводов	TY 6-05-251-24-73	Сиропообраз- ивя темно- коричиевая жидкость	Эпоксидиая смола Э-181, полиэфир МГФ-9, отвердитель	2	Токс.	١
-32	Клей ГИПК-133 Для скленавиня стальных деталей ку- зова автомобиля ∢Жи- гулн>	TY 6-05-1708—74	Серо-желтая паста	Поливянилхло- ридная и эпок- сидивя смола, наполинтель	1	>	
	Клей ГИПК-134 Для склеввния рассенвятелей из ск- ликатного стехлв с рефлектораму оптя- ческих элементов вв- томобильных фар	Ty 6-05-251-1873	Белая паста	ПВХ, диоктил- фтвлат, дибутил- фтвлат, смола ЭД-20, стабъли- затор, наполив- тели, клорпара- феи, отвердитель	2	,	

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

t	Cyxoñ	Услов-	B		Интервал	Предел пр	очности, МПа*	
	оста-	ная вяз- кость, с	Водо- и Масло- влаго- стой- кость кость		рабочих темпера- тур,	при сдвиге	при равио- мерном отрыве	Примечания
	_	-	-	-	От —60 до 100	-	_	Время желати- инзации при 70± ±5°C 5-7 ч, при 100±5°C 2-3 ч. Коэфециент ли- инсеного теплового- расширения при температуре ог -60 до 100°C 22-10°6 1°C
	-	-	Стоек	Стоек к крем- нийорга- иическим маслам	От —60 до 250	11,78 ²⁰ (ennas AMF6T)	19,62 ²⁰ (сталь 45) 0,96 ³⁰⁰	Стоек к органическим раствори- телям
	-	-	>	То же	От —198 до 200 (1000 ч) и до 400 (15 мин)	9,81 ²⁰ 1,47 ³⁰⁰ (дуралю- мни Д-16)	14,7—19,6 ²⁰ 1,8—2,4 ²⁵⁰ (сталь 25)	Тропиностоек
	-	-	>	>	От —60 до 250	9,81 ²⁰ 2,94 ²⁵⁰ (сталь 1X18Н9Т)	-	Стоек к органи- ческим раствори- телям
	-	-	-	>	До 250	24,55 ²⁰	-	-
	-	40-200 (B3-4)	Огранн- ченно стоек	-	От —50 до 80	1,47—3,963 (медь, покрытая полиэфир- ным лаком)	-	Усилие разматы- ваеня провода «2H; отношение верхнего предела усилия разматы- ваеня к нежнему «2
	>90	256— 770 Па•с (виско- зиметр Брук- фильда)	-	-	От —60 до 70	1,5 ²³ 0,69 ⁷⁰	При отсланва- нии: 3 кН/м (отверждение при 150±3°C 30 мин) 8,14 (отверждение при 170±3°C	
	≥87	200— 250 Па-е (виско- зиметр Брук- фильда)	Влаго-	-	От —60 до 65	-	30 мин) Срыв рассенвателя 0,5, начало утечки воздуха 0,2	Вибростоек. Стоек к солвечной радизции, солевому туману. Ней- трален к алюмини- рованной поверх- ности параболы. Плотность 1,2— 1,4 г/см ³

_							
Ne no nop.	Нанменование, марка и назначенне клея	Техинческая документация	Внешинй вид	Состав	Чнсло поств- вляе- мых компо- иентов	Токсич-	
34	Клей ГИПК-135 Для ремонта хими- ческого оборудовання	Ty 6-05-251-45-75	Черная масса	Хлорсодержа цая эпоксидная слола, каучук, отверди- тель	2	Токс.	
				Эn	оксидн	ые клеи	
.35	Клей ВК-9 Для склеивання сталей, алюминиевых и титановых сплавов между собой н с не- металлическими ма- териалами. Для ра- днотехнических изде- лий. Для клеерсаьбо-	Инструкция ВИАМ 958-69 ОСТ 90143-74	Вязко-текучая серая масса	Смола ЭД-20, полнамнд ПО-300, пролукты АГМ-3 и АДЭ-3, всбест измельченный	5	Компо- ненты токс.	
36	вых соедниений Клей ВК-16 Для склеивания ме- таллов и неметалли- ческих коиструкцион- иых материалов	TP 24-942	Корнчиевая паста	Эпоксидная смола, полн- эфирная смола, отвердитель	3	То же	
-37	Клей Л-4 Для контровки бол- товых соединений, скленования влюми- ниевых. титановых сплавов между собой и со стежлотектоли-	Инструкция ВИАМ 827—70	Вязкая желто-бурая масса	Смола Э-40, дибутилфтвлат, полиэтиленполи- амии	3	>	
33	тами КАСТ-В. СТ-911 Клев КЛН-1 Для изготовления клессварных кои- струкций из элюм- иневых сплавов, ра- ботающих при температурах от -60 до +80 °C. Для скленва- ния стальных и влю- миневых сплавов и иметаллических ма- териалов	Инструкция ВИАМ 940—68	Вязкая желтая масса	Смола ЭД-20, тнокол, смола ДЭГ-1, полиэти- ленполиамин	4	· •	
39	териалов Компауиды Э51 и Э6-IC Для склеивания сталей, алюминиевых сплавов, пластмасс, органического стекла, техстолнгов, керэмиче и фарфора в любом сочетании. Для контровки болтовых сосливений	OCT 84-167-70	Прозрачные вязкие корец- невые жидкости	Смолы ЭД-20 или ЭД-16, дибутилфталат, полиэфир МГФ-9, слюда, полиэти- ленполиамии	4	3	

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

Cyxoñ	Услов-	Водо- и	Масло-	Интервал	Предел пр	очности, МПа*		
octa- tok, %	изя вяз- кость, с	влаго- стой- кость	и бензо- стой- кость	рвбочих темпера- тур. С	при сдвиге	при равно- мериом отрыве	Примечания	
-	-	-	_	-	19,6 ²⁵	-	Может работвт в соляной кислоте щелочах, форм альдегиде в раз личных агрегат имых состояниях в органически растворителях, ме таноле, этаноле винилацетате и уксусной кислоте	
холодн	вто озов	ерждени	я					
Не со- держит	-	Ограни-	Стоек	От -196 ло 125	13,71 ²⁰ 5,39 ⁵⁰	19,62 ²⁰ 4,42 ¹²⁵ ;	Не вызывае коррозни алюми	

			1				вниилацетате и в уксусной кислоте
холодн	ого отве	рждения					
Не со- держит раство- рителя	-	Отрани- ченно стоек	Стоек	От —196 до 125	13,71 ²⁰ 5,39 ⁵⁰ 4,41 ¹²⁵ (дуралю- мни Д-16)	19,62 ²⁰ 4,42 ¹²⁵ ; при нервано- мерном отрыве 24,5 ²⁰ и 4,9 ¹²⁵ кН/м (дуралюмии Д-16)	Не вызывает коррозни алюми- ниевых сплавов, ощниковриной или кадмированной стали. Образует вакуум-плотный шов. Щелочестоек
То же	-	Стоек	>	От —60 до 250	8,34 ²⁰ 2,94 ²⁰⁰ 1,76 ²⁵⁰ (дуралю- мии Д-16)	14,2 ²⁰ 10,78 ²⁵⁰ ; при неравно- мериом отрыве 15,7 ²⁰⁰ и 7,85 ²⁵⁰ кН/м	Не вызывает коррозии алюми- инсвых сплвов, нержавеющих и углеродистых ста- лей, титановых сплавов
3	-	Ограни- ченно стоек	>	От -60 до 60	3,92 ²⁰ 0,59 ⁵⁰ (дуралю- мин Д-16 анодиро- ввиный)	14,2 ²⁰ 1,17 ⁶⁰	Не вызывает коррозни анодиро- ввиных спланов, стали 30ХГСА, кадмированных или оцинкованиых сталей
99	-	Мало- стоек	,	От —60 до 80	9,81 ²⁰ через 72 ч (дуралю- мни Д-16)	14,7 ²⁰ при исравно- мериом отрыве 19,6 ²⁰ кН/м (дуралюмии Д-16)	Не вызывает коррозни аноди- роввиных алюми- ниевых сплавов, ствлей, вызывает слабую коррозик неаиодированного дуралюмина Д-16
-	4,5 Па·с (без на- полни- т_ля)	Стойки	Стойки	От —60 до 80	-	14,70—19,6 (сталь 40Х— пресс-мате- рнал АГ-4В)	Отрвииченио вы бростойки. Тропы костойки. Свето стойки. Стойки к кислотам, щело чам, этанолу

Nk no nop.	Наименование, марка й назначение клея	Техинческая документация	Виешний вид .	Состав	Число поста- вляе- мых компо- иентов	Токсич-
40	Клей ВОВ-і Для скленвання сложстых пластиков, древесины, удвропрочного полистиролв, бетона, жерэммен, пенопластов, стек, попластиков. Для клессварных соединеняй	Ивструкция НИИПМ № 956	Жидкость нли паста от вишневого до темию-ко- ричиевого цвета	Смода ЭД-20, стирол, моиомер ФА, отверди- тель, наполни- тель	2	Токс.
41	Клей УП-5-171 Для скленвания металлических и ис- металлических кон- струкций	TV 6-05-241-8—71	Белая паста	Флексибилизи- рованияя эпок- сидная компози- ция, отвердитель	2	Компо- неяты токс.
42	Клей УП-5-172 Назначение—см. 41	То же	То же	То же	2	То же
43	Клей УП-5-173 Назначение—см. 41	>	>	>	2	,
44	Клей УП-5-177 Для подволиого склеивания металлических и стеклопластиковых конструкций, в также для их ремоита в пресной и морской воде	TY 6-05-241-31—74	Тиксотроп- ная корич- невая паста	Эпоксидная композиция, наполнитель, отвердитель	2	Смола и отвер- дитель токс.
45	Клей «ЭПО» Для склеиввиня металлов, стекла, керамики, древесины, термореактивных пластмаес. Для заделки пор. В качестве электроизоляциоиного заливочного компауида.	TY 38-0097272	Қоричневая масса	Модифициро- ванизя смодв ЭИС-1, подн- этиленполизмии	2	То же
46	Клей ГИПК-217А Для скленвання цветных и чермых металлов и гермети- зирующей упаковки	TV 6-05-251-3374	Желтая масса	Эпоксидная смола, добавки, отвердитель	2	,
47	Клей ГИПК-232 Для прикленвания теплоизоляционных плит к стенкам из- ложниц	Ty 6-05-251-41—75	Темио-корич- неввя масса	То же	2	,
				F		
	Клей ВК-2 Для склеиввиня сталей, титановых сплавов и теплостой- ких неметаллических мвтеривлов (стекло- текстолит, графит)	MPTY 6-05-1214—69	Серая жидкость	Клеи на ос Раствор смолы К-9 в сперте, изполнитель, отвердитель	2	Токс.
	текстолит, графиту			l		

[•] Верхний индекс-температура, °С.

	Сухой	Услоа-	Водо- и	Масло-	Интеравл	Предел пр	очности, МПа •	
	octa- tok, %	ная вяз- кость, с	влаго- стой- кость	н бен- зостой- кость	рабочнх темпера- тур, С	при сдвиге	при равио- мерном отрыве	Примечания
	-	30—60 (B3-1)	Стоек	Стоек	От —60 до 250 (без на- полив- теля) и до 300 (с напол- нателем)	20 ²⁰ (стекло- пластик)	-	Стоек к органи- ческим растаори- телям, шелочам и кнелотам, кроме конц. азотной
	-	-	,	-	От —40 до 100	9,81 (сталь Ст3)	24,5	Время желати- анзации при 20±5 °C 6—7 ч
Į	-	-	>	-	От —40 до 50	14,7 (сталь Ст3)	29,4	Время жедати низации при 20±5°C 2-3 ч
l	-	-	>	-	От —40 до 50	14,7 (сталь Ст3)	29,4	Время желати- низации при 20 °C 1-2 ч
	-	-	>	Стоек	-	5,88—6,86 (стекло- пластик)	-	Время желати- низации при 20 °C 4—5 ч
	96	Адгезия 16—40 Па+с отверди- тель 2,2—3,3 Па+с (виско- зиметр «Реотест»)	-	-	До 130	7,84 (сталь)	-	-
	-	-	-	-	-	-	9,81	Вибростоек. Ра- ботоспособен
						0.05		в тропических условиях
	-					0,05	_	_
	органи	ческих см	0.4					
	35—45	-	Стоек	Стоек	От —60 до 1000	8,82 ²⁰ 2,83 ¹⁰⁰⁰ (сталь 30ХГСА, 5 мнн)	-	Малотекуч. Клеевая пленка малоэластична. Не вызывает кор- розии металлов

№ no nop.	Наименование, марка и називчение клеи	Техническая документации	Виешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- неитов	Токсяч-
49	Клей ВК-8 Дли скленвання сталей, алюминиевых сплавов, стехло- текстолитв, графитв, работвющих при тем- первтуре 400 °C — 5 ч и при 1000 °C — 5 мян	TY 6-05-1676—74	Серан паста	Фенолокремний- органическая квучукован композиции, и аполнитель	1	Токс.
50	Клей ВК-15 Назначение — см. 48	Ty 6-05-1456—71	То же	Кремиийоргани- ческан смола. асбест, этил- ацетат	1	>
51	Клей ВКТ-2 Для прикленвання стекловолокинстых теплоизоляционных материалов к нержв- веющей стали и те- тановым сплавам	Ty 6-10-826—75	Опалесця- рующая прозрачная жидкость от желтого до темно-ко- ричяевого цвета	Раствор лакв КО 916, поли- бутилметакрилат БМК-5 в орга- нических рас- творителих	1	>
52	Клей ВКТ-3 Назначение—см. 51. Пригоден дли ре- монтиых работ	То же	Визкая жидкость	Клей ВКТ-2, сухие цинковые белила	2	>
53	Клей ВТ-200 Для вакуум-плот- ного скленявния стек- лянных и металличе- ских элементов обо- лочек ЭЛП, предназ- маченных для работы при 200 °C в вакууме 10 ⁻⁶ мм рт. ст.	Инструкция НИИПМ № 969	Паств	Смолв СК-2, полизмид Л-20, интред бора	3	>
54	Клев ВТ-25-200 Дли скленвания металлов и неметал лических материалов. Дли герметизации полупроводинховых пряборов	Инструкция НИИПМ № 973	•	Смола СК-25, поливмид Л-20, интрид бора	3	,
55	Клей ФФК Дли скленвання металлов и неметал- лических материалов в наделиях, преднат- наченных дли крат- ковременной работы при 1000 °C	Ивструкция НИИПМ № 966	>	Раствор моди- фицированной смолы ФКС-222 в бутилацетатс, уротропии, нитрид бора	3	,

[•] Верхинй нидекс — температура, °С,

_								
	Сухой	Услов- иая	Водо- н	Масло-	Интервал рабочих	Предел пр	чностн, МПа *	
	оста- ток,	ная вяз- кость, с	влаго- стой- кость	и беи- зостой- кость	темпера-	прн сдвиге	при равио- мериом отрыве	Примечвиня
	42±5	-	Стоек	Стоек	От —60 до 400	11,75 ²⁰ 2,94 ⁴⁰⁰ (сталь 30XГСА 2—5 ч, прн 1000 °C 5 мии)	При неравно- мерном отрыве 1,3 кН/м (сталь 30XГСА)	Ограннченио вибростоек. Стоек в различных климатических условиях. Малотекуч
	83	-	*	>	От —60 до 700 (длн- тельно) н до 1200 (кратко- временно)	8,82 ²⁰ 2,94 ⁴²⁵ 1,96 ⁷⁰⁰ 1,37 ¹⁰⁰⁰ (CTA.Th. 30XICA)	10,78 ²⁰ 4,42 ³⁰⁰ (сталь 30ХГСА); при иеравио- мервом отрыве 10,8 ²⁰ и 5,9 ³⁰⁰ кН/м	Вибростоек. Пря 20-60 °С не вызм- вает коррозни алю- миниевых сплавов и сталей, при на- греве до 400 °С ие вызывает кор- розни титанового сплавв
	> 39	(ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Мало- стоек	Стоек к трвис- форма- торному маслу	От —60 до 300	-	2,45 ²⁰ 0,069 ³⁰⁰ (теплонзоля- цня— нержа- везощая сталь)	Вибростоек, Стоек в различных климатических условиях. Не вы- зывает коррозни металлов
	-	-	То же	То же	От —60 до 300	-	2,45 ²⁰ 0,05 ³⁰⁰ (теплонзоля- цня— нержа- веющая	То же
	-	-	Стоек	-	До 270	12.75 ²⁰ 1.96 ³⁰⁰ (дур- влюмин Д-16)	ствль)	Вибростоек. Тро- пикостоек
	-	-	-	-	От —60 до 200	11,76 ²⁰ (сплав АМГ-6Т)	-	-
	-	-	Стоек	Стоек	До 1000	8,82 ²⁰ 0,3-0,5 ¹⁰⁰⁰	-	-
						1		

№ no nop-	Наименоваяне, маркв и назначение клея	Техинческая документация	Виешиий Состав		Число поста- вляс- мых компо- иентов	Токсич-
56	Материалы органо- силикатыне Для создания слоя изоляции на метвл- лических и неметал- лических поверхно- стях. Как клей для высоковатереостой- ких стеклотекстоли- тов и жаростойких проводов	TV 84-20—68	Суспеизия различных цветов	Суспензия креминворгани- ческих поли- меров в толуоле	1	Токс.

Клец на основе акпиловой

				клен ни ос	sobe ui	срило	вои
	Клей «Циакрии А» Для склеивания ме- таллов и иеметалли- ческих материалов в технике и медицине	6-09-1441—72	Бесцветная или слегка желтоватая жидкость	Аллилциви акрилат	1	Нет	OKC.
58	Клей «Цнакрии Б» Назначение — см. 57	TV 6-09-14-1498 = 72	То же	Бутилциан- акрилат	1	>	>
59	Клей «Циакрии ПП» Назначение—см. 57	TV 6-09-14-140875	,	Этилцианвкри- лат, добавки, полимер	1	>	>
60	Клей «Цнакрии ЭБА» Назначение — см. 57	Ty 6-09-14-155673	>	То же	1	>	>
61	Клей «Циакрии ЭД» Назиачение — см. 57		>	Клей «Циакрии ЭО», диаллилор- тофтвлат	1	>	>
62	Клей «Цнакрии ЭО» Для скленвання металлов, пластмасс, лавсанового фольги- рованного днэлект- рика	TУ 6-09-14-1240—75	,	На основе этн- лового эфира с-цианакриловой кислоты	1	>	>
63	Клей «Циакрии ЭП» Назначение—см. 57	TY 6-09-14-1456—75	>	90% клея «Циак- рин ЭО», 10% дибутилфталата	1	>	•
64	Клей «Цнакрии ЭПЗ» Назначение — см. 57	TУ 6-09-14-1468—75	,	Клей «Циакрии ЭО», дибутил- фталат, полимер	1	>	·
65	Клей «Циакрии ЭПЗ-2» Назначение — см. 57	ТУ 6-09 14-1455—75	>	Этилцианакри-	1	>	•
86	Клей «Бутакрил тех- иический»— Для ремоита меди- цинской и пищевой аппаратуры. Для приклейки абразивов к дляцизайбам шли- фовальных станков	TV 64-2-226-73	Быстротвер- деющий плветик	Сополимер метил- и бутил- метвкрилата	1	>	>
67	Клей ВАК Для монтажв и ре- монта судов, трубо- проводов из воздуже и под водой	TV 6-0304-73	Прозрачная бесцветная жидкость	На вкрилатной основе	1	> :	

^{*} Верхинй иидекс - температура, °С.

Сухой оста-	Услов- ная	Водо-и	Масло-	Интервал рабочих	Предел пр	очности, МПа *	
TOK,	вяз- кость, с	стой- кость	зостой- кость	ой- темпера-		при равио- мерном отрыве	Примечания
≥ 45	> 18 (B3-4)	Стоек	Стоек	От —60 до 600 (дли- тельно) и до 2500 (кратко- временно)	-	-	Не вызылают коррозни метал-лов. Тропико-стойки. Радио-прозрачиы. Прочность на удар по У-2 № 25-10 ⁻³ МН/м

кислоты и ее производных

-	100	3-10 ⁻⁶ m ² /c	Стоек	Стоек	От —60 до 80	10,3-14,7	19,62-24,55	-
-	100	3+10 ⁻⁶ m ² /c	,	,	От —60 до 80	10,3-11,76	,	-
	100	2·10 ⁻⁵ m ² /c		,	От —60 до 80	12,75-19,62	29,4-34,18	-
	100	1,8-10 ⁻⁵ м ² /c	,	>	От60 до 80	13,71-15,69	29,4-34,18	-
	100	3·10 ⁻⁶ M ² /c	>	>	От -60 до 100	15,2-17,65	24,55-29,4	Вибростоек
-	100	3·10 ⁻⁵ m ² /c	>	>	От -60 до 80	14,7—19,62 (титаио- вый сплав)	29,4-34,18	Не вызывае коррозин метал лов. Стоек к аце тону, кислотам щелочам
-	100	3·10 ⁻⁶ м ² /с	>	>	От —60 до 100	8,82-32,4	29,4-34,18	-
	100	1,5-10 ⁻⁵ m ² /c	>	>	От -60 до 80	13,71-17,65	29,4-34,18	Вибростоек
	100	1,8-10 ⁻⁵ m ² /c	,	>	От —60 до 80	15,7-17,65	29,4-34,18	-
	-	-	>	>	До 80	-	-	-
	-	50±20	>	>	От —40 до 80	15,7 (сталь)	19,62 (CTS.Th)	-
		*	1					1

_	1											
Ne no nop.	Нанменование, марка и назначение клея	Техиическая документация	- Ввешинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич-						
	Клеи на основе полизфиров,											
68	Клей ПУ-2 Лізя скленвания фторопластов, воли- фторопластов, воли- воли- ктов фк. вененаль котов по вененаль котов	Инструкции ВИАМ 596—69, 701—58, 588—64	Серая паста	Полизфир 24К, толумлендино- цианат, порт- ланд-цемент	2	Токс.						
69	Клей КИП-Д Для прикленвания теплоизоляционных матерналов к ме- таллу	Ty 6-0104 - 72	Прозрачиая коричневая жидкость	На полнурета- новой основе	1	Не токс.						
70	Клей ГИПК-131 Для склежвання магинтных цепей при сборке магинтных снстем громкогово- рителей Клей ГИПК-311	TY 6-05-251-15-72	Спропообраз- ная жидкость от серого до желтого цвета Жилкость	Каучук СКУ-8А, полнэфир МГФ-9, иидено-кумаро- иовая смола, растворители, окись мапиия Каучук СКУ-8А.	3	Смола н отвер- дитель токс.						
	Для изготовления фотополимеризую- щихся печатиых форм	6-05-251-14-72	ACAGAOCIB .	полнизоцианат ТТ-75	2	Не токс.						
72	Клей ВК-5 Для склеивання алюминиевых и тита- иовых сплавов, ста- лей и пенопластов, стеклотекстолитов и т. в.	Ииструкция ВИАМ 596-69; ОСТ 90-123-74	Маловязкая жидкость от светло- желтого до светло-ко- ричиевого цвета	Полиэфир 24К, диэтиленгли- кольуретан, калиеввя соль метакриловой кислоты, ацетои	4	Днэти- ленгли- коль- уретан н ацетов токс.						
			Kana	на основе моди								
	Клей ВФ-2 Для асменвания для асменвания для асменвания маниемы, меды, текстонта, стеклопластиков, орг- стекла, кожи, кера- мики, древесных ма- териалов между собой териалов между собой териалов между собой териалов между собой ва металле при склен- вании металле при склен- вании металле и металле с не- металлическими ма- веталлическими ма- веталлическими ма- веталлическими ма-	FOCT 12172-7-74	Прозрачая вли слегка мутная жид- кость от жел- того до крас- новатого цвета	та основе жови. Спартовый раствор полн- виннайутираля в резольной фенолоформ аль- детидной смолы		Не токс.						

Верхний индекс—температура, °С.

Cyxoñ	Услоа-	Водо- и	Масло-	ем- рабочих		ости, МПа *	
OCTA- TOK,	яая вяз- кость, с	алаго- стой- кость	и беи- зостой- кость	рабочих темпера- тур. «С	enepa-		Примечания
полииз	оцианат	ов и по.	лиуретан	108			
	15-25	Стоек	Стоек	От —60 до 60	13,71 ²⁰ 11,76 ⁶⁰ (дуралю- (дуралю- Мин Д-16AT)		Вибростоек. Стоек в разлі ных климатич ских условні Стоек к исплота щелочам, Не в зывзет корроз металлов. Тек и хорощо запо- цяет зазоры
-	≤ 130	,	,	От —40 до 60	0,4 (теплоизо- ляция — ме- талл)	0,4	
30-40	60-90 (B3-1)	-	-	-	6,37	0,98	Показатель п ломления 1,3970-1,4020 п 25±1 °C
23-27	25—30 (кружка ВМС)	-	-	-	9,81	При отслаи- вакии 1 кН/м	Стоек к разболенным щелоча Стоек к УФ-из- чению
50-53,5	12-16 (B3-4 при 20 °C)	Стоек	Стоек	От —196 до 60	7,35 ²⁰ 1,47 ⁶⁰ (дуралю- мин Д-16)	21,6 ²⁰ 4,91 ⁶⁰ при неравномерном отрыве 25 ²⁰ и 15 ⁶⁰ кН/м	Не аызыва коррозия алюм иневых сплав и сталей

фенол	оформал	ьдегидн	ых смол				
14-17	30-60 (B3-1, conno 5,4 mm)	Стоек	Стоек	От —60 до 60	12,75-15,69 ²⁰ (cra.ms) 6,86-8,82 ⁶⁰	27,8-37,75	Вибростоек. Стоек в различных климатических ус- ловиях. Стоек к кислотам. Хоро- ший диэлектрик. Не вызывает кор- розии алюминие- вых силавов и иер- жавеющей стали

М по пор.	Нанменование, марка и назначение кдея	марка и назначение получения висциии Состав		Состав	Число поста- вляе- мых компо- неитов	Токсич- иость
74	Клей БФ-4 Назначение—см. 73	FOCT 12172-78	Прозрачная или слегка мутная жид- того до крас- новатого извета	Спиртовый растаор поливинил- бутираля и резольной фенолоформаль- дегидной смолы	1	Не токс.
75	Клей ВК-3 Для склеивания металлов между собой и сиеметаллическими материалами. Как подслой при навесснии теплоизоляционих материалов	Инструкции ВИАМ 764—70, 982—70, ТУ 6-17-563—75	Вязкая жид- кость от се- рого до саетло-корич- иевого цвета или плеика	Продукт № 4, лак ИФ, сера, бутилацетат	4	Toke.
76	Клей ВК-4 Для скленавиия сталей, аломиниевых и титановых сплвов между собой, с теп- лостойкими стекло- текстолитами, або- текстолитами, Для изготовления сотовых коиструкцяй	Ииструкции ВИАМ 764—70. 982—70	Вязкая черная масса	Продукт № 5, резол 300	2	,
77	Клей ВК-13 Для скленаания сталей, алюминиевых и титамовых сплавоа степлостойкими стек- логекстолитами, вс- бостеклоаолокинтами	То же	Вязкая масса от желто-зе- леного до серо-зеле- ного цвета или пленка	Продукт № 7, резод 300	2	•
78	Клей ВК-13М Назиачение — см 77	Ииструкции ВИАМ 764—70, 982—70 ТУ 6-17-663—75	Вязкая жидкость от желтого до коричие- вого цвета или плеика	Продукт № 6, резол 300	2	,
79	Клей ВК-32-200 Для скленавиия металлов и стекло- текстолита, пено- пласта ФК в процес- пласта ЧК поро- слой при нанессиии теплоизолиционных покрытий на метала	Ииструкции ВИАМ 764—68, 788—60 ТУ 6-17-669—75	Вязкая черная жидкость или плеика	Продукт № 3, лак ИФ	2	,

^{*} Верхиий нидекс-температура, °С.

-	1		1					
	Сухой	Услов- ивя	Водо- и	Масло-	Интервал	Предел прочи	ости, МПв *	
	ток,	ная вяз- кость, с	влаго- стой- кость	и бен- зостой- кость	рабочнх темпера- тур, С	при	при равно- мериом отрыве	Примечания
	10-13	30-60 (B3-4)	Стоек	Стоек	От -60 до 60	12,75—15,69 ²⁰ (CTS.Rb) 6,37—8,33 ⁶⁰	44,2-63,8	Вибростоек. Стоек в различных климатиче- ских условнях
	25-30	40~100 (B3-1)	,	,	От -60 до 200 (при 200 °С работает 1000 ч)	-	12,75 ²⁰ 44,2 ⁻⁵⁰ 4,91 ¹⁰⁰	Вибростоек. Стоек в различных кляматических условиях. Не вызывает коррозни металлов
	33-36	-	>	,	От —60 до 300	14,7-19,59 ²⁰ 2,94-6,67 ⁹⁰⁰ (при 300°С 100 ч, сталь 30XГСА)	-	Вябростоек. Стоек в различных климетических ус- ловиях. Не вызы- вает коррозии алюминиевых сплавов. Не уси- ливет коррозию стали
	25-30	-	>	>	От —60 до 300	19,4-19,62 ²⁰ 4,32-4,81 ³ 00 (при 300 °C 100 ч, сталь 30XГСА)	Пря иеравно- мерном отрыве 3,42 кН/м	Вибростоек. Стоек в различ- иых климатиче- ских условиях. Не вызывает кор- розии металлов. Высокая длитель- иви прочиость
	20-25	-	>	>	От —60 до 290	21,6-22,18 ²⁰ 4,21-53,2 ²⁰⁰ (при 200 °C 2000 ч, дуралюмии Д-16)	-	Вибростоек, Стоек в различ- ных климатиче- ских условнях. Не вызывает кор- розии металлов
	26-29	15-20 (B3-1)	,	•	От —60 до 200	13,23 ²⁰ 3,92 ²⁰⁰ (при 290 °C 300 ч. дур- алюмин Д-16)	16,68; при нерввно- мерном отрыве 34,1 кН/м	Вибростоек. Стоек в различных климатических условиях. Не вызывает коррозии сталей и аломиимеемых сплавов
J	1		J		1			

№ по пор.	Наименоваине, марка и назначение клея	Техинческая документация	Виещинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич- ность
80	Клей ВС-10Т Для склюнения станов и положения и положения и потольки при должения и потольки по должения и потольки материалов. Вместо за клейом при склейна нии фрикциониях на кладок и сегалическим колодками и под должения и под должения по должения должения дения по должения должения дения должения дения дени	TV 6-09-4089-75	Коричневая жидкость	Фенолоформаль- дегидная смола, модифицирован- ная поливиил- вцетатом на л- коксисиланом, этанол, этил- ацетат	1	Практи- чески не токс.
81	Клей ВС-350 Для скленвания металлоа, стекло- текстолитоз, сотовых материалов на основе стеклоткани. Для контровки болтовых соединений, для при- клейки тензодатчиков	MPTY 6-05-121669	Прозрачная темно-корич- невая или темио-зеле- ная жидкость	Фенолоформаль- дегиднофурфу- рольная смола, полнвинилаце- таль, смесь органяческих растворителей	1	Не токс
82	Клей БФР-2 Для изготовлення фольгированных дн- электриков. Для слеивания металлов, пластивсе. Для нз- готовления печатных схем	FOCT 12172 - 78	Прозрачная или слегка мутиая красиовато- коричневая жидкость	Фенолоформаль- дегидная смола, модифицирован- иая поливнин- бутиральфурфу- ралем	1	> >
83	Клей БФР-4 В производстве фольгированных ма- териалов. Для изго- товлення печатимх скем. Для скленва- ния металлов, пласт- масс и др.	То же	Прозрачная или слегка мутная жид- кость от жел- того до крас- новато-корич- невого цвета	Спиртовый раствор моди- фицированной фенолоформаль- дегидной смолы	1	> >
84	Клей Ф-9 Для увеличения прочмости сцепления диэлектрического ос- нования с металли- ческими проводин- ками при получении металлических про- подников электрожи- мическим способы	TY 6-05-211-808 72	Прозрачная ялн слегка муткая ко- ричневая илн темко-вишне- вая жидкость	Спиртовцетоио- вый раствор совмещениой фуриловофеноло- формаль чегидио- ацетальной смолы	1	Не токс, при коми. темпе- ратуре
-85	лак Ф-10 (клеевой) Лля защиты ме- таллических поверх- мостей от коррозин. Как связующее для футеровочных зама- зок. Для скленавния металлов, пластмаес и др.	MPTY 6-03-1092-67	Прозрачная коричиевая ж ^н дкость	Спиртовцетоно- вый раствор фурмловофеноло- формальдегидно- вцетальной смолы	1	То же

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

Сухой	Услоа-	Водо- и	Масло-	Интервал	Предел прочн	ости, МПа *	
octa- tok, %	иая вяз- кость, с	влаго- стой- кость	и бен- зостой- кость	рабочих темпера- тур, °C	при	при разно- мериом отрыве	Примечания
20-30	50-120 (B3-1)	Ограин- ченно стоек	Стоек	От -60 до 300	16.18 ²⁰ - 3.42 ²⁰⁰ - 3.42 ²⁰⁰ (прн 300 °C 5 ч. сталь 30XI СА)	При неравно- мерном отрыве 78 кН/м	Ограниченио стоек в различны климатических условиях. Стое к органически растворителям. Не вызывает когрозии металло Высокая длигель ная прочность
25-35	50—120 (B3-1)	Стоек	,	От -60 до 350; при -200°C 300 ч	14,7 ²⁰ 3,92 ²⁵⁰ (при 350 °C 5 ч. сталь 30ХГСА)	1,47 ²⁰ 0,29 ³⁵⁰	Ограинченно стоек в различны климатических условиях. Стос к органическит растворителям. Не вызывает кор розии металлоа
14-18	≤ 90 (B3-1)	>	-	От -60 до 200	10,8-19,62 ²⁰ 1,96 ²⁰⁰ (дуралюмии)	-	-
10-14	40-80 (B3-1)	>	-	От -60 до 200	≥ 14,7 ²⁰ ≥ 1,96 ²⁰⁰	-	-
≥ 10	≤ 40 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	-	-	-	7,85	-	Стоек в кислы и слабощелочны средах. Хороший диэлектрик
40-60	30-40 (B3-1)	-	-	-	6,86 (дуралю- мин Д-16АТ)	-	-

_							
Ме по пор.	Наименование, марка и назначеняе клея	Техинческая документация	Виешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсну- вость	
86	Клей ТКФ-4 Для скленвання метвллов. Для запол- ясиия вазоров в ме- таллических коист- рукциях звкрытого типа	Инструкция НИИПМ 983	-	Моднфицирован- иви фенольная смола, уротро- пии, янтрид бора	3	Не токс.	
87	Клей ВФТ-52 Для прикленвания фрикционных накла- док к колодке бара- баняюго тормоза и защитного покры- тия колодок	TY 6-05-211-797 = 72	Прозрачная темно-корич- невая жидкость	Спиртовцетоно- бутилацетатный раствор фури- ловофенолофор- мальдегидной смолы, модифи цированной поли- винилацеталем	1	Токс.	
88	Клей ВК-32-2 Для крепления стекловолокиястой теплоизолиции к ме- таллым	Инструкция ВИАМ 776-60	Черная жидкость	Фенолоформаль- дегидная смола, резиновая смесь	2	*	
89	Клей ФРАМ-30 Для склеиввиня металлов между со- бой и с химически обработаниым фто- ропластом	ТУ П-354—63	Прозрачная или слегка мутная жид- кость от жел- того до буро- красиого цвета	Спиртовистоновый раствор фенольной смолы, ускоритель	ı	,	
90	Клей ПВИ-1К Для скленання металлов в стекло- пластиков, сотовых материалов	TP 24-988	Вязкая ко- ричесвая масса	Клеи в Полибе взыми дазольная смола. наподнитель, термостабили- ватор	3 3	ве поли Токс.	
91	Клей СП-6К Назначение—см. 90	TP 24-1039	Густая ко- рячневая масса	Полининдизя смоль, изпол- интель	2	•	

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

_								
	Сухой	Услов-	Водо- н	Масло-	Интервал	Предел пр	ючности, МПа *	
_	оста-	нвя вяз- кость, с	влаго- стой- кость	и бен- зостой- кость	рабочих темперв- тур, °С	при сдвиге	при разно- мерном отрыве	Примечвиия
	-	-		-	До 400 (20 мнн), до 1000 (кратко- временно)	7,85 ²⁰ 1,96 ⁴⁰⁰	-	-
	37	45-75 (B3-1)	Стоек	Стоек	От -69 до 200	9,81 ²³ 3,92 ²⁰⁰ (сталь)	-	-
	-	-	,	,	До 200	-	При отдире 0,73	-
	10	-	-	Мвело- стоек	До 80	15,0	При нерав- номериом отрыве 30,0 кН/м	-
	аромати				- "			
,	38,3-38,6	- 1	Стоек 1	Стоек	Or ~60	90		
			Clock	Croek	до 300	14,7 ²⁰ 10,78 ³⁰⁰ (CTARЬ 30XFCA)	19,120 8,82300 (сталь 30ХГСА); 2,9420 1,96300 (соты и об- шивка из сплава САП); при неравиомер- иом отрыве 2120	Давиме для сот с ячейкой 2,5 мм
			1		-		н 17.6 ²⁵⁰ кН/м	
	62-66	-	,	>	От -60 до 300	5,86 ²⁰ 5,86 ⁵⁰⁰ (яломи- ниевый сплав)	(сталь 30ХГСА) 13,71 ²⁰ 7,85 ³⁰⁰ (алюминне- вый сплев); 1,96 ²⁰ 1,66 ³⁰⁰ (соты н об- шных в	Данные для сот с ячейкой 4,5 мм. Тропикостоек
							из стеклоплыствка СТП-6); при неравномерном отрыве 10 ²⁰ и 12 ³⁰ кН/м (влюмение-вый сплав)	

№ по пор.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Виешинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- неитов	Токсич- яость
						Разны
92	Клей МПФ-1 (марки А и В) Для скленвания металлов и стекло- текстолитов, тексто- литов в изделиях, эксплуатируемых при температуре от -60 до 60°C. Для изго- товления клеевой пленки МПФ-1	TV 84-365=73	Коричневая жидкость	Спиртовый раствор метилол- полнамида и бакелитового лака	1	Мало токс.
93	Пленка МПФ-1 Для скленвання металлов между собой	MPTV 6-17-303-69	Прозрачная гладкая плеика от желтого до коричне- вого цвета	-	1	То же
94	Клей ПФЭ-2/10 Для склеивания стекла, металлов, керамики, кожи, бу- маги, пластимасс, оргвинческого стекла, дерева, полнамидных пленок, тканей	TУ 6-05-1740 — 75	Бесцветная нли светло- желтая жидкость	25-30% раствор метилолполи- вмида в смеси спирта и воды, маленновая кислота	2 .	Не токс
96	клев ГИПК-132 Для прикленвания бакслизированиой тизин. диффузориой бумаги и прессован- ного мартона друг с радужимы покры- тием. Для скленва- ния лавсановой или поликарбоматиой пленки с проводом на стали с оцинко- при массовом произ- водстве микрофомов	TV · 6-05-251-19=73	Масса от белого до серого цвета	Этилцеллюлоза, полинобутилев- метакрилат, растворители, пластификаторы	1	Токс.
96	Клей ГИПК-212 Для приклеивання найлонового сита к металлической рамке	TV 6-05-251-07=72	Компонент А — вязкая мутноватая жидкость, компонент Б — фиолетовая жидкость кость	Адгезив ив основе ПВА (A) и отвердитель (Б)	2	>
97	Клей ГИПК-215 (КЛМ-1) Для повышения адгезии полниерного покрытия к металля- ческим канатам и проволоке. Может быть использован для приклеивания шильдов	TV 6-05-251-20—73	Вязкая светло-ко- ричиевая жидкость	На основе раствора изирита в смеси этил- ацетата с беи- зином	1	

[•] Верхинй индекс-температура, 'С.

1.	Услов-				Предел по	ючности, МПа •	
Cyxon octa- tok,	иая вяз- кость, с	Водо- и влаго- стой- кость		рабочих	при	при равно- мериом отрыве	Примечания
клеи							
20-27	Марка Б	Огра- ин- чеино стоек к мор- ской воде	Стоек	От -60 до 60	14,7 ²⁰ 7,35 ⁶⁰	47.3; при неравио- мериом отрыве 65 кН/м	Вибростоек. Не тропикостоек. Не вызывает коррозки металлов, Клесвая плеика высокоэластичиа
-	30-60 (B3-1)	-	-	Or -60 Ao 60	14,7 ²⁰ 7,35 ⁶⁰ (дуралю- мии Д-16T)	4,91 ²⁰ (дуралюмин Д-16Т)	-
20-30	3,02-0,06 Ha·c	Не стоек	Стоек	От -20 до 130-150 (200 ч)	17,17—18,65 (дуралю- мин)	29,4	-
25	40 (B3-l)	-	-	-	0,0098 (сталь—бу- мага)	0,065 (через 24 ч), при отслаи- ванин 0,34 кН/м (сталь-ткань)	-
≥ 25	270-330 (B3-1, conno 5,4 mm)	-	-	`	≥ 0,275	При отслаи- вании 0,28 кН/м	Стоек к щело- чам, окислителям, растворителям, уксусной кислоте
30-50	100-300 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	-	-	-	0,294	-	-

Ж по пор.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич- ность	
98	Клей ГИПК-219 Для прикленввиня потолочной пленки к окрышенной плерхиости к окрышенной по- верхиости кузова ввтомобили	TV 6-05-251-21-73	Светло-жел- тая жид- кость	Раствор хлоро- преиового каучука и мо- дифицированной фенолоформаль- дегидной смолы в смесн толуола	1	Токс,	
99	Клей ИПК-42 Для приклеивания изолирующих мате- риалов к полам ав- томобилей «Жигуля»	MPTY 6-05-1709-74	Вязкая темно-бурая жидкость	офбензином Раствор перхлоранин- ловой и индено- кумароновой смол в смесн растворителей	1	>	
100	Клей «Битумиый» Для приклеявания противошумного кар- тона к металличе- ским поверхностям кузова ввтомобиля	TV 6-10-941-75	Чериая мажа	Раствор сплава нефтяного битумв с алкндиой смолой в кси- лоле или толуоле с добавлением асбестита	1	>	
101	Клей ГИПК-21-12 Для склеивания штэмпованных дета- лей нз элюминия с деталями из поли- стиролв	TV 6-05-251-32=74	Светло-жел- тая жид- кость	Раствор хлоро- пренового хаучука с моднфициро- ванной феноло- формальдегид- ной смолой в смеси толуола и этилацетатв	1	>	
102	Клей ГИПК-241 Для приклеивания пентапласта при фу- теровке химического оборудования (сталь- ного)	TY 6-05-251-37=75	Красная жндкость	То же в смеси толуола и гек- сана	1	,	
103	Клей ЛК-1 Для прикленваняя любого линолеума к металлическим и деревянным изсти- лям, рулонных мате- риалов к дуралю- мину, оциикованному железу, ствли	ТУ МХП 2224—60	Прозрачная жидкость	Глифталевая смола ФК-42, коллоксилии, растворители, пластификаторы	1	>	
104	Клей АМК Для прикленвания шерствиой, стеклян- иой и жлопчатобум аж- пой тепломоляция к металлическим по- верхиостим. Для скленваняяя стекла и прикленвания кора- мики к металлу	ту упх 62-58	Прозрачиая желтая жидкость	Раствор глиф- талевых смол в органических растворителях с добавкой сиккативов	1	>	

^{*} Верхиий иидекс — температура, °С.

Сухой	Услов- ная	Водо- и	Масло-	Интервал	Предел пр	очности, МПа •	
оста- ток,	нан вяз- кость, с	влаго- стой- кость	н бен- зостой- кость	рабочих темпера- тур, С	при	при равно- мерном отрыве	Примечания
≥ 25	0,7-1,5 Па-с (по Брук- фильду)	-	-	-	0,296	При отслан- вании 1 кН/м	-
≥ 65	15-30 Па-е (по Брук- фильду)	-	-	-	0,098 после 1 ч выдержки при 23 °С, 0,39 после 24 ч выдержки	-	Плотиость < 1,65 г/см³
-	- 1	-	-	До 100	при 23 °С	Картои ие должен отрываться от металла	0
20	150 (ВЗ-1 при 25°С)	-	-	-	0,3	-	-
20-30	-	-	-	-	1,5	-	-
-	20—30 (шариковый вискозиметр)	Стоек	Стоек	От -40- до 80	`-	При отслви- ванни 5,88 кН/м	-
 ≥ 60	15-25 (B3-1)	>	>	До 155	-	0,76 KH/M	Газонепрови- паем. Не вызы- вает коррозии металлов

Смоды и отвердители, перечисленные в настоящей таблице, как правило, токсичны,

No no nop.	Нанменование и марка клея	Внешний вил	Состав	Чнело постав- ляемых компо- иеитов
			Эпоксид	ные клеи
105	Клей ВК-28 Для скленвання черных и цветиых металлов	Вязкая масеа	Смола ЭД-16, мален иовый еле метелтетра- гедрофталевый ангид- ред, полиэфер № 1. пылевидный квирц	5
106	Клей Д-2 Для скленвання черных и цветных металлов, керамики, стекла и др.	Паста	Смола ЭД-16, мален- новый ангидрид, квари, ускоритель ДМА	3
107	Клей Т-111 Для скленвання стали, лур- влюмнин, титаиз, керамики, стеклотекстолита, феррита, феррита с керживеющей сталью и'с титановыми сплавами	Вязкая массв	Эпоксиднокремнийор- гавическая смола, на- полнитель, отвердитель	3
108	Клей ТФЭ-9 Для скленвання стали, дур- алюминв; креминйорганиче- ских плистивсе	То же	Смола ТФЭ, отверли- тель, наполнитель	-
109	Клей МАТИ К-1 Для скленвания металлов и иеметаллических материалов	Твердая серая масса	Смола ЭД-16, резоль- иая смола К-21, поли- вицилацетат визкомоле- кулярный, квврцевая мукв	1
110	Клей МАТИ К-2 Для скленввиня станочных приспособлений	Темный порошок или пруток	Смола ЭД-16, дициан диамид, кварцевая мука	1 .
111	Клея МАГИ К-2М Назначение — см. 109,	Темиая или серая масса	Смола ЭД-16, ДЭГ-1, анпивиднямид, феноло- фосфоризя смола, квар- цевая мука, цинковая пыль	1
112	Клей МАТИ К-2П Називчение — см. 110.	-	Смола ЭД-16, твокол жидкай или ДЭГ-1, ли- циаиднамид. кварцевая мука, ценковая пыль	1
113	Клей МАТИ К-3 Наэнвчение—см. 109.	Паста	Смола ЭД 16, мален- нозый ангидрид, днэтил- анилин, кварцевая мука	1

		Эпоксий	Эные клеи
114	Клей ЭЛ-19 Для скленвания сталей и сплавов цветных металлов, силикатного стекла, стекло- пластиков, волиамидов	 Смола ЭД-20, поли- змед Л-19, полиэтелен- полизмии	

ДОПОЛНЕНИЕ (по литературным данным [1, 2, 59])

2,94% (полнамид 68), (полнамид 68), (долнамид 68), (долнамид 68), (дуралюмин) стоек. Масло- и бензо- стоек. Компоменты ток-

			1					
			Предел про	чиости, МПа				
Сухой остаток, %		Интервал рабочих температур	при сдвиге	при равномерном отрыве	Примечаине			
горячег	0 016	ерждения						
Не соле	тижq вкэті	От —60 до 120	24,55 (сталь) 12,75 (стекло- пластик)	-	Вязкость не регламенти- руется. Смола и отверди- тель токсичим. Водо- и вла- гостоек. Масло- и бензо- стоек			
-		От —60 до 100	25,5-32,4	72,5—74,6	Стоек к действию элект- ролитов при хромировании и лужении стали и аноди- ровании алюминия. Огра- ниченно водо- и влагостоек			
-		До 300	14,7 ⁹ 2,94 ¹⁶⁶ (сталь Ст3)	-	Водо- и влагостоек			
-		До 360	8,82 ⁷⁰ 8,34 ¹⁰⁰ (дуралюмни)	-	-			
100		От —60 • до 140	-	68,6—78,5 (сталь Ст3)	-			
100		От —60 до 140	29,4	78,5	-			
100		От —60 до 100	37,3-39,2	68,6-88,3	-			
100		От —60 до 100	33,4-35,3	62,7-78,3	-			
100		От —60 до 140	-	62,3	-			
холодно	холодного отверждения							

Не содержит растворителя

От —60 до 70

№ по пор.	Наименованне и марка клея	Внешний вид	Состав	Число постав- ляемых компо- ие игов
115	Клей Д-6 "Для скленвания черных "Для скленвания черных ндветиась, пенопластов и дру- гих неметвлянческих материа- лов	-	Смола ЭД-16, отвер- дитель	2
116	Клей Д-9 Назначение — см. 115	-	Смола ЭД-16, отвер- дитель	2
117	Клей Д-10 Для склеивания черных и цветных металлов, ферритов, керамики, стекла, кожи, де- рева, пластмаес и др.	- =	Смола ЭД-16, поли- вмид Л-19, дибутил- фталат	-
118	Клей ЭПЦ-1 Для скленвання асбоцемента, металлов (сталя) и др.	Жндкость от светло- желтого до коричие- вого цвета	Смола ЭД-20, отвер- дитель, полиэфир МГФ-9	3
119	Клей ЭПЦ-2 Для скленвання асбоцементв в строительных и других кон- струкциях	-	Смола ЭД-16, отвер- детель, ТГМ-3	3
120	Клей К-54/6 Для скленвання стеклопла- стиков на основе поли-фирвых смол, полистирола и полиме- тилметакрилата, и металлов	-	Смолы ЭД-20 и ПН-1, полиэтиленполиамин	3
121	Клей К-134 Назначение — см. 120	-	Смолы ЭД-20 н ЭД-16, полиэфир МГФ-9, кау- чук СКН-26	-
122	Клей К-147 Для изготовления трехслой- ных панелей с влюмникевой общивкой и сердцевиной из пе- нопляста; для склюнания пеностекла с железобетомом	-	Смолы ЭД-20 и ЭД-16, полиэфир МГФ-9, кзу- чук СКН-26-1, полиэти- ленполивмин	3
123	Клей ПЭД-В Для склепвания внинпласта, ПВХ плестиков друг с другом, а также с дуралюмияом, вс- ржавеющей сталью, бегоном, тканими и декоративными материалами	-	Смола ЭД-20, перхлор- виниловая смола, раст- воритель, полнэтилси- полнамин	3
			Клеи на основа	элемент
124	Клей ВК-18 Для склеявання метвллов	-	Гидроксилсодержащее элементорганическое соедивение, модифицированное фенолоформальдегидной смолой	1

_	1	T	1			
			Предел проч	ности, МПа		
	Cyxoñ octatok,	Интервал рабочих температур	при сдвиге	при равномерном отрыве	Примечаине	
	-	До 60—80	5,88-8,82	12,75 -24,55	-	
	-	До 60—80	6,88-8,22	12,75-24,55	Водо- и влагостоек	
	-	До 70—100	23,55	33,4	-	
	-	До 60	11,76	-	Не стоек к действию воды и влаги	
	-	До 33	-	-	-	
	-	Д: 65	9,31		-	
	-		-	7,85	-	
	-	-	- 1	14,7	-	
	-	-	- ' '	- 1	Прочность на уровие ПВХ-властиков	

органических соединений

	-	От —60 до +300 (длнтельно), до 800 (крат- ковременно)	(сталь 30XГСА)	3,0; при неравно- мерном отрыве 2 кН/м	Водо- и влагостоек. Масло- и бензостоек. Тропикостоек. Вибростоек. Длительная прочность при 20 °C без раз- рушения 500 ч
--	---	---	----------------	--	--

No.					_
Me no no nop,	Наименованне н марка клея	Подготовка поверхности перед скленваннем	Метод нанесення клея; число слосв	Pacxoz,	Открытая выдержка, мин *
1	Клей ВК-1	Обезжирить беизином и аце- тоном	Шпателем, кистью; 1	Эпок 250—300	сидные клеи 15—20 ²⁰ затем 60 ⁸⁰
2	Клей БК-1М	То же	- Шпателем; 1	250-350	15-2020
3	Қлей ВҚ-1МС	То же; алюми- иневые сплавы обработать трав- леинем над ТЭС	То же; при за- ливке в шов ТЭС — шприцем	Не рег- ламен- тируется	18015-25
4	Клей ВК-32ЭМ	То же. алюми- иневые сплавы анодировать	Шпателем; 1	250-350	15-2020
5	Эпоксид П и Пр	Очистить и обезжирить	Газопламен- имм напылением или на поверх- ности, нагретые до 100—120°C (П): 1 Натиранием нагретых поверх- ностей (Пр); 1	150—200 (П) 125—150 (Пр)	Без вы- держки
6	Компауид К-115	То же	Кистью или шпателем; 1	200—250	До отлипа
7	Компаунд К-168	>	То же	200—300	То же

^{*} Верхний нидекс — температура, °С.

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ И ХРАНЕНИЕ

	Режим скленван		енвания				
i	темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собиость, условия хранения		Срок хранения, месяцы	Примечания
	горячего	отверз	кдения				
п	150	1 1				6	i –
	или 120 или	3	0,05-0,1	48-7218-20	- '	(смола и отвер- дитель) 12	
ĺ	100	10)			(напол- интель)	
	120	3)	218-20	-	То же	_
П	HJUN		0,05-0,1				
	100	5)				
	120	3	При ТЭС не требу- ется, при склеивании без ТЭС — кон- тактиое	До 2/3 ²⁰	-	>	Сварка по клею в течение 7—10 ч после наиссения, при 18—25 °С. Выдержка после сварки 24 ч
	150	3	0,05-0,2	2420	-	-	_
Ì	135—145	5					
	зате:)	_	Эпоксид П в банках	12	_
	175-185		0.05-0.3		из белой		
	зате	M	1		жести, эпоксид		
	195—205)		Пр — в деревянных ящиках, завернутым в папиросную бумагу;		
	Комн.	24	_	2	В алюми-	12	_
	зате 65—75	5—7	-	'	ииевой, оцинкован- ной, луже- иой таре; ≤ 30 °C		
	Комн.	24)	0,5	То же	6	_
	зате		0,01-0,5				
	65—75	5-7)				

Мо по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленваннем	Метод наиесения клея; число слоев	Расход, г/м ⁹	Открытая выдержка, мян *
8	Компаунд К-201	Очистить и обезжирить	Кистью или шпателем; 1	-	До отлипа
9	Компаунд Қ-293	То же	То же	200—300	То же
10	К лей К -139	> .	Кистью; 1		>
11	К лей К -153	Обработать наждачной бума- гой, обезжирить ацетоном или спиртом	Кистью или шпателем; 1	200—250	3—5
12	Қлей Қ-153 «С»	То же	То же	200—250	Без выдержки
13	Клей ФЛ-4С	3	Кистью, стек- лянной палочкой или поливом; 2		До отлипа, но ≥ 30 (каждый слой)

^{*} Верхний индекс-температура, С,

-				1			
	Режим скл		давлени», МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания
	Комн. зате 65—75	24 м 5—7	} -	-	Валюминне- вой, оцинко- ванной, лу- женой таре; ≤ 30°C	6	_
	Комн. зате 65—75	24 M 5-7	0,1-0,5	0,5	То же	6	-
	140	0,5	0,05-0,1	2	В оцинко- ванной, алюминне- вой, из бе- лой жести таре	3	Выдержка до механнче- ской обработки 24 ч
	18—25 нля 80 нля 100	6	0,1502	1 ^{21±3} .	В оцнико- ванной, алю- минневой, из белой же- сти таре; ≤ 30	6 (компа- унд К-153) 3 (отвер- дитель)	-
	20 3aTe 50 3aTe 75	1	} . 0,2	121-30	< 30 °C	3	Склеенное нз- делне охладить до 30°С под давленнем н выдержать 24 ч на воз- духе
	155—160, затем охла- дить до 50—40	2	0,5—0,6	8	В гермстически закрытой таре; от —5 до 25°C	6 (без от- верди- теля)	При клеесварим у работах намести зализи об помощью об карвил и работах поченой сварком за сколько пространства высколько проходя об полного заполнения меживовного пространства выдержка после и междой порым, после последней 24 ч

_		1			
№ no nop.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед склеиванием	Метод наиесения клея; число слоев	Расход. г/м²	Открытая выдержка, мии *
14	Клеевая паста «Полиметалл»	Очистить, обез- жирить ацето- ном, выдержать 10—15 мин	Лопаточкой или шпателем иа обе поверх- иости; 1 .	-	Без вы- держки
15	Клей КТП-1	Обработать наждачным кам- нем; протереть марлевым там- поном, смочен- ным ацетоном или бензином	Шпателем или стеклянной па- лочкой; I	0,11-0,15	То же
16	К лей У∏-5-147	Обработать наждачным кам- нем; протереть марлевым тампо- ном, смоченным ацетоном или спиртом	Кнстью или шпателем; 1	Толщина клеевого шва 100—300 мкм	3
17	Клей УП-5-149-1	-	-	-	>
18	Клей УП-5-149-2	-	-	-	>
19	Клей УП-5-150	Обработать наждачной шкур- кой, протравить и промыть, обез- жирить	Кнстью нлн шпателем; 1	-	>
20	Клей У П-5-151	То же	То же	-	2
21	К лей УП-5-152	>	>	Наносят слоем 0,2 мм	3
22	Клей УП-5-153	>	>	То же	>
23	Клей УП-5-154	>	2	-	>
24	Клей УП-5-155	>	,	-	,

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

Ī	Реж	ким скле	яння			Срок	
	темпера- тура. °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Условия хранения	хране- ння, ме- сяцы	Примечания
	Комн. зате 60 зате 120	5	0,05-0,1	0,520	В алюми- иневых, свинцовых, полнэтиле- новых тубах	12	- '
The second second	иль 120 нль 150 иль	4	0,01-0,1	1218-25	-	-	-
	20±5 3are 50	7 су- ток	0,05	0,5—118—25	Согласно ТУ на ком- поненты	-	-
	120	6	-	7—1020	То же	-	-
	120	6	-	6-780-90	>	-	_
	3876	24—48 M 7—8	} 0,05	3-418-25	В герметн- чески зак- рытой таре; от —5 до 25°C	-	Полное отверждение 7 суток
	70—80	7-8	0,05	3-418-25	То же	-	_
	18—25 sare 70	3—10 em 7—8	0,05	15—20 ^{18—25} мнн	>	-	Полное отверждение 5—7 суток
	70	7—8	0,05	15-2018-25 мин	>	-	
	18—25 sare 70—80	24—48 M 7—8	} 0,05	3-418-25	В гермети- чески зак- рытой таре; —5+25°C	-	_
	70—80	7-8	0,05	3-418-25	. То же	-	-

_					
Ж по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка воверхиостн перед склеиванием	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мнн *
25	Клей УП-5-181	Обработать иаждачной шкур- кой, протравить и промыть, обез- жири іь	Кистью или шпателем; 1	-	Без вы- держки
26	Қлей УП-5-182	-	Компаунд на- носят на склен- ваемую поверх- ность лнбо зали- вают в формы, подогретые до 60—70°C	-	То же
27	Клей К-300-61	Обработать наждачной шкур- кой, опескостру- ить, обезжирить ацетоном	Кистью или шпателем; 1	250-300	>
28	Клей К-400	То же	То же	150-200	>
29	Клей ЭДС-250	Обезжирить бензином, ацето- иом	>	200-250	>
30	Клей ТКМ-75	Опескоструить, обезжирить бен- зииом, ацетоном	Шпателем; 1	-	>
31	Клей ГИПК-112	-	Кистью; 1	-	,
32	Клей ГИПК-133	Обезжирить ацетоном	Экструзнониым пистолетом; 1	-	,
_				1	1

^{*} Верхний индекс-температура, 'С.

	Per	ким скл	енвания				
	темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	Жизиеспо- собиость, ч *	Условня хранения	Срок храиення, месяцы	Примечания
	120 зате 140	3 M 4	-	1 месяц при 20—22 °C	Хранить до дости- жения клеем вяз- кости 33 с; 0—5°C	4-6	Перед приме- неиием закри- сталлизовав- шуюся клеевук композицию разогреть до 60 °C при постояиюм перемешива- иии, быстро охладить до 20—22 °C
	100±5	15	-	-	Согласно ТУ	-	Смесь переменивают при 70-80°C до однородного состояния
ľ	Коми. зате 60 зате 80	м 10	0,05-0,1	1	В плотио закрытой таре: 15—25°С	6 (Л-20)	-
	15—30 цлн 80	48	} 0,03-0,1	118-20	То же	6 (смолы и Л-20)	-
	200	6	0,05-0,08	1018-25	>	6 (каж- дый ком- понент)	-
	200	3	0,01-0,02	2418-25	-	-	-
	60±2	6	0,05-0,1	4-815-35	В герметически закрытой таре; 5—25°С	6	-
	150 (в термо- шкафу) затем ох- лаждать при 20	0,5—1	-	20 ⁵ суток 10 ^{5—15} суток 6 ^{15—20} суток 3 ^{20—25} суток	В сталь- ных бочках; 5—25°C	-	-

_						
Ne no nop.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесення клея; число слосв	Pacxog, r/m?	Открытая выдержка, мнн *	
33	Клей ГИПК-134	Обезжирить ацетоном	Шпателем; 1	Наносят слоем 0,2 мм	30	
34	Клей ГИПК-135	Очнстнть шли- фовальной шкур- кой, обсзжирить ацетоном	То же	_	Без вы- держки	
				Эпок	сидные клеи	
35	Клей ВК-9	В зависимости от скленваемых материалов	Шпателем; 1	160 (ме- таллы) 250—300 (неме- таллы)	Не требу- ется (допу- стимая ≤ 1 ¹⁸⁻²³)	
36	Клей ВК-16	То же	То же	150-200	Не требу- ется	
37	Клей Л-4	>	>	200-250	5-2020	
38	Клей КЛН-1	Обезжирить беизином и аце- тоном; алюмини- евые сплавы об- работать травле- инем над ТЭС	Шпателем, 1; при залняке в шов ТЭС — шприцем	200—250; при ТЭС ие рег- ламен- тируется	Без вы- держки	
39	Компаунды Э5-1, Э6-1С	Обработать наждачной шкур- кой, обезжирить	Кистью или шпателем; 1	250—300	То же	
40	Клей БОВ-1	-	То же	200-600	,	

^{*} Верхинй индекс-температура, °С.

Режим ск.	пенвания			Срок	
темпе- ратура, время,	давление, МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Условия храиения	хране- иия, месяцы	Примечания
150±3 2 или 170±3 2	0,5	30 суток	В сталь- иых флягах; 10—20 °C	1	_
150 1	_	0,5	10—35 °C	12	-
холодного от	ерждения				
18—30 24 или 60 1	0,01-0,05	2,518-28	0—5 °C	6 (компо- ненты 1—2) 1 (компо-	-
18-23 72)			нент 3)	
илн 60 3	0,05-0,1	118-23	_	-	_
20—25 24	0,01-0,1	45—90 ²⁰ мии	В соответ- ствии с ТУ и ГОСТ на компо- иенты	-	Выдержка после сиятия давления 15 ч
18—25 48 нли 95—105 4	Контакт -иое	20 ²⁰ мин	-	-	Допускает ТЭС по клею или заливку в шов ТЭС. Сварка по клею в течение 1—2 ч после нанесения при 18—25°С
15—30 24	0,05-0,5	30—40 ^{18—20} мин	В герметически закрытой таре; 5—20 °C	6 (каж- дый компо- нент)	_
15—30 10—15 или 80—100 8—12	0,01-0,05	2-320	В закрытой таре, избе- гая попада- иня солиеч- ных лучей; 10—30 °C	12 (лак БОВ-1)	-

_			1			
№ no mop.	Наяменование н марка клея	Подготовка поверхности перед скленваннем	Метод наиесения клея; число слоев	Расход, г/м'	Открытая выдержка. мнн *	
41	Клей УП-5-171	Обработать наждачной шкур- кой, промыть, обезжирить аце- тоном	Кистью или шпателем; 1	-	Без вы- держки	
42	Клей УП-5-172	То же	То же	-	То же	
43	Клей УП-5-173	>	>	-	>	
44	Клей УП-5-177	Обработать шлифовальной шкуркой средней зеринстости	>		>	
45	Клей ЭПО	Обработать иаждачной шкур- кой, обезжирнть, выдержать 3 мнн в НСІ, промыть водой и высу- шить фильтро- вальной бумагой	Стеклянной па- лочкой, шпате- лем; 1	-	>	
46	Клей ГИПК-217А	Обработать шлифовальной шкуркой; обез- жирить бензином	Кистью или шпателем; 1	-	,	
47	Клей ГИПК-232	Стальную по- верхность обра- ботать наждач- ной шкуркой, обезжирнть ме- тилэтилкетоном	Шпателем: 1	-	>	
_						

[•] Верхяяй нядекс-температура, °С.

	Рез темпера- тура. °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собность» ч *	Условия хранення	Срок хране- ния, ме- сяцы	Примечания
	18-25 38TE 70-80		0,05	2-318-25	В закрытой таре, избе- гая попада- ния солнеч- ных лучей: 10—30 °C	_	_
	18—25 зате 80		} 0,05	15—2018—25 мин	То же	-	-
	18—25 зате 80		} 0,05	15—20 ^{18—25} мнн	,	-	-
	20±2 зате 60	24—72 M 5—7	0,05	5—6 (в пресной и морской воде) 4—5 ^{20±2} (на воздухе)	В закрытых помеще- ннях; 20—25 °C	12	_
	15—30	96	0,050,1	20—40 мни	В металли- ческих тубах; ≪ 25°C	12	_
	20	1	0,05-0,1	1,5	В герметически закрытой таре: 10—35°C	12	Необходимая прочность до- стигается при 25±5°С через 24 ч, при 70°С через 2 ч
-	100	0,6	0,1	1,520	В плотно закрытой таре; 10—35 °C	3	Температура изложницы 100—200°C

№ по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод напесения клея; число слоев	Расход. г/м²	Открытая выдержка, мин *
			Ka	еи на осн	ове кремний
48	Клей ВК-2	Обезжирить, обработать ме- таллической стружкой, обез- жирить	Кистью, шпа- телем, пульвери- затором; 2	150-200	60 ¹⁵ —30 (1 слой) 30 ⁵⁰ —60 (2 слой)
49	Клей ВК-8	То же	Шпателем; 2	200300	60 (1 слой) 18 (2 слой)
50	Клей ВК-15	-	Шпателем; 1	200-250	6018-25
51	Клей ВКТ-2	Очистить, обез- жирить	Кистью или путем отпечатка с прокладочного листа; 1	200—300	5-1015-30
52	Клей ВКТ-3	То же	То же	200—300	5-1515-30
53	Клей ВТ-200	Обезжирить стекляниую по- верхность дивти- ловым эфиром, хромовой смесью, металличе- скую — ацегоном, бенаниом, а затем обработать три- хлорятиленом	Кистью; 1	200—250	Без вы- держки
54	Клей ВТ-25-200	Обезжирить, обработать шкур- кой или опеско- струить, обезжи- рить	Кистью или шпателем; 1	-	То же
55	Клей ФФК	Опескострунть или обработать шкуркой, обез- жирить	То же	150	30 ¹⁵ -30 3876M 30 ⁵⁰

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

гемпера- тура. °С	время. ч	цавление, МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Услоаня хранення	Срок хранения, месяцы	Примечания
органичес	жих сл	10.1				
250—270	3	0,8—1,5	-	В гермети- чески зак- рытой таре	6	_
195—205	3	0,8	-	В закры- той таре	6	Относитель- ная влажность воздуха при склеивании ≪70%
150	2	0,1-0,3	-	18—25 °C	6	_
Комн.	5—10	0,05—0,1	-	В герметн- чески зак- рытой таре; 5—25 °C	6	-
>	5-10	0,05—0,1	0,75—118—20	Храненню не подле- жит	-	Выдержка до механиче- ской обра- ботки 72 ч
15—30 иля 150	3	} 0,01	0,8—118—20	В плотно закрытой таре; 15—25 °C	6 (каждый компо- иент)	_
Коми. зате 80	48 M 4	} 0,05-0,1	1	То же	6 (Л-20)	_
100	4	0,1-0,15	418-20	В плотио закрытой таре; ≤ 25°C	6 (каждый компо- нент)	_

Режим скленвания

№ no nop.	Нанменованне и марка клея	Подготовка поверхностн перед склеиванием	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *
56	Материалы органоснли- катиые	-	Краскораспы- лнтелем; 1	_	60 ¹⁸ -20 3a TeM 60 ⁵⁰ -60

			Клеи на основ	ве акрило	вои кислоты
57	Клей «Циак- рии А»	Обработать иаждачной шкур- кой, обезжирить ацетоном	Непосредст- венно из поли- этиленового фла- коиа; 1	100	Без вы- держки
58	Клей «Циак- рии Б»	То же	То же	100	То же
59	Клей «Циак- рин ПП»	>	>	_	>
60	Клей «Циак- рии ЭБА»	>	*	-	,
61	Клей «Циак- рин ЭД»	,	*	-	>
62	.Клей «Циак- рни ЭО»	,	>	-	>
63	Клей «Циак- рин ЭП»	,	>	-	>
64	Клей «Циак- рин ЭПЗ»	>	>	-	>
65	Клей «Циак- рии ЭПЗ-2»	>	>	_	2

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

	Pe	жим скл	сивания						
	темпера- тура. С	время,	давление, МПа	Жизиеспо- собиость, ч *	Условия хранения	Срок храисния, месяцы	Примечания		
	_	_	_	_	В гермети- чески зак- рытых баи- ках из бе- лой жести, оцинковаи- ной стали или алюми- ниевых; 0—20 °C	12	_		
	и ее проц	1380днь	4x						
	Коми.	0,5	0,01-0,03	-	В полиэти- леновой таре; € 7°C	12	-		
	>	0,5	0,01-0,03	-	То же	12	_		
ı	>	0,5	0,01-0,03	-	>	12			
ľ	>	0,5	0,01-0,03	-	>	12			
	>	0,5	0,01-0,03	-	В полиэти- леновой таре; ≤ 5 °C	12	_		
	20-30	24	0,01-0,03	От 10—12 с	То же	12	Выдержка		
	60	затем 1—3	0,5	до 1—5 мин при 18—20°C			до механиче- ской обработки 48 ч. Следы влаги на склеи- ваемых поверх- ностях способ- ствуют поли- меризации клея		
	Комн.	0,5	0,01-0,03	_	>	12			
	>	0,5	0,01-0,03	-	>	12	-		
	>	0,5	0,01-0,03	-	В полиэти- леновой таре; € 7°C	12	-		

Ме по пор.	Наименование н марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод навесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *
66	Клей «Бута- крил техни- ческий»	Обезжирить	-	-	Без вы- держки
67	Қлей ВАҚ	Удалить ока- лину, обезжирить	Кистью или шпателем; 1	500	То же
68	Клей ПУ-2	Очистить и обезжирить			лолиэфирое, 10—20 ^{18—30} затем закрытая выдержка 5—20 ^{18—30}
69	Клей КИП-Д	Удалить жир- ные пятиа	То же	300-500	Без вы- держки

^{*} Верхинй индекс-температура, °С.

Режим скленвания			Жизнеспо-		Срок		
темпера- тура, °С	время,	давление, МПа	собность,	Условия хранения	хрансиня, месяцы	Примечания	
18—20	1,25	-	-	В пласт- массовых мешках, жидкость в полиэти- леновых бутылях, предохра- ияя от пря- мых солиеч- ных лучей: ≤ 15°C	12	_	
от —5 до 35	-	-	-	В герметически закрытой поли- этиленовой или метал- лической таре	6	Клей отверж- дается за 1—3 ч	
20—30 3are 55—65 3are 75—85	30—48 м 16	в и полиурет	325	В закрытой таре; 22°C	6 (24 K)	Выдержка до механической обработки 24 ч. для фто- ропластов 10 суток. От- носительная влажность воолуха при скленвании 778%, вы- держку под давлением кри- вомих без подогрева, увелячить из 50%	
От —10 до 35	2-10	Контактное	-	В герметической поли- этиленовой или метал- лической таре	6	_	

No no nop.	Наямелование и марка клея	Подготовка новерхности веред скленванием	Метод нанесення клея; число слоев	Packog, r/m?	Открытая выдержка, мнн *	
70	Клей ГИПК-131	-	Кистью или шпателем; 1	Наносят слоем 0,2 мм	10	
71	Клей ГИПК-311	-	Механическим шприцем	-	3—5	
72	Клей ВК-5	В зависимости от скленваемых материалов	Кистью; 1	100—150	30-4018-25	
-			Клеи на осно	ae wodudo	ununneasusty	
73	Клей БФ-2	Обработать наждачной шкур- кой, обезжирить ацетоном, этил- ацетатом	Кистью, пуль- веризатором; 1—3			
74	Клей БФ-4	То же	То же	150-200	То же	
75	Клей ВК-3	Обработать струей песка	Кистью; 2; пленку прика- тать роликом	150—200 (клей) 80—100 (пленка)	30 ¹⁵⁻²⁰ (1 слой) 30 ¹⁵⁻²⁰ затем 90—95 ⁶⁰⁻⁶⁵ (2 слой)	
76	Клей ВК-4	Очистить, обез- жирить	Кнетью; 2	200-250	30 ¹⁵ —80 (1 слой) 90—95 ⁶⁰ —65 (2 слой)	

[•] Верхний индекс-температура, °С.

Режим скленвания					,	
темпера- тура, °С	время,	давление, МПа	Жизнеспо- собиость, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания
120±5 (в тер- мо- шкафу)	30—40	-	24	В герметически закрытых по- лиэтилено- вых канистрах; 0—25°C	3 (каж- дый компо- нент)	_
100	-	-	24	В гермети- чески зак- рытой таре	4	_
18—25	24	0,3	522	В соответ- ствин с ГОСТ и ТУ на компоненты	-	Выдержка после снятня давления 48 ч. Клей сохраняет указанную жизнеспособность при относительной влажности воздуха 40—75%
фенолофо	рмаль	дегидных см	ол			
140—150	1	0,5-0,6	-	В герме- тически зак- рытой таре;	6	_
140-150	1	0,5-0,6	_	То же	6	-
135—145 145—155 145—170	1 2	0,5—1,0	618-20	Компо- ненты в герметн- чески зак- рытой таре; пленку при 5—23 °C в пеналах	6 (продукт № 4) 3 (лак ИФ)	Выдержка до механиче- ской обра- ботки 10—15 ч. Относительная влажиость воздуха при скленвании \$75%
195—205	2	1—2	2425-20	-	6 (каж- дый компо- нент)	Относительная влажность воздуха при скленвании ≤ 75 %

_									
№ по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	ости Метод нанесеняя клея; чясло слоев		Открытая выдержка, мин *				
77	Клей ВК-13	Обработать наждачной шкур- кой, обезжирить	Кистью, шпа- телем; 2; пленку прикатать роли- ком	200—250 (клей) 100—120 (плеика)	30 ¹⁵ -30 (1 слой) 30 ¹⁵ -30 затем 30-40 ⁶⁰ -65 (2 слой)				
78	Қлей ВҚ-13М	-	Кистью, шпа- телем, пульвери- затором; 2; пленку прикатать роли- ком	150—200 (клей) 80—100 (плеика)	30 ¹⁵ —30 (1 слой) 30—40 ⁶⁰ —65 (2 слой)				
79	Клей ВК-32-200	Обработать наждачной шкур-кой, обезжирить	Кистью; 2; пленку прика- тать роликом	150-300	30 ¹⁵ -80 (1 слой) 30 ¹⁵ -80 затем 90-95 ⁶⁰ -65 (2 слой)				
80	Клей ВС-10Т	То же	Кистью; 1—2	150—200	10—15 ²⁰ (1 слой) до полного высыхания (2 слой)				
81	Клей ВС-350	Обработать наждачиой шкур-кой, обезжирить беизниом или ацетоном	Кистью; 2	150—200	60 ^{15—30} (каждый слой)				
82	Клей БФР-2	Обработать наждачной бума- гой, обезжирить	Поливом, кистью; 2	300—400	До отлипа иа воздухе, эатем 15 ⁵⁵ —60 (каждый слой)				

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

Pex	ким скл	винавия				
темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	Жизиеспо- собность, ч *	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
180—200	2	0,6-1,0	2425-30	-	4 (пленка)	Относительна
135—145		0,6-1,0			,	воздуха при скленвании ≤75%
180-200	2	0,6-0,8				4.0%
150-160	2 нли	0,4-0,8	2418-20	-	6 (компо-	То же
135-145	4	0,4-0,8			ненты)	
150—160	зате 2	0.4-0,6			(пленка)	
170—180 затем охла- дить до 40—80	1	0,6—2,0	24	Компо- ненты прн	6 (продукт № 3) 3 (лак ИФ)	_
180	1-2	0,08-0,5	_	В плотно закрытой таре, не до- пуская попадання влаги	6	_
195—205	2	0,06-0,2	-	В герметн- чески зак- рытой таре	6	_
180	2	1—1,6	-	В стеклян- ной или оцинкован- ной таре; ≤ 25 °C	6	После нанестиня второго слоя цикл открытой вы держки повтрить, затем температуру за 10—15 ме поднять до 85—90 °С и выдержат 50—60 мин

-					
№ по пор.	Нанменование и марка клея	Подготовка поверхности перед склеиваннем	Метод нанесения клея; число слоев	Рвсход, г/м²	Открытая выдержка, мнн *
83	Клей БФР-4	Обработать иаждачиой бу- магой, обезжи- рить	Поливом, кистью; 2	300—400	До отлипа из воздухе, затем 15 ^{65—60} (каждый слой)
84	Клей Ф-9	Обработать наждачной бума- гой, обезжирить	Поливом; 2	-	30—40 до отлипа (каждый слой)
85	Лак Ф-10 (клеевой)	Обработать шлифовальной шкуркой, обез- жирить ацетоном, этилацетатом, спиртом	Кистью, стек- лянной палочкой, поливом; 2	-	До отлипа (каждый слой)
86	Клей ТКФ-4	Опескострунть, обезжирить бен- зином, ацетоном	Шпателем, па- лочкой; 1	-	20—30
87	Клей БФТ-52	Обработать шлифовальной шкуркой, обезжирить метил- этилиетоиом, этилацетатом, декапировать, промыть	Кистью, стек- лянной палочкой; 1	-	60 ¹⁸ -23 327EM 15 ⁶⁶ -7 ⁵
88	Клей ВК-32-2		Кистью	200-300	До отлипа
89	Клей ФРАМ-30	-	Кистью; 2—3	-	30 ⁵⁰⁻⁶⁰ (1 и 2 слой) до отлипа (3 слой)

^{*} Верхний нидекс-температура, °С.

-							
	Pe:	жим скл	пиказня				
	темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собность,	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
	180	2	1,5—2,0	_	В оцинко- ванных или алюминие- вых герме- тически закрытых бочках	6	После нанесения второго слоя цикл открытой выдержки повторить, затем температуру за 10—15 мин поднять до 85—90 °С и выдержать 50—60 мин
	140—150 затем охла- дить до 50	2	0,5	-	В стеклян- ных буты- лях, оцин- кованных бидонах	6—8	-
	155—160 затем охла- днть до 40—50	2	0,5—0,6	-	В закрытом складском помещення; от —5 до 25 °C	6	-
	100	6	0,010,02	218-25	В плотно закрытой таре; ≤ 25°C	3 (смола ТКФ-4)	_
	175—185	0,33	0,5—1	-	В герметн- чески зак- рытых оцникован- ных или алюминие- вых бочках; 10—30 °C	6	-
	20—25	-	Прикатка ролнком	-	-	-	_
	180±5	2	0,8-1	16-24	-	6	_
-							

Мь Наименование поред метод напессания расход, открытая выдоржко-ти перед клест перед клест клест учесло слоез г/м² выдоржка, меня в	
--	--

Клеи на основе поли

90	Клей ПБИ-1К	Металлы обез- жирить бензином и ацетоиом, стек- лошластики обра- ботать дробью или песком	Шпателем; 2	600—800 (закрытые сое- динения) 1500 (соты с обшив- кой)	20 ²⁰ (1 слой) 20 ²⁰ затем 30 ¹⁰⁰ затем 60 ¹⁷⁰ (2 слой)
91	Клей СП-6К	То же	Шпателем; 1	200 (закры- тые сое- динения) 500—800 (соты с обшив- кой)	30 ¹⁸⁻²⁵ 3атем 90 ⁸⁰⁻⁶⁵ (закрытые соединення) 100-120 ¹⁸⁻²⁵ (соты)

					Разкы
92	Клей МПФ-1	Обезжирить	Кистью; 2	150-200	30 ¹⁵ -30 3876M 15 ⁵⁰ -60
93	Клеевая пленка МПФ-1	Обезжирить ацетоном	-	150-200	30 ¹⁵ -50 3aTeM 15 ⁵⁰ -60 3aTeM 15 ⁸⁰ -60

^{*} Верхний яидекс — температура, °С.

Pex	ким скл	нвання				
темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
ароматич	еских	смол				
320	1	10—15 (закрытые соединения) 0,06—0,08 (соты)	30 ¹⁵ —20 су- ток	-	-	_
300 или 350	2	0,1-0,3 (закрытые соединения) 0,06-0,08 (соты)	30 ¹⁵⁻²⁰ cy-	-	-	-
клец				1.	1	
155—165	1	0,1—0,5	<u>-</u>	В герметически закрытых бидонах из луженого железа, дуралюмина, белой жести: 10—30 °C	6	_
150	1	0,15-0,25	-	В сухом складском помещении, горизои- тально под- вешенной	-	-

Me no nop.	Наименование и марка клеп	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод намесении клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытан выдержка, мин *	
94	Клей ПФЭ2/10	Опескоструить, обезжирить бен- зииом	Кистью, пуль- веризатором, по- ливом; 1	-	До отлипа	
95	Клей ГИПК-132	-	Стекляиной па- лочкой; 1	-	1—1,5	
96	Клей ГИПК-212	-	Кистью, дере- вянной палочкой; 1	-	5—15 до «сухого отлипа»	
97	Клей ГИПК-215	-	-	-	Без вы- держки	
98	Клей ГИПК-219	Очистить, вы- сушить, обезжи- рить	Кистью, шпа- телем; 1	-	2-7	

[•] Верхиий нидекс-температура, °С.

_							
	Pex	ким скле	книсез	Жязнеспо-	Условия	Срок	
	темпера- тура, °С	время, ч	давление, МПа	собность,	хранения	хранения, месяцы	Примечания
	150—160	1 0,5—1,5	0,2—0,5 ватем 0,15—0,2	3 ^{15—20} су-	10—30°C	6	_
	25	-	-	-	В герметически закрытой таре; алюминиевой или из белой жести; от —5 до 25 °C	3	_
	Коми.	_	-	0,523	В пласт- массовой, алюминие- вой, оцпи- кованной таре; от —10 до 35 °C	6	_
	1025	-	_	3	В плотно закрытой алюминие- вой или из белой жести таре; от —10 до 30 °C	3	Относительная влажиость воздуха при скленванни 60±20%
	18—28	_	При- катка катком массой 5 кг	2	В герметически закрытых стальных флягах в сухнх складских помещечиях; 5—35°С	2	-

Me no nop.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод наиесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мии *
99	Клей ИПК-42	-	Кистью или шпателем; 1	-	2-3
100	Клей битум- ный	-	Кистью; 1	_	15—30
101	Клей ГИПК-21-12	Обезжирить	Кистью; 1	-	До отлипа
102	Клей ГИПК-241	То же	Кистью; 2	-	60 (1 слой) 240 (2 слой)
103	Клей ЛК-1	Очистить от пыли, промыть бензином	Кистью; 4	700—1000	Без вы- держки
104	Клей АМК	-	Кнетью; 2	180—200	120 ^{15-\$5} (1 слой) 360—480 ⁷⁰ - ¹⁰⁰ (2 слой)

^{*} Верхний индекс-температура, °С,

P	жим скл	енвания			_	j
темпера- тура, °С	время,	давление, МПа	Жизнеспо- собность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечан
-	-	Прикатка стальным катком массой 5 кг	-	В гермети- чески зак- рытой таре; 5—35°C	3	После пр катки выд жать 1 при 70 °C
Коми.	-	Прикатка роликом	-	В оцинко- ваниых бочках, предохра- ияя от дей- ствия сол- иечных лу- чей и влаги	6	После прі катки выд жать 4 ч і 18—20°0
-	10 с	0,5	-	В гермети- чески зак- рытых фля- гах	-	-
120	-	-	1,520	В плотно закрытой таре: 5—35°C	3	7
20	2—3 суток	0,005	-	В метал- лических банках ветапли- ваемом помещении; ≪ 30 °C	6	-
Комн.	-	-	-	В гермети- чески зак- рытых жестяных банках	6	-

|--|

Эпоксидные клеи

105	Клей ВК-28		1 1	- 1	Без
106	Клей Д-2	-	_	_	выдержки То же
107	Клей Т-111			-	30
108	Клей ТФЭ-9		1	50	20-30
109	Клей МАТИ К-1	Обработать	Шпвтелем	50-500	
	101011 11111111111111111111111111111111	шкуркой.	HS HSCDETVIO		
		обезжирить	ло 80—100°C		
		оосолирить	поверхность *: 1		
110-	Клей МАТИ К-2	Обработать	Нанести поро-	400-500	Bea
110-	When therette for	шлифовальной	шок на нагретую	400-000	выдержки
		пікуркой,	ло 100-120 °С		выдержки
		обезжирить	HOBEDXHOCTS.		
		ооезжирить			
		1	или натереть		
111	Клей МАТИ К-2М	T	ее прутком; 1	400-500	m
112	KARR MAIN K-2M	То же	Шпвтелем **; 1		То же
112	Клей МАТИ К-2П	>	Шпателем	400-500	>
			на нвгретые		
			до 50-60°C		
			детали ***; 1		
113	Клей МАТИ К-3	>	Шпателем; 1	400-500	>

Эпоксидные клеи

114	Клей ЭЛ-19	-	Шпагелем; 1	-	Без выдержки
115 116 117	Клей Д-6 Клей Д-9 Клей Д-10	Ξ	1 1 -	200-250 200-250 160	- 15-35 65-75
118 119 120 121	Клей ЭПЦ-1 Клей ЭПЦ-2 Клей К-54/6 Клей К-134	. Ξ	1 1-2 - 1-2	200-300 200-300 - 200-300	- - -
122 123	Клей К-147 Клей ПЭД-В	=	1-2 1-2	150-200	20

Клеи на основе элемент

124	Kaen BK-18	-	Шіпателем, кистью, окунанием	-	-	
		1	i		1	

Клей перед нанесением разогреть до 80 °С.
 Клей перед нанесением разогреть до 100-120 °С.
 Клей перед нанесением разогреть.

ДОПОЛНЕНИЕ (по литературным данным [1, 2, 59])-

I			1	
F	ежим скленван	ня	W	
температура. °С	время, ч	давление, МПа	Жизнеспо- собность, ч	Условия и срок хранення, месяцы
горячего отве	грждения			
150 200	1 2	0,03-0,05	- 1	-
120 300	3	0,05-0,2 0,1	43	=
200 150-160	3 2 6	0,04-0,2	43	— В закрытой таре; ≥ 2
	-			D Suspicion Tape, 35 2
160	3-4	-	-	В закрытой таре; > 2
160 160	3-4 3-4	- =	=	В закрытой-таре; ≥ 2 В закрытой-таре; 2
120	4	_	_	В закрытой таре; 8—12
холодного от	верждения			
25±10)	i	
25±10 HJ	45	0,02-0,2	4-520	
70—80 aam	6	(", 4,5		_
100-120	4	}	i	
15-35 15-35	24 24	0,01-0,3	45-90 45-90	=
48 6	0,03		-	-
20 20	24 24—72	0,01-0,5 0,01-0,3	2 0,5	-
20 20	24 48	0,01-0,5 0,01-0,3	1 2	
20	48	0.01-0.3	25-30	
24-48	0,2-0,3	1,5→2	- 1	-
органических	соединений			
90±10	3	0,03-2	- 1	-
1				

_				Термо
№ πο πορ,	Марка	Связующее *	. Растворнтель **	температура, °С
125	K-8	Лак 9П-96 (16 масс. ч.)	Этилцеллозольв	120±5 илн 170±5 илн 190±5
126	K-12a	Компаунд K-139 (17,9 масс. ч.) ⁴ *	>	70±5
127	K-135	Лак ЛК-113 или АК-183Ф (13,7 масс. ч.)	Циклогексанон	70±5
128	K-16	Лак ЛК-546 (20,5 масс. ч.)	*	150±5
129	K-17	Лак ПЭ-933 (21 масс. ч.)	Этилцеллозольв	160±5
130	тпққ-з	Клей БФ-4 (40 масс. ч.)	Этанол	60±5
131	ЭНҚС-2	Смолы ЭД-20 (50 масс. ч.) и ЭА (3,6 масс. ч.) ¹⁸	-	80±10 или 80±10 иза 110±10

Наполнителем во всех приведенных ренептурах, кроме 131, служит серебряный поро деглоритель добавляется в количестве, необходимом для получения рабочей вазко зу жизнеспособность клеев достаточно высока. Куранить в стеклиных банках с пригор зу жизнеспособность клеев достаточно высока. телем.

4 Отвердитель — полнятиленполивани (2,7 масс. ч.).

5 Наполнителем служит посеребреный порошок никеля (100 масс. ч.), отвердителем — по

КОНТАКТОЛЫ. СОСТАВ, СВОЙСТВА, СРОКИ ХРАНЕНИЯ [48]

_	обработка				
	время, ч	Интервал рабочих температур, °C	Удельное объемное электросо- противление, Ом-м	Контактирующие поверхности	Срок хранення 34 при 25±10 °С
	3	От —60 до 125	3,5 · 10 -6	Серебряные, платино- вые, медные, палладне- вые	6 месяцев
	1				
	1	От —60 до 85	1,5 • 10 -5	То же	24 ч
	7	От —60 до 100	5 · 10 ⁻⁶	То же + поверхности, покрытые припоем ПСР-ОС-3-58 или ПОС-61	30 суток
	4-6	От —60 до 100	4 · 10 ⁻⁶	Серебряные и поверх- иости, покрытые припоем ПСР-ОС-3-58, ПОС-61 и аквадагом	30 суток
	4	От —60 до 155	5 - 10-6	Серебряные, платино- вые, палладиевые	6 месяцев
	7	От —60 до 80	1,7 · 10 -4	Диэлектрические и ме- таллические	10 суток
	12 2 тем 43 мин	От —60 до 100	1,0 - 10-4	То же	1,5—2,0 ч

mox (100 масс. ч.). сти раствора. Отворждение производится при вевысоких температурах, тыми крышками. Банки с контактолом хранит в эксикатора над соответствующим раствори-

КЛЕИ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Для склеявания древесины, различных пластических масс, тканей, кожи, а также спликатного стекла, керамики, фарфора и других неметаллических материалов успешно могут быть использованы эпоксидные (кроме древесны) и полиуретановые клеи холодного и горячего отверждения [2, 29].

Для скленвання древесины и древесных материалов лучшими клеями являюгся фенолоформальдегидные, резорциновые, карбамидиме композиции, а также клен на основе поливниллацетата, казенновый и некоторые другие клен [29, 31—32].

Наиболее высокую прочность и водостойкость при склеивании древесных материалов обеспечивают фенолоформальдегидиме клеи, хотя в случае применения для их отверждения кислых катализаторов, не исключена опасность тыролиза древесным пои старении. Резорциновые клеи лишены этого недостатка.

Очень широко используются для древесины карбамидные клеп, однако клесвые соединения на их основе менее водо- и атмосферостойки, чем соединения, выполненные с применением фенольных клеев. Содержащие меламин композиции обладают повышенной водостойкостью [31].

Как термореактивные, так и термопластичные пластические массы в большинстве случаев хорошо скленваются клеями на основе поливнивлацетата в его сополимеров, образуя клеямые соединения с удовлетворительной прочностью и достаточно хорошей стабильностью при старении. Термостойкость таких соединений не повышает, как правяло, 60—80 °С.

Хорошне результаты дает применение для неответственных случаев клея 88H [1, 34].

Лучшнии клеями для скленвания бумаги и картона являются поливинилацетатные, природиые, например декстриновые, клеи и силикатные составы [1].

КЛЕИ И СКЛЕИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Силикатное строительные керамика, материалы фарфор							191, 195, 196	133, 134, 171, 191
Орг-						151, 153, 154, 191	191	161
Стеклотек- столит, стеклопла- стик					147, 151	151	151	147, 151,
Пластмассы				141, 154, 156, 157, 181, 205	175	153, 154	145, 175	155, 176
Ткань, кожа			173, 194, 195, 196, 198, 212	174	198	151	196	121
Вумага. Картон		133, 210,	209, 212, 213	145, 182	147	151, 191	135, 172, 210, 215	133, 134
Древесиме	148, 156, 163, 170, 196, 212	179, 209, 210	179, 195, 209, 211, 212, 213	138, 140, 147, 155, 156, 157, 175	147, 151	151	191, 195, 196	133, 134
Материал	Древесные мате-	Бумага, картон	Ткань, кожа	Пластмассы	Стеклотекстолит, стеклопластик	Оргстекло	Силикатное стекло, керамика, фарфор	Минеральные строительные ма- териалы

Ме Наименование, по					Состав	МЫХ КОМПО-	Токсич-	
---	--	--	--	--	--------	---------------	---------	--

Клеи на основе поливинилацетата

	2					
132	Имеет универсаль- име свойства и при- меняется в мебельной	TY 1-90-68	Непрозрачиая белья жидкость	Смесь пластн- фицированной ПВА дисперсии, полизкриламида,	1	Не токс.
133	промышлениости Клей С-135 В полиграфической промышлениости. Как плеикообразующее в производстве	TY 6-10-1079-70	Вязкая белая жидкость	витисептика Сополимер аниил- ацетата с дибу- тилмалеатом	1	> >
134	эмульсконных красок Клей С-230 Для скленвания из- делий из бумаги и картояа. Как связка	TY 11-158-67	То же	То же	1	> >
135	для креплевня нетка- иых материалов Клей СК-і Для скленавния изделий из бумаги и картона; для при- кленавния бумаги к	ту 38-2-30-68	Вязкая бесцаетиая жидкость	10% аодиый раствор ПВС	ı	> >
136	жести, стеклу, дереву Клей ГИПК-94 Для склеивания бумаги	TY 6-05-251 08—72	Вязкая жидкость цвета слоиовой кости	Сополимериая дисперсия С-135, модифицирован- ная синергичес- кой смесью фе- иолоформальде- гидиой и эпо- ксидиой смол и	2	Токс.
137	Клей ГИПК-95 Назначение—см. 136	TY 6-05-251-16—72	Вязкая бледио- розовая жидкость	органического растаорителя Сополимериая дисперсия С-135, резорциноформ вльдегидиая смола. отвердитель, бутадиеннтрильный каучук. пластифи-	1	Не токс.
138	Клей ГИПК-141 Для прикленаания ПВХ пленки к ДСП и ДВП. В дерево- обрабатывающей, ме- бельной промышлен- кости. а быту	TY 6-05-251-13-72	Белая жидкость	тук, пластифи катор Сополимерная пластифициро- ванизя диспер- сия вяинлаце- тата с дибутил- малеатом	1	> >
139	ности, а быту Клей ГИПК-91 Для прикленвания ПВХ плаетни к бу- маге	BTY 901-70	Вязкая белая масса	Сополимеряая дисперсия аниил- ацетата с ди- бутялмалеатом а аодной среде	1	> >

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

	ости *	едел прочи	Пр	Интер-				Сухой	
Примечания	при от- сланванни, кН/м	при равно- мерном отрыве, МПа	при сдвиге, МПа	рабо-	Масло- н бен- зостой- кость	Водо- и влаго- стойкость	Условная вязкость, с*	остаток или концен- трация,	
						ых	производн	и его 1	
Не морозо- стоек	-	-	-	-	-	Не стоек	15-40 (кружка ВМС)	45	
-	-	-	-	-	-	-	≥ 10 (кружка ВМС)	50-55	
Не морозо- стоек	-	-	-	-	-	-	-	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	От —49 до 40	-	Влаго- стоек	12—17 (кружка ВМС)	35-40	
-	-	-	-	От —50 до 50	-	Стоек	40-60 (воронка НИИЛК)	40 ·	
882 через 1 ивания 7 через 6 ч ! через 30 суто	после ска		-	-	-	Ограин- ченно стоек	25-35 Па•с (вискозн- метр «Реотест»)	5560	
Морозостой кость —30 °С Температура плавл. 60—80 °	-	-	-	-	-	-	100 ²⁰ (B3-4)	≥ 50	

_							
Ма по пор.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Виешчий анд	Состав	Чнело поста- вляе- мых компо- неитоа	Токсич- ность	
140	Клей ГИПК-213 Для скленавиня ли- стового ПВХ с ДВП марки ВП-000 посред- ством диэлектриче- ской сварки	TY 6-05-1578—72	Вязкая коричиеаая жидкость	Сополимер ан- иилвцетата и аинилхлорида	1	Не токс. прн комн, темпера- туре	
141	Клей ГИПК-61 Для склемвания пенополнетирольных плит при наготоадении моделей в латейном производстве	TV 8-05-1710-74	Коричнеавя жидкость	Спиртоацето- новый раствор ПВА, модифи- царованный фе- нолоформальде- гидной смолой с лобавкой при- родной смолы	1	Не токс.	
142	Клей ГИПК-143 Для скленвания мятках элементов мебели	TY 6-05-251-25-73	Каучуко- подобный продукт от светло-жел- того до темпо-корич- иевого цаета	Сополнмер эти- леиз с анинл- ацетатом, кани- фоль, 4 кумаро- нопиденовая смола, масло аазелиновое	1	> >	
143	Клей ГИПК-145 Для прикленвания бумажно-слонстого пластика к ДСП	TУ 6-05-251-36—74	Велая жидкость	На основе ПВА дисперени	1	> >	
144	Клей ГИПК-218 Для склеивания пластифицированной ПВХ пленки с ДВП марки ВП-600 посред- ством днэлектричес- кой сарки	TV 6-05-251-3174	Вязкая саетло- желтая жидкость	Водиме дис- персин сополи- мера авинилло- рида и аннил- ацетата	1	> >	
145	Клей ГИПК-331 Для прикленвания полистярольных крючков. Можно применять для склен- вания бумаги, слояс- того картона	TY 6-05-251-75	Масса молочного цвета	Смесь ПВА и ТіО ₂ а этил- ацетате	1	> >	
146	Клей ГИПК-211 Для изготовления специальных ткаме- вых заплат, исполь- зуемых в быту для почняки изделий из шерстяных и шелко- аых ткамей	TV 6-05-251-04-72	Вязкая желтоватая жедкость	На основе со- полимера анинд- вцетата и эти- лена	1	> >	
1							

^{*} Всрхний индекс-температура, °С.

_									
	Сухой остаток или концеи- трация, %	Условивя вязкость, с	Водо- н влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	Интер- вал рабо- чих темпе- ратур, °C	при сданге, МПа	при рввно- мерном отрыве, МПа	1	Примечания
	30	100-120 (B3-1)	Стоек	-	До 80 (24 ч)	 a) на с б) посл 	образцах до не старения е по съя:	яву по свари стврения ≥ в течение 2 внению со	ке: \$5 МПа; 4 ч прв 80±2°C значением до
	40-50	30 ²⁵ (B3-1)	-	Стоек	-	-	0,04	-	Плотность 0,9—0,93 г/см ³
	-	19-30 Па•с при 150 °С	Стоек	-	От — 40 цо 70	-	-	1,47	Морозостой- кость не ни- же — 40 °C. Термостабиль- ность при 150—170 °C 8 ч. Температура размятчения 75—85 °C.
	50	60—70 (кружка ВМС)	>	-	-	7	При исрвано- мерном отркае через 24 ч 5,7- 7,0 кН/м	-	-
	40	4 Па•с (вискози- метр Брук- фильда)	-	-1	-	-	-	4 Н/обра- зец по сварке на обрвз- цах до стврения	Плотность 1,2 г/см ³
	25-35	14—24 (кружка ВМС)	-	-	-	-	0,6	-	-
	42	800-850 (B3-1)	CTOEK 1 % mpa 25 °C	-	До 50 (24 ч) до —30 (1 ч)	-	-	>1 (ткань)	Стоек к мыльному раствору 30 мин при 40°C

№ no nop.	Напменование, марка в назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Чнсло поста- вляе- мых компо- нентов	Токсяч-
				Клеи на	основе	феноло
147	Клей ВИАМ-БЗ Для скленвання древесных материа- лов и пеноплестов между собой, с ме- таллами и стекло- тексголитом (обя- зательно наносить поделой)	Инструкция ВИАМ № 45-60	Прозрачная жндкость	Смолв ВНАМ-Б, ацетон, этанол, контакт, керосиновый	2	Токс.
148	ноделом) Клей ФР-12 (мврки А н Б) Для скленвання древесниы и других матерналов	MPTY 6-05-1202-69	Корнчиевая жидкость	Продукт коя- ленсации резор- цина, формаль- дегида и этилен- гликоля в при- сутствии этвиола и инелочи	1	>
.149	Клей НИИФ С-35 Для скленвання фанеры с повышен- ной водостойкостью, ДСП	ТУ 335-53	Прозрачная клейкая желто-корнч- невая или тем ис-вишие- вая жидкость	Продукт кон- денсации фенола и формална в присутствия NaOH	1	,
.150	Клей на основе смо- лы «ЦНИИФ водо- стойкая» Для скленвання фанеры повышенной водостойкости без предварительной суш- ки намазанных дне-	TV 13-22-70	Вязкая вншневая жндкость	Фенолофор- мальдегидная смола, древесная мука, мел	1	>
:151	тов шпона Клей ВИАМ.Ф9 Для скленвання орг- стекля, древеснны, стекло текстолнта. Как основной компо- нент клея ВЗІ-Ф9	TY 6-05-1384—70	Вязкая желтая или светло- коричневая жидкость. Допусквется хлопье- видный	Спиртовый раствор резольной фенолоформальдегидной смолы, контакт Петрова	2	>
:152	Клей С-1 Для скленвания фа- неры, фанеримх плнт, труб. челкоч- ного материала, ДСП	TY 59-49	осадок Прозрачная клежкая желто- коричневая яли темно- вншневая жидкость	Продукт коя- денсвинн фемола н формалнна в присутствин NaOH	1	3
153	Клей ВЗІ-Ф9 Для скленвання орг- стекла и прикленвання к нему лавсвновой	Инструкция ВИАМ 752-59	Жидкость	Смола ВИАМ Ф-9, резорции, этвнол	2	,

Для скленвання оргстекла и прикленвання к нему лавсвновой (или капроновой) ленты

^{*} Верхинй индекс-температура, 'С.

Сухой				Интер-	Предел	прочнос	TH *	
остаток яли концен- трация.	Условная вязкость, с	Водо- и влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	рабо- чих темпе- ратур, °C	при едвиге, МПа	при равио- мерном отрыве, МПа	при от- слаива- нии, кН/м	Примечания
форма	льдегиднь	их смол						
	30-100 (B3-1)	Высоко-	-	до 80 1	При ска- лывания 3,92—12,75 ²⁰ (ясень, дуб, дельта- дреаесииа)	-		Ограниченно- анбростоек. Свет- стоек. Стоек в ра- личных климат; ческих условия. Стоек к ацетону этанолу
≥ 60	8-30 (A) 15-30 (Б) (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Стоек	Стоек	От -60 до +60	При скалыва- нни 12,75 ²⁰ (дуб — дуб)	-	-	Стоек а разли ных климатиче ких условнях
32-37	150-300°ФЭ	После кипячения а воде предел прочности при скалыва-	-	-	При ска- амвании 1,47 (фанера)	-	-	-
39-43	40-120 ²⁰ (B3-4)	нии 1 МПа После 1 ч кипя- чения в воде предел прочности	-	-	При ска- лывании 1,96	-	-	-
62-68	20-50 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	при скалы- ванин 1,47 МПа Стоек	Стоек	От60 до 60	-	-	-	-
43-48	100−300°ΦЭ	После 1 ч ки- пячения в воде предел прочио- сти при скалыва-	-	-	При ска- лывании 2,16 (дерево— пластик)	-	-	Смолу готовя на кристалличе ком феноле. Имее пониженные д электрические свойства, иизки градиент напр жения, склоиност
-	40-180 (B3-1)	ния 1,77 МПа Высоко- стоек	Стоек	От —60 до 130	9,81 ²⁰ (оргстек- ло)	-	-	к некрообразов нию Стоек в разли ных климатиче кнх условиях. Кл евой шов света коричневый

№ по пор.	Наяменоваяне, марка и назначеяне клея	Техенческая документация	Внешний внд	Состав	Число поста- вляе- мых компо- яеятов	Токсяч-
154	Клей РАФ-10 Для скленвання оргстекла, фезопла- стов, капрона, акрило- интрильного волокна	ВТУ П 160—59	-	Спиртовый раствор резорпина, полизинилаще- тальноформаль- дегидной смолы	1	Токс.
155	Клей-мастика ДФК Для прикленвания ПВХ пляток, лико- леума на деревянные и бетоиные основа- иня а желлых, общест- венных и промыш- лемных зданиях	PTV 9CCP 1378-67	Сильно клейкая тягучая масса от светло- до темно- корнчневого цаета	я ускоритель № 6 Дифенольная смола ЛФК-8.	1	Не токс.
156	Клей ДФК-4 Для нэготовлення клеен и клеевых паст, пригодями для склеи- зания металлов, дре- аесины, пластмасс и др.	TY 38-1095-71	Серебристо- серая масса	Продукт кои- денсации слаи- цеамх алкилре- зорцинов с фор- мальдегидом в присутствии ка- пролактама; гипс, злюмниие- вая пудра, порт-	2	> >
157	Клей ДФК-4С Назначение—см. 156	ТУ 38-9-Г-23—68 Инструкция Таллянского политехин- ческого ни-та	Вязкая темио-корич- невая масса	ланд-цемент То же	2	> >
158	Клей ДФК-4СД Назначенне — см. 156	ТУ 38-9-Г-23-68	То же	> >	2	> >
159	Клей для РС Для скленаання рулонного стекло- пластяка	TY 39-70	Прозрачная нли слегка мутная жидкость от желтого до красно- аатого швета	Раствор полнавнилбутираля и резольной фенолоформальдегидной смолы	1	> >
160	Клей «Состав № 12» Для склевавиня деталей на силини- роавиного графита, прессматериалов. В качестве термоизодя- ционых составов в узлах, краткоаре- менно работающих при 300 °С	TY 3-174-66	Ведая или желтая масса	Фурфурол, резорции, тнокол, отвердитель, ZrO2	2	2 2
161	при об С. и ФМ-4 Для наготовления волостойкой шлифо- вальной шкурки_	ТУ 38-9-Г-22—68	Вязкая темно-корич- невая жядкость	Продукт кон- деясации фено- лоспыртов с фур- фуролом а при- сутствии мале- ценового зигид- рида и двятилея- гликоля	1	Токс.

[•] Верхина индекс-температура, °С.

-	Сухой			i	Интер-	Преде	л прочности	*	
	остаток илн концен- трация. %	Условная вязкость, с	Водо- и влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	вал рабочих темпе- ратур, °C	при сдвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПв	при от- слвива- иии, кН/м	Примечания
	31-34	30-40 (ВЗ-1, без уско- рителя)	-	-	60-120	При ска- лыввени 12,75 (оргстекло)	-	-	-
	-	-	Не стоек	-	-	-	0,07 (через 24 ч после скленвв- нея)	-	-
	88-92	200 (B3-1)	Стоек	Стоек	10-30	0,1 (через 24 ч после скленва- ния)	-	-	-
	88-92	200 (B3-I)	>	>	10-30	0,2—0,3 (пено- пласт — влюмнией)	-	-	-
	88-92	200 (B3-1)	>	>	10-30	-	-	-	-
	14-17	30-60 ²⁰	-	-	-	-	-	-	-
	-		Стоек	-	От —50 до 300	4,91 ²⁰ (СТВЛЬ 45)	-	-	-
	75	100−170 R ФМ-3 ≥800 2 ФМ-4 (B3-4)	Стойки	-	-	-	-	-	-

No no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Висшинй анд	Состав	Чнедо поста- аляе- мых компо- нентов	То кенч.	
				Клеи на осн	ове кај	обамидо	
162	Клей на основе смо- лы М19 62 Марка А как свя- зующее при произ- водстве ДСП, мар- ка В для склеяваняя фанеры, мебеди и	FOCT 14231-78	Белая иди желтая сиро- пообразная жидкость	Продукт кон- денсации карба- мнда с формаль- дегидом, отвер- дитель	2	Токс,	
163	клееной древесины Клей мочеаннофор- мальдегидный УКС Назначение—см. 162	То же	То же	То же	2	,	
164	Клей М-70 Для скоростного склеивания дреас- симы хололным спо- собом, для ребро- сменвания шпояв с склеинания и фане- рования при изгре- вания а ноле токов высокой частоты, появ	MPTy 13-06-9-67	Вязкая масса молочного нли желто- аэто-белого цвета	Смола М-70, отвердитель NH ₄ Cl	2	>	
165	авсокой частось, при контактном электро- обогреве Клеи УСТ и У Для склеивания и облицовки древесных Для изготовления ДСП	PCT YCCP 1513-72	Жидкость от белого до саетло-корич- иевого цаета	Продукт кон- донсацин карба- мида с формаль- дегндом, отвер- дитель NH ₄ C1	2	>	
166	Клей K-17 В производстае фа- неры и мебели, дель- та-древесных, слопс- тых пластиков и дру- гих дреассных мате-	MPTV 6-05-1006—66	Сиропооб- разная коричневая жидкость	Карбамндофор- мальдегидная смола, днэти- ленгликоль, дре- аесная мука, щавелевая кис-	2	,	

Смола МФ, щавелевая кис-

2 Не токс.

TOTA

лота

Белая или

с буроватым оттенком

масса

МРТУ

6-05-1006--66

Инструкция ЦНИИМОД

рналоа

лов

167 Клей КМФ Для склеивания древесных материа

^{*} Верхний индекс-температура, °С

Сух	ñoz				Интер- вал	Предел	прочнос	. s	
оста ил конц трац	н цеи-	Условиая вязкость, с	Водо- и алаго- стойкость	Масло- н бен- зостой- кость	рабо- чих темпе- ратур, °С	при едвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при от- слаива- нии, кН/м	
фор	эма	льдегидн	ых смол						
	ма	20-100 pka A 40-200 pka B (B3-4)	После 24 ч вымачива- иия в воде предел прочиости при сдаиге 1,5 МПа			14,7-27,9	-	-	-
6	7 MS	20-50 spka A 40-80 spka B	После 24 ч аымачи- вания а воде предел прочио- сти при скалыза- ини по клеевому слою	-	-	-	-	-	-
67`—	-70	600 (B3-4)	фанеры 1,37 МПа Ограии- ченио стоек	-	-	При ска- лывании 8,82 (березо- выс бруски)	-	-	-
	иле 70	200-300 ²⁰ ñ VCT 60-300 ²⁰ teñ V (B3-4)	Не стоек	-	-	При ска- лывании 1,47 (березовая фанера, склеениая УСТ), 5,88 (дуб.	-	-	-
70		30-150 (B3-1)	Ограни- ченно стоек	Стоек	От —40 до 40	склеен-	-	-	Вибростоек. Светостоек. Стоек в нормаль- иых и тропических условиях. Ограни- ченио стоек в кис-
52± (емс МФ	ла	540—680 (вискози- метр Оствадь- да, смо- ла МФ)	-	-	-	При ска- дывании 10,8—12,75	-	-	лотах и щелочах стоек к ацетону

№ no nop.	Наименование, марка и явзначение клея	Техническая документация	Ви с шний анд	Состав	Число поста- вляе- мых компо- неятов	Токсич-
168	Клей МФ Для склензаняя фанерованных дета- лей мебели, склен- аания дреаесияы	MPTV 6-05-1006-66	Спропообраз- ная жидкость от белого до саетло- коричневого цвета	Карбамидофор- мальдегидя вя смола, аммезк, днэтеленгликоль, отвердитель	2	Токс.
169	тетический Для склеивания древесных матерна- лов, бумаги (без от-	TV 6-14-325-69	Вязкая масса от белого до корнчневого цаста	Карбамидофор- мальдегндиая смола, щавеле- авя кислота	2	>
170	верантелні клей Месктавний и банерованни мебали. ДСП. В производстве столярных щить для дости для дости для сканавния котроительных контрукций и других производстве столярнам достой для сканавния строительных контрукций и других причето прессования с применением парового и закекраюм-	MPTY 13-66-5-67	Вязкая масса молочного нли желто- пато-белого цвета	Смола М-60, NH ₄ Ci	2	
171	частоты Клей «Крепитель К» При наготовлении стержией в литей- ном производстве. Для крепления грун- тов и горных пород. Для скленавияя ор- ганических и исор- ганических и исор-	TY 84-162-70	Прозрачизя, бесцаетная или желто- автая жидкость	Продукт кои- девсации карба- мида с фор- мальдегидом, модифицироваи- иый аиниловыми производными	1	Не токс.
172	венных аолоков Клей МФ-60 Для скленвання бумагн с бумагой, картояом, стеклом	TV 38-2-29-68	Белая текучая масса	Продукт кон- девсацин карба- мида с формаль- дегидом в слабо щелочной и сла- бокислой среде	1	> >

^{*} Верхняй индекс-температура, °С.

Сухой				Интер-	Пред	ел прочно	ети *	
остаток нля концен- трацня,	Условная вязкость, с	Водо- н влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	вал рабо чнх темпе- ратур, °C	при едвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м	Примечания
≥ 65	35—100 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	После 24 ч вымачи- вання в воде предел прочности при скалы- ванни 7,85- 9,9 МПа	-	-	При ска- лыввнии 9,81—12,75 (фанера)	-	-	-
≥ 60	150-400 (B3-4)	Croex	-	-	-	-	-	-
57-63	25-210 (B3-4)	После выдерж- ки 24 ч в воде прочность падает на 20-30%	-	-	При скв- лыванин 6,57 (сосна — сосна)	-	-	-
50-55	12-30 ²⁰ (B3-4)	Не стоек	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Расслоение по бумаге через 4 мин (бумага, бумага), по картону через 5 мин (жартон — жесть), через 3 мин (картон — стекло)	-

Ma 10 op.	Нанменование, марка и назначение клея	Техническая документацня	Внешний вид	Соствв	Чнсло поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич- пость
				Клеи на осн	юве по	ливини
173	Клей перхлорвини- ловый обувной В производстве обуви	ТУ 38-6-21—68	Вязкая жидкость	Рвствор пер- жлорвиниловой смолы в смеси этилацетата с	1	Токс.
174	Клей ПВХ (марки А. В и В) В обувной промыш- ленности для при- кленавиня кожаной, резиновой подошвы к верху обуви	TY 6-10-893-75	Вязкая желтая жедкость	бензином Раствор пер- хлорыниловой смолы в органи- ческих раствори- телях и разба- вителях	1	>
75	Клей ФЭП Для прикленвання ПВХ изделяй к павн- нолу, линолеуму, сло- ногому пластику, ударопрочному в настику, ударопрочному в н, инпласту, фанере, пропитанной анти- пропитанной анти- тованным материа-	TУ 6-05-251-01-71	Белая жндкость	Перхлорвини- ловая эпоксид- ная феноло- формальдетнд- ная смолы, ТіО2, аэросил, ацетон	1	>
76	лам Клев ПЭД-Б Для скленвання винипласта и ПВХ пластнка друг с другом, а также с дура- люмином, иержавею- щей сталью, сталью Ст3, бетоном, шту- кэтуркой, кирпичом, гнисолитом, капро- ном, фенопластом и т. д. Для скленвання ПВХ пление с лав-	BTY 11-283-62	Вязкая коричневая жидкость	Раствор пер- длоранныловой и эпоксидной смолы	- 2	
77	стовым металлом Клей ПН-Э Для скленвання ПВХ пластикать е ПВХ пластиком, ме таллами, пеноплас- том	ту ниипм п 380-64	Желтая нлн светло- корячневая жндкость	Раствор сус- пензионного ПВХ в циклогекса- ноле и толуоле, пластифициро- ванный дибутил- фталатом и СКН-26, совме- щенный с ЭД-20; полнятелен- поливмии	2	,

[•] Верхинй индекс-температура, °С.

_									
1	Сухой				Интер-	П	редел прочи	эсти *	
ĸ	статок или онцен- рация,	Условиая вязкость, с	Водо- и алаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	рабо- чих темпе- ратур, "С	при сдвиге, МПа	при разно- мериом отрыве, МПа	при от- сланавнии, кН/м	Примечания
x	лорис	да и его пр	оизводкы:	x					
2	3-27	-	-	-	-	-	-	0,236 (даух- слойная кирза)	-
2	Мар- са А 6±18, мар- са Б 18±1, мар- са В	Марка А 3-818-20, марка Б 9-2018-20 (шарико- вый анскози-	-	-	-	-	-	Марка А 2,46, марка В 0,882, марка В 1,569	-
E 1	2±1 0-32	метр) 90-100 (ВЗ-4)	Стоек	Стоек	От —20 до 50	-	1 (бумажный слоистый пластик) 0,39 (прочне матери- алы)	-	- - - -
	≥ 22	50 (B3-4)	>	>	От —40 до 50		0,45 (ПВХ—бе- тоя) 0,54 (ПВХ—ме- талл) 0,77 (ПВХ—ПВХ)	1,47 (пластн- кат — дре- весина)	-
	-	150	стани пресиой и морской аоды прочность при от- сланавини 1,76 кН/м	тоц- лива, соля-	От —40 до 50	-	0,220	1,96 ²⁰	Тропикостоек

№ по пор	Наимеяование, марка и иззиачение клея	Техянческая документация	Виешияй анд	Состав	Число поста- аляе мых компо- нентоа	Токсич- вость
178	Клей ИПК-КС-11-2 Для скленвання посредством диэлек- трической саарки листового ПВХ с	MPTY 6-05-1275-69	Коричневая жидкость	Перхлоранин- ловая, феноло- формальдегид- ная, зпоксидиая смолы, ацетон	1	Токс.
179	ДВП Клей ХВК-2а Для прикленаання х/б ткани к фанере, древесиее и загрун- тованным металлам, окрапиваемым эзгем перхлорвнииловыми лаками и красками	TY 6-10-463-74	Светло-серая жидкость	Перхлоранин- ловя, элкедивя смолы, пласти- фикатор, стаби- лизатор	1	*
				E	леи на	основе
180	Клей ГИПК-121 Для крепления по- дошвенных матерна- лов к аерху обуан вз искусственных кож с ПВХ покрытием	TY 6-05-1558—72	Однородизя по цасту жидкость со взвещенными частицами	Каучук УК-1, гидроксилсодер- жащая смола, тринзоцианатимй отвердитель, ускоритель	2	Не токс
181	Клей ГИПК-92 Для наготовления многослойных пле- иочных материалов на полизтилена, поли- пропилена, лавсана,	TY 6-05-251-05-73	Светло- желтая жидкость	Қаучук СҚУ-8А, тринэоцианат ТТ-75	2	
182	целлофана Клей ГИПК-151 Для скленвання бумагя с полнэти- леном	Ty 6-05-251-40=75	Вязкая састло-корич иеазя жидкость	Растаор бу- тилкаучука и добавок в сме- си беизияа и	ı	Токс.
183	Клей ГИПК-21-11 Для прикленавиня ПВХ пластиката в металляческой загручтови ГИПК-21-10 по том ГИПК-21-	TY 6-05-251-39-75	Коричиеаая жидкость	толуола Хлоропреновый каучук, клор каучук, модифи- царозаяная фе- нолоформальде- гидная смола, «Лейконат»	2	,
184	Клей ГИПК-216А Для прикленвания армироазиной ПВХ пленки	TV 6-05-251-3074	Однородная желтовато корнчнеавя жедкость без восторонних аключений и комков	Полнуретано- амй и моднфицы- розанямй клор- каучук, метнл- этнякетон	1	,

[•] Верхинй индекс — температура, °С,

_									
- 1	Сухой остаток или	у словиам	Водо-	Масло-	Интер- вал рабо- чих	при	при разно-	при от-	Примечания
	концен- трация, %	e c	стойкость	зостой- кость	темпе- ратур, "С	сдвиге, МПа	мериом отрыве, МПа	сланва- нии, кН/м	примечания
	30	100-120 ²⁰ (B3-1)	-	-	-	-	-	-	-
	24-32	15-40 (B3-1)	Удовлет- ворительно стоек	Стоек	От -60 до 100	-	0,3-0,49	0,392 (ткань АСД— фанера)	Вибростоек. Стоек в различных климатических условиях. Стоек к спирту, кяслогам щелочам, не стоем к ацетону
	каучу	ков							
	18-20	110—150 ²⁰ (B3-4)	Через 24 ч после склеива- няя и после 24 ч выдержки образцов в дистил- лирован- ной воде прочисеть снижается		-	-	-	после з	кПа через 3 мна авершения прессо кПа через 30 мнн кПа через 24 ч
	15-17	13-15 (B3-4)	иа 20%	-	-	-	-	0,245	-
	-	10-12 ^{20±1} (кружкв ВМС)		-	-	-	-	0,15 ²³ ±2	-
	15	2000 ²⁵ ±5 (виско- зныетр Врук- фильда)	-	-	-	1,2 ²⁰ (чере вания)	: 24 ч посл	0,98 ^{20±2} е склен-	-
	-	100—150 (B3-4)	-	-	-	0,49	-	1,95	-

_						
№ по пор.	Нанменование, марка и називчение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- неитов	Токснч- ность
185	Кдей-рвсплав ГИПК-124 Для упаковки зап- частей автомобилей «Жигули»	TY 6-05-251-4775	Темно- коричневая масса	Изопренсти- рольный и ди- винилстирольный термоэластопла- сты, эфир кани фоле, дибутил- фталат	1	Токс.
186	Клей ГИПК-214 Для прикленвания леревозаменятеля АВС + ПВХ к вакум- мствллянрованным изделиям в выгомо- биле ВАЗ-2103	TV 6-05-251-0973	Жидкость однородной консистенции, допускается расслвивание	Наирит, клор- наирит, феноло- формальдегидная смола, толуол	1	>
187	Клей ГИПК-233 Для скленвання электрических гре- лок	TV 6-05-251-51—76	Коричиеввя жидкость	Каучук, поли- изоцианат, до- бавки, раство- ритель	1	>
188	Клей ГИПК 51 Для приклеивания накладки к корпусу заводского знака ввтомобиля	TV 6-05-251-06—73	Клей должен быть однородным по цвету и консистенции	Композиция нв основе бутил- каучука	1	>
189	Клей ГИПК-228 Для приклепвання декоратнаных эле- ментов к корпусам приборов	TV 6-05-251-46—76	Светло-серая или светло- коричиевая жидкость	Изопреновый каучук, квинфоль, термо- зластопласт, хлорпарафии, бензии БР-1	1	>
190	Клей ГИПК-123 Для изготовления шлифовальных кру- гов на войлочной основе	Ty 6-05-251-42-75	Коричиевая жидкость	Бутадиенакри- лонятрельный каучук, эпоксед- ная смола, ком- паунд К-1533, подамид, гекса- метилендиамин	2	>
191	Герметик «Эдасто- сил II-01» (марка А) Для скленвания и герметизоции де- талей из стали, элюминия и меди, стекла, силикатного стекла, керамики, бетона	TY 6-02-65571	Бедая или светло-серая паста	Композиция на основе визко- молекулярного каучука	2	Не токс.

Верхний индекс—температура, °С.

		L .	1					
Сухой остаток или концентрация, %	Условиая вязкость, с	Водо- и ала- гостой кость	Масло- и бен- зостой- кость	Интер- зад рабо- чих темпе- ратур, "С	при сдвиге, МПа	при равио-	при от-	Примечания
-	70 Па-е (анскозн- метр «Реотест»)	-	-	-	-	-	0,196 ²⁰	-
25-40	150-300 (B3-1)	-	-	Oτ =40 до 70	0,3 ²⁰ при даал. 198,1 кПа, 0,69 ²⁰ при давл. 755 кПа, 0,4 ⁷⁰ при давл. 98,1 кПа, 0,88 ⁷⁰ при давл. 785 кПа	-	0,981 ²⁰ ч скленванн 1,18 ⁷⁰ ч скленванн	я перез 72 ч после
-	100 ²⁰ (B3-4)	-	-	-	-	-	0,098	-
25-35	90-150	-	-	До 40	58,8 Н/де- таль	-	-	-
18±3	115±5						0,245 ²² ±3 0,30 после 30 мии аыдержки а термо- шкафу при 67±3 °C	Декоратнаные папеля со слоем клея ГИПК-228 можво использо- аать многократно
99,6-100	54 ²⁰ (кружка ВМС)	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	От —60 до 290	-	1,57	Не опре- деляется	Относительное удлянение 140%
	остаток или концентрация. %	ОСТАТОМ ОСТАТОМ ТОВИТЬ ТОВ	V_CADERATE PAGE PAGE	Valoring Valoring	OCTATION Macaco Macaco	Octation Page Pag		OCT A OCT A OCT

Ж по пор.	Наименоваине, марка и иззначение клея	Техинческая документация	Висшинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Токсич- ность
			Kas	ви на основе эф	unos u	dnusur
192	Клей «Карбоксиме- тилцеллюлоза» Для склеивания бумаги, в строитель- ной и спичечной про-	MPTY 6-05-1098-67	Мелкозер- нистый белый или кремовый порощок	Карбоксиметил- целлюлоза	•	Не токс.
193	мышленности Клей карбоксиме- тилцел люлозный Дли вспомогатель- ных операций на	РТУ ЛитССР 676—66	без запаха Студенистая светло- желтан масса	Водный раствор карбоксиметил- целлюлозы с до- бавлением жи-	1	> >
194	обувных фабриках Клей интроцеллюлоз- иый а) подошвенный б) затижной	ТУ 1781—52	Густой прозрачный коллондный раствор	вотных клеев и антисептиков Раствор интро- целлюлозы в ор- ганических рас- таорителях с до-	1	Токс.
195	Для производства обувн клеевым мето- лом крепления Клей АК-20 Для скленвания тканей мсжду собой	тУ 6-10-1293—72	а) бесцветный б) светло- желтый Светло- желтая или коричиевая	бавкой пласти- фикатора Раствор нитро- целяюлозы и окисленных смо-	1	,
	и для прикленвания их к древесине и ме- таллам		жидкость	ляных кислот в смеси органических раствори- телей, пластифи- каторы		
196	Клей «АГО» Дли скленвания натуральной кожи, дереаа, фарфора, тканей и др.	РТУ ЛатвССР 407—64	Маловязкая жидкость от светло- желтого до светло-корич- невого цвета	Раствор интро- целлюлозы в сме- си органических растворителей	1	,
						Разные
197	Клей «Состав № 11» Для скленвания де- талей из графита ма- рок ПРОГ-2400 или В-1 и вольфрамового сплава ВНДС-1 в уз- лах несилового иззна-	TУ 3-173—66	Темно-серая или чериан масса	Стекло жидкое, графит	1	Не токс.
198	чения Клей ВФ-6 Для скленвания тка- ией, тканей с метал- лами, пластмасе с металлами	FOCT 12172-74	Прозрачнан или слегка мутная красноватая жидкость	Фенодополи- винилбутираль- нан композиция, пластификаторы, мягчители, кани-	1	> >
199	Клей ПК-10 Для прикленвания декоративно-облицо- вочных материалов к мсталлу и фанере	Инструкция ВИАМ 822—66	Непрозрачная желтан жидкость	фоль Смола ЭД-16, перхлорвинило- вая смола, дибу- тилфталат, аце- тон, этилацетат	5	Компо- ненты токс,
	- 1	1 6				-

^{*} Верхний нидекс-температура, *C.

Сухой остатов нли концентрация	Условная вязкость,	Водо- и вля- гостой- кость	Масло и бен- зостой кость	paoo	при сдвиге. МПа	при разио мерном отрыве, МПа	T	Примечания	
					1			<u>'</u>	
40	водных це 1 Па·с		-	-	-	-	-	Используется 5-7% водный раствор	
14	-	Не стоек	-	-	-	-	0,7	-	
-	а) 25—50 б) 51—75 (шарнко- вый вискози- метр)	-	-	-	-	-	2,16 (отбелен- ная бумага)	-	
20-23	60-80 (B3-I)	Удовле- твори- тельно стоек	Стоек	±60	-	-	0,981 (ткань — древесииа)	Вибростоек. Стоек в различ- иых климатичес- ких условнях	
20	15—2517—20 (шарико- вый вискози- метр)	-	-	-	-	-	6,0 (ткань — фанера)	-	
клеи									
-	-	Не стоек	-	-	-	-	-	-	
15-20	60 (ФЭ)	Стоек	Стоек	±60	14,7- 19,62 ²⁰ (медь)	3,92 (ткань)	-	Вибростоек	
-	18-22 (B3-1)	-	-	От -60 до +60	-	-	100-110 (павинол — фанера) 60-110 (павинол — окрашен- ный металл)	-	

Мь по пор.	Наимсиозание, марка и язаначение клея	Техническая документация	Виешинй внд	Состав	Число поста- аляе- мых компо- нентов	Токсяч- ность	
200	Клей ВК-II Для прикленавиня отделочных натериа- поя плавислозе из основе стеклянкой и хлопчатобумажной ткани, пороложа и дублированных материа- поя при	Ияструкция ВИАМ 822—66	Прозрачная састло-корну- неая жндкость	Полиэфир 24К, продукт 102Т, перхлораненло- авя СМОЛА, аце- тов, этвлацетат	5	Компо- ненты токс.	
201 — 202	Клей ТМ-60 Для скленавиня не- металлизированной и металлизированной полиэтилентерефта- латной пленки в из- делиях, работающих при температурах от —150 до 100 °C	Инструкция ВИАМ 938—68	Светло- желтая жидкость	Смола ТФ-60, метиленхлорид	2	Раство- ритель токс.	
203	Клей ПК-5 Для скленазиия нэделий из пленки ПК-4	TV 84-24-68	Прозрачная жедкость, бесцаетная нлн зеленовато-корнчиевая	Растаор поли- амидной плек- ки ПК-4 а смеси резорцина и эта- нола	1	Токс.	
204	Клей ПС Для скленвания язделий из полнсти- рола	TY 205 3€CP 92-74	Прозрачная бесцветная или желто- ватая жидкость	Раствор поли- стирола а толу- оле	1	* /	
205	Клей ГИПК-122 Для скленвания трубопроводов из жесткого ПВХ, тран- спортирующих воду и жедкие среды	TY 6-05-251-10—72	Белая жидкость	ПВХ смоля, летучий трех- компонентный растворитель, порошковый из- полнитель и дру гие добааки	1	Мало- токс,	
206	Клей КР-16-20 Для затижки но- сочно-пусказой ча сти обуви к пяточ- ной	TV 6-15-11-50-75	Непрозрачиме сероавтые гразулы размером 2×2×(8+12) мм	Сополняфир фтальной и тере- фтальной кислот и этилентликоля, T/O ₂	1	Не токс.	
_							

[•] Верхиий индекс-температура, °С.

Сухой остаток	Услов-	Водо-	Масло	Интер вал		Тредел про	чности *	_
или концен- трация,	ная аяз- кость, с	н ала- гостой- кость	и бен- зостой кость	рабо- чих темпе- рвтур °С	пря сдваго МПа			Примечания
-	10-30 (B3-1)		-	От —60 до 69	-		100-110 ²⁰ 70 ⁵⁰ (павинол — фанера) 60-110 ²⁰ 30-60 ⁶⁰ (навинол — окращений дуралюмии Д-16)	Не ямэмвает по- теммения декора- твеных матерыа- лов тина «павы- кол» тина
-	Не регла- ментиру- ется	-	-	От — 150 до 100	-	-	165 ⁻⁶⁰ 240 ²⁰ 160 ⁶⁰	-
							(пленка ПЭТФ толщяной 12 мкм)	
40	16 (B3-4)		-	-	-	-	4,9	-
≥ 18	-	-	-	-	-	0,49	-	-
> 18	400 (B3-1)	Стоек	-	0-40	-	-		Долговечность клеевого соеди- ясния при нагру- жении гидравля- ческим двляением 6.5 МПа после 10-суточной авжер- жки при 20±3 °C не межее 1 ч
0,12 ²⁵ (виско- зиметр ВПЖ-2, 0,5% растаор смолы в мета- крезоле)		-	-	-	-	-	-	температура размятчення 200—225°C (метод «кольца и шара»)

Ме по пор.	Наименозание, марка и иззначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- аляе- мых компо- нентов	Токснч-
207	Клей для скобок к сшпателям в промененавиня а промененалических скобок к сшва- вателям (для бумать, белья и мебельных)	ТУ 6 ЛатвССР 69—70	Вязкая масса	Смесь низко- аязкого колло- ксилина, поли- анния бутираля, орга вических растворителей, модифинирован- ная дабучилсе- бацинатом и ор- тофосфорной кислотой	1	Токс.
208	Клей полнизобутиле- новый Для приклеивания синели при получе- нин искусственного каракуля. Для шпре- дирования тканей	ТУ 6-15 186-68	Высоковяз- кая бесцветная масса	Растаор поли- изобутилена П-200 в бензине «галоша» марки БР-1	1	,
					770	продиме
					Пр	иродные
209	Клей казенновый в порошке (марки) в Сумстра» и Омарки объектать и Омарки объектать и Сумстра и Омарки объектать и Омарки объ	FOCT 3058-74	Серый порошок	Казенн, гаше ная навесть, каль цинарованиях катрий, медимй кулорос, керо- син	1 2	<i>продные</i>
209	порошке (марки «Экстра» и ОБ) Для скленавния дреаесины и разных матерналов из дре- аесины с картоном и тканью. Для маляр- ных работ со щелоче- устойчваыми, крас-		Серый порошок Вязкая жидкость светло-	ная известь, каль цинированная сода, фтористый натрий, медный купорос, керо-	2	1

[•] Верхиий индекс-температура, °С,

_									
	Сухой остаток иля концея-	Условная вязкость, с	Водо- н вла- гостой- кость	Масло я беи- зостой- кость	pa00-	при	при равно мерном отрыве, МПа	ī	Примечания
	8,5-11,5	140 (B3-4)	-	-	-	Долже ность 6: при 60—	ея обеспечня лока после в 80 °C	вать цель- ыдержки	-
	Для пире тка: 18—19 Для прик син 21—24	ней 20—24 сленваяни	-	-	-	-	-	-	_
ĺ	клеи	(поплав- ковый виско- зиметр)							
	33 (OE)	40°ФЭ (аО)	Не стоек	Стоек	От =60 до 50	Пря сквлы- ванен 6,86-9,81 (сЭкстра») 4,91-6,86 (дуб, ОБ)	-	-	Не вибро- стоек
	-	-	То же	-	-	Клей сці за 4-5 мня 15-29 мня- ввться по (овлетвори Кленвает (бумага	І ительным, есля яа сдвиги за делжна разры-
	-	-		-	-	- 1	-	-	-

					Число	
М: по пор.	Наименование, марка и назявление клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	поста- аляе- мых компо- нентов	Токсяч-
212	Клей костиый Для склещания дрешесны, бумаги, тканей	FOCT 2067—71	Темно- желтые яли корич- иевые плитки, гранулы, чешуйки	Вырабатыва- ется из обезжи- ренных и отпо- лярованных ко- стей животных	ı	Не токс.
213	Клей мездровый Назначение—см. 212	FOCT 3252-75	Виды клея: плиточный, чешуйчатый, дробленый, гранулиро- панный, галерта	Вырабатыва- ется на разва- ренной мездры со синяковой обрезью, обрез- ками пергамент- ных кож и сы- рых шкур	1	> >
214	Клей в порошке из отходов галалята Для скленвання щитов мебели и других деревянных деталей	Ty 109-17-14-61	Порошок. Цвет зависит от применяемых отходов	Смесь намель. ченных отходов галализа, га- шеной извести, мниеральных солей и керо- сина	2	3 3
215	Клей декстривовый Для скленвания бумаги со стеклом, деревом, картоном	РТУ ЛятССР 321-66	Масса от светло-жел- того до коричисвого цвета	Водимй рас- таор декстрииа, сгущающие вещества (бура, животиме клен), антисептеки	1	3 3

[•] Верхний индекс-температура, °С.

_									
	Сухой		Водо-	Масло	Иитер- вал	Пре	дел прочнос	ти *	
	или концентра- цня,	Условная вязкость, с	и вла- гостой- кость	н бен-	рабо-	при сдвиге, МПа	при равно мерном отрыве, МПа	при от- слаива- нии, кН/м	Примечания
	49	1 сорт 2,2 °ФЭ, 11 сорт 2,0 °ФЭ, 111 сорт 1,8 °ФЭ, высшяй 2,5 °ФЭ, (стандартный раствор прн 30 °С)	Не	_		I сорт 8,34, II сорт 6,86, III сорт 5,4, высший 9,32	-	-	Не теплостоек
	Для скл мас 35-40 Для фане при 66	20-30 рования	То же	-	Or -50 до 70	При скалы- ванни 11,76	-	0,60—1,00	-
	-	-	-	-	-	4,91	-	-	
	Марка А 52—57, марка В 62—67	-	Не	-	-	-	-	-	-

		Подготовка	Метод			Режим
№ no nop.	Наименование и марка клея	поверхности перед склеиванием	нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *	темпера- тура, °С
				Клеи	на основе п	оливинил
132	Клей «Центавр»	Очистить щеткой, обезжирить этанолом или бензи- иом	Кнетью или палоч- кой; 1	-	Без выдержки	Коми.
133	Клей С-135	_	Кнетью; 1	-	То же	>
134	Клей С-230	_	То же	-	>	>
135	Клей СК-1	-	>	-	>	>
		-				
136	Клей ГИПК-94	-	>	200-300	5 e	15—25
137	Клей ГИПК-95	-	>	200—300	Без выдержки	Коми.
138	Клей ГИПК-141	_	Валками; 1	-	То же	20—35
139	Клей ГИПК-91	ПВХ обез- жирить этанолом	Напыление, трафарет- ная печать; 1	-	,	60
140	Қлей ГИПҚ-213	-	Валками; 1	Наносят слоем толщи- ной 0,5 мм	2 q ¹⁸ -20 sarem 16-24 q ⁴⁸ -8	-

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ И ХРАНЕНИЕ

скленван	склеявания			Срок	
время,	давление, МПа	способ- иость, ц*	Условия хранения	хране- иня, месяцы	Примечания
	и его произв	одных			
5-6	0,1	_	В стеклянных или пластмассовых флаконах; ≥ 0 °C	12	После сняти груза склеенны детали просущи вают при комиат иой температур 12 ч
-	0,05-0,1	-	5-40 °C	6	_
_	0,05-0,1	-	5-40 °C	6	_
-	0,05—0,1	-	В стеклянных флаконах; 25°C	-	Время склее вання бумаг с бумагой 6 миг с картоном—8 миг с фанерой, же стью и стех лом—15 мин
_	Прикаты- вать роли- ком массой 3 кг	-	В плотио за- крытых алюми- ииевых флягах; 5—30°С	6	-
-	То же	-	В алюминие- вых флягах в складских по- мещениях; 5—30 °C	3	-
_	_	-	В герметиче- ски закрытых алюминиевых флягах; 5—35°C	6	-
0,5	0,2—0,3 (винтовые зажимы)	-	В герметиче- ски закрытых алюминиевых или из белой же- сти бидонах; 4—40 °C	3	-
10 с во время сварки, 10 с после сварки	1,2	7	В герметически закрытых сталь- иых флягах; от —20 до 35 °C	6	-

№ по пор.	Нанменование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *	Режим темпера- тура, °C
141	Клей ГИПК-61		Палочкой или шпате- лем; 1	-	До отлипа, но ≥ 10—15	Комн.
142	Клей ГИПК-143	-	Пневмо- пистолетом	-	35 с	130-160
143	Клей ГИПК-145	-	Кистью; 1	3,5	Без выдержки	18—22
144	Клей ГИПК-218	Очистить щеткой	Валками; 1	Наносят слоем толщи- ной 0,3 мм	3ч.	Коми. за 70±2
145	Клей ГИПК-331	Обезжи- рить	Кистью, шпателем или стек- лянной палочкой; 1	-	Без выдержки	Коми.
146	Клей ГИПК-211	-	Шпреди- ровочной машииой	50—150	1	120—140 (нагре- тый утюг)
				A	лен на осно	ве феноло
147	Клей ВИАМ-БЗ	_	Кистью или шпа- телем; 1	150-300	_	15-30 40-60

[•] Верхиий индекс-температура, °С.

скленвания		Жизне- способ	Условия	Срок хране-	
время,	давленне, МПа	ность,	Условия хранёння	иня, месяцы	Примечания
10 мин	Қон- тактное	-	В герметнче- скн закрытой таре	3	-
-	0,02	-	В закрытом сухом помеще- нии, набегая по- падання прямых солнечных лучей; не ближе чем в 2 м от нагре- вательных при- боров	12	Закрытая вы- держка 20 с. Время схватыва- ння 30—40 с
-	0,5-0,6	-	В плотно за- крытых бидонах; 5—35°C	6	
10 с тем 3 ч	} 1,2	_	В герметнче- скн закрытой таре, в складских помещеннях; от —10 до 35 °C	4	-
10—20 c	Қои- тактное	_	5—30 °C	12	_
0,5—1 мин	Утюг	-	-	12	Нанесеиный слой сушат 24 ч

формальдегидных	к смол					
3-16 или 0,5-1,2	1,0 2,5—4 ^{20—25}	В зак таре, отд каждый в неит	крытой цельно компо-	18—24 (смола ВИАМ-Б) 12 (кероси- новый контакт)	держка 5—20 прн 15—30°С склеиваннн подогрева держка до	без вы- меха- обра- 4 ч,

No	Наименование	Подготовка	Метод			Режим
пор.	и марка клея	поверхности перед скленванием	нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мнн *	темпера- тура, °С
148	Клей ФР-12 (марки А и Б)	Удалить древесную пыль и другие загрязиения	Кистью; 1	200-250	10-1518-20	18—20
149	Клей НИИФ С-35	-	Вальцами; 1	100—110	До содер- жания ле- тучих и влаги 8—12%	140—144
150	Клей на основе смолы «ЦНИИФ водостойкая»	-	То же	110-120	До отлипа, но ≥ 10—20	120±3
151	Клей ВИАМ-Ф9	Очистить от пыли, обезжирить апетоном	Кистью; 1	150—200	5—7	20—22
152	Клей С-1	-	Вальцами; 1	110	-	130-140
153	Клей В31-Ф9	_	Кистью; 1	150-200	5-1020-25	20-30
154	Клей РАФ-10	Обработать наждачной бумагой нлн шкур- кой до уда- ления глянца, обезжирить этанолом	Кнетью; 2	-	60 (1 слой) до отлипа (2 слой)	70

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

скленвання		Жизне-		Срок	
время, ч	давление, МПа	епособ- ность, ч *	Условия хранения	жране- ния, месяцы	Примечания
24	0,2-0,3	2—4	В герметиче- ски закрытой таре; ≤ 20 °C	6 (каждый компо- нент)	Выдержка до механической обработки ≥ 24 ч после сиятия дав- лення
12 мии (в метал- лнческих проклад- ках), 17 мни (в фаиер- иых)	2—2,5	-	В железных нли деревяи- ных бочках; ≥ 20 °C	15—30 су- ток	-
9 мни	1,8-2,0	-	В железных бочках или банках; 0—20 °С	2	_
8	0,1-0,15	2-3,518-20	В сухом склад- ском помеще- ини; ≤ 20 °C	4	-
12 мни	2-2,5	_	В железиых, деревянных бочках или стеклянных бутылях; ≥ 20 °C	20—30 су- ток	-
10	0,1-0,3	3,5—520	≤20°C	4 (смола ВИАМ-Ф9)	После открытой выдержки дают закрытую 20—30 мни при 20—25 °С. После сиятия давления выдержка до мехаической обра-
1	0,05—0,1	_	В железиой таре, предо- храияя от пря- мых солнечных лучей	9	Открытая вы- держка прн .50—60°C

_							
M		Подготовка поверхности	Метод нанесения	Расход,	Открытая	Режим	
под		перед скленванием	клея; число слоев	г/м²	выдержка, мни *	темпера- тура, °С	
155	Клей-мастика ДФК	Очистить от пыли, обезжирить	Шпателем, 1	-	Без выдержки	18-20	
156	Клей ДФК-4	Обезжирить и очистить наждачной бумагой. Скленва-емые поверхности должны быть воздино-сухими. Клеевую пасту наиосять иа груит	То же	Наносят слоем ≪ 1,5 мм	То же	20-25	
157	Клей ДФК-4С	То же	Кистью нли шпателем; 1	То же	>	Коми.	
158	Клей ДФК-4СД	>	То же	>	>	-	
159	Клей для РС		Да	иных по т	ехиологин с	клеивания	
160	Клей «Состав № 12»	-	Шпателем; 1	-	Без выдержки	15—35 или 15—35 за 60—80	
161	Клеи ФМ-3 и ФМ-4	-	Моншон- иым вали- ком	100—110	7—10 ⁶⁰ (под ИК лампой)	Полимер ляндном подъем 110°С за 3 ч	
162	Клей М-19-62 г	- 1	Вальцами 1	Клеи	на основе к		
100			нли кистью; 1	90-100	Без выдержки	125—130	
163	Клей мочевино- формальдегид- иый УКС	-	То же	90-100	То же	125—130	
		,	1	- 1	1		

^{*} Верхиий индекс - температура, °С.

	скленвания		Жизне-		Срок	
	время,	давление, МПа	способ- ность, ч *	Условня хранення	хране- ния, месяцы	Примечания
Ī	24	0,05—0,1	-	В жестяных банках в су- хих помеще- инях	6 н более	-
	24-48	Контактное	-	В металличе- ской таре; ≤ 30°C	18 (смола)	-
	48-72	То же	-	То же	18 (смола)	-
	48—72	>	-	>	18 (смола)	-
	рулонных	стеклопласт	нков в норма	тивных докумен	тах нет	
	ј 48 2 тем 4—6	0,01-0,2	60-9015-35	В закрытой таре, отдельно каждый компонент	_	_
	нзация смолы в гир- камериом сушиле; температуры с 40 до 1 ч; полимеризация при 110—115°C		_	В металличе- ской таре: ≪ 20°C	6	-
	формаль	дегидных см	0.4			
	5,5 мии	Пресс 1,8—2,0	10 ^{20±1}	В плотно закрытой таре: 5—20°C	3	-
	5,5 мии	Пресс 1,8—2,0	10 ^{20±1} (после введения і масс. % NH ₄ Cl)	То же	2	_

			,			
Ne	Наименование	Подгоговка	Метод панесения		Открытая	Режим
пор.	и марка кдея	перед скленваннем	KJES; THCJO CJOES	Pacxog, r/m²	выдержка, мнн *	темпера- тура, °С
164	Клей М-70	_	Вальцами нлн кнетью	90—100	Время от начала нанесення клея до за- груження в пресс 30 мнн	125—130
165	Клен УСТ и У	-	Вальцами: 1	90—100 (УСТ) 200—250 (У)	10—15 (УСТ) 10 (У)	125—130
166	Клей К-17	-	1	200-250	3-1015-50	15-30
						80-100
167	Клей КМФ	Очнстнть, обезжирить	На одну поверхность смолу, кнстью вли вальцами, на другую — отвердитель (тампоном нли кнстью) по 1 слою	100—150 (смола) 50—60 (отвер- днтель)	24 (отверди- тель)	16—25 влн 60—70
168	Клей МФ	-	Вальцамн	200—300	Без выдержки	20—25
169	Клей столяр- ный снитетиче- ский	-	I	-	То же	20—30

^{*} Верхний нидекс-температура, °С.

_						
_	скленвання		Жизие-	Условия	Срок хране-	Примечания
	время, ч	давление, МПа	и *	хранения	ния, месяцы	Примечания
	5,5 мнн	1,8—2,0	0,5—2 ^{20±1} (после введення 1 масс. % NH ₄ Cl)	В алюмиине- вых нлн же- лезных бочках; 5—20°C	2	-
	5,5 мин затем 24 ч	1,8—2,0 0,3—0,5	8 (YCT) 0,5—3,0 (Y) c NH ₄ Cl	В оцинкован- ной алюми- нневой, дере- вянной, стек- лянной таре; 5—20 °C	(УСТ) 2 (У)	-
	4—6 ч илн 20 мии	0,05-0,5	4 ²⁰ (после введення отверди- теля)	≤ 25 °C	2	10% водный раствор щавелевой кислоты вводится в количестве 28% к массе смолы
	}5-7	0,2-0,5	-	Смолу в железных нлн стеклянных емкостях; ≪ 20 °C	4 (смола МФ)	-
	1-3	0,5-0,7	0,5—0,4 (после введення щавелевой кислоты)	В железных, стеклянных, деревяных емкостях; ≪25°C	4	Время от мо- мента ианесення клея до сиятия пресса \$5-20 мин. Время выдержки до механических непытаний 12-24 ч после распрессовки
	78	_	0,25—0,3 (после введення щавелевой кислоты)	В стеклянных, металлических и полнэтиле- новых банках; ≤ 28 °C	12 (смола)	-

_						
№ по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхиости перед склеиванием	Метод нанесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мии *	Режим темпера- тура, °С
170	Клей М-60	-	Вальцами или кистью; 1	90-100 (при иа- греве) 200-250 (без иа- грева)	Без выдержки	125—130
171	Клей «Крепи- тель К»		Данных по	технологин	скленвания	в норма
172	Клей МФ-60	-	1	-	Без вы- держки	Коми.
				Клеи н	и основе п	оливинил
173	Клей перхлор- виниловый обувной	-	Кистью; 1	2000—2300	40-45	Комн.
174	Қлей ПВХ	-	Кнстью; 2	1000—1300	45	-
175	Клей ФЭП	-	Кистью; 1	-	2-3	5—35
176	Клей ПЭД-Б	-	То же	300-400	9018-23	18-20

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

_									
	скленвания		Жизне-	Условия	Срок				
	время, ч	давление, МПа	ность,	хранения	хране- ния, месяцы	Примечания			
	5—6 мии затем 4—5 ч	1,8—2 0,4—0,8	8—24	В алюминие- вой или же- лезной таре; 5—20 °C	2 (каждый компо- нент)	-			
	тивных д	окументах не	T	В стеклянных бутылях, же- лезных или деревянных бочках;	4	-			
	4	Контактное	-	То же	6	-			

хлорида и его производных

0,25	Прокатка роликом, затем груз 10 кг, пресс	-	В металличе- ских бочках, бидонах; 10-20°С	0,5	После открытой выдержки осве- жить этилацета- том
10—15 (1 слой) 45—60 (2 слой)	0,35—3,5	_	В герметиче- ски закрытой таре; предо- храияя от воз- действия прямых сол- иечиых лучей	6	То же
-	0,05—0,1	-	В пластмас- совых тубах; от —10 до 30 °C	6	_
0,25	0,2—0,3	220	В герметически закрытой таре; предохранять от действия солнечных лучей; > 10 °C	-	Выдержка после сиятия давления ≥ 6 ч

M		Подготовка	Метоц	_	Открытая	Режим			
по пор.	Нанменование и марка клея	поверхности перед скленввинем	изиесения клея; число слоев	Раскод. г/м²	выдержка, мии *	темперв- тура, °С			
177	Қлей ПН-Э	Обработать наждачной шкуркой, обезжирить	Кнетью; 2	700—750	До отлипа (каждый слой)	20±2			
178	Клей ИПК-КС-11-2	Обезжн- рнть	1	-	60	Комн.			
179	Клей ХВК-2а	Зашероховать, очн- стить, про- мыть бен- зином	Кнстью на металл, нагретый до 120—130°С; 3 на металл, 1 на ткань	600—700 на 4 слоя	5—10 (каждый слой)	18—30			
					Клеи н	а основе			
180	Клей ГИПК-121	Обработать абразнвным матерналом илн метал- лнческнын шеткамн	Кнстью нлн шпателем; 1	-	20—25 ^{23±2} затем 1—1,5 ⁸⁰ —90 (электрона- грев)	23±2			
181	Клей ГИПК-92	-	-	-	3—5 суток	100—110 (в термо- шкафу)			
182	Қлей ГИПҚ-151	Обезжирить бензином	Кнетью или стеклянной палочкой;	-	3-4	Комн.			
183	Клей ГИПК-21-11	На сталь нанести слойгрунта, пластнкат обезжирнть	Кнетью; 2	-	3—7 (1 слой)	>			
184	Клей ГИПК-216А	-	Кнетью илн шпателем; 1	Нанестн слоем толщн- вой 0,15-0,2 мм	15	18—28			

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

(скленвання		Жизне-		Срок		
	время,	давленне, МПа	способ- ность, ч *	Условия хранения	хране- иия, месяцы	Примечания	
	48	0,05—0,07	5 ²⁰ (в массе 4—5 кг)	В металличе- ских гермети- чески закры- тых банках не менее чем в 1 м от ото- пительных приборов; 15°C	12	При скленвании температура ≥ 12°C, отн. влажность воздуха 75%	
	-	-	-	≥10°C	12	-	
	24	0,05-0,3	-	По ГОСТ 9980—75	6-	-	
K	аучуков						
	40—90 c	0,35	24	В герметиче- ски закрытых стальных флягах: 5—20 °C	3	-	
	24	0,5	24	В герметиче- ски закрытой таре; от —10 до 30°C	4	-	
	-	Слегка прижать	-	0—25 °C	4	-	
	-	Прокатка ролнком	5 ^{20±2}	5—30 °C	6 (каждый компо- нент)	-	
	20—30 мин	0,025—0,5	-	В герметиче- ски закрытых флягах в су- хнх складских помещениях; 5—35°C	12	-	

No		Подготовка	Метод			Режим	
по вор.	Нанменование н марка клея	поверхности перед скленванием	нанесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержкв, мин *	темпера- тура, °С	
185	Клей-расплав ГИПК-124	-	Шпателем; 1	10—15	1-1,5	_	
186	Клей ГИПК-214	-	Кистью; 1	-):	5—15	18—23	
187	Қлей ГИПҚ-233	-	Кистью или шпателем; 2	100	15—20 до отлипа (1 слой) 15—20 (2 слой)	120	
188	Клей ГИПК-51	-	Механиче- ским шпри- цем; 1	-	20-30	18—23	
189	Клей ГИПК-228	-	Кистью, шпателем, стеклянной палочкой, металличе- ским коль- цом; 1	-	8—10	75±5	
190	Клей ГИПК-123	Обезжи- рить аце- тоном	Деревян- ной палоч- кой, шпа- телем; 1	-	Без вы- держки	18—25 150—160	
191	Герметик «Эла- стосил II-01»	Поверх- ность ре- зины осве- жить бен- зином «галоша»	Шпателем; 1	-	-	-	

^{*} Верхняй индекс-температура, °С.

склеивани	t	Жизие-		Срок	
время, ч	давленне, МПа	способ- ность, ч *	Условня хранення	хране- ння, месяцы	Примечания
_	Прокатка ролнком	_	В закрытом сухом помещении, защищенном от по- падання прямых солнечных лучей	3	_
Не- сколько секунд	0,18	_	В герметиче- ски закрытой таре; 15—30°С	3	-
0,33	1		В плотно закрытой таре; от —5 до 35°C	2	-
-	-	_	В металличе- ской, гермети- чески закры- той таре; от —15 до 30°C	3	При склеивании допускается отн. влажность воздуха 100%
-	Прокатка резиновым валком	-	В герметнче- ски закрытой таре; от —5 до 30°C	6	-
1 тем 6	-	1	В плотно закрытой таре	5	_
1-2	0,010,02	-	В закрытых помещениях; 0—20°С	3	-

И Наименование поверхности в месселиях клеж клеж клеж клеж клеж клеж клеж клеж	Pасход.	Открытая выдержка, мнн *	Режны темпера- тура, °С
--	---------	--------------------------------	----------------------------------

Клеи на основе эфиров и дригиз

				леи на ос	нове эфиров	и других
192	Клей «Карбо- кснметнлцеллю- лоза»	-	Кнетью; 1	-	Подсушить	Комн.
193	Клей карбоксн- метилцеллюлоз- ный	-	Кнетью; 2	650—800	>	Комн., затем 40—45
194	Клей интроцел- люлозный а) подошвен- ный б) затяжной	-	Кнетью и шаблоном	1440	6016-20	50±10
195	Клей АК-20	-	Кнетью; 1 на ткань, 3—4 на твердые поверх- ности	150—180 (один слой) 700 (при 4-слой- ном на- несении по фа- иере и ткани)	20—30 ^{16—30} (1 слой) до отлипа (следующие слон)	18—30 нли 35—40
196	Клей «АГО»	Очнстнть от пыли, кожу за- шершавнть напильин- ком	1	120 (при 1-сто- роннем нанесе- инн), 300 (при 2-сто- рон- нем)	40	17—20

[•] Верхинй индекс — температура, °С,

скленвания	Жизне-	Voronus	Срок	
время, давлене, ч МПа	Жизне- способ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хране- ния, месяцы	Примечания

производных целлюлозы

	-	0,05-0,1	15—20 су- ток	В крафтмеш-	-	-
	4	Прокатка роликом	-	Во флягах или деревян- иых бочках, ≪ 0°C	3	Продолжитель иость высыхани 40 мии (при 20°0
	3	0,05	-	В железных бочках	-	Продолжитель ность высыхани 6 мин
	18-24	0,05-0,4	-	В сухом неотапляваемом помещении, предо- храняя от дей- ствия прямых солиечных лучей	-	-
	0,25	1,5—2	24	В металли- ческих бочках	12	-
ļ						

№ по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед склеиваннем	Метод нанесення клея; число слосв	Расход. г/м²	Открытая выдержка, мнн *	Режим темпера- тура, °C
						Разные
197	Клей «Состав № 12»	-	Шпателем; 1	-	Без выдержки	60-80 3a 80-100
						3a 100—120 I
						за
						120—140
198	Клей БФ-6	-	Кистью; 2	150—200	До отлипа (каждый слой)	100—120
199	Клей ПК-10	-	То же	≤ 250	60 ¹⁵⁻²⁵ (1 слой) 180—300 ¹⁵⁻²⁵ (2 слой)	-
200	Клей ВК-11	В зависи- мости от склен- ваемых ма- териалов	>	150—200	30—40 ^{15—25} (1 слой) 10—15 ^{15—25} (2 слой)	15—25
201-	Клей ТМ-60	Не требу-	>	15—20	40	150—160
202		ется			(каждый слой)	
203	Клей ПК-5		1	y - ,	5	Комн.
204	Клей ПС	Очистить	Кистью; 1	-	Без выдержки	>

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

скленвання		Жизне-		Срок	
время,	давление, МПа	епособ- ность, q 5 хранения хране- ния, месяцы		хране- ния, месяцы	Примечания
клеи 1 тем 1 тем 1 тем 1 тем 1 тем 2	0,01-0,2	12 мин ^{15—35}	Жидкое стекло хра- инть при тем- пературе выше 0 °C	Для компо- иеитов ие огра- иичеи	
1 мин	0,05 (ткань) 0,5—2,0 (пласт- масса)	-	В герметиче- ски закрытой, таре; € 20°C	3	-
-	-	-	20—25 °C	6	-
24	Прикатка роликом	6—8 ¹⁵ —2 ⁵ 48—72 ³ —5	В соответс с ГОСТ и иа компоне	Ty	-
-	Прикатка горячим роликом	Не регла- ментиро- вана	То ж		-
-	0,05—0,1	-	В алюмнине- вой, оцинко- ванной или жестяной таре; 10—30°C	-	-
€24	Прижать	-	В алюминие- вых или пласт- массовых тюбиках; ≤ 30°С; оти. влажность воздуха 70%	12	-

Ni		Подготовка	Метод		_	Режни
по пор.	Нанменованне и марка кдея	поверхности перед скл:нванием	нанесення клея; число слоев	Pacxon,	Открытая выдержка, мнн *	темпера- тура, °С
205	Клей ГИПК-122	Обезжирить ацетоном, обработать наждачиой бумагой	Кнетью или шпателем; 2	-	3 (каждый слой)	-
206	Клей КР-16-20		и Даниых по те	хиологии	скленвания і	в нормати
207	Клей для ско- бок к сшивате- лям	-	1	-	13—25 или 60—80 (для ме- бельных)	-
208	Клей полнизо- бутиленовый		Данных по те	жнологин	скленвания :	нормати
					п	риродные
209	Клей казенно- вый в порошке	Очистить от пыли	Кистью, не допуская появления пузырьков воздуха; 1	195	15	16
210	Клей казенно- вый	-	Кистью	195	5 (бумага с бумагой) 6 (с картоном) 12 (с фанерой) 15 (со стек-	Комн.

лом)

[•] всрхний индекс-температура, °С.

скленвания		Жизне-		Срок	,
время,	давление, МПа	ность,	хранения	иня, иня,	Примечания
_	_	-	В герметнче- ски закрытых стальных флягах; 5—35°C	2	_
виых дон	ументах нет		В бумажных мешках; от —50 до 40 °C	5 лет	_
_	-	, - , .	-	-	_
вных док	ументах нет		В герметиче- ски закрытой таре в сухом помещении	6	-

клец

24	0,2	.4—6 ²⁰ после начала размешн- вання с во- дой (ОБ)	В бумажных мешках в сухих крытых помещениях; ≤ 30 °C	5 (в сухом состоя- ннн)	После снятия давлення вы- держка до меха- ннческих испыта- инй 24 ч
_	0,05-0,1	_	В стеклянных флаконах или жестяных баночках в сухих поме- щениях; 1—30 °C	12	-

No.		Подготовка	Метод			Режиз
по	Наименование и марка клея	поверхности перед скленванием	явиесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *	темпера тура, °С
211	Клей казенновый из отходов казеннового пластика	-	Киетью; 1	_	Без выдержки	Комн.
12	Қостиый клей	-	Кистью в одном направле- нин; 1	225	То же	16
13	Мездровый клей	Перед склеива- инем дерево выдержи- вать 5—6 ч в сушиль- ном шкафу при 40—45°C	Кистью или шпа- телем; 1	225	1—2	1530
14	Клей в порошке из отходов га- лалита	40—45 °C	Кнетью; 1	-	Без выдержки	Коми.
15	Клей декстри- новый	-	То же	385	3	20

[•] Верхний индекс-температура, °С.

скленвания		Жизне-		Срок	
время,	давление, МПа	епособ-	Условия хранения	хране- ния, месяцы	Примечания
-	0,05—0,1	Клеевой раствор должен сохранять рабочую вязкость ≥ 4 ч после начала размешнвання с водой	В сухих помещениях; 1—30°С	5	_
24	0,2	-	В рогожных кулях, тканевых мешках; галерту в деревянных бочках; 28 °C; отн. влажность воздуха 70%	Неогра- инчен- ный	Клей перед на- несеннем разо- греть до 50 °C. После снятня дав- лення выдержка до механических испытаний 24 ч
0,5	0,025	-	В ящиках нля мешках в сухих помещеннях	12 (твер- дый) 7 дней (га- лерта)	Клей перед на- несеннем разо- греть до 50—70 °C
24	Прнжать	Клеевой раствор должен сохранять рабочую вязкость ≥ 4 ч после начала размешнвания с водой	Клей в по- рошке храннть в плотных трекслойных мешках из крафта	5 (клей в по- рошке)	-
-	0,05-0,1	-	В железных бидонах и де- ревянных бочках; ≥5°C	6	Время высыха- ння 30—40 мин

КЛЕИ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ РЕЗИН МЕЖДУ СОБОЙ И С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Основное назначение резниовых клеев — скленвание резнновых изделий, крепление резни к металлам, дереву и другим материалаз...

Резиновые клен обычно разделяют на две группы: невулканизующиеся и вулканизующиеся.

К группе незулканизующихся клеев относятся композицин на основе натурального каучука. Клеевые соединения на этих клеях обладают относительно невысокой порчностью.

Вулканизующнеся клен, образующие более прочные соединения, могут отверждаться как при 25—30°С (самовулканизующнеся), так и при 140— 150°С. Клен в большинстве случаев двухкомпоненты.

Основой вулканнаующихся клеев служат полихлоропреи, бутадненакрилонитрильные каучуки, карбоксилсодержащие каучуки, кремнийорганические соедиления и плучие синтетнуеские полимеры.

Клен для скленвання резин и режиготканевых митериалов делятся на две подгруппы: к первой отностка предвазначенные для скленвания невужаневывания немужаневывания немужаневания немужаневания немужаневания немужаневания немужаневания немужаневания провой вуденняющих режим и профессионняющих режим в профессионняющих режим режиматериалов при пормальных условиях [45, 46]. Это клен ВКР-17, 88-НП, 450 м др.

Для скленвания с металлами невулканнзованных резин из натурального, нацинтового, нитрильного и других каучуков наиболее универсальным является клей «Лейковат» [1, 45].

Токсичность резиновых клеев определяется в основном токсичностью растворителей, из которых наиболее вредными являются диклорэтан и ароматические углеводороды.

Клеи и склеиваемые магериалы

Металлы		I
Кожа, ткань	226, 253, 274, 256, 353,	208, 209, 270, 271, 273
Фторорганн- ческие резины	217, 218, 280, 288, 217, 218	219, 272, 284, 288, 299
Кремний- органические резины	229, 332, 256, 280, 290, 293	221, 230, 231, 233, 232, 235, 239, 299
Резины на основе натураль- ного каучука	244, 240, 274, 304, 285, 285, 286, 288, 278, 288, 278, 288, 278, 288, 278, 314, 273, 3	269, 270, 272, 285
Резины на основе натрийбута- дненового каучука	244, 249, 284, 284, 285, 285, 286, 286, 286, 286, 286, 286, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280	272, 281, 297
Резниы на основе наритового каучука	284, 249, 256, 265, 265, 266, 267, 266, 267, 269, 260, 246, 226, 246, 257, 258, 256, 256, 257, 258, 256, 257, 258, 256, 257, 258, 258, 258, 258, 258, 258, 258, 258	221, 242, 246, 281, 297
Резним на основе нитрильных каучуков	218, 217, 225, 226, 225, 226, 225, 226, 226, 226	220, 221, 224, 234, 235, 291, 295, 297, 301
Матернал	Режина на основе чуков передания и основе чуков передания на основе чуков передания передания передания передания передания на основе чистрального кау уканийорганические режины основе режина основе режина основе передания основе передания основе передания основе передания основе режина основения осно	Металлы

No no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Виешний вид	Состав	Число поста вляс- мых компо-	Ток- сич- ность	
					ие итов		

Клеи на основе

216	Клей КР-6-18 Для скленвання невулканизованных резии и резинотка- невых матерналов на основе интриль- вых и фторкмучумо с последующей вул клинацией	TV 38-00512-70	Вязкая жидкость, светлая нлн темиая	Раствор резино» вой смеси на основе СКН-40Т в этилацетате	1	Токс.
217	Кляд ВИ-4-18Б Назначение—см. 216	ту 38-00512-70	Вязкая черная жидкость	Раствор резиио- вой смеси из ос- нове СКН-40Т и смолы ВИАМ-Б	1	>
218	Клей ВКР-7 Для склеивания вулканнаованиях ре- зин и резиноткане- вых материалов и а основе нитриль- имх и фторкаучуков	TV 38-00512-70	Вязкая темпо-серая жядкость	в этилацетате Клей Кр-6-18, вулквии зующий агент	2	>
219	Клей 9М-35Ф Для крепления с последующей вул- канязацией тепло- стойких резни из ос- нове фтороргвине- ских полимеров	ту 38-105617—73 Инструкцня НИИРП ИРП-Р-9/20—65	Темно-корич- исвая жидкость	Раствор резино- вой смеси на ос- нове каучуков СКФ-26, СКН-40 и терморевитив- иой смолы в этнлацетате	1	>
220	к металлан Клей ФЭН Для скленвания невулканизованиях резин из основе нит- рильных каучуков сметаллами в про- нес строиллагом нес строиллагом нес сметаллами в про- нес сметаллами нес	ту 39-105869-75	Вязкая темко-корич- невая жид- кость, в тои- ких слоях прозрачная с красновь- тым оттенком	Рвствор СКН-40 и фурфурольно- резорциновой смолы в фор- мальт ликоле	1	>

^{*} Верхний индекс—температура, °С. ** Для материалов на основе интрильного каучука. ** Для материалов ив основе фторкаучука.

Ком- цент- рация, кость кость кость тр. кость се в кость тр. кость кость кость тр. кость кость кость тр. кость кость кость тр. отрыше, вания, кН/м	
	книврэм

12-17	15-25 (ВЗ-1), сопло	Вдаго- стоек	Стоек	От -60 до 130 **	-	0,5 через 20 мин	Стоек в разли имх климатих ских условиях
	5,4 им)			до 200 3*		после скленва- иня 2,4 после вул- каннза-	CARA YEMORRA
17-20	-	Стоек	>	От -50 до 120	-	ции (ре- зина 181 или 3826) 1 (бязь)	-
14-17	30—35 (рабо- чая, ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Влаго-	>	От —50 до 200	-	0,6 через 20 мни после скленва- ния 1,2 после 2 ч	Стоек в разли ных климатич ских условнях
20±2	-	Стоек	>	От —50 до 200	4,0 ²⁰ 0,8 ²⁰⁰ (резниа ИРП-1287—сталь Ст3)	выдержки в термо- стате при 70°С (ре- зина 203В)	То же
20±2 (перед употреб- лением 10-11)	-	Влаго- стоек	Вы- соко- стоек	От ~50 до 170	4,0 (сталь Ст3—резниа ИРП-1068)	-	-

-							
Мя по пор.	Наименование, марка и ивзначение клеи	Техинческая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Ток- сич- ность	
221	Клей ВКР-15 Для приклеивании к алюминеневым к сталим невулканизованных резни на основе СКН, СКН с наиритом, СКС с изиритом и наирита с по-деующей паровой	TV 38-105170-70	Вязкан чериви жндкость	Раствор резиновой смеси из основе интрильного квучука и хлорированного ванрита со смолой ВДУ в органическом растворителе	1	Токс,	
222	вулкинаващией Клей КР-5-18 Для приклеивання вулканнаюванных и мепулканнаюван- ных резин и резино тканевых материа- лов на основе нит- рильных качучков к металлым и стек- локани в изделик, преднаямаетымх.	TV 38-00512-70	То же	Растворы СКН-40Т и смолы ФР-12 в этил- вцетате	2	>	
223	дли работы в неф- тяных маслах и топ- ливах на воздуже Клей КР-5-18р Для склейвнии вуливизованных резии и резиотка- ивоых материалов и основе иитриль- ных квучуков в из- делики, предивзия- ченных для работы в нефтиных маслах	TY 38-00512-70	>	Растворы резя- новой смесн на основе СКН-40Т и смолы ФР-12 в этил- ацетате	2	>	
224	и топливах Клей 3-100 Дли склеивания колодимы способом резин на основе бу- тадиен-нитрильных каучуков	TV 38-5-372-68	цернан жидкость	Раствор резнио- вой смеси ил ос- иоле бугадиен- нитрильного кау- чука и клориро- ванного наприта в оргвинческом растворителе	1	>	
225	Клей 3-300 Дли прикленвании колодиным способом резии на основе бу- тванен-интральных каучуков к метал- лан	Ty 38-5-372-68	Чернан массв	Раствор резиновой смеси из осново бутадивну митрального каучука и клориро ванного изинорительного с бутилфенолоформальдетил вой смолой 101 в органическом растворителе	1	>	
		1					

[•] Верхний индекс-температура, °С.

				Интер-	Предел пр	* нтоонго	
Кон- цент- рация. %	Услов- ная вяз- кость, с *	Водо- и влаго- етойкость	Масло- и бензо- стой- кость	вал рабо- чнх темпе ратур, °C	при отрыве, МПа	при отслан- ввиии, кН/м	Примечания
30-37	15-25 (pa6o- gas, B3-1)	Стоек	Стоек	От —50 до 100	-	4,0 после пвровой вулканн зации (резнив 3926 — дур- алюмин Д-16)	Стоек в различ- ных климатиче- ских условиях
8,5—11,5 (рвствор каучука) 65—70 (раствор смолы)	10-20 (ВЗ-1, сонло 5,4 мм)	Стоек только при горя- чем скленва- нии	>	От —50 до 120	4,8 ²⁰ (резняв 203Б—сталь Ст3)	-	Тропикостоек
8-11,5 (резяло- вая смесь) 65-70 (раствор смолы)	10-20 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Стоек только при вул- канизации	>	От —50 до 120	-	2,4 через 48 ч (резния 203Б или 3826)	Тропикостоек при условин после- дующей аулкани- зацин
18±2	7-25 (B3-1)	Влаго- стоек	Масло стоек, ограня- ченно бензо- стоек	От -30 до 50	-	4,0 через 48 ч после скленяа- иня (ре- зния СКН) 2,0 через 24 ч после скленва-	Вибростоек. Снижает корро- зионную стойкость углеродистых и высокопрочных ствлей
29,5±2,5	5-25 (B3-1)	То же	То же	От —30 до 50	≥ 1,1 через 48 скленявани 1074—	я (резнна	Вибростоек. Снижает корро- знонную стойкость углеродистых ста- лей

№ по пор.	Наименование, мврка и назначеняе клея	Техническая документация	Виешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- иентов	Ток сич- ность
226	Клей П-9 Для скленвания кожи с кожей, тек- столитом, кскусст- венной смей, реан- ной Для процитки ткани, предпавла- ченной для обли- повки обтораторных подушек, с целью предохранения по- следник от действия смазочных місел		-	Раствор резиновой смеси 8705 на основе СКН-18 в смеси 9711Лацетата с бензином	1	Токс.
227	Клей Б-2 Для ремонта обуви с верхом яз искус- ственной кожи с ПВХ покрытием	TY 201 PCФCP 43-72	Полупрозрач- иая светло- коричневая жидкость	на основе ПВХ смолы и каучука СКН-26 в орга- нических рас- творителях, поли-	2	>
228	Клей ЦНИИКП-КС В пронаводстве обуви	TV 6-15-187=68	-	изоцианаты Растворы кву- чука СКН-26 и перхлорании- ловой смолы в смеси этил- вцетата с аце- тоном	2	>
				Клеи на осн	ове кр	емний
229	Клей КТ-30 Для склеивания вулканизованных резяи на основе си- ликонового каучука	TV 6-02-760-73	Мутная жел- тая или коричневая жидкость	Раствор поли- метильниил- сильзана в аце- тоне	1	Токс,
230	Клей КТ-15 Для крепления вулканизованиых	MPT¥6-07-6036-64	от светло- желтого	Раствор крем- ниворганической смолы в толуоле.	2	,
9	резия на основе СКТ к ствли, латуни, ти- тану, дуралюмину, анодированиому дуралюмину		до коричне- вого цвета	отвердитель		
231	к ствли, латуни, ти- тану, дуралюмину, анодированиому	T¥ 6-09-14-730 -75	до коричне- вого цвета Прозрачная светло-жел- тая жедкость		2	3

^{*} Верхний иядекс - температура, °С.

					Предел прочи	OCTH *		
Кои- цент- ация, %	Условная вязкость, с*	Водо- и вла- гостой- кость	Масло- и беизо- стой- кость	Интервал рабочих темпера- тур, °C	при отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м	Примечания	
16±2	-	-	Стоек	-	-	2,6-3,2	-	
20±2	20-60 (B3-4)	Стоек	-	От —20 до 45	-	2,0 ²⁰ 2,4 ⁴⁵ (через 48 ч после	-	
25±2	25-35 (трубка с воздуш- ных пузырь- ком)	_	-	-	-	скленва- иня) 6 Н/об- разец	-	
	ических со 20-100 ²⁰ ±2 (ВЗ-4)		uă -	От -60 до 300	1,220	- 3	Тропикостоек,	
	(DO-9)						Вылерживает лл	
				(700 ч) и по 350 (150 ч)	через 48 ч (резина ИРП-1266—сталь		Выдерживает дл тельное теплов	
60 (ос- нова) 35-36 (отвер- ди- тель)	5-20 (B3-4)	Стоек	Ограни- ченно стоек	(700 q) u no 350	через 48 ч (пезина		Выдерживает для тельное теплов старение п 250-300 °C Вибростоек. Стоек в различи климатических зовиях Устой к возлействию ременных тем ратур. Ограз чению стоек в к	
(ос- нова) 35-36 (отвер- ди-	(B3-4)	Стоек Влаго- стоек	овнар	(700 ч) и до 350 (150 ч) От -50 до 250 (200 ч) и до 300	через 48 ч (резина ИРП-1266—сталь ЗОХГСА) 0,4200 0,5200 0,5200 0,3200 (резина 14г-2—сталь		Выдерживает дл тельное теплов старение п 250-300 °C Вибростоек. Стоек в разлачин климатических у ловнях Устойч к возлействию и ременных теми	

№ no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешний анд	Состаа	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Ток- снч- яость	
233	Клей 151-31 Для креплення резии на основе фторенликоновых и силоксановых каучуков к металлам а процессе вулканизации	ТУ 6-02-96774	-	Кремнийоргани- ческий продукт, не содержащий растворителя	1	Токс.	

234	Клей 88-Н Для скленвання зулканьзованных резин на оснойе каучуков общего назначения с метал- ламн, стеклом, резы- ной. бегоном. Для прикленвания тепло- нооляция к метал- лам	MPTY 38-5-880-66	Вязкая грязео-жел- тая жидкость	Растаор резиновой смеси 31-Н на основе наврита и бутвлфенолоформаль-дегидной смолы 101 в смеси этвлацетата с бекзином (2:1)	1	Токс.
235	лам креплення Клей 88-НП Для креплення колодным способом вулкавнаованной ре- энны на основе кау- чуков СКС, СКВ, СКН, СКМ к метал- лам, дереау, бетону, стеклу, резние	TY 38-105540-73	То же	Раствор резено- аой смесн 31-НП на основе нан- рита НП и бу- тилфенолофор- мальдегидной смолы 101 а смесн этнацетата с бензином	1	>
236	Клей 88-НП-35 Для крепленяя различных материа- лов к окращенному или неокращенному металлу, стеклу	TV 38-105268-71	-	.То же	1	
237	Клей 88-НП-43 Для прикленвания уплотингеля двер- ного проема кузоса аатомобиля	TV 38-105268-71	-	Растаор резиновой смеси 31-ИП на основе наирита НП и бутимфенолоформаль дегидной смолы а смеси беззина с этилацетатом	1	3
				1	L	1

Верхинй индекс—температура, "С,

_						Предел п	рочности *	
	Кон- цент- рация,	Условная вязность, с *	Водо- и влаго- стойность	Масло- н бензо- стой- ность	Интервал рабочих темпера- тур, С	прн отрыве, МПа	при отслан- вании, жН/м	Примечания
	-	-	-	Топливо- стоен при 150 °C	От -50 до 300	- '	-	-

наири	тового ка	учука				
30±2	5-40 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Стоен н мор- сной н прес- ной воде	Огранн- ченно стоен	От —40 до 50	1,1 2 через 24 ч посл снленвания 1,3 2,5 через 48 ч (резни 201-3—сталь)	не антивси
28±3	20-40 (B3-1)	То же	То же	От —50 до 70	1,1 2 через 24 ч после скленвання 1,3 2,5 через 48 ч (резнна 6-В-дур- алюмня Стз	
35±2	100 (B3-1, con.no 5,4 mm)	Стоен	-	От —40 до 90	Д-16) 2,0 через 24 ч после скленвання (тнань— (резне опращены 56—ста ный металл)	резнны 56 от Ст3 а через 24 ч прн ль 90+2°C не более
43±2	≼ 30 (шарино- вый вн- снози- метр)	>	-	От -40 до 90	2,20 2,0 через 24 после силеввания (ткать — окрашен- пый металл) (Ст3)	Температуро- стойность: ско- рость отсланвання резнизы 56 от СтЗ

No no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техинческая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- неитов	Ток- сич- ность	
238	Клей 88-НП-130 Для крепления Губчатых уплотия- телей к окращен- кому металлу	TY 38-105268-71	-	Раствор резиновой смеси 31-НП из оснопе кан- рига НП и бу- тилфенолофор- мальдегидной смолы в смеси бевзина с этил- ацетатом	1	Токс	
239	Клей 78-ВЦС Для слепвания колодим способом вулканизопанных ре- зин с окращенными и неокращенными металлами, деревом, стеклом, резиной	TY 38-103470-72	Коричиевая жидкость	Раствор резиновой смеси на остоно наирита и бутилфенолоформальдетидной сменанна с этилацетатом (1:2)	1	3	
240	Клей НТ-150 Для креплення к металлам колод- ным способом резни типа НО-68-1, содер- жащих 20-25 масс. ч, антифриза, а также	TV 33-105789 -75	Желтая или поричневая жедкость	Раствор резиновой смеси НТ и бутилфенолоформальдегидиой смолы в смеси этилацетата с бен-	1	>	
241	резным к резние Клей ИРП-1268 Для процитки из- гревательных эле- ментов. Для склеи- вания изгреватель- ного элемента с электроизоляцнои- ной невулканизо-	TV 38-13561-70	-	зииом Раствор резино- вой смеси ИРП-1263 на основе наи- рита в смеси этилацетата с бензином	1	>	
242	ваниой резінкой Клей СН-7/СН-58 Для скленвавня колодням способом резима с становенням метальям (СН-58 резима (В том числе губчатой уплотинтельной с окращениями металами, стеклом в с с резимой с резимой с резимой	TV 38-105154-70	Вязкие жидкости: М—темно- коричневый, Р н Р-1—от светло-жел- того до ко- ричиевого	Наирит А, окись цинка, дибугна/фталат, бензии, этил-	2	>	

^{*} Верхний индекс - температура, °С,

-								
- 1						Предел	прочности *	
	Кон- цент- рация,	Услов- ная вяз- кость, с *	Водо- н влаго- стой- кость	Масло- н бензо- стой- кость	Интервал рабочнх темпера- тур, "С	при отрыве, МПз	при отслан- вании, кН/м	Примечвиня
	38±2	100 (ВЗ-1, сопло 5,4 им)	Стоек	-	От -40 до 90		2,0 24 ч после ленвания (резниа 56—сталь Ст3)	Температуро- стойкость: ско- рость отслаивання резнны 56 от СтЗ через 24 ч при 90 °С не более 1,5 см/мнн. Свето- стойкость: после
	30±2	7-40 (B3-1)	Стоек к прес- ной н мор- ской воде	Ограни- ченно етоек	От -50 до 90	1,6 qepes	2,5 24 ч после ленвания 1 2 48 ч (резнна — сталь)	менение цвета образана не дожно образана не дожно превышать изменения швета непроклеенной кожименной кожименной умеренного кожименной умеренного быто произмет прочность 5 лет, произмет прочность быто произметь на температуры стойкость дости-
	30±2	-	Влаго- стоек	Не	От50 до 150	-	1,2 через 24 ч после скленвання 1,5 через 48 ч	гается через 10 су- ток после наготов- ления. Вибро- стоск. Не вызы- вает коррозии ме- таллоз
	25±5	-	-	-	-	-	(резниа НО-68-1—сталь) 3 ¹⁴³ в течение 30 мни после скленвания	-
	28±2	≤30 мнн (B3-4)	Стоек	-	От -40 до 100	0,8	1,5 ²⁰ через 24 ч после скленвання (резвна 56В—сталь)	Вибростоек. Растворы М. и Р-1 обеспечивают наи- более высокий по- казатель прочно- сти через 20-30 су- ток после склеи- вания
					10			

№ по пор.	Наименование, марка и иззизчение клея	Техиическая - документация	Виешний анд	Состав	Число поста- аляе- мых компо- нентоа	Ток- снч- иость
243	Клей 4-АН Для приклеивания холодным способом резниы к резние или к ткани с последую- щей вулканизацией	TY 38-105766-74	Вязкая серая или бежевая жидкость	Раствор резило- вой смеси на основе нан- рята а смеси этилацетата с бензииом	ī	Токс.
244	Клей 4НБув Для скленвания аулалинованимых ре- зий и реаниогокапе- вых матермалов из съемае НК, изи- дисковато на стринор из съемае на стринор из съемае на стринор из съемае на стринор из съема на стринор из невулканизация из стринор из съема съема съема из стринор из съема съема из стринор из съема из стринор из съема из стринор из съема из стринор из съема из	TY 38-105236-71	Вязкая желто-зеле- ная жидкость	(1:1) Раствор резнио- вой смеси яз оснозе наи- рита НТ в смеси этилицетата с бензином (1:1)	1	2
245	дия С-425 Для скленвання резниотехнических наделий с последую- щей аулканизацией	TY,38-10517-70	-	Растаор резино- вой смеси из основе иан- рита в смеси этилацетата	1	>
246	Клей 4H-8 Для прикленавиня резины к резиме, ткаяи, резины к ме- таллооплетке с пос- ледующей аулкани- зацией, а производ- стве рукавоа и шлаи- гоа	TY 38-5-259-67	-	с бензином То же	1	>
247	Клей-мастика КН-2 Для приклеивания резины к бетоиному основанию, цемент- иой стяжке, ДВП, ДСП	T¥ 38-60566-72	-	,	1	>
248	Клей иизкотемпературный канритовый Для прикленвания резиной плитки, резины к дереяяниюму, гипсоцементному нли бетонному основанию пола	ТУ 82-65	Вязкая желтоватая нлн корич- невая жидкость	Раствор нанрита А или Б и бутнл- фенолоформаль- дегидиой смолы 101 К в растао- рителях; иапол- интели	1	>
249	Клей 4НБ Назначение—см. 245	TV 38-105463-72	Светлая желто-зеле- ная жидкость	Раствор резиновой смеси из основе наи- рита СРВ-К а смеси этил- ацетата с бензином	1	>

^{*} Верхиий индекс-температура, °С,

					Предел г	трочности *	
Кон цент- рация,	Условная вязкость, с*	Водо- н влаго- стойкость	Масло н беязо- стой- кость	Интервал рабочнх темпера- тур, °C	при отрыве, МПа	прн отслан- вании, кН/м	Примечания
33±2	-	Стоек	Стоек	-	-	1,4 (ткань)	Теплостойкость клеевого соедине- ния определяется теплостойкостью скленаемых мате- риалов
23-27	15-25 (B3-1)	-	Вулка- низ. масло- стоек, не стоек к бен- золу	От -50 до 120 (в узлах неснлового назначення) от -50 до 70 (в узлах силового назначения)	-	0,8 через 20 мнн (губка Р-29) 1,00 (вулкани- зованяюе дублиро- ваиное полотно № 300)	-
16,5±0,9	- 1	-	-	-	-	0,2 (бязь)	-
16,5±1	-	-	-	-	-	При рас- сланва- ини 70 Н/об- разец	Размер образца 150×25 мм
45-60	35-70 (ВМ-10, сопло 16 мм)	-	-	-	0,07 через 24 ч после склен-	-	-
35-45	210 ¹⁸ -20 (B3-4)	-	-	-	0,8	-	-
23-27	25-30 (B3-1)	Не стоек	_	-	-	0,8 через 20 мнн (мнткаль)	-
		1				1	

№ по пор.	Наименование, мврка и назначение клея	Техническая документация	Виешинй вид	Coctan	Число поста- вляе мых компо- нентов	Ток- снч- ность
250	Клей СВ-5 Для скленвания и ремонта резнио- вых, резниотканевых изделий нв основе наприта и СКС	ТУ 38-5-Г-182-68	-	Раствор резиновой смесн на основе нан- рита в смесн этилацетата с бензином; вулканизующий агент — клей «Лейконат»	2	Токс.
251	Клей С-425-1 Для изготовлення покрытий с после- аующей вулканиза- цией	TV 38-105211-71	-	Раствор резино- вой смесн на основе нан- рита А в смесн этнлацетата с бензином	1	,
252	Клей НА-1 Для прикленвання резины к резинс, металлу, коже, пласткоже, текстилю	TV 6-15-10-42-73	Вязкая желтова- тая или корнчне- ватая жедкость	Смесь каучука клоропренового наврита, феноло- формальдегнд- ной смолы, рас- творителей, ста- билизаторов, вулканизующих агентов	1	Мало-токс.
253	Клей «Крокус» Для прикленвання деталей из разных вндов резин, кожн, плюсткожн прн срочном ремонте обуви	TУ 201 PCΦCP 39-71	Непро- зрачная светло-ко- ричиевая жидкость	Раствор резиновой смеси на освове наи- рита, хлорированного наирита и фенольной смолы в орга- нических растворитсях	1	Токс.
254	Клей НТ Для креплення подощь всех родов обуви	TY 38-106176-72	Вязкая желтова- тая жедкость	Раствор нан- рита НТ в орга- нических рас- творителях с до- бавлением кани- фоли и смолы	1	>
255	Клей НИТХИ-62 Для прикленвания деталей низа обувен нз резины, кожн, пласткожн при про- нзводстве и ремонте обувн	TУ 201 PCΦCP 59-74	Непро- зрачная однород- ная пале- вая жидкость	Рвствор резиновой смеси на основе наи- рита НТ и кумароновой смолы в органических растворителях	1	>
256	Клей нанритовый обувной В обувном произ- водстве	TV 38-6-46-69	-	Раствор резино- вой смесн на основе наи- рита НТ в смеси этилацетата с бензином	1	>
57	Клей напритовый с кумароновой смо- лой В обувном произ- водстве	TV 38-3065-71	-	Раствор смесн нвирита НТ и инденокумаро- новой смолы с наполнителями в смесн этил- ацетата с беи- зином	1	>

^{*} Верхии... декс-температура, °С.

_								
	Кон-	Условная	Водо-	Масло- и бензо-	Интервал рабочих		приности *	
	рация,	вязкость,	и влаго- стойкость	стой- кость	темпера- тур, С	при отрыве, МПа	отслан- ванни, кН/м	Примечания
	25±2	-	-		От -90 до 80	-	2,0 через 24 ч после скленва- ння (ткань)	-
	21±2	8-24 (B3-1)	-		-	-	2,5 (резниз С-57— ре- знна 1173) 2,5 (резния С-57—сталь Ст3)	-
	30±2	150 (B3-4)	-	-	-	0,6 через 24 ч после скленва- иия (ре- знна-ме- талл)	G13)	-
	23±2	20-60 (B3-4)	Стоек	-	От -20 до 45	-	2,0 ¹⁸ -25 через 15 мен после скленва- нея 2,4 ¹⁸ -25 2,0 ⁴³ -45	
	23	2-3 ²⁰ (виско- зимстр Хетчин- сона)	-	-	-	-	через 24 ч При рас- сланвании 60 Н/об- разец	нз светлой моно- лятной резины н двухслойной кирзы размером
	25±2	50±15 (ВЗ-4, сопдо 7 мм)	Стоек	-	От -20 до 45	-	2,4 ²⁰ 1,9 ⁴³ -45	150×25 мм
	25±2	-	-	-	От -30 до 60	-	23,6	-
	27±3	-	-	-	-	-	2,4 (двух- слойная кнрза)	-

№ по пор.	Нанменование, марка н назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Чнсло поста- вляе- мых компо- нентов	Ток- сич- ность
258	Клей «Ремобувь-1» Для прикленвания деталей из резины, кожи, пласткожи, войлока, текстиль- ных материалов при изготовлении и ре- монте обуви	PCT BCCP 139-71	Непро- рачная вязкая жидкость от светло- желтого до светло- коричие- вого швета	Раствор смеси на основе нан- рита в смеси этилацетата и бензина	1	Токс.
259	Клей для резиновых деталей инэв обуви Для прикленвания резиновых деталей ииза обуви	CTY 103-162-62	4,0014	Раствор наирита НТ в смесн бензнна с этил- ацетатом	1	>
260	Клей нанритозый № 251	ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-6-68	-	Раствор резино- вой смеси № 251 в смеси этнл- вцетвта и бен- зина «галоша»	1	>
261	Клей напрыт ЛНТ-1 Для промежуточного и основного крепления обувных матерналов при пошине обуви	TV 6-01-799-73	Жидкость молоч- иого цвета с серым илн желтым оттенком	Вязкая днепер- сия полихлоро- прена	1	>
262	Клей комбинирован- ный № 4 обувной Для прыкленвания резиновых подошв к верху обуви из ис- кусственной кожи	TY 38-3066-71	OTIENAS.	Раствор наирита НТ, СКН-26 н хлорирован- ного наирита в смеси этил- ацетата с бен- зином	1	>
263	с ПВХ покрытнем Клей 51-К-3Э Для креплення синтетических тка- ней к резинам	TV 38-40585-72	Маловяз- кая жидкость	Растворы нан- ритовой смесн 51-1421 и хлор- нанрита в смесн этилацетата	2	>
264	Клей 51-К-3 Для крепления тканей к спецсоста- зам	TY 38-10583-70	То же	с бензином Рвстворы наи- ритовой смесн 51-1421 в смесн этилацетата с бензином и хлоривирита в бензине	2	>
265	Клей КП-2 Для ремонтв пла- щей на матернала с покрытием на кау- чуковой основе н верхией одежды на дублированного утепленного мате- риала	TV 201 PCΦCP 37-71	Прозрачная коричневая жидкость	Раствор наирита НО и фенольной смолы ВП в смеси этил- ацетата с бен- зином	1	>

				Интер-	Предел пр	очности *	
Кон- цент- рация, %	Уеловная вязкость, с *	н вла	и бен-	рабо- чих темпе- ратур, °C	при отрыве, МПа	при отслаи- вания, кН/м	Примечания
16-20	1-1,15 (виско- зиметр Хетчии- сона)	Стоек	-	~	-	2,7 ²⁰ 1,9 ⁴⁰ —45 (кожеподобная резина монолитной структуры)	-
20-23	3-8 (виско- зиметр Хетчии- соиз)	-	-	-	-	При рвеслаи- вания 60 Н/обра- зец (ре- зина — кирза) 250 Н/обра- зец (мытый	Размер образца 150×25 мм
19±2,0 24±1,0 29±1,5	2-3 (29%-ный клей, виско- зиметр Хетчин-	-	,-	-	-	митквль-НК) —	-
48	сона) 1,5—4,0	-	-	-	При сдвиге 0,6	6,0	-
20±2	-	-	-	-	-	2,4 (двухслойная кирза)	-
28±3	35 (B3-I, conno 5,4 мм)	-	-	От —40 до 50	2,0 (резина ИРП 1173—Сталь Ст3 или Ст20)		-
28±3	30 (B3-1)	-	-	-	3,0 (резина-сталь Ст3 или Ст20)	-	-
28±2	50±20 (ВЗ-4, сопло 7 мм)	Стоек	-	От — 20 до 45		0,5	
	рация, % 16-20 20-23 20-23 19±2.0. 24±1.0. 29±1.5 48 20±2 28±3	Person P	PACORIGINAL READS PACED TO PAC	10-20 2-3 2-	Non-page Non-page	Variety Vari	Note

№ no nop.	Наименование, марка н назначение клея	Техинческая документация	Виешний вид	Состав	Число поста вляе- мых компо неитов	Ток- сич- иость
266	Клей СВ-2а Для конфекцин и ремонта реэнно- вых, резиноткане- вых изделяй, покры- тые резиной на основе наприта. Для скленвания тканей	TY 38-5-390-69	Желтая жидкость	Основной рас- твор — клей СВ-2 (раствор резино- вой смесн на основе изи- рита в смеси этвлащетата с бензином), вужканваующий агент — клей «168 коноть	2	Токс,

267	Клей КТ Для плотного сое- динения влагоизоля- цновного материала с металлической по- верхностью (неокра- шениой или окра- шениой масляными	ТУ 38-105864—75	Вязкая желтая жидкость	Раствор НК, солидола жиро- вого и эфира гарпиуса в бензине	1	Токс.
268	или интрокрасками) Клей 61 Для склеивания колодным способом уплотнительных ре- зии с окращенными неталлами; для склеивания дерма- тина, сукна, ковро- вой ткани, бязи, кожи	ТУ 38-105517—72	Вязкая черная жидкость	Раствор резн- новой смеси на осиове НК и термопрена в бензине	1	>
269	Клей 200 Для прикленвания вулканнзованной ре- зины к картону, ме- таллу, дерматнну, сукну, ковровой тканы бязы, коже	То же	То же	Раствор резиновой смеси на основе НК и регенерата в бензине	1	>
270	Клей 3051 Назначение — см. 269	>	Вязкая корнчневая жидкость	То же	1	>
271	Клей 4010 Для скленвания холодиым способом резины, текстиля, картона с окращен- ными и неокращен- ными металлами, монолитной резиной	,	Черная жидкость	>	1	>

^{*} Верхинй индекс — температура, °С.

					Предел пр	* нтоониос	
Кон- цент- рация, %	Условная вязкость, с *	словная и алаго- и бензо- работ		рабочих темпера- тур, С	при отрыве, МПа	при отслаи- ванин, кН/м	Примечания
25±2 (CB-2) 20±1 («Лея- конат»)	-	Влаго-	Ограниченно масло- стоек	От —35 до 70	_	≥ 10 через 24 ч после скленва ния (мътъй миткаль)	-

натурального каучука

22±2	Не опре- деляется		- 1	-	намазани ской плас кой, при 0,5 кг не	ой клеем тники, окра испытания менее 5 с. (полоски ткаин ТТ КТ, от металличе шенной интрокрас с грузом массо Сохраняет липкост им материалом
-	≫4 ¹⁸⁻²² мин (вискози- метр Свет- лова, сопло 12 мм)	Стоек	-	От -30 до 50	скленван	0,6 ч после ия (резина еталл)	- .
-	1-2 мии (виско- зиметр Саетлова, сопло 12 мм)	Влаго- стоек	-	Тепло- стоек до 150	скленван	0,2 ч после ня (резниз еталл)	-
-	3-4 мм (вискози- метр Саетлова, сонло 12 мм)	-	-	-	0,18 через 48 ч после скленва- иия (резнна 56— ме-	0,6 через 2 ч после скленва- иня (миткаль)	-
45-55	-		-	От -50 до 80	талл) 0,8 через 72 ч после склеива- ния (резвиа 56—ме- талл)	0,8 через 6 ч после скленва- ния (миткаль)	-
t .							

_							
No no nop.	Нвименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешинй вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- иентов	Ток- сич- иость	
272	Клей «Термопрев листовой» Для прикленвания исвулканизованных и вулканизованиых резин на основе изтурального и натрий-бутадиенового каучука к металдам (с последующей вулжанизацией)	TV 38-100078-75	Твердые темно-ко- ричневые листы	Продукт обрв- ботки НК смо- кед-шите пара- фенолсульфо- новой кислотой	1	Без рвс- твори- теля ие токс.	
273	клей 4508 Для скленвания резинотканевых из- деляй из основе кву- чуков общего назна- чения	TV 38-165480—72	Светло-се- раз нли желто- ватая жидкость	Раствор резиновой смеси из основе НК в бензиие	1	Токс.	
274	Самовулканизую- пинсся клеи СВ-1, СВ-1-5, СВ-1М, СВ-1-5м СВ-1М, Для ремоита в кои- фекции резняовых и резинотканевых изделий	TY 38-105651-74	Вязкая жидкость от свет- ло-фио- летового до свет- ло-корич- невого цвета	Осиовной раствор — клей 4508, вулканевующий агент — клей «Лейконат» или «Лейконат» или «Лейконат М»	2	3	
275	Клей резниовый (марки А и Б) Для скленвания резниостканевых и резииостканевых в полинающий образителемом в производстве обуви	FOCT 2199-66	Вязкая светло-се- рая или бежевая жидкость	Раствор НК в беизиис	1	>	
276	Клей резиновый особый Для скленвания деталей из текстовинита и резины в обувном производстве	РТУ ЛитССР 1132—69	Вязкая сероватая масса	Раствор НК в бензине с добавкой канифоли	1	>	
277	Клей на основе НК Для изготовления пластырей и про- мвзки повреждений резиновых изделий	TV 38-105-369—72	-	Раствор НК в органическом растворителе	1	3	
				K	пен на	การเกลง	
278	Клей КП-1 Для ремонта изде- лий из ткани «Бо- лонья»	ТУ 201 РСФСР 36-71	Прозрач- иая желтова- тая жидкость		1	Toke,	
-	Верхний индекс-те	мпература, °G.					

					Предел пр	очности *	
Коя- цент- рация,	Условная вязкость, с*	Водо- и влаго- стойкость	Масло- и бензо- стой- кость	Иятервал рабочих темпера- тур, °С	при отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м	Примечания
9-14	-	-	-	-	≥0,5 (резниа 2651 или 566—сталь Ст3)	-	-
Пря по- ставке 22-25	5-10 (шарико- вый вискози- метр)	Стоек	Не стоек	До 90-100	-	0,7 (миткаль или бязь)	Вябростоек. Ограниченно морозостоек, термостоек. Пластичность по Кареру 0,2-0,4, Вулканизования клеевая пленка не стойка против
20-25 (клей 4508) 20±1 («Лей- конат»)	-	Влаго- стоек	-	От -50 до 100	-	При рас- слаива- ини 10 Н/м (мытый миткаль)	воздуха В клеях СВ-1 и СВ-1-5 мулка- иваующий агент—«Лейко- нат». В СВ-1М и СВ-1-5М—«Лей- конат М». В СВ-1 и СВ-1М яв 100 г клея 4508 прихо- дитбя 10 г вулка- иваующего агента, в СВ-1-5М—5 г. СВ-1-5М—5 г.
8-11 (A) 6-8 (B)	7-14 (B3-1)	То же	Не стоек	До 90-100	-	1 через 10 ч после склеива- иня (мытый миткаль)	Тропикостойки
11,5±0,5	вый вый вый	Стоек	То же	-	-	60 H/об- разец	Размер образца 150×25 мм
-	53-60 (виско- зяметр Светлова, сопло 16 мм)	-	-	-	-	-	- :
уретан е	08Mx Kays 50±20 (B3-4)	гуков Стоек	-	От -20 до 45	-	0,7	-

91	De y cere	oour nag-	*g1100					
	20	50±20 (B3-4)	Стоек	-	От —20 до 45	-	0,7	-

Mo no nop.	Наименованне, марка и назначение клея	Техническая доку ментация	Виешний вид	Состав	Чнсло поста- вляе- мых компо неитов	Ток- сич- ность
27.3	Клей УР-1 Для прикленвания кожаных в резино- вых (в том чнеле- литых) подощв к верху обуви при пошиве и ремоите	ТУ 201 РСФСР 54—73	Бесцвет- ная жидкость	Раствор поли- мера УК-1 в зцетоне или этилацетате, полинзоцианат	2	Токс.
180	Клей У-9 Для скленвання резни на основе инт- рильных и полиуре- тановых каучуков, фторкаучука, СКБ, СКС-30, СКНС-10, наирита, СКИ	Инструкция НИИРП И-51-9-91 – 70	-	Раствор урета- нового каучука в этнлацетате, вулканнзующий агент	2	>
81	Клей 273 Для крепления резин к металлу и между собой при иормальных условнях	Инструкция НИИРП И-51-9-88—70	-	Композиция на основе гекса- метнлентетра- менрезоризновой смолы с урета- новым каучуком, растаоренных в этнлацетате; раствор пара- форма в бута-	2	>
32	Клей ВИЛАД-ЗК Для "креплення полиэфирного аорса к резине (с после- дующей аулканиза- цисй)	TV 6-05-1662-74	Вязкая черная жидкость	ноле Растаор компо- зиции на о чове полнуретана в толуоле нли метнлэтил- кетоне	2	,
					P	азные
13	Клей 51-К-1 Для креплення вулканнязованной резним на основс натрий-бутадиено- аого каучука и дру- гих каучуков общего издначення к резние на холоду	TV 38-5-263-67	Вязкая черная жидкость	Раствор резиновой смесн 31НС, бутняформаль- дегидиой смолы 101ЛК (вли супербекацит 1001 — клей 51-K-1-A) в смесн этнявцетата	1	Токс,
4	Клей 51-К-9 Для креплення к металлам резни нз фторкаучуков в процессе зулкани- зация	Инструкция НИИРП 51-9-97—71	-	с белянном (2: 1) Раствор фтор- каучука СКФ-26 а этнязцетате (А), раствор термореактивной смоды н зулка- низующего агента в смеси этвляцетата	2	>

[•] Верхний индекс-температура, °С.

				l	Предел	прочности *	
Кон- цент- рация, %	Условная вязкость, с *	Водо н влаго- стой- кость	Масло- и бензо- стой- кость	Интервал рабочих темпера- тур. °С	при отрыве, МПа	при отслаи- вание, кН/м	Примечания
20±5	20-80 (B3-4)	Стоек	-	От —20 до 45	-	2,0 ²⁰ через 15 мни после склеква- ння 2,5 ²⁰ 2,0 ⁴⁵	-
25±2	-	,	-	-	-	через 24 ч При рас- сланвании 4-8 кН/м	Клеевое соеды- нение достигает оптимальной проч- ности за 1-2 су- ток
-	-	-	-	-	-	-	-
55±10	0,12-0,18 Па.с	-	-	-	-	0,4 (поли- мерный ворс— ре- зииа)	-

клец

28±2	8-30 (B3-1)	Стоек к мор- ской воде	Ограни- ченно масло- стоек	OT -40 Ao 50	-	3 через 48 ч после склениа- ння (резина 201-3c)	
10 (A) 50 (B)	-	-	Топливо- стоек	От —60 до 290	-	-	-

№ по пор.	Наяменоваяне, мвркв и назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляе мых компо- иентов	Ток- сич- иость
285	Клей 51-К-10 Для склецввиня холодным способом между собой, с металлом, стеклопластиком и другими материалами вулканизованимых резви на основе каучуков общего изывачения	TY 38-40(28-70	Жидкость от розо- вого до фио- летового цвета	Растворы резнио- вой смеси, "дорированных полимеров и эпоксидиой смолы в этид- ацетате	3	Токс.
286	общего назачения Клей 51-К-13 Для крепления к стеклопластику и пористому фторо- пласту реани из ис- полярных каучуков в процессе вулкани- зации	TY 38-405113-73	Черная жидкость	Рвствор поли-1,1,2-три- хлорбутадиенз-1,3 в смеси толуола и этвиола: раствор резино- вой смеси из ос- нове метилиния— пирицинопого каучука в смеси толуолв и эта-	2	,
287	Клей 51-К-14 Для крепления вулканнэованных резии между собой с последующей тер- мообработкой	TY 38-405107-73	То же	нола Раствор резиновой смеси в метилятилкетоне (А), вулкавизующий агент АГМ-9 (Б)	2	>
288	Клей 51 К-15 Для холодного крепления резин иа основе фторкаучуков между собой, к сталям, алюминиевым сплавам	ТУ 38-405106—73 Инструкция НИИРП И-51-9-4063—72	-	Нополачияя фе- нольнвя смола, отвердитель, иластификатор, метилэтилкетои, этанол	1	>
289	Клей 51-К-16 Для кропления к металлам резино- вых смесей на ос- нове вальщуемых полиуретановых кау- чуков в процессе вудканызация	Инструкция НИИРП И-38-40524 — 73		Растворы рези- новой смеси в этилацетате (А) и хлоризи- рита и вулкани- зующей группы в этилацетате (Б)	2	>
290	вудканазация (Клей S1-K-18 - 12-K-18 - 12-K-1	TY 38-405110-73	-	Раствор режиновой смеси С-91, феволоформаль- дегидиой смолы, элорнаврита в этилацетате (51-К-17, под- слой): раствор каучуков в смеси этилацетата с бензином (51-К-18, покров-	2	Мало-токс.
291	Клей 51-К-19 Для крепления к металлам резин на основе интриль- ных каучуков	ТУ 38-405111—73 Инструкция НИИРП И-38-40540—74	Серая жидкость	ный клей) Композиция на основе фено- лоформальде- гидиой смолы, растворенной в этил- илн бутялацетате	l	Токс,

^{*} Верхний индекс-температура, °С,

_	1		1	,				
	Кои-	Услов- иая	Водо	Масло-	Интервал	Предел п	рочности *	
	цент- рация,	вяз- кость, с *	и вла- гостой- кость	н бен- зостой- кость	рабочих темпера- тур, «С	при отрыве, МПа	при отслан- ванеи, кН/м	Примечания
	1	8-30 (ВЗ-1, сопло 5,4 мм)	Стоек	-	-	-	25 через 48 ч после скленвания бо через 7 суток (резива ИРП-1074—сталь Ст3)	-
	22±4	-	-	-	-	4,0 (резина ИРП-1379-1—еталь СтЗ)	6	-
	40±2	-	-	Стоек	От —40° до 250 (200—300 ч)	2,50 через 48 ч посл (резина ИРП-1287М-сталь 30ХГСА)	1,5 е скленвання (резина ИРП-1287М)	Стоек в раз- личных кли- матических ус- ловиях
	25±2	-	-	Масло- стоек	От -50 до 70	7,0 (резнновая смесь по ВТУ В-84-67—сталь Ст3)	10	-
	25 (A) 25 (B)	-	-	-	-	-	-	Теплостоек
	15±2	овный	-	-	-	≽4 (резниз ИРП-134	≥ 10 7-2-сталь Ст3)	-
	22±4			-	-	5,0 (резина ИРП-1068—сталь Ст3)	10,0	-

N₂ Πο mop.	Наименование, марка и наЗначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляс- мых компо- нентов	Ток- сич- ность
292	Клей 51-К-19/51-К-13 Для креплення к металлам резии иа основе неполяр- ных каучуков	Инструкция НИИРП И-38-40510—74	51-К-19 серая жидкость, 51-К-13— чер- ная	51-К-19 (под- слой) — см 291, *51-К-13 на основе жлорсодержа- щего полимера (покровный	2	Токс.
293	Клей 51-К-23 Для крепления к металлам резин СКЭП в процессе вулканизации	ТУ 38-405221 —75 Инструкция НИИРП И-38-40548 —75	Черная жидкость	клей)—см. 286 Раствор компо- зиции на основе полнтрихлор- бутациена в толуоле или ксилоле, клей	2	>
294	йлей 51-K-24 Для крепления к металлам резви на осиове неполяр- ных каучуков с низ- кой ненасыщенно- стью в процессе	TV 38-405200-75	То же	«Лейконат» Раствор компо- зиции на основе хлорсульфиро- ванного поли- этелена в то- луоле или ксн- лоле Связующее		>
295	вулканизации Клей 105 Для крепления к металлу резин на основе акрило- вого и бутадиве-нит- рильного каучуков в процессе вулкави- зацин при изготов- лении сальников уилогиений подшил- инков	Ивструкция НИИРП И-51-9-100-71	-	КНК-1, метял- этилкетон, этанол	1	,
296	ииков Клей 106 Для крепления к металлам резин на основе бутадиен-интрильных каучуков в процессе вул-канизации	То же	-	Клей 105, рас- твор инденокума- роновой смолы	1	>
297	Канвалция Клей «Лейконат» Для прикленнання к пуралюмину, стали, латуни невул-канизованнях резименте временте вульней в канизования предументе вульней в резименте вульней в резименте мульней канизования каниз колодного отвержаемия	МРТУ 6-14-235—69 Имстружцая НИИРП И-9-4-65	Жидкость от красно- вато-корич- невого до фиолето- вого цвета	Раствор три- феиидметан- тринзоцианата в дихлорэтане	1	>
298	ждения Клей «Лейконат М» В качестве вулка- нязующего агента в резиновых клеях холодного отвер- ждения. При обра- ботке полизфирных волоком для повы- шения прочности	TV 6-14-820-72	Жидкость от фиолето- вого до ко- ричиевого цвета	Раствор 4,4',4'/-три- фенилметан- триизоцианата в метилсихло- риде	1	>

^{*} Верхний индекс - температура, °С.

Кон- цент- рация, %	Услов- ная вяз- кость, с *	Водо- и влаго- стой- кость	Масло- и бен- зостой- кость	интервал рабочнх темпера- тур, °С	Предел прочи при отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м	Примечания
22±4	-	-	-	-	-	-	-
20±3	-	-	-	-	. 0,4 (резниа ИРП-1377—сталь Ст3)	-	-
22±4	-	-	-	-	0,35 (резинв СК ЭНТ—сталь Ст3)	- '	-
35±2	-	-	-		-	-	-
34,2±2	-	-	-	-		-	-
20±1	-	Стоек к гори- чей н холод- ной воде	Стоек	От —50 до 150	4,00 (резина П-64 или 3826—сталь СтЗ)	40 (резниа 3826)	Вибростоск. Стоек в различных климатических условиях, Стоек к действио растворителей Не вызывает коррозни металлов
20±2	-	-	-	-	4,0 (резина 3826—сталь Ста, дуралюмин Д-16)	_	

М по пор.	Наимеаование, марка и иазначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентов	Ток- сич- иость
299	Клей КТ-25 Для скленавлия теплостойких вулка- инзованных крем- инйорганяческих и фторорганических резии с металлами	Инструкция НИИРП И-51-9-58 — 68	Малоаязкая прозрачая жедтоватая жидкость	Эпоксидная смола, поли- амид, изпол- интель	3	Смола я от- верди- тель токс.
300	и между собой Клей 2572 Для коифекции резиновых изделий. Для скленавиня эбо- нита	TY 38-105758-74	Вязкая красная жндкость	Растаор резино- аой смеси 2572 в бензияе «га- лоша», марки БР-1 или БР-2	1	Токс.
301	Клей ВКР-16 Для скленвания с металлом резни на основе интриль- ных каучукоа	BTY 24-7-71	Вязкая черная жидкость	Растворы резн- новой смеся Ар-16 и пара- форма в этил- ацетате (А-16) и синтетической смолы Гра этил-	2	,
302	Клей ВКР-17 Для склеивания аулканизованных резин на основе интрильных каучуков между собой	TV 38-105413-72	Темио-корич- неазя жидкость	ацетате (Б-16) Раствор компо- нентов А-17, Б-17 (1,46:1)	2	,
303	Клей 109 Для взотовления прорезинених по-жерим при клема при	TV 38-105567-73	Вязкая саетдо-серая жидкость	Растаор резино- вой смеси № 109 а бензине, сера, каптякс, дифе- индуанидин и изполнитель	1	>
304	шек Клей 117 Для конфекции резиновых изделий. Для скленавиия резиновых изделий на основе НК, изтрибоутадивового и дианиилового каучуков (с последующей ауд-	T¥ 38-105840-75	Вязкая серая или бежевая жидкость	Раствор резано- вой смеси № 117 а бензинс «галоша»	l	,
305	канизациой) Клей ЛС-425 Для конфекции резиновых изделяй, для стыковки и ре- монта конвейерных ают на основе хлои чатобумажных и синтетическях тканей (с последую- пре зужканизацией)	CTY 30-14-199-64	Вязкая светло-корич- неавя жид- кость, при добавлении клея «Лейко- нат» фиоле- тового оттенка	Растаор резино- новой смеси ЛС-425 а смеси бензина «галоща» с этила етатом	ı	,

^{*} Верхинй индекс-температура, °С,

_								
		Услов-			II.	Предел проч	ности *	
	Кои- цент- рация,	ная вяз- кость, с *	Водо- и вла- гостой- кость	Масло- и бензо- стой- кость	Интервал рабочих темперв- тур, °С	при отрыве, МПа	при отслан- ванни, кН/м	Примечания
	50 (основа) 50 (отвер- дитель)	-	Влаго- стоек	Мвсло- стоек	От -60 до 250	0,392 (резниа ИРП-1287—сталь 30ХГСА)	-	-
	22±2	60 (виско- зиметр Свет- лова)	То же	-	До 70	-	-	Кислотостоек. Чувствителен к удврам, вибра- циям и резким колебаниям тем- пературы
	9-12 (A-16) 50 (E-16)	3-20 (B3-1)	Стоек	Стоек	От —50 до 150 (дли- тельно) и до 200 (кратко- временно)	-	≥ 2,5 ²³ -27 через 72 ч после скленва- ния 2,5 ⁸⁰ -85 через 2 ч	Стоек в рвзлич- имх климвтиче- ских условиях. Не вызывает кор- розни алюминне- вых сплавов, стали 1X18Н9, 30ХГСА, латуни Л62
	14-18 (A-17) 20-24 (B-17)	-	-	Топливо- стоек	До 150	-	0,6 через 20 мии после склеива- нея 2,7 через 24 ч	10.73.11
	2025	-	Влаго- стоек	Не стоек	До 40-50	-	(резни в 3826) 0,09 через 16 ч после склеива- ния (мит-каль — 6язь)	-
	12-17	-	То же	То же	До 40—50	-	30 Н/обра- зец (мнткаль)	-
	17-25	-	,	Масло- стоек	4 До +100	-	1,2 (миткаль)	При скленванян снитетических тканей добавляют клей «Лейконат»

№ no nop.	Наименование, марка и изэяачение клея	Техинческая документация	Висшинй влд	Состав	Число поста- вляе- мых компо- нентоа	Ток- сич- ность	
306	Клей 3125/3126 Для скленаания изделий из прорези- нениых материй	TV 1157	Вязкая састло-се- рая жидкость	Отдельные рас- творы резнновых смесей 3125 и 3125 а бензине	2	Токс.	
307	Клей С-867 Для скленавиня невулканизованиых резин и резинотка- невых материалов на основе наприта (с последующей	TV II-128-62	Вязкая темио-бу- рая жидкость	Коллондный раствор резино- вой смеси С-867 а смеси бензина с этилацетатом	1	>	
308	вулканнаацией) Клей Э-15А Для изготовления асбопрорезниенных уплотнительных де- талей МАП и спе- циальных асбопро- езиненных сальии-	TY 38-105276-71	Вязкая белая жидкость	Раствор каучука СКС-30 а бенание	1		
309	резиненных сальии- коаых набидов НВДТ Клей У-425-3 Для коифекции резяновых изделий (с последующей вулканизацией)	TY 38-105214-71	-	Растаор резино- аой смеси У-425-3 а смеси бензина «галоща» с этил- ацетатом	1	>	
310	Клей резиновый кои- фекционный (марки № 1, 56-1-62 и 8-1-59) Для скленаания деталей сапот и гер- метизации шаса при произаодстае аеити-	CTV 18-1-70	-	Растаор каучука или резниодой смеси в бензине ∢галоша>	1		
311	ляцяюнимх труб Клей ЭМФ-4 Для скленаания резни между собой	Ииструкция НИИРП И-38-40523—73	Мало- аязкая коричне- вая жидкость	Эпоксидиая смола Э-40, поли- эфир МГФ-9, коллоксилии, метафенилен- диамин, этил- ацетат	2	,	
312	Клей КМ-51 Для скленавиня светлых тоикостеи- ных изделий	TY 38-1055870	Светло-се- рый или саетло-бе- жезый растаор	Растаор резино- вой смеси 9 РМ а бензине «галоша»	1	,	
313	Клей 815 Для прикленаання резинозой подошам к заляной обузи	T¥ 38-10622-75	pacteop	Растаор резиио- вой смеси № 815 а бензиие «галоша»	1	,	
314	Клей «Креп» Для основного крепления подошв из НК к кожаному верху обуви	TV 201 PCΦCP 45-73	Полу- прозрач- ная жедкость	Растаор каучу- ковоемоляной смеся в органи- ческих растаори- телях, поли- нзоцианат	2	>	

^{*} Верхняй индекс-температура, °С.

-								
					Интервал	Предед г	трочности *	
	Коп- центра- ция,	Услоаная аязкость, с *	Водо- и алаго- стойкость	Масло- и бензо- стой- кость	рабочнх темпера- тур,	при отрыве, МПа	при отслаи- ванни, кН/м	Примечания
	14±0,2 (3125), 10±0,2 (3126)	-	Влаго- стоек	-	До 160	0,06_ (мит- каль)	-	Прочность на рассланвание не должиа изме- няться после аы- держнаания об-
	16,5±0,9	-	То же	Масло-	От —40 до 50	-	-	разцов в воде в течение 1 ч
							-	
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	> 10 H/об- разец (миткаль	-
	5-7	0,45—1 ман	_	_	_	_	без вул- каниза- цин)	_
	(% 1) 15-20 (56-1-62) 20-24 (8-1-59)	(№ 1) 5,5—11 мнн (56-1-62) 13—16 мнн (8-1-59)						
	-	-	-	-	-	-	-	-
	16±2	45-70 (BM-10, cogno 16 mm)	-	-	-	-	100 H/об- разец	- /
	29±4	-	-	-	-	-	≥ 1,2	-
	24±2	20-60 (B3-4)	Стоек	-	От -20 до 45	-	3,0 ²⁰ 2,5 ⁴⁵	
						1		

315 Клей «Стабидив» ТУ 8+037-72 Желтав Распиор коллоск 1	Ток-	Число поств- вляе- мых компо- вентов	Состав	Виешинй вид	Техническая документация	Наименованне, марка и називчение клея	М по пор.
316 Клей подошенный ТУ 84-327-72 То же развительного в серественный в стоит образавляющей в стоит образавл	Токс.	1	силина в смеси органических	или коричневая	TY 84-327-72	Қлей «Стабилин»	315
137 Kapa Kh-17-ron-general TV 38-100309-72	>	1	канифоль Раствор коллок- селина в смеси органических рвстворителей, пластифика-		TV 84-327-72	Клей подошвенный	316
13	2	-	Top —	-	TV 38-105369-72		317
Дал. изготовдения Дал	,	-	-	-	T¥ 38-103369-72	смвзки ВС-1 Клей К-20 Для приклеивания балансировочной	318
Для ремонта авто- 1000-рыштек 1001-рыштек 1011-рыштек 1021-рыштек 1021-рышт	,	-	-	-	TV 38-105369=72	Клей КВ-54 Для изготовдения клеев КВ-55, КВ-56, КВ-57, КВ-58, КВ-76	319
Для проманки негалимеской питки негалимеской питки негалимеской питки негалимеской питки негалиме негали	,	-	-	-	TV 38-105369-72	Для ремонта авто-	320
Для промазки протекторов	,	-	-	-	TV 38-105369-72	Для промазки металдической пятки	321
000 V - 4 V D 50	,	-	-	-	TV 38-105369-72	Для промазки	322
AZAR KE-98 TY 39-100309-72 - LAN MARIN DEPONDER AND	,	-	-	-	TV 38-105369-72	автоквмер двухстыч-	323

[•] Верхияй индекс-температура, °С.

-						Hoeses r	прочности *	
	Кои- центра- цня, %	Условная вязкость, с *	Водо- и влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	Интервал рабочих темпера- тур, С	при отрыве, МПв	при отслаи- вании, кН/м	Примерания
	27-28	100-250 (виско- зиметр Хетчии-						Степень испарс- ния ≥ 40% Содер- жание золы ≤ 0,3%
	17-19	сона) 7-12 (виско- зиметр Хетчин- сона)	-	-	-	≥ 0,2	-	Скорость высы- хазия ≤ 60 мии
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	140-150 (виско- зиметр Светлова, сопло	-	-	-	-	-	-
	21,5±2,5	8 mm) —	-	-	-	-	8 до вулка- низацин 16 после вулкани- зации	-
	-	23-25 (виско- зиметр Светлова, сопло 16 мм)	-	-	-	-	(миткаль) 7,85 до вулка- низации 15,7 после вулкани- зации	- '
	-	40-50 (виско- зиметр Светлова, сопло 16 мм)	-	-	-	-	(меткаль) То же	-
	- /	8-10 (виско-	-	-	-	-	>	_
	-	зиметр Светлова, сопло 16 мм) 26-30 (виско- зиметр Светлова, сопло 16 мм)	-	-	-	-	7,85 до вулка- ннзации 15,7 после вулкаин- зации (миткаль)	-

М по по	Нанменованне, марка и назначение клея	Технеческая документвцня	Внешний вид-	Состав	Чнсло поста- вляе- мых компо- нентов	Ток-	
324	Клей КВ-70 Для промазки стыка большегруз- ных камер	TV 38-105369-72	-	-	-	Токс,	
325	Клей КВ-71 Для промазки стыкв протекторов	TY 38-105369-72	-	-	-	>	
326	Клей КВ-76 Для промазки явдбортовой части покрышек	TV 38-105369-72	-	-	-	>	
327	Клей КВ-105 Балансировочный клей для автопо- крышек ввтомобилей ВАЗ	TV 38-105369-72	-	-	-	>	
328	Клей КВ-108 Для нэготовлення клеев КВ-109, КВ-110	TY 38-105369-72	-	-	-	>	
329	Клей КВ-109 Для промазки резиновых пяток вситилей ездовых камер	TV 38-105369-72		-	-	>	
330	Клей КВ-110 Для промазки сырого камерного руквва	TV 38-105369-72	-	-	-	>	
331	Клей КВ-32-1 Для промазки починочных мате- рналов	TV 38-105369-72	-	-		>	

^{*} Верхинй индекс-температура, °G,

	1				Предел г	грочности *	
Кон- центрв- ция, %	Условная вязкость, с *	Водо- н влаго- стойкость	Масло- и бен- зостой- кость	Интервал рабочих темперв- тур, °С	при отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м	Примечания
21±2	-	-	-	-	-	0,8 до вулкв- иизвини 1,6 после вулканн-	-
-	11-13 (виско- зиметр	-	-	-	-	зации (миткаль)	-
-	Светлова, сопло 16 мм) 70-80 (виско- зиметр Светлова, сопло 8 мм)	-	-	-	-	7,85 до вулка- низации 15,7 после вулквии- авции	-
- '	-	-	-	-	-	(инткаль)	-
2,5±2,5	-	-	-	-	-	0,8 до вулкв- иизации 1,6 после вулкани- зации	-
-	35-40 (виско- зиметр Светлова, сопло 8 мм)	-	-	-	-	(мнткаль) 7,85 до вулка- низвини 15,6 после вулканн- зации	-
-	9-11 (виско- зиметр Светлова, сопло 16 мм)	-	-	-	-	(митквль) 7,85 до вулка- низвции 15,6 после вулквии- зации (митквль)	-
-	21-23 (виско- зиметр Светлова, сопло 8 мм)	-	-	-	-		-

_						
Me no nop.	Наименование и марка илея	Подготовна поверхности перед скленваннем	Метод нанесения илея; число слоев	Pасход, г/м ²	Открытая выдержна, мни *	

216	Клей КР-6-18	Обезжирить этилацетатом	Кнетью; 2	100	15 ^{20—30} (каждый слой)
217	Клей ВИ-4-18Б	-	Кистью; 1	-	20-30 ²⁰⁻²⁵
218	Клей ВКР-7	Обезжирить этилацетатом	Кистью; 2	200—300	15 ²⁰⁻²⁵ (1 слой) 20 ²⁰⁻²⁵ (2 слой)
219	Клей 9М-35Ф	Металл обра- ботать электро- корундом или колотой дро- бью, промыть бензином. Резниу про- вальцевать, обезжирить этилацетатом или ацетоном	То же	200—250	60 (каждый слой)

[•] Верхиий индекс-температура, °С.

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ И ХРАНЕНИЕ

٦	Pe	жим склеп	вання	Жизие-			
	темпе ратура, *С	время,	дапление. МПа	жизие- способ- ность, ч	Условия хранення	Срок хранения, месяцы	Примечания

	нитрильных каучуков								
	Отверждение производить по режиму вулканизации приклениваемой резиим через 8 ч после склеивания	-	В герметически закрытой таре; 0—25°C	6	Приклеиваемую резину при- катать роликом массой 0.5 кг, а затем 10 кг с каждой стороны. Температура возууст возууст оти. Влажность 60—70%				
	Отверждение производить по режиму вулканизации прикленваемой резины через I ч после скленвания	-	В металли- ческой таре; 0-25°C		_				
The second secon	20—30 5 суток 3атем 70 2 ч	≥24	В полиэтиле- иовой или стеклянной таре; 0—28°С	6 (клей) 5 суток (вулк. агеит)	_				
	Отверждение производить а пресс-форме по режиму вулкянизации приклеиваемой резины		В герметически закрытой таре в помещении для огисовас- имх материа- лов; 0—20°С; отн. влажность воздуха 75%	6	Температура воздуха при склеивании ≥ 18 °C, отн. влажиость ≤ 65%. Вы- держка до ме. ханической об- работки 24 ч				

Me no nop.	Наименование н марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *
220	Клей ФЭН-1	Металл обез- жирить, обра- ботать струей абразива или фосфатировать. Резину обез- жирить	1	100—150	2585-05
221	Клей ВКР-15	Металл обра- ботать шлифо- вальной шкур- кой, промыть ацетоном и су- шить 5—10 мин. Резииу про- тереть этилаце- татом и сушить 5—10 мин	Кистью; 2	-	
222	Клей КР-5-18	Металл обез- жирить, зашероховать	На поверх- ность металла; 2	150200	30—40 на воздухе, затем 30 ¹⁴³ (1 слой) 30—40 ^{15—25} (2 слой)
223	Клей КР-5-18р	Обезжирить, зашероховать	Кистью; по 2 на обе поверхности	400500	(2 Слои) 5—7 ^{20—25} (каждый слой)
224	Клей 3-100	То же	Кистью; 2	150—200 (каждый слой)	5—10 (1 cกดกั) 1—2 (2 cภดผั)

^{*} Верхний нидекс-температура, °С.

	темпе- ратура,	жим скле: время,	давленяе, МПа	Жизне- способ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
	Отверждение производить в пресс-форме по режиму вулканизации прикленалемой резилы То же		-	В металличес- кой гермети- чески закрытой таре; 0-20°C	6	Фторопласт-4 промывают бен- зином, подсуши- вают, затем на- носят слой, по- сле высыхания пленки на нее накладывают	
			-	В алюминневой, оцинкованной или из белой жести герме- тически закры- той таре в по- мещении для отмеопасных	4,56	резниовую смесь и заготовку вулкани- зуют в прессе Приклеивае- мую резину при- катать роликом массой 0,5 кг	
			≥8	материалов; 0—25 °C; отн. влажность воз- духа 50—85 °B в плотно за- крытой таре; 0—25 °C	6 (каждый компо- иент)	-	
	15—30 нл 60—80 15—30	И	0,01	≥8	В плотно за- крытой таре из белой жести; 0—25 °C В герметически закрытой таре; 0—20 °C	6 (каждый компо- нент) 3	Температура воздуха при скленвания от тими № 15°С, влажимость € 65% Закрытая выдержка 20 мин. Выдержка до механической обработки 24°ч

М по пор.	Наименованне н марка клея	Подготовка поверхностн перед скленваннем	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м ²	Открытая выдержка, мин *	
225	Клей 3-300	Обезжирить, зашероховать	Кнетью: 2	150—200 (каждый слой)	10—15 (1 слой) 1—2	
226	Клей П-9	Зачистить, обезжирить	Кнетью; 1	-	(2 слой) 5—7	
227	Клей Б-2	Зашероховать (кроме искус- ственной	То же	-	60	
228	Қлей ЦНИИҚП-ҚС	кожи).	-	-	Без выдержки	
				Клеи на о	снове кремний	
229	Клей КТ-30	Металл обез- жирить и заще- роховать. Резниу заще-	Кистью; 1 на металл	100—150	5-10 ²⁰⁻³⁰	
230	Клей КТ-15	роховать Металл обез- жирить. Резину обез- жирить и просушить	Кистью; 2]	150—200	120—360 (1 слой) 150—300 (2 слой)	
231	Клей МАС-1В	Сталь обрабо- тать электро- коруидом или колотой дро- бью, обезжи-	То же	100—150	60 ¹⁸ (каждый слой)	
		рить и сушить 10—15 мин. Резииу обез- жирить и сушить 10—15 мин при 18°C				
2 32	Клей «Эласто- сил II-01» (мар- ка Б)	Резниу осве- жить растворителем	Шпателем; 1	-	Без выдержки	

^{*} Верхний индекс-температура, "С.

-	Режим скленвания		вання				
	темпе- ратура, °С	время,	давление, МПа	Жизне- епособ- ность, ч "	Условня хранення	Срок хранения, месяцы	Примечания
	1530	24	0,02-0,04	-	В герметически закрытой таре; 0-20 °C	3	Закрытая вы- держка 20 мии
	Коми.	30—60 с	Пресс	-	В плотно за- крытой метал- лической таре; 0-20°	6	
	60-100	1—5 мин	0,3	6-8	В помещении для огнеопас- ных материа-	3 (каждый компо-	-
	Коми.	-	-	-	лов; 10—25 °С. В герметиче- ски закрытой таре; 10—30 °С	нент) 6	-
	органичес	ких соед	инений				
	2030	48	0,02-0,03	-	В складских условиях; 0—20 °C	6	-
	200	2-3	0,02—0,03 в струб- цинах	-	В стеклянной таре; от —10 до 25 °C	6 (основной компо- неит)	_
	150 3a1 200	20 мии гем 6 ч	Горячее прессо- вание	≥1 меся- ца	0—20°C	3 (отвер- дитель) 6 (без отвер- дителя)	-
	Коми.	1-2	0,02-0,03	-	В закрытых помещениях; 0—25°C	3	-

Ма по пор.	Напменование и марка клея	Подготовка поверхиости перед скленванием	Метод напесення клея; число слоев	Pасход, r/м²	Открытая выдержка, мии *	
233	Қлей 151-31	Металл обра- ботать электро- корундом или колотой дробью, обез- жирить. Ре- зину проваль- цевать	1-2	-	30—60	

231	Клей 88-Н	Металл опе- скострунть, обезжирить. Резниу заше- роховать, обез- жирить бензи- ном и просу- шить 5—10 мин	Кистью; 2 на металл, 1 на резину	400—500	5—10 (1 слой) 1—5 (2 слой)
235	Қлей 88-НП	Алюминиевые детали обрабо- тать в серной кислоте, маг- ниевые окси- дировать и окрасить. Ре- зину зашерохо- вать и проте-	2	500—600	5—8 (1 слой) 1—3 (2 слой)
236	Клей 88-НП-35	реть бензином Окрашенный металл обез- жирить рас- творителем, неокрашенный обработать электрокоруи- дом, резину зашероховать	Кистью; 2 на металл, 1 на резину	-	10 (1 слой) 1—3 (2 слой)
237 238	Клей 88-НП-43 Клей 88-НП-130	наждачной бумагой То же	То же	=	То же

^{*} Верхний индекс - температура, °С.

темпе- ратура, °С	время,	давление, МПа	Жизие- епособ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания				
по реж		производить улканизации езниы	-	В стеклянной таре с при- тертой проб- кой	-	Температура воздуха при склеивании ≥ 18°C				

напритового каучука

30—45 32—33	1—5 мин	0,1-0,3	-	0—20 °C	3	Содержание пластификаторов в склеиваемых резинах ≤ 15%
18-30	24	0,01-0,02	_	В герметиче- ски закрытой таре; 15—30 °С	6	_
22±2	_	Прикатка роликом массой 5 кг	-	В металличе- ской таре; 18—30°С	4	_
22±2 22±2	Ξ	То же	=	То же	4	Ξ

№ по пор.	Наименование я марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесения клея; число слоев	Pacxon, E/M ²	Открытая выдержка, мен *
239	Клей 78-БЦС	Металл обра- ботать электро- корундом или колотой пробъю, заше- роховать и обезжирить. Лакированиую пли анодиро- ваниую поверх- чость только обезжирить. Резниу заше- роховать	Кистью; по 2 на ре- зину и на металл	500—600	10 (1 слой) 1—3 (2 слой)
240	Клей НТ-150	и обезжирить Металл опе- скострунть, Резину заше- роховать и обезжирить бензином	Кистью; 2	500—600	До полного высыхания (1 слой), до слегка липкого состояния, но ≤ 20 мин (2 слой)
241	Клей ИРП-1268	-	-	3200-3450	Без выдержки
242	Қлей CH-57/CH-58	Металл обра- ботать струей песка вли за- шероховать, обезжирить бензином. Ре- зину зашеро- ховать наж- дачной бума- гой, обезжирить бензином	Кистью: 2 (раствор М на металл, Р — на ре- зину)	100 (M) 300—400 (P)	10—30 (1 слой) 10—15 (2 слой) затем пленку М сушить 6 мин, Р — 15 мин
243	Клей 4-АН	Обезжирить бензином	2	100—120	10—15 ^{20—30} (каждый слой)

Pe	жим склеи	RNRS	Жизне-			
темпе- ратура, °С	время,	дввление, МПа	епособ-	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
15—25	-	Прикатка роликом	-	В герметиче- ски закрытой таре из оции- кованиого же- леза или алю- миния: 0—20°C	3 при 0—20°С 6 при 0—5°С	Не рекомендуется для резин со значительным содержанием] пластификаторов
15—35	24	≥0,2	-	В герметиче- ски закрытой металлической таре; 10—25 °C	3	Перед упо- треблением клей разогревают до >10 °C и тщательно перемешивают
-	-	-	-	В металличе-	2	-
20—25	24	0,02-0,04	_	0—25°C В металличе- ской закрытой таре; 5—15°C. Допускается температура до 25°C	12 (рас- твор М) 6 (рас- творы Р и Р-1)	Содержание мягчителей в скленваемой резине € 15%. Прогрев склеенимх изделим (через 5 суток после скленвания) при 100 °C в течение 30 мии, значительно по-вышает проч-
	ждение низующем	производить и котле	-	В плотно за- крытой метал- лической таре; 0—20°C	6	иость крепления к металлу —

Подготовка поверхности перед скленванием Обезжирить бензииом	Метод нанесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая аыдержка, мин *
	1		
		_	25
_	Кнстью; 3	-	5—7 ^{20±5} (1 и 2 слои) 7—10 ^{20±5}
-	То же	-	(3 слой) 5—10 (каждый
-	1 -		слой) До отлипа
Обработать шлифовальной шкуркой, обезжирить	ровальной куркой,		3-4 (1 слой) 5-6 (2 слой)
бензином Кожзамени- тель протереть бензином для удаления талька	Кистью; 3	330—340	25 (1 слой) 22 (2 слой) 15 (3 слой)
Зашероховать промыть бен- зииом, высу- шить	Кнетью; 2	100—150	15—30 (1 слой) 10—30 (2 слой)
Обезжирить беизниом	Кистью; 1	-	25±5
Officefores	Кистью; 2	-	3—4 (1 слой)
	обезжирить бензином Кожзаменн- тель протереть бензином для удаления талька Зашероховать промыть бен- зином, высушить Обезжирить	обезжирить бензином для удаления талька Зашероховать бритью для громать бензином для громать бензином для громать бензином дистью; 2 громать бензином бензином бензином бензином бензином бензином бензином бензином бенз	обезжирить бензином Кистью; 3 330—340 гель прогреть бензином для удином для удином для талька кистью; 2 100—150 ином висущить бензином вису-

^{*} Верхиий нидекс-температура, °C.

Pe	жим склен	твания	Жизне-				
темпе- ратура, °С	время, ч	давление, МПа	способ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания	
.20	-	Прикатка роликом массой 0,5 кг затем 10 кг	-	В герметиче- ски закрытой таре; 0—20°C	3	_	
	иму в	производить улканизации элий	-	В металличе- ской таре; 0—20°C	3	-	
20	-	-	-	В металличе- ской таре; 0-25°C	3	-	
-	-	Прикатка роликом	-	В жестяной таре, предо- храняя от сол- нечных лучей; 5—20 °C	4	-	
20±2	4	Груз	-	В металличе- ской таре; 0—25 °С	1	-	
15—20	-	Прикатка роликом массой 9—10 кг	-	В металличе- ских, алюми- иневых или оцинкованных бидонах; 0—25°С, отн. влажность воздуха	3	-	
15±5	-	Прикатка роликом	10—12	50-55%	3 (основ- ной ком- понент) 18 («Лейко- нат»)	-	
20±5	-	То же	-	В металличе- ской таре; 0-25°C	3	-	
20	_	-	-	Хранить в металлических или пластмассовых бидонах; 0—25 °C	1	_	

Ме по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленваннем	Метод нанесення клея; чнсло слоев	Расход, г/м ²	Открытая выдержка, мнн *
253	Клей «Крокус»	Зашероховать наждачной шкуркой, обезжирить бензином	Кистью; 1	-	5—15 ^{18—25} или 2—3 под ИК лампой (каждый слой)
254	Клей НТ	-	2	130—200	20 (1 cnoň) 60
255	Клей НИТХИ-62	Зашероховать очистить от пыли и обезжирить беизином	Кистью; 1 на резниу, 2 на кирзу	-	(2 слой) 30—60 ^{18—28} затем 3—5 ¹⁰⁰ —110 (каждый слой)
256	Клей наиритовый обувной	-	По 1 слою на обе по- верхности	1150	45
257	Клей напритовый с кумароновой смолой	-	-	130—140	45 ¹⁸ -25 3876M 5 ¹⁵⁰
258	Клей «Рем- обувь-1»	Обработать наждаком нли резиновой щеткой	1	-	2110—120
259	Клей для резиио- вых деталей ииза обуви	Резниу обра- ботать наж- дачной шкур- кой № 9	По 2 на обе поверхно- сти	500 (сухого вещества)	20 ¹⁸⁻²⁵ (1 слой) 60 ¹⁸⁻²⁵ затем 1,2 под ИК лампой (2 слой)

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

Режим скленвания		Жизне-				
темпе- ратура, °С	время, ч	давлени е, МПа	пость.	Условия хранения	Срок хранення, месяцы	Примечания
Комн.	1 мин	0,3—0,35	-	В банках из белой же- стн в помеще- ння для огне- опасных мате- риалов; 10—25°C	3	_
40	15 мнн	Прессовать прн 0,3—0,35	-	В металличе- ской таре; 10—20 °C	3	-
-	1 мнн	0,3—0,35	-	В банках нз белой же- стн в помеще- нии для огне- опасных мате- риалов;	3	-
Перед скленва- ннем ак- тнвнруют 5 мнн в термо- стате прн 105±5°C	0,25	Прикатка роликом, затем груз массой 10 кг	-	10—25 °C В герметнче- ски закрытой таре: 10—20 °C	0,5	-
Комн.	0,25	То же	-	В металличе- ской таре; 10—20 °C	0,5	_
-	1—2 мин	0,30,35	-	В жестяных нли алюмн- нневых герме- тнчески закры- тых банках: 5—25°C	3 (нанрн- товый концент- рат) 12 (рас- твор)	-
18—20	0,25	0,25—0,3	-	В металлической таре; 10—20 °C		-

М по пор.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхиости перед скленванием	Метод наиесення клея; число слоев	Расход, г/м ⁸	Открытая выдержка, мии ⁴
260	Клей наиритовый № 251	-	-	-	Без выдержкя
261	Клей нанрит ЛНТ-1	-	Кистью; загустев- ший — 1, иезагустев- ший — 2	-	15 (1 слой) 30 (2 слой)
262	Клей комбиниро- ванный № 4 обув- ной	Обезжирить бензином	Кистью; 1	-	40—45
263	К лей 51- К -3Э	-	-	-	Без выдержки
264	К лей 51- К -3	-	Кистью; 2	-	45—50 (1 елой) 8—10
265	Клей КП-2	Обезжирить этилацетатом	Кистью; 1	-	(2 слой) 1—5
266	Клей СВ-2а	Обезжирить бензином, высушить	Кистью; 3	100—150 (каждый слой)	15—30 (1 н 2 слон) 3—10 (3 слой)
				K	лец на основе
267	Клей КТ	-	Кистью или стеклянной палочкой; 1	300-350	10—15
268	Клей 61	Зашероховать наждачной бумагой, обез- жирить бен- зином	Кистью; 2	500—600	4—5 (1 слой) 5—10 (2 слой)

^{*} Верхний индекс — температура, °С.

	Pe	жим склез	RRHEST				
	темпе- ратура, °С	время,	давление, МПа	Жизие- епособ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания
		-	-	-	В герметиче- ски закрытых бидонах: 10—20 °C	0,5	-
	Коми.	0,25	0,3	-	В эмалирован- ных бидонах или железных бочках, исклю- чая попадание солнечных лучей; 0-25°C	3	Возможиа тепловая акти- вация пленкн
	-	0,25	Прнкатка роликом массой 10 кг	-	В металличе- ской гермети- чески закры- той таре; 0—20 °C	0,5	-
	-	-	-	-	В герметиче- ски закрытой таре в поме- щении для огиеопасных материалов; 5—30 °C	3	_
	Вулка: 151±3°С	нзовать В течен	прн не 30 мни	-	В металличе- ской таре; 5—25 °C	3 (каждый компо- иеит)	Температура воздуха прн. скленванин 18—35°C
	Коми.	0,25	0,05-0,1	-	В стеклянных флаконах; ≥5°C	12	-
-	15—20	-	Прнкатка роликом	8	В алюминие- вых бидонах; 0—20°С	6 (CB-2) 18 («Лейко- нат»)	_
	натураль	1020 кау	чука				
	70±2 (в тер- мостате)	24	_	-	В плотно за- крытой метал- лической таре; 0-20 °C	9	-
	Коми.	24	0,015—0,02	_	0-20 С В герметнчески закрытой таре в затемненном помещении; 10-25 °C	6	Склеиваемые резины не должны со- держать значительных количеств пластификаторов

Ma no nop.	Нанменованне и марка клея	Подготовка поверхностн перед скленванием	Метод нанесення клея; число слоев	Pacxoz.	Открытая выдержка, мнн *	
269	Клей 200	Зашероховать наждачной бумагой, обез- жирить бен-	Кнетью. 2—3	200—300	15—20 (каждый слой)	
270	К лей 3051	зином Зашероховать	-	150—200	60 ⁶⁰⁻⁷⁰ (в термо- стате)	
271	К лей 4010	Обезжирить, зашероховать	Кистью; 1	300-400	20	
272	Клей «Термопрен листовой»	-	Кистью; 3	-	20—30 (каждый слой)	
273	К лей 4508	Обезжирить бензином	2	180—200	15—30 ^{18—30} (1 cлой) 10—15 ^{31—48} (2 cлой)	

[•] Верхиий индекс-температура, °С.

Pe	жим скле	январ.	Жизие-		Срок				
темпе- ратура,	время, ч	давление, МПа	епособ- ность, ч *	ность, хранения		Примечания			
Комн.	24	-	-	В затемненном помещении; 0—20 °C	3	-			
\$ 60—70	72	Груз 0.05—0,1	_	В герметиче- ски закрытых железных боч- ках или бидо- нах в затем- ненном поме- щении; 0—25 °C В железных	2	После открытой выдержки прикатывают роликом массой 9—10 кг и выдерживают 1 ч, затем помещают под груз Склеенные			
	(мит- каль) 72 (рези- иа—ме- талл)			бочках в за- темненном помещении; 0—20 °C		изделия выдер- живают 3 су- ток при 15—25 °C			
ианосят шат 20— склеивак слойки резины рую та	слой кле -30 мин. 3 от посре, из вулк 2652 или	и 3-го слоя я су- ятем детали дством про- анизованной т 566, кото- ромазывают т 20—30 мин	_	Защищать от попадания солнечных лучей, пыли, растворителей	12	Разогретый до 70 °С или раздробленный термопрен разводят в бензине марок «талоша», Б-70 или Б-78 в отношении 1:2 по массе. Набу-хающий в бензине термопрен перемешивают полько деревли			
-	8 при по- следую- щей вулка- иизации 16 без вулка- низации			В герметически закрытой таре; 0—25°C	6	ной мешалкой Рабочие кон- пентрации: 8-9, 9-11, 12-14 и 14-16%. Тем- пература воз- духа при склен- вании ≥ 18 °C			

No nop.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесения клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мни *
274	Самовулканнзую- щнеся клен СВ-1, СВ-1-5, СВ-1М, СВ-1-5М	Промыть бензином, высушить	Кнетью· 2	100—150 (каждый слой)	20—30 (1 слой) 15—20 (2 слой)
275	Клей резиновый	Обезжирнть бензииом	Кнетью; 2—3	80	20-30 ¹⁸⁻²⁵ (1 слой) 20 ¹⁸⁻²⁵
276	Клей резиновый особый	То же	2—3	.80	(2 н 3 слой) 15—30 ^{18—30} (каждый слой)
277	Клей на основе НК	J	Цанных по те 	хнологин скл	енвання в нор

Клеи на основе

278 Клей КП-1 Обезжирнть Кистью; 1 — 3-	-5
279 Клей УР-1 Обработать наждачной шкуркой	30
промыть бен-	20

^{*} Верхинй индекс-температура, °С.

Комн. 60—80		Груз массой 0,5—1 кг 0,2—0,25	6-8	В стеклянимх флаконах; ≥5°C В помещении для огисопас- имх материа- лов; 10—25°C	3	Искусст- венную кожу наждаком не обраба-
	15—25 мин	Прикатка роликом массой 500—900 г, а затем 100—400 г	6-815-20	-	-	тывать

уретановых каучуков

		Режим скле	RHHESE	Жизне-				
	темпе- ратура,	аремн, ч	даоление, МПа	способ- ность, ч *	Условня хрансиия	Срок хранения, месяцы	Примечания	
	15	-	Прикатка роликом	≥ 4 ¹⁵ -20	В герметиче- ски закрытой таре; 0—20°C	6 (клей 4508) 18 («Лейко- иат» и «Лейко- иат М»)	Рабочие концентра- ции 9-11 12-14 и 14-16%	
	18—25	10	0,04-0,05	-	В герметиче- ски закрытой металлической таре; 0-20 °C	6	-	
	-	-	Прикатка роликом	-	В складских условиях; 0—20 °C	6	-	
ı	мативи	ых докумен	тах нет.		В герметиче- ски закрытой таре; 10—25 °C	1	-	

М: по пор.	Наименование н марка клея	Подготовка поверхностн перед скленваннем	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м ²	Открытая выдержка, мин ^э	
281	Клей 273	Металл обра- ботать электро- коруидом, обезжирить бензином Резниу заше- роховать, обработать концентриро- ванной серной кислотой	Кистью; 2	-	30-45 (1 cnoñ) 3-5 (2 cnoñ)	
					Разные	
282	Клей ВИЛАД-ЗК	_	Кнетью; 2	-	Без выдержки	
283	К лей 51- К -9	Зашероховать шлифовальной бумагой и обезжирить беязином БР-1, БР-2	2	На 4 слоя 600—800 (при двух- сторонием ианесении)	10—15 (1 слой) 1—5 (2 слой)	
284	Клей 51-К-9	Металл обра- ботать электро- корундом. обезжирить растворителем Резину про- вальцевать.	Кнетью; 2	-	60 на воздухе (каждый слой)	
285	Клей 51-К-10	обезжирить Металл обра- ботать электро- корундом, обезжирить. Резину заше- роховать, об- работать сер- ной кислотой	Кистью; 3	-	40 (1 слой) 20 (2 слой) 1-3 (3 слой)	

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

	<u> </u>								
P	ежим скле	ивания	Жазпе		1				
темпе- ратура, °С	время, ч	дааление, МПа	пособ-	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Примечания			
_	_	Прикатка ролнком	3-4	В герметически закрытой стеклянной таре; 0—20 °C	_	-			
клеи									
15-25	-	Прикатка	_	В герметиче- ски закрытой стальной или оцинкованной таре; ≤ 30 °С В герметиче-	6 3	— После прика-			
		ролнком массой 0,5—1 кг		ски закрытой таре; 0—20°C		тывания выдер- живают при комиатной тем- пературе 48 ч. Скленваемые резины ие должны со- держать значи- тельных коли- честв пластифи- каторов			
в пресс	-форме	производить по режиму икленваемой	-	То же	_	Температура воздуха при скленвании 18°C			
-	0,5	Прикатка роликом массой 500—900 г	-	В сухой чистой герметически закрытой таре; 5—25 °C	3 (компо- иент А) 6 (компо- ненты Б и В)	-			

М по пор.	Наименование Полготовка поверхности перед склеиванием 1		Метод наиссеиня клея; число слосв	Расход. г/м ²	Открытая выдержка, мин *					
286	Клей 51-K-13	Стеклопластик обработать струей абразива при давлении воздуха 0,4 МПа. Резину обезжирить метил-этилкетоном, ащетоном или туплацетатом	Кистью; 1—2	-	30 ^{18—25} нлн 5—10 ¹⁰⁰					
287	Клей 51-К-14	Зашероховать крупиозерни- стой наждач- ной бумагой, обезжирить бензином «га- лоша» и су- шить 10—15 мин	Кистью; 3	-	20—30 (1 н 2 слон) 1—3 (3 слой)					
188	Клей 51-K-15	Металл без покрытия об- работать элект- рокорундом или колотой дробыо, обез- жирить бензи- ном, сушить 10—15 мии. Металл с по- крытием обез-	Кистью; 2	_	40—50 ^{15—30} (1 слой)					
289	Клей 51-К-16	жирить Металл обра- ботать струей дроби, обез- жирить беизи- иом. Резниу обезжирить метилэтилкето ном, этилаце-	Кистью; 1	_	40—60 ^{20—25} или 20 ¹²⁰					
290	Клей 51-К-17/51-К-18	татом Металл обра- ботать электро корундом или дробью, обез- жирить, высу- шить	- 51-K-17 (подслой), 1 слой	-	20—30 (каждый слой)					

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

_							
	Рез темпе- ратура, °C	премя. ч	давление, МПа	Жизие- способ- ность, ч *	Условня хранення	Срок хранения, месяцы	Примечания
		зации	произво- по режиму приклеива-	≥ 10 cy-	В герметнче- ски закрытой таре в склад- ском поме- щенин; 0—20 °C	3 (каждый компо- нент)	Поверхность монолитного фторопласта модифицируют
	Вулка прн 150° в течени	С и 0,03	в прессе 5—0,07 МПа н	≥24	В герметиче- ски закрытой таре; 5—25°C	3 (компо- нент А) 6 (компо- нент Б)	После открытой выдержки прикатывают роликом массой 600—900 г и выдерживают без груза \$24 ч при 15—30 °C,
	20—30 нли 100 или 150 Затем по режим склеивае	4 2,5 у, при	о,02—0,03 улканизация нятому для	1-2	В герметиче- ски закрытой таре в поме- щении для огнеопасных материалов	3 (компо- нент А) 12 (компо- нент Б)	затем вулкани- зуют <u></u>
		ацни д	по режиму ля приклен-	3 ме- сяца	В герметиче- ски закрытой таре, предо- храняя от сол- нечных лучей; 0—20 °C	6	-
	-	-	-	-	В герметиче- ски закрытой таре; 0—25°C	6 (51-K-17) 3 (51-K-18)	

Ж по пор.	Нанменованне н марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесення клея; чнело слоев	Расход. г/м²	Открытая выдержка, мнн *	
291	К лей 51- К -19	Металл обра- ботать струей абразива, обезжирить,	Кистью; 1	-	40—60 ^{18—25} или 10—15 ¹⁴⁰	
292	Клей 51-К-19/51-К-13	высушить То же	Кнетью; 1 елой 51-К-19 (поделой), 2 елоя 51-К-13		40—60 (1 слой) 30 (2 н 3 слои)	
293	Клей 51-К-23	Металл обра- ботать струей дроби, обез- жирить раство- рителем. Ре- зину проваль- цевать	Кистью; 1	_	40—60	
294	Клей 51-К-24	Металл обра- ботать струей абразива. Ре- зину проваль-	Кистью; 2	-	40 (каждый слой)	
295	Клей 105	цевать Металл обра- ботать мехаии- ческим пу- тем — струей абразива для черных метал- лов, дробью или электро- корундом или химиче- ским — фосфа-	Кнстью, маканием; 1	_	6018-28 3376M 40100-120	
296	Клей 106	ским — фосфа- тировать, обезжирить беизином То же	То же	-	1518-25 32TeM 10120	

^{*} Верхний индекс-температура, °С.

_								
	Per	ким скл	RHHESHS	Жизне-	Условия	Срок		
	темпе- ратура, °С	аремя, ч	давленне, МПз	ность,	ROCTA. IDSHERMS		Примечания	
	Коми.	_	_	_	В герметиче- ски закрытой таре; 0—20 °C	2	_	
	>	-	-	_	То же	-	Арматуру, покрытую клеем 51-К-19, можно сушить 10—15 мин при 140°С, затем каждый слой клея 51-К-13 сушат 5—10 миг при 100°С	
	Отвера в пресс- вулканиз емой рез	форме ации	производить по режиму прикленва-	30 су- ток	0-20°C	6	—	
	Отвера в пресс-ф в течени	орме п	производить ри 151±3°C и	-	В герметиче- ски закрытой таре: 0—20°C	3	-	
	-	-	-	≥ 20 cy-	-	-	-	
	_	_	_	То же	_	_	-	

No no nop	Нанменование н марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод нанесения клея; число слоев Расход, г/м²		Открытая выдержка, ман *
297	Клей «Лейконат»	Металл обез- жирить беизи- ном или этил- ацетатом, об- работать струей абра- зива. Резину обезжирить	Мягкой кистью только из металл;	200—300	30—40 ^{15—30} нли 5—10 ^{40—55}
298	Клей «Лейко- иат М»	То же	Кистью; 1	-	30-40
299	Қлей KT-25	Металл обез- жирить, заше- роховать или обработать струей абра- зива. Резину обезжирить	2	200250	40—60 (1 слой) 10—15 (2 слой)
300	Клей 2572	Обезжирить беизниом	1-2	300-400	Досуха при 18—25°С на металле
301	Клей ВКР-16	-	_	-	Без выдержки
302	Клей ВКР-17	Тщательно об- работать шли- фовальной шкуркой. обез- жирить, про- сущить 10—20 мин	Кистью; 2	-	10 (1 слой) 0,5—5 (2 слой)
303	К лей 109	Зашероховать, обезжирить беизином	Вальцами; 2—3	80—100 (при двух- сторонием наиесении)	10—20 (каждый слой)

^{*} Верхинй индекс-температура, °С.

-				_			
	Pe	жим склен	вання	Жизне-			
	темпе- ратура, °С	время, ч	давление, МПа	епособ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, иесяцы	Примечания
	143	50 мин	0,3	-	В герметнче- ски закрытой таре; 0—20°С	18	При горячем отверждении наносят по 1 слою клея «Лейконат» иа поверхность металла и резины
	Вулка	низация :	по режиму:	-	В темном	18	-
	143±2	30 мнн (резина 3826) 20 мнн (резина 2959)	0,25		и сухом месте, в за- крытых складских помещениях: 0-20 °C		
	150	3	0,02-0,03	_	_	3 (каждый компо- нент)	-
		симу в	производить /лканизации резины или	-	В герметнче- ски закрытой таре; 0—25°C	3	После открытой выдержки при комнатной температуре прикатать роликом
	-	-	-	≥6	25±2 °C	-	ликом —
	≥ 20	-	Прикатка ролнком массой 0,5 кг	≥3	В алюмини- евой или оцникованной таре; 0—25°C	6 (каждый компо- нент)	-
	Комн.	16	Груз	_	В герметически закрытых бочках; 0—20 °C	3	После открытой выдержки прикатывают роликом массой 9—10 кг, затем помещают под груз
1							

Нанменование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленьанием	Метод нанесення клея; число слоев	Расход, г/м²	Открытая выдержка, мин *	
Клей 117	Обезжирить беизииом	3 (на обе поверх- ности)	160—200	Досуха (1 слой) до легкого отлипа (2 слой) 20±2	
Клей ЛС-425	-	-	1500	(3 слой) До отлипа	
Клей 3125/3126	Обезжирить бензином	-	-	До отлипа при 18—20 °C	
Клей С-867	Обезжирить смесью бен- зина с этил-	Шпателем; 2—3	-	10—15 ^{18—30} (каждый слой)	
Клей Э-15А	_	-	-	Без выдержки	
					And delicated the land of the
Клей У-425-3	-	1	800900	До отлипа	
Клей резиновый	-	-	-	Без	
конфекционный Клей ЭМФ-4	Протереть ацетоном или спиртом	2	_	выдержки 15—20 (1 слой) 1—3 (2 слой)	
	клей 117 Клей 117 Клей 3125/3126 Клей 3-15A Клей 9-15A Клей 9-15A	Клей 117 Обезжирить бензином Клей 117 Обезжирить бензином Клей 3125/3126 Обезжирить бензином Клей С-867 Обезжирить бензином Клей С-867 Обезжирить бензином Клей 9-15A Обезжирить бензином Клей 117 Обезжирить бензином Клей 218	Навменование п марка млея п ма	Наименование имария слея подготовка имария слея поред слеявляем выпоред слеявляем выпоред имария слея поред слеявляюм выпоред имария слея поред слеявляюм выпоред на поред слея по с	Навменование мерке съев клей 117 Обезинрить бензином Клей 3125/3126 Обезинрить бензином Бензиностина Тротерсть аниетатом Клей 3445-3 — 1 800—900 До отлина Клей 3445-3 — 1 800—900 До отлина Клей 3445-3 Протерсть аниетомом нати спиртом Протерсть аниетомом нати спиртом Протерсть аниетомом нати спиртом Протерсть аниетомом нати спиртом 1 800—900 До отлина Вез выдержин 1 800—900 До отлина Протерсть аниетомом нати спиртом 1 800—900 До отлина Протерсть аниетомом нати спиртом 1 800—900 До отлина Вез выдержин 1 800—900 До отлина Протерсть аниетомом нати спиртом 1 800—900 До отлина Протерсть аниетомом нати спиртом 1 800—900 До отлина Вез выдержин 1 800—900 До отлина Протерсть аниетомом нати спиртом

^{*} Верхиий индекс-температура, °С.

_							
	P	ежим скле	киная	Жизие-			
	темпе- ратура, °С	время, ч	дапление, МПа	епособ- ность, ч *	Условня хранення	Срок хранення, месяцы	Примечания
	по рех		производить улканизации езины	-	В герметиче- ски закрытых бочках; 0—20 °C	0,5	После открытой выдержки при комиатиой температуре прикатывают роликом, затем вулканизуют
	-	-	Прикатка роликом массой 9—10 кг	-	В герметиче- ски закрытых железных боч- ках; 0—28 °C	3	Подробно технологию применения см. [60]
	Коми.	роликом роликом Отверждение производить		815-25	бочках	5 (каждый компо- неит)	Выдержка после скленва- ния 3—5 суток
	по реж			-	В металли- ческой таре; 0—28°С	2	_
	-	-	-	-	В железиых или алюминие- вых гермети- чески закры- тых бидонах, предохраняя от попадания прямых сол- иечных лучей; от —5 до 25°C	3	-
	-	-	Прикатка роликом массой 9—10 кг	-	В герметиче- ски закрытой таре; 0—20 °C	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5 су- ток	-	-	Отверждение при 25±5°C длится 7 суток, при 55±5-2 суток

200

Верхний индекс — температура, °С.

Pe	жим склен	вання	Жизне-			
темпе- ратура, °С	время, ч	давленне, МПа	способ- ность, ч *	Условия хранения	Срок хранения, месяцы	Прямечания
Комн.	-	Прикатка роликом массой 9—10 кг	-	В металличе- ской таре; 0-20°C	6	_
-	-	-	-	В железных бочках или бидонах; 0-25°C	1	-
Коми.	3—5	0,2	6-8	В помещении для огнеопас- ных материа- лов; 10—25°C	3	Клеевую пленку подве гают термоа тивации п 80-100°C в т чение 2-3 м
-	-	Груз	-	То же	6	После сият груза выдерж вают 3 ч в с шильном шкан при 70°C
-	_	>	-	>	6	После сият груза выдерж вают 3 ч в с шильном шкас при 40°C
-	-	-	-	В герметиче- ски закрытой таре; 10—25 °C	1	_
	-	-	-	То же	1	
	-	-	-	>	1	-
-	-	-	-	>	1	-
-	-	-	-	>	1	-
-	-	-	1 -	>	1	-
-	-	_	-	>	1	-
	-	=	-	>	1	-
	-	-	-	>	1	-
-	-	_	-	>	1	-
-	-	_	-	>	1	_
-	-	_	-	>	1	_
-	_	_	-	>	1	_
-	-	_	-	>	1	_
	-	_	-	>	1	_

Для скленвания различных материалов в быту наиболее широко использурательности клен на основе полнанизацената и его протаводных (клей воливникаацегатный, клей ГИПК-142 и др.); клен, основой которых являются производные целлюловы; многочесленные клеящие оставы на основе силиката натряя и мнотие дочтие, в том чесле приводлыж клеи [1, 5].

С их помощью можно достаточно надежно, быстро, при комнатиой температре, не применяя больших давлений, скленть изделяя из стекла, фарфора, дерева, кожи, замин, различных пластмасе и многих других материалов.

Большинство бытовых клеев не токсичны.

Нужно вметь в ваду, что многие клен, упомиваемые в другах разделах (на обить каучуков, эпоксидов, полиуретанов в другах полимеров), также могут быть использованы для скленавиям различных предметов в быту в соответствия с рекомендациями, выложенными в ТУ в другах документах. В частности, широко используются в быту реанновый клей 84-Н, клен типа БФ и др.

Следует заметить, что изделия из полизтилена практически не скленвают, а сваривают, используя, например, горячий утюг.

Клеи и склеиваемые материалы

The residence of the same of t				-			-
Материал	Бумага. картон	Кожа, ткань	Древесные материалы	Стекло, керамика, фарфор	Минеральные строительные материалы	Пластмассы	Магнитофон- ная лента, кинолента
Бумага, картон	332, 333, 339, 349, 350, 368, 373, 374, 376,						
Кожа, ткань	332, 334, 337, 349, 362	332, 334, 337, 332, 334, 335 349, 362					
Древесные материалы	332, 346, 349, 376	333	332, 333, 334, 338				
Стекло, керамика, фарфор	332, 335, 337	332, 335, 337, 332, 333, 348, 342, 348	332, 333, 348, 363, 371	332, 334			
Минеральные стронтельные материалы	344, 345, 346, 347	335	344, 345, 346, 335, 337, 362, 347	335, 337, 362, 363	346		
Пластмасы	362, 363	341, 342, 362,	342, 362, 363	342	363	341, 342, 359, 362, 363, 364, 371	
Магнятофонная лента, кн- нолента	ı	ı	1	ı	1	ı	355-361

	ешний поставилямих компонентов
--	--------------------------------

Клеи на основе поливинил

332	Клей синтетический для применення в быту Для скленвания кожи, бумаги, тканей, кера-	ТУ 6-15-552—71	Вязкая белая жндкость	ПВА ди- сперсия, пластифи- катор	1
333	мики, дерева Клей ПВА Для склеивания бу- маги, кожи, дерева,	ТУ ЭССР 76-57—68	То же	ПВА ди- сперсия, этанол,	1
334	тканей с деревом Клей поливинлащетат- ими (марки ПВА и ПВА-М) Для скленвания сте- кла, дерева, фарфора, тканей, а также кар- тона с тканью, бумаги с картоном. Для при- кленвания этикетом и	TV 6-15-761—73	>	вода ПВА ди- сперсия, дибутил- фталат, вода *	1
335	фотографий Клей «Орион» Для скленвання бу- магн, стекла, кожн, по- ристой глины, текстиля. Для накленвання этике- ток	ту 1-60—67	3	ПВА ди- сперсия, пластифи- катор, 5% раствор КМЦ, анти- септик	1
336	Клей «ЭПВА» Для скленвання кожи, бумаги, тканей, кера- мики, дерева	ту 6-15-552—71	>	ПВА ди- сперсия, ди- бутняфта- лат, вода, вспомога- тельные в-ва ОП-7 и ОП-10	1
337	Клей поливниилацетат- ный (марки А и Б) Марка А для склен- вания дерева, стекла, фарфора, приклеивания облицовочных плиток- марка Б для склеива- ния бумаги, картона, тканей	224 - 71	>	ПВА дн- сперсия, пластифи- катор, вода	1

Для придания морозоустойчивости добавляют маленновый ангилрид или мочениу ратуры до 60 °С и кратковременном до 80 °С.
 * Клевое сосдимение сохранкет прочность при длительном воздействии температуры

СВОИСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

				CBOHC	IBA N HAS	nasena
	Сухой			п	редел прочност	'н
Токсич- ность	остаток или концентрация, %	Условная вязкость, с	Водо- н влаго- етойкость	при сдвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м
ацетата	и его прои	зводных				
Не токс.	≥ 50	≥15 (кружка ВМС)	Не стоек	2,4—2,0 (древесина)	1,2—1,4 (картон) 0,9—1,2 (бязь)	
То же	≥30	-	> >	-	-	0,6 (хромовая кожа)
>	≥ 50	15 (кружка ВМС)	> >	-	-	_
>	≥ 45	15—40 (кружка ВМС)	> >	Через 25- бумага дол: туре	—35 с после п жна разрыва	риклеивани гься по фан
Мало- токс.	-	-	-	2,4—2,6 (древесина)	1,2—1,4 (картон) 0,9—1,2 (бязь)	-
Не токс.	Марн ≥ 50 Марн ≥ 45	10-40	Не стоек	-	Марка А ≥ 0,5 марка Б ** ≥ 0,2	-

(марка ПВА-М). Клеевое соединение сохраняет прочность при длительном воздействии темпсдо 60 °С и кратковременном до 80 °С.

М₂ по пор.	Наименованне, маркв и назначение клея	Техническая документация	Внешянй внд	Состав	Число поств- вляемых компо- нентов	
338	Клей ГИПК-142 Для ремоита мебелн в бытовых условнях, скленвания дерева, при- кленвания древесного щиона к дереву и ДСП	ту 6-05-251-28-74	Коричиевая жидкость	Ацетоно- спиртовый раствор поливинил- бутираля, фенолофор- мальдегид-	1	
339	Клей конторский сните- тический Для склеивания бу- маги	РСТ ЛатвССР 371—73	Желтова- тая или голубоватая (ПВС) либо белая (ПВА)		1	
340	Карандаш клеяций Для скленвайни бу- маги и картона	ту 6-15-675—72	жидкость Мягкий цилиидри- ческий бе- лый или светло- желтый стержень в полисти- рольной гильзе	Стеарат натрия, сополимеры вниилаце-тата, вниил пирролидона, пластифика-торы, растворители	1	

Клеи на основе поливинил

341	изделий из поливниил- хлоридной плеики Для скленвания пла- щей, передииков, ска-	TY 6-15-687—72	-	Перхлорви- инловая смола, орга- инческие раствори-	1
342	тертей, обложек и т. п. Клей «Марс» Для склеявания нату- ральной и искусствен- ной кожи, тканей, сте- кла, замин, фарфора, дерева, фанеры, поли- стирола	Ty 6-15-777—73	вязкая жел-	тели Смолы: пер- хлорвинило- вая, 101 К, ЭД-20; рас- творители, дибутил- фталат	

^{*} Интервал рабочих температур от -20 до 40 °C.

	Сухой		_	п	Іредел прочност	н
Токсич-	остаток или концентрация, %	Условная вязкость, с	Водо- и влаго- стойкость	при сдвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслаи- вании, кН/м
Не токс.	-	100—150 (B3-1)	Ограни- ченно стоек	2,0 через 24 ч вания (др	4,0 после склен- евесина)*	-
То же	-	-	_	Через 5 мн бумага	и после прин должна разр по фактуре	сленвання ываться
>	5060	-	-	-	_	0,2 (бумага)

хлорида и его производных

Токс.	-	-	-	-	-	При рас- сланвании 1 (ПВХ пленка)
>	≥ 30	72 (B3-4)	Стоек	-	· _	≽6 (кирза)

Mo no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Чнсло поста- вляемых компо- нентов
			Клеи	на основе з	фиров и
343	Клей «Синтекс» Для склеивания бу- маги	TV 30-229-65	Вязкая белая илн кремовая жилкость	КМЦ, ПВА	1
344	Клей для обоев Для приклеивання обоев и оклеивания стеи макулатурой	PTV BCCP 1573—69	Вязкая серовато- белая масса (разведеи- ный)	Натриевая соль КМЦ, крахмал	1
345	Клей для обоев Для скленвания бу- маги и приклеивания обоев	CTV 30 21053—63	Желеобраз- ная светло- желтая масса (раз- веденный)	КМЦ	1
346	Клей синтетический для обоев Для приклеивания обоев и оклеивания макулатурой деревянных и оштукатуренных по-	TV 6-15-692-72	Рыхлая хлопьевид- ная желтая масса	Натрневая соль КМЦ, нейтрали- зующие вещества	1
347	верхиостей Клей для обоев синте- тический Для! приклеивания обоев и оклеивания ма- кулатурой оштукатуреи- ных или покрытых ри-	РТУ ЛатвССР 1094—68	Рыхлая волокинстая белая или кремовая масса	Натриевая соль КМЦ, мел	1
348	гипсом поверхностей Клей «Рапид» Для склеивания кожи, дерева, фарфора, кера-	СТУ 211 РСФСР-73—76	Вязкая жидкость	Нитро- целлюлоза, канифоль,	1 -
349	мнки Клей «АГО» Для скленвания тка- ией, кожи, дерева, бу- маги	PTY ЭССР 134—73	Мутиая вязкая желтоватая или корич- иевая жидкость	ацетои Нитроцел- люлоза, пластифи- каторы	1
				Cun	икатные
350	Клей конторский Для склеивания бу- маги	MPTY 49116—69	Прозрач- ная текучая жидкость от светло-жел- того до ко- ричиевого цвета		1

	Сухой остаток или концентрация, %	Условная вязкость, с	Водо- и влаго- стойкость	Предел прочности				
Токсич-				при слвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- ванин, кН/м		
други	х производны	х целлюлозы						
Не токс.	≥ 10	- 1	-	Через 3 мнн после скленвання бумага должна разрываться по фактуре				
То ж	_	-	-	Через 10 ч после приклеивання обон должны разрываться по фактуре				
>	≥ 15	-	-	Через 24 ч после прикленвання обои должны разрываться по фактуре				
>	-	25 (3% p-p, B3-4)	-	Через 5 ч после прикленвания обои должны разрываться по фактуре				
>	-	-	-	Через 24 ч после прикленвания обон должны разрываться по фактуре				
>	14	300-400 ¹⁸⁻²⁰ (B3-4)	-	-1	5 (хромовая кожа)	_		
>	17 (ннтроцел- люлозный) 14 (ннтроклей)	-	-	-	3	-		
клея Не токс	48-53	_	_	Через 5 бумага	мин после св должна рассл по фактуре	гленвания анваться		

No no nop.	Наименование, марка н назначение клея	Техинческая документация	Виешиий вид	Состав	Чнело поста- вляемых компо- иентов
351	Клей конторский сили-	ЛГИ-ТУ-02-669	Вязкая	Водный	1
	катный Для скленвания бу-		жидкость от светло-се-	раствор силиката	
	маги и картона		рого до	натрия	
			коричневого цвета		
352	Клей силикатный кои-	MPTY 6-15-43-70	Вязкая	То же	1
	торский Назначение — см. 351	0-15-43-70	светло-ко- ричиевая		
353	Клей силикатиый кон-	РТУ КазССР	жидкость Мутиая		1
000	торский	734—67	вязкая		
354	Назначение — см. 351 Клей силикатиый кон-	ПТУ ЛитССР	жидкость То же	>	1
	торский Назиачение — см. 351	31667			
	11dShadenhe Chi. 601		l j		
					Разные
355	Клей для склеивания	TY 6-YCCP-163-70		Уксусная	1 1
	магинтофонной ленты Пля скленвания маг-		жилкость	кислота,	
	иитофонной ленты			бутилацетат	
356	Клей для магинтофон-	РТУ ЛитССР 865—68	Прозрачная бесцветная	Смесь легко- летучих ор-	1
	Назначение — см. 355		или желто-	ганических	
			ватая жидкость	раствори- телей и	
	W - 14	OCT		кислот	
357	Клей «Мелодия» Назначение — см. 355	6-15-679—72	Прозрачная бесцветная	Уксусная кислота, аце-	1
			жидкость	тон, бутил- ацетат, цик-	
		i .		логексанон	
358	Клей «Кимаг» Для скленвання ки::0-	TY 205/2-9CCP-5-71	Прозрачная беспветная	Раствор кол-	1
	и магинтофонных лент		нли желто-	в смеси ук-	
		i	. ватая жидкость	сусной кис-	
				тона	
359	Клей «Экран» Для скленвания кино-	TY 6 15-437—70	Бесцветная мутноватая	чих органи-	1
	и фотопленки	101 10	жидкость	ческих рас-	
			1	творителей и органиче-	
				ских кислот	
				с небольшой добавкой	
				основы кино-	
			1	пленки	1

	Сухой		Водо- н влаго- етойкость	Предел прочности				
Токсич-	остаток или концентрация, %	Условная вязкость, с		при сданге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м		
Не токс.	Плотн. ≥ 1,44 г/см ³	-	-	Через 6 мин после скленвання бумага должна рассланваться по фактуре				
То же	Плоти. 1,36—1,45 г/см ³	-	-	Через 6—8 мнн после склеивания бумага должна рассланваться по фактуре				
>	Плотн. 1,43-1,48 г/см ³	-	-	-	-	-		
>	-	-	-	-	-	-		
1			I. I.		1	1		
Токс.	Плоти. 0,85-0,86 г/см ³ (при 20°С)	-	-	Сопротнвление клеевого шва растяженню ≥ 9,81 H				
>	Плотн. 0,865—0,885 г/см ³ (при 20°С)	-	-	Сопротнвление клеевого шва растяжению 9,81 Н				
>	Плотн. 0,89 г/см ³	-	-	Сопротняление клеевого шва растяжению 9,81 H				
>	-	-	-	Сопротивление растяжению клеевого шва на магнитофонной ленте 10 H, на кинопленке 40 H				
>	Плотн. 0,80-0,87 г/см ³	-	-	Сопротивление растяженню клеевого шва на 16-мм пленке 50 Н на 8-мм — 20 Н				

N _t no nop.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Число поста- вляемых компо- нентов
360	Клей для кинопленки Назначение— см. 359	ТУ 480-4-10—71	Прозрачная бесцветная нли желто- ватая жидкость	Смесь лету- чих органи- ческих рас- творителей, ацетон, ди-	1
361	Киноклей Назначение — см. 359	ТУ 6-15-866—74	бесцветная	оксан Раствор этнлцеллю- лозы в смесн уксусной кислоты и	1
362	Клей «ЕГА» Для прикленвания ке- рамических глазурован- ных плиток к бетону, дереву. Для скленвания картона, кожи, целлу- лонда, полистирола и поутих пластмасе	РСТ ЛитССР 36—70	Вязкая белая масса	диоксана Раствор отходов бе- лого целлу- лонда в сме- си органи- ческих рас- творителей	1
363	Клей «Стилит» Для ремонта полов из листовых матерналов. Для прикленвания кера- мических и полимерных плиток к бетоиной, ошту- катуренной или дере- вянной поверхности	TV 6-15-822—74	Вязкая светло-бе- жевая жндкость	Сульфохло- рированный полиэтилен, модифици- рующие до- бавки, пла- стифика- торы, орга- нические раствори-	1
364	Синтетический клей для ткани «Болонья» Для скленвания по- лнамидных тканей. Для ремонта изделий из тка- ии «Болонья»	ТУ ЛатвССР 2986—66	Жидкость цвета рас- творениой ткани	тели Резорции, фенол, спирт, от- ходы капро- новой ткани с плеиочным	1
365	Клей «АГО» Для скленвания кожн	РТУ ЛитССР 94—67	Прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-ко-ричиевого цвета	покрытнем Раствор лакового коллокси-лина в ор- ганических раствори- телях	1

	Сухой			п	редел прочност	nt ,
Токсич-	остаток нли коицентрация. %	Условная вязкость, с	Водо- и влаго- стойкость	при сдвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м
Токс.	-	-	-	шва на 35	нне растяжен -мм пленке; 98,1 Н. на 8	нню клеевого ≥ 192,6 H, -мм — 49,1 H
Не токс.	-	-	-	1,47	-	-
Токс.	16—20	-	Тепло- морозо- стоек	-	0,15 (керамиче- ская плитка — бетон)	0,3 (хромовая кожа)
>	≥50	-	_	-	≥ 0,5 (керамиче- ская плнтка — бетон)	_
Þ	30	50 (B3-4)	_	-	0,3 (полнамнд	0,1 ная ткань)
>	≥17	5 (вискозн- метр Хет- чинсона)	Стоек	_	-	5 (хромовая кожа 25×160 мм)

№ по пор.	Наименованне, марка н назначение кдея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Чнсло поста- вляемых компо- нентов
366	Клей синтетический для бумаги Для скленвания бу- маги	ТУ ЛитССР 984—68	Студени- стая белая или кремо- вая масса	Уксуснокис- лая соль продукта кондеиса- ции дициа- намида	1
367	Клей «Адгезии» Для скленвания бу- маги и картона	TV 1-6168	Вязкая белая масса	стнфикатор, ПВА, иа- триевая соль КМЦ, аэро-	1
368	Клей для бумагн «ЛК» Для скленвання бу- маги	PTY ЭССР 1519—68	Сиропооб- разная жел- товатая или коричневая	сил, отдушка Гуммиара- бик, глице- рии	1
369	Клей «Синтекс» Для скленвания бу- маги и картона	РТУ ЭССР 1376—67	жидкость Вязкая масса от белого до кремового	На основе синтетиче- ских клея- ших веществ	1
370	Клей ГИПК-217 Для ремонта метал- лических изделий быто- вого назначения	TУ 6-03-251-26—74	цвета Желтая плеика	Компонент А на основе эпоксидной смолы, ком- понент Б —	2
370a	Клей ИПК-Л-10 Для склеивання сте- кла, фарфора, хрусталя, керамики, в бытовых условиях	Ty 6-05-251-11—72	Прозрачная бледно-жел- тая вязкая жидкость	отвердитель Раствор	2

Интервал рабочих температур от -40 до 100 °C.
 Интервал рабочих температур от -20 до 80 °C.

	Сухой			п	Гредел прочиост	ъ
Токсич- ность остаток или концентрация,		Условная вязкость, с Влаго- стойкость		при сдвиге, МПа	при равно- мерном отрыве, МПа	при отслаи- вании, кН/м
Токс.	-	-	-	Через 3 бумага ра	мин после си ссланвается :	клеивания по фактуре
Не токс.	≥7	-	-	Через 3,5 бумага ра	мин после с сслаивается і	клеивания 10 фактуре
То же	≥ 33	-	-	Через 6 бумага ра	мии после сп ссланвается	клеивания по фактуре
>	≥25	-	-	Врем	я склеивания	3 мии
Токс.	95—98 (A) 90—95 (B)	-	См. *	≥5,0	≥ 10,0	-
Мало-токе.	-	20—60 (A) 150—250 (B) (B3-4)	10 су- ток **	-	1,96	-

№ по поо.	Наименование, марка и назначение клея	Техническая документация	Внешний вид	Состав	Чнело поста- вляемых компо- нентов	
371	Клей ГИПК-216 Для ремонта обуви из искусственных мате- риалов	TV 6-05-251-27—74	Вязкая желто-ко- ричиевая жидкость	Полнурета- новый каучук, хло- рированный натураль- ный каучук, полнизоциа- нат ТТ-75	1	
				Пр	иродные	
372	Клей для обоев и бу- маги	12-07-21—64	Белый или серый по- рошок	Мука, техии- ческий крах- мал, инсек- типил	1	
373	Клей для обоев и бу- маги	TУ ↓Г0-00-35-02—69	То же	Мучные сметки, тех- инческий крахмал,	1	
374	Клей для конторских и фоторабот Для склеивания бу- маги, бумаги с карто- иом, фотобумаги с кар-	ТУ ЛГИ-02-404—69	Вязкая масса от светло-жел- того до ко- ричневого	нисектицид Декстрии, алюмнине- вые квасцы, антисептик	Í	
375	тоном Клей «Ортофикс» Для скленвания бу- маги и картона	TV ЭССР 61-33—68	цвета Серовато- белая паста	Крахмал, соляная кис- лота, бура, бензойный альдегид, в-нафтол,	1	
376	Клей декстриновый кон- торский Для скленвания бу- маги, накленвания бу- маги на картон, дерево,	TV 6-15-688—72	Желто-ко- ричиевая жидкость	NаОН Коллонд- ный раствор декстрина, дибутнл- фталат, ан-	1	
377	фотобумаги на картон Клей канцелярский дек- стриновый Для скленвания бу- маги и картона	ТУ 251—61	-	тисептик Декстрии, фенол, алю- миниевые	1	
378		ТУ 6-15-425—70	Сиропообразная желтовато- коричиевая масса	квасцы, вода На основе казенна	1	

^{*} Интервал рабочих температур от -15 до 40 °C.

	Count			п	редел прочност	ret.			
Токсич- ность	Сухой остаток или концентрация, %	Условная вязкость, с	Условная вязкость, с Водо- и влаго- стойкость		при равно- мерном отрыве, МПа	при отслан- вании, кН/м			
Токс.	20-75	100-150 (B3-4)	Стоек*	-	-	≥1			
клец									
Не токс.	_	-	-	_	_	_			
То же	Влага до 20%	-	-	-	-	-			
>	47	-	-	Время склеивания фотобумаги с картоном ≪ 6 мии					
,	≥ 30	-	_	Через 3 бумага ра	мии после си сслаивается	клеивания по фактуре			
>	≥ 47	-	_	Через 3 бумага ра	мии после си	ленвания по фактуре			
>		-	-	-	-	_			
>	18	-	-	происхо	4 мии после дит сдвиг по мии — отрыв	бумаге,			

Склеивание перечисленными в данной таблице клеями, как правило, производят при ком

No no nop.	Наименование и марка клея	Подготовка поверхности перед скленваннем	Метод нанесения клея; число слосв	Время выдержки под грузом.	
------------------	------------------------------	---	---	----------------------------------	--

Клеи на основе полизинил

3 32	Клей синтетический для применения в быту	Очистить	Кистью на одну по- верхность; 1	1
333	Клей ПВА	>	Кистью на одиу по- верхность (бумага) или на обе (дре- весииа): 1	3 мии (бумага) 5—6 (древесина, ткань, кожа)
334	Клей поливниилацетатный	-	Кистью или палочкой иа обе по- верхности; 1	-
335	Клей «Орион»	Очистить от пыли, грязи, обез- жирить	Кистью; 1	5—6
336 337	Клей ЭПВА Клей поливинилацетатный	=	Кистью; 1 Кистью на одиу по-	1 2
338	Клей ГИПК-142	Обработать шлифовальной наждачной	верхность; 1 Палочкой или кистью; 2	-
339	Клей конторский синтетический	бумагой	Кистью; 1	-
340	Карандаш клеящий	-	Караидашом, выдвинутым вз гильзы; 1	-

ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ И ХРАНЕНИЕ

натной температуре.

_				
	Давленне, МПа	Услопня хранення	Срок хранения, месяцы	Примечания

0,05-0,1 В полиэтиленовых | 6 | Расход 70 г/м²

ацетата и его производных

0,00 0,1	тубах нлн флаконах; ≥ -5°C		1 4 4 1 1 1 1
0,05-0,1	В сухнх помещеннях; ≥0°C	-	Склеениое нэделие сушить при комнатиой температуре 12 ч
-	В стеклянных нли полиэтнленовых фла- конах; 5—40 °C	12	Расход 30—40 г/м²
0,1	В герметнчески закрытых стекляи- ных флаконах	12	При склеивании бумаги или картона клей изиести на одну поверхность, поверхности соединить, прижать и просушить 3—5 мии. После сиятия груза склеению наделие сущить при комиатиой температуре 12 ч
0,05-0,1	_	_	
0,05	В стеклянных илн полиэтиленовых флаконах: 5—40°C	6	Расход 70 г/м². Изделнем можно пользоваться через 2—3 ч после скленвания
-	- Wakonax, 0—10 C	12	Открытая выдержка 3—5 мнн
0,05-0,1	В стеклянных флаконах; ≥5°С (ПВС), ≥20°С (ПВА)	6	_
Прокатать ролнком	В полнетнрольных гильзах в закрытых, сухих помещеннях, предохраняя от дей- ствия влаги и сол- нечных лучей; ≪ 35 °C	6	Открытая выдержка 8—15 мин

№ по пор.	Нанменование и марка клея	Подготовка поверхности перед склеизанием	Метод нанесення клея; число слоев	Время выдержкн под грузом,				
	Клеи на основе поливинил							
341	Клей для склеивання из- делий из поливинилхло- ридной плеики	Очистить от пыли щеткой и про- мыть водой	Кистью на одиу по- верхность; 1	3-4				
342	Клей «Марс»	Обезжирить ацетоном	Кистью на обе поверхиости; 2	3				
ľ			Клеи на с	основе эфиров и				
343	Клей «Синтекс»	-	Кистью; 1	-				
344 345	Клей для обоев Клей для обоев	=	То же ≯	=				
346	Клей синтетический для обоев	-	>	-				
317	Клей для обоев синтети- ческий	-	>	-				
348	Клей «Рапид»	Просущить, обезжирить	1	3—4 мин				
349	Клей «АГО»	ацетоном	Кистью; 2	3				
				Силикатные				
350	Клей конторский	_	Кнстью; 1	-				
351	Клей конторский силикат- ный	_	То же	-				
			(

Давление, МПа	Условия хранения	Срок храиення, месяцы	Примечания
хлорида и ег	го производных		
0,05-0,1	В стеклянных	12	_
0,3-0,5	флакоиах, пластмас- совых и металличе- ских тубах: ≤ 20 °C В стеклянных	6	Открытая выдержка
310 310	флаконах; 0—30°С		5—10 мии. Время высыхания клея при компатной темпера- туре и оти. влажиости воздуха 70% 40 мии. Изделием можно пользоваться через 24 ч после склеивания
других произ	зводных целлюлозы		
-	В стекляниых или пластмассовых бутылках	6	_
-	-	12	Расход сухого клея 17 г/м²
-	В полиэтиленовых мешках; 4°С; оти. влажность воздуха	6	Расход 120 г/м ² . На стену, намазанную клеем и просушен- ную, накленвают макулатуру,
0,05-0,1		12	а затем обои Расход сухого клея 10 г/м². На стену, намазанную клеем и просушенную, накленвают макулатуру, сушат 20 ч, затем накленвают обои
1	В полиэтиленовых мешках оти, влажиость воздуха ≤ 70%	12	Расход сухого клея 10 г/м²
-	В стеклянных флаконах	12	-
0,05-0,1	В тюбиках или	6	Открытая выдержка после
	стеклянных буты-	(в буты-	каждого слоя по 5 мин. Скле-
	лочках	лочках) 12	ениое изделие поместить под груз между дощечками. После
		(в тюбиках)	
клеи		(B Monkay)	Canalan Tejou Cjunto npn oo o
	 В стеклянной или 		
	пластмассовой таре; ≥ -5 °C		
_	В стекляниой таре в сухом поме- щении; ≥ 0°C	_	_

№ по пор.	Нанменованне и марка клея	Подготовка поверхности перед скленванием	Метод намесения клея; число слоев	Время выдержки под грузом,	
352	Клей силикатный контор- ский	_	Кнстью; 1	_	
353	Клей силикатный контор-	- '	То же	-	
354	Клей силикатный контор- ский	-	>	_	
				Разные	
355	Клей для скленвання маг- интофонной ленты	отрезать под	Кистью; 1	-	
356	Клей для магнитофонной ленты	углом 45°C То же	То же	-	
-					
357 358	Клей «Мелодня» Клей «Кнмаг»	» Очистить от эмульсии,	>	3—5 мин	
359	Клей «Экран»	не нарушая фактуры пленки То же	,	1,5—2 мин	
		TO INC		1,0 2 Min	
360	Клей для кинопленки	>	>	1 мни	
361 362	Киноклей Клей «ЕГА»	-	» Кнетью; 2	1 мии 15 мии	
363	Клей «Стилит»	Очистить, осущить	Кистью на облицовочную плитку; I	1,5—2,0	
364	Синтетический клей для ткани «Болонья»	-	Кистью на одну поверхность; 1	-	

	Давление, МПа	Условня хранення	Срок хранення, месяцы	Примечания
	-	≥0 °C	6	-
	0,05-0,1	В сухом помеще- ини; ≥ 1°C	9	_
	-		-	_
	клец			
1	-	_	12	-
	-	В стеклянных флаконах в закры- тых сухих помеще-	12	-
	0,1-0,15	ниях, предохраняя от действия влаги и солнечных лучей То же; ≤ 40 °C В стеклянных бутылках; ≤ 30 °C	12 9	=
	Прессик 16-ПСП-6	В стеклянных флаконах; не ниже —20°C	12	_
	Поглажи- вать пальцами	В стеклянных флаконах вдали от нагревательных приборов, предо- храняя от прямых	12	-
	То же 0,1—0,15	солнечных лучей То же В стеклянной, жестяной или пласт- массовой таре; 0—20 °C	12 6	Открытая выдержка после первого слоя — до полного высыхання
	0,3	В герметически закрытых металли- ческих банках в чи- стых сухих помеще- ниях, предохраняя	12	Расход 500—800 г/м². Сушка после скленвания 12 ч
	T.	от попадания влаги и солиечных лучей		
	Приглажи- вать мягким тампоном	В стеклянных флаконах; ≤ 20 °C	6	-

-				-
№ no nop.	Наименование и марка кдея	Подготовка поверхиости перед скленванием	Метод нанесения клея; число слоев	Время выдержки под грузом,
365	Клей «АГО»	Очнстить, зашероховать	Кистью на обе по- верхности; 3	5 при 18—20 °C затем
366	Синтетический клей для бумаги	-	Кистью на одну по- верхность; 1	1 при 60°C
367	Клей «Адгезин»	_	То же	_
368	Клей для бумаги ЛК	_	>	6 мин
369	Клей «Синтекс»	-	1	-
370	Клей ГИПК-217	Обезжирить ацетоном	Шпателем, стеклянной или деревяи- ной палочкой;	30 мин
370a	Клей ИПК-Л-10	Очистить и обезжирить спиртом	Стеклянной палочкой	24 ч
371	Клей ГИПК-216	Очистить наждачной шкуркой, обезжирить беизниом	Кистью или шпателем; 1	20-30

Природные

372		- 1	Кистью 1	. – .	
373	Клей для обоев и бумаги	_	То же	_	
374	Клей для конторских	-	>	6 мин	
000	и фоторабот				
375	Клей «Ортофикс»	-	>	-	
376	Клей декстриновый кон-	i –	>	3-6 мин	
	торский				
				1	
377	Клей канцелярский декст-	_	2	12-13 мин	
	риновый			1	
378	Клей канцелярский казен-	_	>	-	
	новый				

Давление, МПа	Условня кранення	Срок хранения, месяцы	Примечания
0,1	В стеклянных бутылках в сухих закрытых помеще- инях: 0—20°C	6	Открытая выдержка после 1-и 2 слоев по 5 мин
0,05-0,1	В пластмассовых тубах в сухих закры- тых помещениях; 5—30 °C	6	-
0,05	В пластмассовой нли стеклянной таре	12	-
0,05-0,1	В стеклянных бутылях; 0—25 °С	18	- 1
-	В стеклянной или пластмассовой таре: ≥ 0 °C	12	_
0,05	В пластмассовых нли металлических тубах в закрытых сухих помещениях; от —20 до 30 °C	12	Расход 40—50 г/м². Открытая выдержка 30 мни
-	В пластмассовых плотно закрываю- щихся флаконах в сухих помещениях; от —20 до 50 °C	12	Жизнеспособность 1 ч. Склен- вать можно при температуре от —10 до 40°C
0,025	В закрытых сухих помещениях; 0—30 °C	12	Расход 50—75 г/м². Открытая выдержка 15 мин

- 1		12	-
_	_	12	_
0,05-0,1	≥0°C	12 12	-
Груз	В пластмассовых банках; ≥ -10 °C	6	-
0,05-0,1	Предохранять от действия влаги и солнечных лучей;	12	_
0,05-0,1	0-28 °C	3	-
-	-	6	-

КЛЕИ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ СИЛ

Особенностью клеев, приведенных в настоящем разделе, являются прежде всего их прозрачность и оптическая однородность. Эти свойства позволяют применать их для склеивания оптических изделий. Клен пригодны для склеивания стскол с различными металлами и неметаллическими маетовладим.

М- по пор.	Наименование, маржа и назначение	Техинческая документа- ция	Висшний вид	Состав	Вязкость, Па•с	
379	Клей «Бальзам» Для скленвания деталей, точная центровка которых обеспечивается за счет индивилу-ального крепления и фиксации в оправах	ГОСТ 14887—69	Прозрачное твердое светло-жел- тое вещество	Продукт очистки пихтовой живнцы	Регламен- тируется числом пенетрации	
380	Клей «Бальзамин» Для склеивания линя, прим и других оптических де- талей для работы в видимой области в видимой области пектра, наготов- лениях из силикат- ных стекол различ- имх марок	FOCT 14887—69 HO 1663—53	Прозрачная светло-жел- тая жидкость	Продукт ча- стичной поли- меризации ди- метильшиил- этилкарбинола в присутствии перекиси бен- зоила	0,2—0,5 (линзы) 0,5—2,0 (прнэмы)	

ИКАТНЫХ (ОПТИЧЕСКИХ) И ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

В большинстве случаев клеи представляют собой термопластичные (напримера, акриловые) полимерные системы с теллостойкостью до 60-80 °C, а также полимерны и эпоксиды с рабочей температурой, достигающей 200 °C.

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ

Ток- сич- ность	Водо- н влагостой- кость	Интервал рабочих темпе- ратур,	Показатель преломлення отвердеь- шего клея	Предел прочности при разномер- ном отрызе, МПа	Усадка, %	Примечания
Не токс.	Влагостоек	От —60 до 50	1,52-1,54	4,0—6,0	-	_
То же	>	От —60 до 80	0,517—0,521	4,0—6,0	14	Маслобензо- стоек

№ no nop.	Наименование, марка и пазначение	Техническая документа- ция	Виешиий вид	Состав	Вязкость, Па-с
381	Клей «Бальза- мин-М» Назиачение— см. 380	ГОСТ 14887—69	Проэрачиая бесцветиая жидкость	Продукт ча- стичной поли- меризации ди- метилэтнлви- нилкарбинола под действнем системы нови- нит — диме- тиламииа беиз-	0,2—0,5 (линзы) 0,5—2 (призмы)
382	Клей УФ-235 М Для скленвания деталей на УФ стекла, кварца, флюорита, фторида лития, фторида нат- рия, с повышениой прозрачностью в УФ области спектра	FOCT 14887—69 HO 2488—58	Бесцветный прозрач- иый студень	альдегид Раствор поли- винилацетата в циклогекса- номе и винил- ацетате	0,003-0,005
383	Клей ОК-50II Для скленвания оптических деталей, предназначенных для работы в видимой области спектра	FOCT 14887—69 HO 2489—58	Прозрачная светло-жел- тая жидкость	Раствор эпок- сидной смолы ЭД-20 в эпи- хлоргидрине, полиэтилеи- полиамии	0,2-0,5
384	Клей ОК-60 Для скленвания оптических деталей, прозрачных в ИК области спектра	ГОСТ 14887—69	То же	Раствор крем- инйорганиче- ской смолы К-40 в толуоле	0,20-0,26
385	Клей ОК-72Ф Для скленвания деталей на стекол с покрытиями, а также стекла с металлами	ГОСТ 14887—69	>	Раствор эпок- сидиой смолы ЭД-20 иа очи- щениом дифе- нилолпропане в фенилгли- цидиом эфире и вератоне; отверди- тель — поли- амины	0,35—0,50

Ток- сич- ность	Водо- и влагостой- кость	Интервал рабочих темпе- ратур,	Показатель преломления отвердев- шего клея	Предел прочности при равномер- ном отрызе, МПа	Усадка, - %	Примечания
Не токс.	Влагостоек 6—8 суток	От —90 до 120	0,517—0,590	4,0-6,0	10,5	-
Токе.	Стоек	От —60 до 50	1,4555—1,4560 (жндкий) 1,4631—1,4634 (пленка)	4,0—6,0	40-60	-
>	Стоек к морской воде; влаго- стоек после нагрева до 60°C	От —170 до 130	1,578—1,582	10,0	6,5—7	Внбростоек, Масло- н бен- зостоек
30	Не стоек	От —60 до 150	1,52	3,5	14,5	-
>	Влагостоек	Or -170 go 130	1,547—1,553	10—13	3,6	Вибростоек. Относительное удлинение кле- свой пленки при нагрева- нии 2—5%. Вы- держивает нс- пытание на тер- моудар 45 цик- лов +50 —60 по 2 ч.

_					
M no nop.	Наименование, марка и нази а ч:ине	Техническая документа- ция	Виешиий вид	Состав	Вязкость, Па•с
386	Клей ОК-90 Для скленвания куриногаберитных оптических ливэ, для работы в видимой области спектра. Для скленвания органического стекла с силикатимы, да-тунимх и хуралюмиювых коронок срубиком, пластия молокриста-лического германия	FOCT 14887—69 HO 6246—69	Прозрачиая светло-жел- тая жидкость	Пластифици- рованияя нема- сыщенияя смола ПН-3, полимеризуе- мая под дей- стемы гидро- перекись ку- мола — вана- диевый уско- ритель	0,2
387	Клей акриловый Для склеивания поляризационных призм из кальцита, светофильтров, оп- тических деталей из квасцов, зеркаль- ных объектов. Для склеивания стекла с металлом	FOCT 14887—69	Прозрачная бесцветная жидкость	Раствор сопо- лимера метил- и бутилмета- крилата в ксилоле	0,2—0,5
388	Клей «Эластосил II-02» Для склеивания силикатных стекол между собой и с металлами	Ty 6-02-185—71	-	-	_
389	Клей ДСМК Для склеивания силикатиых и орга- инческих стекол	MPTV 6-09-102964	Вязкая бесцветная прозрачная жидкость	-	-
390	Клей ВК-14 Для скленвания органических стекол	TP 24-1008	-	-	- 1

Ток- сич- ность	Водо- и влагостой- кость	Интервал рабочих темпе- ратур, оС	Показатель преломлення отвержев- шего клея	Предел прочимсти при равномер- ном отрыве, МПа	Усадка, %	Примечания
_	Стоек	От —120	1,540—1,542	16	8	Вибростоек
Токс.	Не стоек	до 200 От —60 до 80	1,484—1,488	10,0	40—50	-
_	-	От —60 до 60	1,42±0,03	При сдвиге 8	_	-
		От —60			-	
		до 60		_	-	_
-	-	От —60 до 150	-	При сдвиге 30 (при 20°C) 5 (при 150°C)	-	Светестоек, Маслобензо- стоек

					ТЕХНОЛ	технология склеивания и хранение	ВАНИЯ И	ХРАНЕНИЕ	
1		Oknahora	Meron	Режим сэ	Режим склеивания	Жизиеспо-	Условия	Свок	
9 10 10	Нанменование и марка клея	поверхности	наиссения;	температура,	время, ч	co6HocTb,	хранения	хранения	
878	Клей «Бальзам»		-	120-130		8 00		-	
380	Клей «Бальзамии»	I	Кястью, па- лочкой или капельницей;	70-80 (обогрев электро-	15-40 мия	денном состояния) 2-318-20 80	- T	1 сутки	
				387	затем 24				
381	Клей «Бальзамии-М» Клей УФ-235М	Hporperts Ao 30 – 60 °C		Коми. 75—95	24-48	40,18—20 мин	В гермети- чески закры-	Не ограничен	
383	Клей ОК-50П	Прогреть	-	18-26	8	30 ¹⁸ -20 MHH	тых озиках В закрытой	6 месяцев	
384	Knen OK-60	70 50 - 30 - 00 O	-	18 - 26	1 101	40-50 ¹⁸ -20 мик	Тоже	Не ограничен То же	
2	Nata ON-12-	согласно РМО 85-54, прогреть	×		7-5				
386	Kaek OK-90	70 20-20 T	-	18-26	30-40 мии	518-20	В закрытой	1	
387	Клев акриловый	ı	-	20-30	5-6 суток	1	В гермети-	Не ограничея	
388	Клев «Эластосия 11-02» **	Очистить, обез-	Стеклянной палочкой; 1	25±5	61	30 cyr.	тых стеклян- иых банках	3 месяца	
389	Kneg JCMK	Ilporperb	-	1	1	1	1	6 месяцев	
390		Ao 40 °C	-	25+5	- 24	1	В гермети-	6-12 месяцев	
				100			TOB Tabe		

клеи для силикатных и органических стекол

Верхняй индекс — температура, °С
 Усадка 0,5%.
 Раскод клея 100—150 г/см², давление 20—30 кПа.

В различных отраслях промышленности, а также в быту широко используются ливкие леиты, способные длительное время не высыхать, сохраияя липкость, а после нанесения на защищаемые или склеиваемые поверхности прилипать к ими при легком нажатив руки.

Чаще всего основой липких составов являются полиизобутилен, этилцеллюлоза, а также синтетические каучуки в сочетании с различными добавками.

Отечественные липкие ленты выполнены на полиэтилене, бумаге, ткани или пластикатах.

Большое распространение имеют многочисленные электроизоляционные ленты, ленты для крепления и защиты различных деталей, иапример при изготовлении оснастки.

Используются лситы как упаковочные, маркировочиме, прокладочиме и уплотиптельные материалы.

Важиую роль играют ленты бытового назначения, декоративные плеики и различные лейкопластыри.

Рабочие температуры лент обычно находятся в пределах от -60 до 60—80 °C, однако существуют материалы с повышенной (до 250 °C) теплостойкостью на основе креминию рганических каучуков марки ЛЭТСАР. Большинство липких лент не токучию

-						
№ no nop.	Наименование, марка и назначение деяты	Техинческан документация	Основа	Клей	Внешний вид	Ширина,
				Л	ипкие лег	ты элек
391	Лента липкая изоля- ционная тип 70 для автомобиля ВАЗ Для изоляции про- водов электроаппа- ратуры автомобилей ВАЗ	TУ 6-05-1274—73	ПВХ пласти- кат	-	Черная, белая или красная лента	7±1 15±1 18±1 19±1 30±1 50±1
	-					
392	Лента липкая электроизоляционная на поликасниовом компаунде Изоляционный материал в электрических машинах и аппаратах	ТУ 16-503.016—67	Стекло— лако- ткань	Полика- синовый компаунд	-	10, 20, 25
393	ратах Лента полиэтилен- терефталагная с лип- ким слоем электро- изоляционная, масло- стойкая ЛіЛЭ-М Для креплення вы- водов обмотки высо- кого напряження ка- тушки зажигання ав- томобляя ВАЗ-21-01 и других подобных целей	TY 6-05-1351—70	Полнэти- лентере- фталат- ная пленка	_	Матовая лента	(10+50) ±1
394	Пента полиэтилен- терефталативя с лип- ким слоем электро- наоляционная ЛЛЭ Для электронаоля- ции обмоток и дру- гих подобных целей	-TV 6-05-1312—70	То же	На ос- нове НК и каучука АРКМ-15		(10+50)±1

СВОЙСТВА, НАЗНАЧЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ

_	CBOHCIBA, HAJHAIBHIB, AFAHBHIB							
	Адгезяонные свойства	Предел прочности ленты	Относя- тельное удлинение при разрыве,	Интервал рабочнх темпера- тур, °С	Условия я срок хранення	Прямечання		
	троизоляцио	нные						
	Скорость разматыва- разматыва- иня в тече- ние 16 ч ≤ 10 см/мин	11 МПа (при раз- рыве)	200 в исх. сост. 125 после 100 ч при 100 °C	От —40 до 120	В крытом складском помещенин; исключить по- паданне агрес- синных сред; 15—25 °C; 12 месяцев	Электрическая прочность 15 кВ/мм. После 48 ч выдержки в воде при 40°С 10 кВ/мм. Сопротвиваеми в 10 мОм при напряжения 500 В. Гигроскопичность 0,4%. Стойка к бензину 24 ч при 20°С, к минеральному маслу 46 ч при 80°С. Не вызывает кор-		
	-	40—60 МПа (при раз- рыве)	-	_	5—35°С; 4 месяца	розни медиой про- волоки Электрическая прочиость 23—50 кВ/мм		
	400 МПа (при отрыве от металла)	3 кН/м (при растя- женин)	40	От —40 до 80	В крытом складском помещенин; 10—30 °С; 6 месяцев	Электрическая прочность ≥ 140 кВ/мм. Тан- геис угла диэлек- трических потерь € 0,01. Горит		
	400 МПа (при отрыве от металла)	4 кН/м (при растя- жении)	40	До 50	В закрытом помещенин; ≪ 30 °C; 1 месяц	-		

-							_
М по пор.	Нанменованне, марка, и назначение ленты	Техническая документация	Основа	Қлей	Внешний вид	Ширнна, мм	
395	Лента поливинил- хлоридная изоля- ционная для ремонта и сращнавния ка- бельных оболочек (марки А и Б)	мрту 6-05-1165—69	ПВХ пласти- кат	На основе перхлор- винило- вой смолы	-	15±2 20±3 30±3,5 50±3,5	
396	Лента изоляциониая прорезинениая Для электроизоля- ции	FOCT 2162-68	Хлопча- тобумаж- ная ткань	Резино- вая смесь	Черная или светлая лента	10±1 15±1 20±1 25±2 30±2 40±2 50±2	
397	Электронзоляцион- ная, термостойкая, самослипающаяся ре- анновая лента ЛЭТСАР В качестве изоля- пии электрических машин, аппаратов класса нагревостой- кости «Н»	T¥ 38-40310—70	_	На основе крем- инй- органических каучуков	Красная лента	-	
398	Электроизоляцион- ияя, термостойкая, са- мослипающаяся, ра- диационная резино- вая лента ЛЭТСАР Для наоляции элек- трических машин вместо материалов, содержащих слюду	TY 38-40340-70	_	То же	То же	-	

Липкие ленты для защиты различных изделий,

899	Лента поливинил- хлоридная линкая для изоляции газо- нефтетрубопроводов Для обмотки ма- гистральных газоне- фтепродуктопрово- дов с целью защиты от подземной корро- вии	MPTV 6-05-1040—67	ПВХ пластн- кат	Перхлор- вниило- вый	Гладкая лента, черная илн синяя	400±1 450±1 500±1	

Адгезнонные свойства	Предел прочиости ленты	Относи- тельное удлинение при разрыве,	Интервал рабочих темпера- тур, °C	Условня и срок хранения	Примечания			
Липкость 40—50 с (марка А) 15—25 с (марка Б)	12 МПа (прн раз- рыве)	170	_	При 5—35 °С н отн. влаж- ности воздуха 80%—10 лет; при температуре от —50 до 50 °С и влажиостн	Не горюча. Клей содержит вредные примеси, при работе с иим необходимо соблюдать меры предосторожности			
6 кН/м (при рас- слаивании)	-	9±3 по основе 11±3 по утку	-	98% — 3 года В закрытом помещении не менее чем в 1 м от ото- пнтельных приборов; 0—25°С, отн. влажиость	Не маслобензо- стойка. Лента обычной липкости выдерживает не- пытание на элек- тропробой 5 мин при 1000 В, лента повышенной линко- сти при 1400 В			
Адгезия ленты прн намотке в полиа- хлеста и выдержке 48 ч прн 25±5°С полная в монолнт	5 МПа (прн раз- рыве)	з- до 250 помещении	В закрытом помещении:	оти при 1400 В Электрическая прочность ≥ 20 кВ/мм. Удельное объемное электрическое сопротивление ≥ 1-10 Ом·см. Лену наматывают на изделие при 20±±5°С, отвержден				
-	-		От —60 до 250	То же	ние при <u>200—250</u> °			
крепления деталей, склеивания пленок и бумаги								

Липкость 20 с	10 МПа (прн раз- рыве)	80	От —30 до 50	В шпредиро- ванных мешках не менее чем в 1 м от на- гревательных приборов; ≪ 30 °C

Удельное объемное электрическое сопротнвление 1 · 10¹¹ Ом · см

Me no nop.	Нанменование, марка, и назиачение ленты	Техническая документация	Основа	Клей	Виешний вид	Ширина, мм
400	Лента линкая протиноэрозновиям мар- ки МВЗ-229 Для защиты вра- шающихся деталей от дождевой эрозии, абразивного износа	TY 6-17-07-18—74	Резина ВР-3в	На основе клоропреио- вого каучука, бутил- феноло- формаль- дегидной смолы и др.	Серая	-
401	Леита полиэтиленовая с липким слоем Для защиты различных поверхностей н скленвания поли- этиленовых пленок	MPTV 6-05-1250—69	Поли- этилен	добавок На ос- нове по- лиизобу- тилена	-	(30÷150)±3 Интер- вал через 10 мм
402	Лента скленвающая ЛТ Для скленвання магинтных лент и специальных пленок	MPTY 6-17-276—68	Лавсан	_	Прозрач- ная лента	-
403	Упиверсальная пленок Упиверсальная склеивающая лен- та КЛТ Для склеивания маггинтных лент и других пленочных материалов	MPTY 6-05-21—69	>	_	-	19±0,5
404	магервалов Лента скленвающая ЛІЦ Для скленвання бумаги и тонких синтетических пле- нок	MPTV 6-17-314—69	Целло- фан	-	Лента белая ие- прозрач- ная или бесцвет- ная про- зрачиая	19±1 38±1 50±1 100±2
405	Пленка полняннил- хлоридная клеящая прозрачная защит- ная Для защиты карт, отпечатанных на картографической бумаге	Ty 6-05-1594—72	ПВХ плеика	_	_	_

_						
	Адгезновные свойства	Предел прочности ленты	Относн- тельное удлинение прн разрыве, %	Интервал рабочих темпера- тур, °С	Условня и срок хранения	Примечания
	400 МПа	-	_	От —40 до 60	В закрытом помещения; 10—30°С; 6 месяцев	Леиту наклады- вают на защищае- мую поверхиость при 20±5°С и при- катывают роликом вручную
ı	Липкость 500 с	-	-	0-30	В защищенном от света не- отапливаемом помещении; 2,5 года	-
	-	150 МПа (при растя- жении)	120	-	15—30 °С; 12 месяцев	-
	-	120 МПа (при растя- жении)	120	-	В сухом венти- лируемом поме- щении; 10—30°С; 12 месяцев	-
	0,3 МПа (на сдвиг от триаце- татиой основы)	55 кН/м (при растя- жении)	30		В металличе- ских или кар- тонных короб- ках в венти- лируемом помещении; 15—30 °C;	-
	Через 15 мин плеика должива плотио сцепляться с картой	200 МПа и 250 кН/м в продольном направлении 150 МПа и 270 кН/м в поперечном (при разрыве и растяжении соответственно)	_	От —40 до 50	6 месяцев В горизои- тальном положении; 10—25°С; оти. влажность воздуха 45—65°%; 18 месяцев	Коэффициент проэрачности плен- ки 0,90. После 24 ч пребывания в прес- ной воде пленка ие должиа рас- слаиваться. Горит

№ по пор.	Наименование, марка, и назначение денты	Техническая документация	Основа	Қдей	Внешний вид	Ширина, мм	
406	Липкий матернал для обувной промышлен- ности (лента лип- кая) Для разглажива- ния и укрепления зад- него и боковых тка- невых швов загото-	ТУ 17-333—69	Ткань	_		16±1	
407	вок верха обуви Лента проклеечиая 365 Для заделкн швов на изделнях из про- резиненных тканей	Ty 38-105-535-72	Мадапо- лам с одно- сторон- ннм резино- вым по-	Клей 4508	Зеленая и черная лента	-	
408	Лента проклеечная 1018	TV 38-105-40872	крытием Мнткаль с одно- сторои- ним резн- новым по- крытнем	Клей 4508	Черная лента		
409	Лента липкая для крепления пластмас- совых стереотипов Для крепления пластмассовых сте- реотипов	TV 36-105240—71	Маль- маль нлн пер- каль Б	Смесь НК н нанрита	-	690	
410	реогинов Лента липкая полн- графическая Для прикленвания тилографских цинко- вых клише н стерео- типов к металличе- ским, деревяным или ниым подставкам	TV 38-10559—70	Пер- каль А нлн маль- маль	На ос- нове НК	_	600	

Адгезионные свойства	Предел прочности ленты	Отиоси- тельное удлиисиие при разрыве,	Интервал рабочих темпера- тур, °С	Условия и срок хранеиня	Примечания
35 Н/м (при рас- сланванин)	-	_	_	020 °С; 3 месяца	_
Прочность связи прн расслоенни ленты 20 Н/образец (полоска 50×200 мм)	-	_	-	Предохранять от попадання прямых солнеч- ных лучей, масел, кислот, шелочей	-
Прочность связи при расслоении ленты 1,5 H/образец (полоска 50×200 мм)	-		-	Не менее чем в 1 м от на- гревательных приборов: пре- дохранять от попадания пря- мых солнечных лучей, масел, кнолот, щело- чей: от —10 до 30°C отн. влажность воз- луха 50 —79%;	-
0,06 МПа (от металла на сдвиг)	-	-	-	3 месяца 0—25°С; 1,5 года	-
0,1 МПа (от металла на сдвиг)	_	-	_	Не менее чем в 1 м от нагревательных при- боров; предо- хранять от по- издания пря- мых солнечных лучей, массл, безяных, керо- сина: 0—20 °C, отн. влажность возлуха 50—60 %	_

М по пор.	Навменование, марка, и назначение ленты	Техническая документация	Основа	Kaeñ	Внешний вид	Ширина, мм
411	Лента липкая для железобетонных труб К-888 Для проклейки форм при производ- стве железобетонных напорных труб	Ty 38-105-469—72	Мадапо- лам или миткаль суровый	На основе НК	_	-
412	Лейкопластырь для промышленности Для склеивания различных деталей, тканей, книопленки	MPTУ 42 № 5 401—66	Ткань	То же	-	-
413	и бумаги Леита клейкая нз хлопчатобумажиой ткани с двухсторои- ней или односторон- ней промазкой Для промышлеи- ного применения	Ty 38-105124—70	Хлопча- тобумаж- ная ткань	Диэлектрическая резиновая смесь	Чериая или светлая лента	-
414	Лента для склейки бумаги из наирита НТ В бумажиой про- мышленности	TV 38-5-40369	Наирит НТ	-	Бухты из иаи- рита	-
415	Восковой лист ЛЖ-4 Для изготовления модельной оснастки в литейном произ- водстве	Ty 38-101452—74	Воско- вой лист	На основе пер- хлорви- ниловой смолы, перхлор- бута- диена; добавки	Темный лист	30.7×610× ×0.75 30.5× ×610×1 305× ×610×3

_	Адгезнонные свойствв	Предел прочности ленты	Относи- тельное удлинение при разрыве,	Интервал рабочих темпера- тур, С	Условия и срок хранения	Примечения
	0,2 МПа (от металла на сдвиг)	-	-	-	Завернутой в бумагу, на стеллажах, в подвешенном состояннн; пре- дохранять от	-
					попадання сол- нечных лучей, кнслот, щело- чей, керосниа, масел; 0—20°С, отн. влажность воздуха 50—70%;	
	Клейкость 0,01 МПа	-	-	-	12 месяцев В сухом про- хладном поме- щеннн; 2 года	Хнмнчески ней- трален
	60 Н/образец (при рас- сланванни)	_	_	_	Предохранять от действия горюче-смазочных матерналов н других разрушающих резиновое по-крытне веществ;	-
	_	_	-	-	0—20 °C Завернутой в бумагу; не менее чем в 1 м отопительных приборов; предохранять от попадания прямых солнеч-	
	-	_	<u>ن</u>	18—40	ных лучей; от —5 до 25 °C В закрытом помещеннн; 10—30 °C; 6 месяцев	Не горюч. Температура плавлення листа 120—135°С. Накленвается на модель при 20±3°С

№ по пор.	Наименование, марка, и мазначение ленты	Техинческая документация	Основа	Клей	Внешний вид	Ширина, мм
416	Липкая лента на бу- мажной основе для окантовки чертежей Для окантовки чер- тежей н других тех- нических бумаг с целью упрочнения нх кромок	MPTY 42-5402—66	Бумага тнененая	На основе НК	Тнененая бумага с лнпкнм слоем	
417	Лента клеевая для шлангов воздухоза- боринка автомобиля (марки ЛВ-1 и ЛВ-2) Для шлангов воз- духозаборинка си- стемы кондициониро- вания воздуха авто- мобилей	Ty 81-01-236—73	Бумага ОЛВ-1, ОЛВ-2	Дек- стрин, глицерни, бура	Цвета нату- рального бумаж- ного волокна (ЛВ-1)	-
418	Клеевая лента (мар- кн А н Б) Для скленвання встык кусков шпона и для заклейкн кар- тонных ящиков	ТУ 13/Б2 54—68	Бумага	Қостный	-	Мар- ка А— 15, 20, 25 Мар- ка Б— 50, 75,
419	Ленты клеевые Для оклейня окон- мых рам, скленвавня коробок, шпона	PTY 9CCP 1421—67	>	>		100 40±0,8 17±0,4 20±0,4 25±0,5 40±0,8 100±2 150±3,5

Адгезнонные свойства	Предел прочностн ленты	Относи- тельное удлинение при разрыве, %	Интервал рабочнх темпера- тур, ⁶ С	Условня и срок хранения	Примечания
Клейкость 0,002 МПа	Прочность при разрыве ие ниже, чем у не- ходной бумаги	-	-	В сухом поме- щении; 18—20°С: 12 месяцев	Наклеивается вручную или механическим путем при 20±3°С. При транспортировке липких лент при температурах инже 10°С они поллежат выдержке при 20±3°С в те
-	1 МПа и 5 кН/м (ЛВ-1), 1,6 МПа и 8 кН/м (ЛВ-2) при разрыве и растяжении соответ-	-		По ГОСТ 1641—64; ру- лоны в мягкой упаковке располагать вертикально	чение суток
Приклеи- ваемость за 5 мин хорошая	ственио	-	_	Беречь от сырости	-
После одно- кратного смачнвания должна пристать к поверх- ности плотич и равно- мерно. После вы- сыхания ие должна от говерх- ности				Беречь от сырости	-
1	1	1	1	1	1

№ no nop.	Наименование, мярка и назначение ленты	Техническая документация	Основа	Клей	Внешний вид	Ширниа, мм				
420	Лента клеевая на бумажной основе Для скленвання шпона, фанеры (мар- кн А н А ₁), картон-	FOCT 18-251—72	Бумага	Костиый илн мездро- вый	-	Шнрика, мм				
421	на и и, ватом- ных коробок (Г), в производстве оргсте- кла (Б), заклеявания ящиков (В), наклен- вания телеграми (Д) Клеевая леита Для склеивания древесного шпона, строганой фанеры, упаковочных работ	CTY 104,651—65	>	То же	-	10 12 15 17 18 20 25 20, 25, 50, 75, 100, 125				
	Липкие ленты упаковочные,									
422	Клеевая лента Для скленвання картонных коробов, непользуемых прн упаковке пищевых и культурио-бытовых товаров	TY 07-05-67	Бумага	На ос- нове костного	-	По со- гласо- ванию с заказ- чнком				
423	Товаров Лента поливнинлуло- ридная липкая упа- ковочная с цветной маркировкой Для заклейки па- кетов и картонных коробок с автомо- бильными запасными частями	Ty 6-05-1659—74	ПВХ пленка		Бесцвет- ная нлн желто- ватая лента со слабо- выра- женной полоса-	-				
424	Ленты маркировоч- име липкие Для маркировки и заделки компов мон- тажных проводов и жил кабелей в элек- трорадиотехнической аппаратуре	MPTV 6-05-1240—69	ПВХ пласти- кат	На основе пер- хлорвн- ниловой смолы	тостью Гладкая лента цвета натурального пластиката с цнфровымн обозначеннями	12±1				

Адгезионные свойства	Предел прочности ленты	Относи- тельное удлинение при разрыве,	Интервал рабочнх темпера- тур, ⁶ С	Условия и срок хранення	Прнмечания
Прочность при расслаи- вании, Н/образец	-	_	-	В закрытом помещенин, предохраняя от воздействия	-
27 (Д) 36-44 (А, А ₁) 35-80 (А-Д) 40-90 (В, Г) 5-66 6-73 (А, А ₁) 7-92 Приклен- ваемость за 5 мнн хорошая	_	-	_	атмосферных осадков н почвенной влаги; 12 месяцев В сухом отапливаемом помещения	_

маркировочные, уплотняющие

Приклен- ваемость за 5 мин хорошая	-	-	-	В сухом про- ветриваемом помещении	-				
0,2 МПа (отслан- вание от металла)	3 кН/м (прн растя- женин)	50	От —40 до 40	В крытом су- хом помещении: 5—20°С; оти. влажность воздуха 6 месяцев	Горюча, Не ток- сична в обычных условиях				
Липкость 15 с	_	-	До —30	-	Удельное объем- ное сопротивление 1-10° Ом · см. Ток- сичиа				

№ по пор.	Наименование, марка и назначение ленты	Техинческая документация	Основа	Kaeñ	Виешний вид	Ширина, мм
425	Таблички из пленки полиэтилентерефталатной приклеивающиеся Для маркировки узлов автомобилей ВАЗ-2101	Ty 6-05-1317—71	Полиэти- лентере- фталат	-	Голубые или красные	55×22,5
-426	Пленка рельефного тисиения Для маркировки различных изделий	TV 6-17-578—74	Спе- циаль- ный ПВХ пласти- кат	На основе наприта, перхлорвиниловой и фенолоформальдегидной смолы	Красная, синяя, голубая пленка	_
427	Прокладки уплотияющие полиуретановые для окои и дверей Для уплотиения притворов окои и дверей жилых, гражданских и производственных зданий с целью снижения воздухо-, звуко- и пылепроивдемости	FOCT 10174—72	Пено- поли- уретан	На основе бута- диен-ак- рилонит- рильного каучука и пер- хлорвн- ниловой смолы	порн- стый светло- желтый	10±1
428	Лента тноколовая уплотивтельная Для герметизацни заклепочных швов и других соединений при клепке корпуса летательных аппара- тов	TV MXII 13 93—50	Ткань типа марли	На основе тио- кола «Да»	-	По тре- бова- нию заказ- чика

				ытового н		і, лейкопл	астыри,	
429	Электронзоляциониая липкая лента быто- вого назиачения Для ремонта н нзо- ляцин электропрово- дов	ТУ 6-0	5-42—71	ПВХ пла- етикат	-	Синяя, красная, желтая, голубая, зеленая	15±2	

_						
	Адгезновные свойства	Предел прочности ленты	Отиоси- тельное удлинение при разрыве,	Интервал рабочих темпера- тур, °C	Условия и срок хранения	Примечания
ľ	4 Н/образец (отсланва-	(при растя-	-	До —40	Не допускать попадания сол-	-
	ине от металла)	жении)	-	18—25	нечного света, пыли, влаги, посторонних веществ; 15—25°C; 6 месяцев 18—25°C; 6 месяцев	Горюча. Приме- ияется после наие- сения задинсей спе- циальным компо- стером. Наженвать после сиятия за- шитией полиэтиле- новой пленки
	300 МПа (отрыв от дерева)	0,12 МПа (при раз- рыве)	_	От —40 до 60	В закрытом помещенин; 10—30°С; 6 месяцев	Горючи. Накленвать вручную притемпературе от —5-до 40°C
	-	_	-	_	12 месяцев	-

<i>оекоративны</i>	е пленки с	чипким (слоем		
 Липкость 15 с	-	_	_	В закрытом помещении; 18—25°C	Не горюча. Со- держит вредные примеси и должна использоваться только для изоля- ции. При работе с лентой соблюдать. правила личной ги- гиемы

№ по пор.	Наименование, марка и назначение ленты	Техинческая документация	Основа	Клей	Внешний вид	Ширина, мм	
430	Лента лнпкая быто- вого назначения ЛЛБ Для заклейки па- кетов бумагн, кре- пления и нзоляции электрических прово-	TУ 6-05-08-143—71	ПВХ пленка	Каучук СКН-26-1, ПВХ смола	Лента со слабо- выражен- ной полоса- тостью	20±1 30±1	
431	дов Лента полнэтиленовая с лниким слоем для детского технического творчества Для скленвания из- делий из бумаги, кар- тона; для прикленва- ния этикеток; для ре-	MPTY 6-05-111-6—68	Полнэти- леновая пленка	На основе полн- нзобутн- лена	Лента различ- ных цветов	15±2 30±2 45±2 50±2	
432	монта книг, черте- жей; может приме- няться для изолящин электропроводов Павинол с лниким слоем Для отделки судо- вых помещений, же- лезнодорожных ваго- нов и других поме- щений	TV 205—ЭССР 181—73	Павинол	Хлоро- прено- полнизо- бутиле- новая компо- знция	-		
433	Пленка полнвинил- хлоридная декора- тивная Для отделки вну- тренних стен, двер- ных полотен и встроен- ной мебели	FOCT 5,1984—73	ПВХ пленка	-	-	400 — 450 900 — 950	
434	Лейкопластырь В качестве пластыря и перевязочного средства	MPTУ-42 № 487-66	Х/б ткань	На основе НК, канн- фоли, окисн цинка	Белая лента	10-60 ннтер- вал 10 мм	
-							-

	Адгезнонные свойства	Предел прочности ленты	Относи- тельное удлинение при разрыве, %	Интервал рабочих темпера- тур, °C	Условня и срок храненяя	Примечания
	150 МПа (отслаива- иие от ме- талла)	-	-	От —40 до 70	В закрытом складском помещении; от —5 до 30 °C; 6 месяцев	Маслостойка
	Липкость 170 с	-	-	-	≤20°C	-
	0,3 МПа (от сплава АМГ)	10 МПа	75	18-25	В вертикаль- ном положении, В сухом склад- ском помеще- нии, предохра- няя от попа- дания солиеч- ных лучей; 0—25 °С; 6 месяцев В чистом су-	Перед примене- инем выдержать 2 ч при 18°C
The second secon	(отрыв от металла) Клейкость	(разрыв)	-	18-25	том помещении, не менее чем в 1 м от ото- пительных приборов; ≥ 18 °C; отн. влажность воздуха 65±5%; 3 месяца 18—25 °C:	Горюча
Commence of the last of the la	0,01 МПа				6 месяцев	

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КЛЕЕВ И КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ОДНОРОДНОСТИ

1. Определение цвета и внешнего вида (по ГОСТ 901—78 "Лаки бакелитозые")

Испытуемую смолу или клей наливают в цилиндр из бесцветного стекла вместимостью 100 мл (ГОСТ 1770—74) и рассматривают его в проходящем свете.

> 2. Определение однородности резинового клея (по ТУ МХП УТ-887—56. СМИ-1)

Под однородностью резникового клея понимают однородность циета и отсутствие в расторонном клее нерастворившихся комочном и постронних клемний. Пробу для испатавия отбирают после талательного переменнями клемнальнают в стеханицый стават диаметром 50—75 мм, высотой 100—125 мм и разводит соответствующим растворителем до рабочей копцентрации или взякопрорачного беспаетного стекта диаметром 200 мм, шириной 40—50 мм и толщиной 1—2 мм. Выпув пластину во стакава, для стекания избиточного клеж держат ее над стакавию в течение 10—20 с. Образовающуюся из стека пелеку клек просматривают на свет. Гленка должна быть однородной, без посторонных клек просматривают на свет. Гленка должна быть однородной, без посторонных проорам делаждам. Для каждого испатавных должна быть своя пробат проорам делаждам. Для каждого испатавных должна быться своя пробат

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОГО ОСГАТКА, СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ И КОНЦЕНТРАЦИИ

1. По ГОСТ 17537—72 "Материалы лакокрасочные. Методы определения содержания летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ"

Метод основан на испарении растворителей, входящих в состав испытуемых материалов. Испарение растворителей происходит под действием тепла, излучаемого инфракрасной лампой.

X од от ределения Сколо 2 г испытуемого материала помещают в цетую жествиру сашку и взвешнават с точностью до 0,001 г. Чашку с навеской ставят под дамиту в центр освещенного круга на 5 мин, а затем вынимног на пластвину из местн, ослаждают в взвешнавато с той же гочностью. Оущку повторяют в течение 3—5 мин до тех пор, пока развица между результатами двух последующих завешнаваний Оудет не более 0,01 м.

При испытании высоковязких нитроделлюлозных материалов навеску помещают на одну из двух предварительно взвешенных (обе вместе) дуралюминовых пластииок. Навеску покрывают другой пластинкой, которую плотио прижимают к первой: при этом испытуемый материал распределяется по поверхности между лвумя пластинками в виде круга, и пластинки, не разъединяя, снова взвешивают. После взвешивания пластинки пазъеднияют, помещают под дамиу слоем вверх и сушат, как описано выше.

Содержание растворителя в испытуемом материале х (в %) вычисляют по

формуле:

$$x = \frac{(b-a) \cdot 100}{b-c}$$

где a — масса чашки или пластинок со смолой после сушки, г; b — масса чашки или пластинок с испытуемым материалом до сушки, г; с — масса чашки или пластинок, г.

Содержание сухого остатка x_1 (в %) вычисляют по формуле:

 $r_1 = 100 - x$

где х -- содержание растворителя

2. По ГОСТ 14231-78 "Смолы карбамидоформальдегидные"

Реактивы и посуда: кальций хлористый кристаллический (ГОСТ 4460-77); чашки с крышками стеклянные лабораторные; эксикатор типа Э (FOCT 6371-73).

Ход определения. В чашку, предварительно высущенную до постоянной массы, помещают около 5 г смолы, закрывают крышкой и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Покачиванием чашки распределяют смолу равномерным слоем. С чашки снимают крышку и вместе с чашкой помещают в сушильный шкаф, иагретый до 105 ± 2°С. Смолу сушат при этой температуре 2 ч. Затем чашку закрывают крышкой и помещают в эксикатор с прокаленным хлористым кальшием. После охлаждения закрытую чашку взвешивают с точностью до 0.0002 r.

Содержание сухого остатка х (в %) вычисляют по формуле:

$$x = \frac{(a-c) \cdot 100}{b-c}$$

где a — масса чашки с крышкой и остатком смолы после сушки, r; b — масса чашки с крышкой и навеской смолы до сушки, г; с — масса чашки с крышкой, г. За результат принимают среднее арифметическое двух определений.

3. По ГОСТ 12172-74 "Клеи фенолополивинилацетатные"

Около 1 г клея взвешивают в бюжее с погрешностью ие более 0,0002 г и сушат в сушильном шкафу при $110\pm2^{\circ}\mathrm{C}$ в течение часа или под инфракрасной лампой на ласте асбеста толщиной 20-2,5 мм в течение 7 мм. Расстояние от купола лампы до асбеста должно быть 15 см. После высушивания бюкс с содержимым охлаждают до 20 ± 2 °C в эксикаторе с хлористым кальцием или силикагелем и взвешивают с той же погрешностью.

Содержание сухого остатка х (в %) вычисляют по формуле:

$$x = \frac{a \cdot 100}{b}$$

где a — масса клея после сушки, г; b — масса клея до сушки, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,5%,

4. По ГОСТ 901-78 "Лаки бакелитовые"

В стаканчике лиаметром 40-45 мм взвешивают 1-1.2 испытуемой смолы или клея с точностью по 0.01 г и сущат в термостате при 100 ± 2 °C в течение 2 и 20 мин. Затем охлаждают в эксикаторе и вавенивают с вышеуказанной тоц. ностью.

Содержание сухого остатка ж (в %) вычисляют по формуле:

$$z = \frac{a \cdot 100}{b}$$

где a — масса смолы или клея после сушки, г: b — навеска смолы или клея, г.

5. По ГОСТ 18992—73 "Писперсия поливинилаиетатная гомополименная грибодиспенсная"

Метод основан на удалении воды и летучих веществ из дисперсни сушкой в сушильном шкафу. Сухой остаток в непластифицированной дисперсии опредев сушильном шкафу, сухой остаток дисперсии, пластифицированной дибутилфталатом или дибутилсебацинатом, — при 100 °С в течение 15 мии.

Аппаратура и приборы: чашки из алюминия лиаметром 80-90 мм. высотой 8-10 мм и толшиной стенок 1 мм (поверхность чашки должиа быть ровной и гладкой); пиицет или тигельные щипцы, сушильный шкаф № 3 с автоматической регулировкой температуры; эксикатор (ГОСТ 6371—73, тип Э 250); хлористый кальций (ГОСТ 4460—77), прокаленный.

Хол определення. В сущильный шкаф, нагретый по 115°C, помещают четыре чистые алюминиевые чашки (шарик термометра со ртутью должен находиться на одном уровие с чашками) и выдерживают в нем 15 мин (до постоянной массы). Затем чашки помещают в эксикатор, охлаждают до комиатной температуры в течение 20 мни и взвещивают попарио с погрешностью до 0.0002 г. На середину наружной поверхиости одной чашки из пары помещают 1 ± 0,1 г лисперсии, накрывают ее поверхиостью другой чашки. Прижимают и взвешивают с той же погрешностью.

После взвешивания дисперсию равномерно распределяют по всей поверхиости трением одной чашки о другую, избегая вытекания дисперсии за края чашки. Чашки разъединяют и помещают в сушильный шкаф, предварительно нагре-

тый на 10°C выше тробуемой температуры сушки.

При определении сухого остатка в непластифицированиой дисперсии чашки помещают в сушильный шкаф, нагретый до 125°C и сушат при 115 ± 2°C в течение 30 мнн; при определении сухого остатка в дисперсии, пластифицированной дибутилфталатом или дибутилсебацинатом, сушильный шкаф нагревают до 110 °C и сушат при 100 ± 2°С в течение 15 мии. После высушивания чашки осторожно пницетом или тигельными щипцами вынимают из сушильного шкафа и помещают в эксикатор на 20 мин для охлаждення до комнатной температуры. Затем парные чашки соединяют наружными поверхностями и взвешивают с погрешностью до 0,0002 г.

Содержание сухого остатка ж (в %) рассчитывают по формуле

$$x = \frac{(a-b) \cdot 100}{c-b}$$

где a — масса чашек (пары) с сухны остатком, г: b — масса чашек (пары) пустых, г; с — масса чашек (пары) с навеской дисперсии до сушки. г.

Допускаемое расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,2-0,3 абс. %.

6. По ГОСТ 2199-78 "Клей резиновый"

2-3 г тщательно перемешанного клея взвешнвают с точностью до 0.0002 г в предварительно высушенном до постоянной массы бюксе или железной баночке с крышкой. Бюкс с навеской помещают в термостат н, сняв крышку, сушат при 105—110°С до постоянной массы. При этом первое взвешивание производят через 1 ч и последующие с интервалом в 15-20 мнн. Содержание сухого остатка х (в %) вычисляют по формуле

$$x = \frac{a \cdot 100}{}$$

тде a - масса клея после сушки; b - навеска клея, г.

За результат испытання принимают среднее арифметическое из показателей двух определений.

Примечание: Допускается сущить навеску клея под вифракрасной лампой (ГОСТ 17537—72) пон 110 °C.

7. По ГОСТ 10587-76 "Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные"

2 г непытуемой смолы взвешивают в стаканчике для взвешивания типа СВ-4 (ГОСТ 7148-70), предварительно доведенном до постоянной массы, и сушат 3 ч при 120°С. Затем стаканчик с остатком охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Содержание летучих веществ х вычисляют по формуле:

$$x = \frac{a \cdot 100}{b}$$

где a — масса смолы после сушкн; b — навеска смолы, г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ

1. Определение условной вязкости различными вискозиметрами (по ГОСТ 8420-74 "Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости")

За условную вязкость лакокрасочных матерналов, обладающих свободной текучестью, принимают время непрерывного истечения в секундах определенного объема испытуемого матернала через калиброванное сопло вискозиметра типа ВЗ-1 или ВЗ-4. За условную вязкость лакокрасочных материалов густой консистенции, определяемую шариковым вискрзиметром, принимают время прохождения в секундах стального шарика между двумя метками вертикально установленной стеклянной трубки вискозиметра, наполненной испытуемым материалом.

Вискозиметр типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм предназначен для лакокрасочных матерналов с условной вязкостью по этому вискозиметру не менее

5 с, а с днаметром сопла 2,5 мм — от 12 ло 150 с.

Вискозиметр типа ВЗ-4 предназначен для лакокрасочных материалов с условной вязкостью по этому вискозиметру от 12 до 200 с.

Внскознметр шариковый представляет собой стеклянную трубку, нижний коиец которой закрыт пробкой, в комплекте со стальным шариком диаметром 7,938 мм по ГОСТ 3722—60, стеклянная трубка длиной 350 мм и диаметром 20 мм с нанесенными на ней метками, расстояние между которыми 250 мм, вертикально укреплена в штативе.

Определение условной вязкости вискозиметром типа ВЗ-1

В ванну висковиметра наливают воду для поддержания температуры испурчого загрупава 20 ф-5,6°, авкрывают содо стержием на во внутренний резрауку наливают испытуемый матернал до уровки остриев кромков; при помощи установогных винов штатная вискомиер установлявают так, чтобы стри острия кромков вклодились в одной плоскости и были едва заметны на повесымсти, испытуемого материвала.

Внутренний резервуар закрывают крышкой, в отверстие которой вставляют термометр, под солло висковиметра ставят мензурку. После поднятия дузарьною водуха на поверхность меспичумного матервала и при его температуре 20 ± 5 °С быстро вынимают стержень, одновременно с появлением исплатуемого матервала в солла висковаметра включают секульомер. Когда исплатуемый матервал в мензурке достигнет точно уровня метки 50 ма, секулдомер оставявливают и отсчитывають время истечения с погрешностью не более 0.2 г.

Определение условной вязкости вискозиметром типа ВЗ-4

Вискозиметр при помощи установенных выптов устанавливают так, чтобы ображий край быд в горизонтвалном воложени. Под соло выскозиметра ставят сосу, выскозиметра пределя соложения под с

Определение условной вязкости шариковым вискозиметром

Определение условной вязкости прозрачных материалов

Стеклинную трубку векоольнегра устанавливают вертикально в заполняют на приченым материамом из 1—2 см выше верхием межи. В случае образованот наприменения образования образования образования на поверх на применения на применения образования образования на поверх на применения нижним краем шарика верхией жетки вылочают секундомер. Кога на применения нижним краем шарика верхией жетки вылочают секундомер. Кога на отчентывают время прогождения шарика в секундах между двумя метками трубки вискованиетра с потрешеностью не более 0,2 с.

Определение условной вязкости непрозрачных материалов

В вертикально установленную стеклянную трубку до нижней метки наливают глицерни по ГОСТ 6259—71 кая во ГОСТ 6824—54, а затем трубку висковиметра заполняют кепатуемым матервалом до верхией метки. Далее испытание проводат аналогично определению условной вязкости прозрачных лакокрасочных материалов.

Вместо глицерина можно применять другую прозрачную жидкость не сме-

шивающуюся с испытумым матервалом.

Определение условной вязкости во всех типах вискозиметров проводят не менее трех раз в тшательно промытом соответствующим растворителем и протертом мяткой ткалью вискозиметре с новой порцией пробы испытуемого материала.

За величниу условной вязкости х (в секундах), определенной по вискозиметрам типов ВЗ-1 и ВЗ-4, принимают среднее арифметическое значение трех нараллельных определений времени истечения испытуемого материала и вычисляют по формуле

r -- + K

гле t — среднее арифметическое значение времени истечения испытуемого матернала, с: К - поправочный коэффициент вискозиметра.

Попускаемые отклонення отдельных определений времени истечения от среднего значения не должны превышать + 2.5%.

За величину условной вязкости, определенной по шариковому вискозиметру. принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений времени прохождения стального шарика между лвумя метками вискозиметра. Лопускаемое отклонение отдельных определений от среднего значения не должны превышать ± 2,5%.

2. Определение вязкости стандартной крижкой ВМС (по ГОСТ 18992-73 "Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная")

Приборы: стандартная кружка ВМС, изготовленияя из латуни или нержавеющей стали, представляющая собой цилиндр диаметром 69,80 мм, на дне которого имеется донное отверстие диамегром 9,50 мм и два отверстия на Соковых стенах цилиндра днаметром 4,20 мм на расстоянии 31,70 мм друг от

друга. Расстояние от центра нижнего отверстия до дна 25,4 мм.

Хол определения. Перед определением вязкости смолу или клей тщательно размешнаяют Определение произволят при 20 + 2°C. Левой рукой зачерпывают полную кружку смолы или клея, приподнимают ее и смотрят внутрь наблюдая за уровнем смолы или клея. Когда уровень смолы или клея в кружке поинзится и откроется верхнее боковое отверстне, включают секундомер и останавлибают его в тот момент, когда уровень достигнет инжиего бокового отверстия. Время истечения смолы или клея от верхнего до нижнего отверстия, выра-

женное в секундах, является показателем вязкости.

3. Определение вязкости вискозиметром Хетчинсона (по ГОСТ 2199-78 "Клей резиновый")

Вискозиметр Хетчинсона представляет собой полый латунный стержень длиной 220 ± 1 мм н диаметром 5 ± 0,1 мм, на котором укреплен полый поплавок лиаметром 51 ± 0.1 мм.

К нижнему концу стержня подвешен груз — наконечник массой 6,5 г. На верхнем конце стержия укреплены кольца, расположенные одно от дру-


гого на расстоянии 50 мм. Масса прибора должна быть 34,25 ± 0,1 г.

В металлический цилиндр днаметром 100 мм и высотой 250 мм наливают клей, замеряют его температуру в осторожно опускают вискозиметр в клей вертикально по центру цилиндра. После того как поплавок погрузится в клей, прибор отпускают и при помощи секундомера определяют время, прошедшее между моментами погружения колец, т. е. в течение которого стержень опустится на 50 мм.

После окончания каждого опыта прибор насухо вытирают.

За результат испытания клея принимают среднее арифметическое результатов трех определений.
При определении вязкости клея при температурах от 15 до 30 °C вязкость

его при 20°C находят по номограмме (см. стр. 258).



Номограмма изменения вязкости клея из натурального каучука в зависимости от температуры.

4. Определение вязкости вискозиметром ФЭ-36 (по ГОСТ 2699-69)

Клеевой раствор наливают в промытый и высушенный резервуар вискозиметра до верхиих острых концов указателя уровня,

Резервуар вискозиметра при помощи регулирующих винтов устанавливают соризонтально и в качестве приемника под сопло вискозиметра помещают мерный пиллиндр.

Температуру клеевого раствора (20°C) поддерживают во время испытания водой, пализаемой в ванну вискозиметра. При достижении клеевым раствором в резервуаре вискозиметра температуры 20°C бистро выимают стержень из соита

В момент появления клеевого раствора в отверстии сопла пускают секундомер и останавливают его в момент наполнения приемника клеевым раствором до объема 50 мл, определяемого по мениску.

Условную вязкость η , выраженную в градусах Φ Э, вычисляют по формуле:

 $\eta = \kappa t$ где k — константа сопла, устанавливаемая при калибровании прибора: t — время

5. Определение вязкости вискозиметром Оствальда (по ТУ 6-05-1368-70)

Для определения визмости из вискомметре Оставльда валивают пепитускую смому до метки. Затем вискомметр со смоой помещают в стехатымый стакав с водой, температуру которой поддерживают развой 20 ± 0.5 °C. После $10-м_{\rm H}$ углой выдержив вискомметра со смоой в воде процаводят определение визмости $10-M_{\rm H}$ в смоот из широкой трубки переводят в другую трубку вискрами $10-M_{\rm H}$ в смоот $10-M_{\rm H}$ в

По секундомеру отсчитывают время истечения смолы от верхней метки до нижней при нормальном давлении.

Вязкость смолы (в сантипуазах) будет равна

 $\eta = ktd$

rде k — константа вискозиметра; d — плотность смолы; t — время истечения смолы.

6. Определение вязкости поплавковым вискозиметром (по ТУ 6-15-186-68)

Влясость определяется при помощи специального метализческого зникомметра погружения с опорямы полавяюм. Выскольнего росспит да метализческого стержин массой 330 г и опоряют диска-подлавка диаметром 165 мм. Направсиние дайжения стержия в номожность светь поквалател но беспечивается втулнием от метали от поставать поставать поквалател на вельности полавом устапальнаяется на стержень так, что его цикняя поверхность втулки совпадает с цикней метяло стержия. При этом верхиям поверхность втулки совпадает с цикней метяло стержия. Затем стержень поставаться стержень поставаться с размещается на поверхности клея. Показателем вязкости является время погружения стержня вискозниетра на глубину 4 см при определенной глубине погруження (от первой до второй метки).

Показання снимаются при прохождении меток стержия через верхнюю поверхность втулки поплавка. Показателем вязкости считается среднее арифметическое результатов испытания в трех точках поверхности проверяемого клея.

Расхождение между отдельными показателями не должно превышать 3 с.

7. О пределение вязкости по трубке с воздушным пузырьком (no TY 6-15-187-68)

Вязкость определяют в стеклянной с притертой пробкой цилиндрической пробирке диаметром 18—20 мм и длиной 36—40 см. На пробирке ианесены две риски на одннаковом расстоянии до концов пробирки; расстояние между рнс-ками 25 см. Пробирку изполняют клеем до верхней риски при 20°C, закрывают пробкой, одновременно засекают время и переворачивают пробирку вертикально вверх дном. При достижение риски верхиим меннском пузырька отмечают время его прохождения.

8. Определение вязкости вискозиметром Светлова-ГАЗ (no TY 38-2105-517-72)

Вязкость клеев определяют при температуре 20 ± 2 °C.

Для определення вязкости калиброванное отверстие вискозиметра закрывают снязу, воронку наполняют до краев клеем, затем закрывают отверстне, пуская одновременно в ход секундомер. Концом истечения считают появление на поверхности клея бугорков по местам штифтов.

9. Определение вязкости вискозиметром Брукфильда типа RVT (no TY 6-05-1708-74)

Пробу клея в сосуде, заполненном примерно на 5/4, доводят до температуры $25\pm0.5\,^{\circ}\mathrm{C}$ путем термостатирования ее при температуре не выше 27 $^{\circ}\mathrm{C}$ при медленном периодическом перемешивании. Затем измеряют вязкость.

Принцип работы прибора заключается в следующем. Вискозиметр вращает цилнидр или диск в жидкости и измеряет крутящий момент, необходимый для преодоления сопротивления вязкости по отношению к вынужденному движению. Это происходит в результате вращения погруженного элемента, который называется «веретеном», через пружнеу из меди; степень наматывания этой пружины, показанная положением красной стрелки на шкале вискозиметра, пропорциональна вязкости жидкости ври данных скорости и «веретене». С помощью вискозниетра можно проводить измерения в нескольких пределах, при данном торможении или отклонении пружины действительная вязкость пропорциональна скорости веретена и связана также с размером и формой «веретена». Для вещества с данной вязкостью торможение будет повышаться, когда размер веретена и скорость вращения увеличивается. Минимальный предел измерения вискозиметра достигается путем применения самого большого веретена и самой большой скорости. Максимальный предел вискозиметра достигается путем применення самого маленького веретена и самой низкой скорости. Измерения, проведениые при использовании одного и того же веретена при различных скоростях, применяются для обнаружения и оценки реологических свойств испытуемого вешества.

261

10. Определение вязкости вискозиметром Реотест (по инстоикции, прилагаемой к поибори)

Ротационный вискозимето Реотест представляет собой даусистемный прибор Он позволяет исследовать реологические свойства вещества или в цилиндровом измерительном устройстве по Куэтту или в устройстве конус — плита,

В цилиндровом измерительном устройстве измеряемое вещество находится в кольцеобразиом зазоре системы соосных цилиндров.

Наружный стационарный цилиндр раднуса R, представляющий собой мерный бачок, принимает измеряемое вещество. Он окружен сосудом для регулирования температуры измеряемого вещества, присоединяемым к термостату с циркуляиней жилкости.

Измерительный вал соединяет вращающийся на постоянной угловой скорости о виутренини пилиило ралиуса / и ллины 1 с пилиилрической винтовой пружиной, отклонение которой представляет меру врашающего момента М. лей-

ствующего на виутрением цилиидре.

Отклонение звена пружины ощупывается потенциометром сопротивления, расположенным в мостовой схеме, причем изменение дивгонального тока мостика пропорционально вращающему моменту М звена пружины.

Можно точно нечнелять касательное напряжение т и градиент напряжения на срез D для системы соосных цилиидров. Обе величниы не постоянны в кольдеобразном зазоре. Поэтому стремятся к соотношению раднусов $R/r \approx 1$ н относят рассчитанные парвметры т н D к радиусу г внутрениего цилиндра. Существуют следующие соотношения.

Касательное напряжение:

$$\tau_r = \frac{M}{2\pi l r^2}$$

Градиент напряжения на срез:

$$D_r = \frac{\omega R^2}{R^2 - \tau^2}$$

Вязкость:

$$\eta = \frac{\tau_r}{D_r}$$

В устройстве конус - плита измеряемое вещество находится в клиновидном зазоре между стационарной плоской плитой и вращающимся на постоянной угловой скорости ю конусом радиуса R.

Угол щели ф в системе конус - плита сравнительно мал. Он составляет

только 0.3 углового градуса.

Исследование измеряемого вещества при определенной температура обеспачивается испосредственным регулированием температуры плиты путем питания терморегулировочной камеры системы конус - плита от термостата с пиркуляцией жидкости. Касательное напряжение т, отнесенное к гидравлическому сопротнвлению в клиновидном зазоре, является функцией измеряемого вращающего момента М, который уже поясненным способом превращается в электрический сигиал.

Касательное напряжение н граднент напряжения на срез в клиновидном зазоре постоянны

Действуют следующие уравнения.

Касательное напряжениез

$$\tau = \frac{3M}{2\pi R^3}$$

$$D = \frac{\omega}{4\pi d}$$

Градиент напряжения на среза

$$D = \frac{\varphi}{\operatorname{tg}}$$

Вязкость:

$$\eta = \frac{\tau}{D}$$

Привод ротационного ввековныетра Реотест осуществляется 12-ступенчатой передачей, с переменными скоростями от синкронного двигаетая с переключаемыми полюсами, так что есть возможность свободного выбора среди всего 24 различных чисел оборогов, ссответствению градментам напряжения на срез.

определение жизнеспособности

1. Определение времени отверждения (по ГОСТ 14231—78 "Смолы карбамидоформальдегидные")

В стакан отвешивают 50 г смолы при 20 ± 1 °С, добавляют 0,5 г (1%) тон-комым-менного хлоряетого аммоняя (ГОСТ 2210-73) в тщательно перемещны выго стеклиной палочкой в течение 5 мик. Затем 2 г прироговленного клевого раствора переносят в пробирку типа ПХ (ГОСТ 10515-75) диаметром 16 ± 1 мм. с с тощиной стенки 1 ± 0.2 мм. Пробирку опускают в килящую водяную баню, так, чтобы уровень раствора в пробирке был на 10-20 мм ниже уровня воды в водяной бане и включают сехнудомер.

Клеевой раствор непрерывно перемешивают стеклянной палочкой до начала его желатинизации.

Время от момента погружения пробирки в кипящую воду до момента желатинизации клеевого раствора принимают за время отверждения смолы.

2. Определение скорости полимеризации смолы (по ГОСТ 901—78 "Лаки бакелитовые")

кой смолу равномосрно распределяют по площали 50 × 50 мм и непрерывно перемещивают. Когда смоль затустеет, из нее палочкой периодически вытигивают нити. Секуидомер останавливают в момент, когда нити, потеряв способность удлинатися, обрываются,

Время, прошедшес с момента нанесения смолы на плиту до момента образования разрывающихся нитей, принимают за скорость полимеризации смолы. Скорость полимеризации смолы ЭФ определяют при температуре 160 ± 2 °C.

3. Определение жизнеспособности (по ГОСТ 14231—78 "Смолы карбамидоформальдегидные")

В фарфоровом стакане или чашке взяещивают 50 г смолы, добавляют 0,5 г (1%) тонковмельенного хлористого аммония (ГОСТ 2210—73) и тщательно перемещивают. Притоговленный истевой раствор при периодическом перемешивания выдеоживают при 20 ± 10° Сд о начала жолатинизация.

Время от момента добавления клористого аммония до начала желатиниза-

ции клеевого раствора определяет его жизнеспособность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОСТОЯКОСТИ И МОРОЗОСТОЯКОСТИ

1. Определение теплостойкости по Вика (по ГОСТ 15065-69 "Пластмассы, Методы определения температиры размягчения по Вика при испытании в воздушной среде")

Сушность метода заключается в опоследении температуры, при которой стандартный индентор под действием нагрузки внедряется в испытуемый образен. нагреваемый с постоянной скоростью в воздушной среде, на глубину 1 мм.

Температура размягчения по Вика обычно не совпадает с верхним пределом рабочих температур изделий, изготовленных из этой же пластмассы.

Величина применяемой нагрузки предусматривается в стандартах или технических условиях на пластмассы. Метод неприменим в следующих случаях:

а) если при нагрузке 1 кгс температура размягчения по Вика ниже 40°С; 6) если при нагрузке 5 кгс кривая зависимости от температуры имеет S-образную форму: такие кривые получают при первоначальном определении пригодности метода для испытания данного материала. Аппаратура. Прибор типа Вика состоит из нагружающего устройства.

указателя деформации, термошкафа, системы регулирования и измерения тем-пературы. Прибор может быть снабжен одним или несколькими нагружающими устройствами для испытания одного или нескольких образнов.

Указатель деформации должен обеспечивать измерение внедрения индентора в образец на глубину 1 ± 0.1 мм.

Терморегулирующее устройство должно обеспечивать равномерное повыщение температуры воздушной среды в термошкафу со скоростью 5 ± 1 °C за 6 мин или $50 \pm 5\,^{\circ}\text{C}$ за 1 ч. Для измерения температуры служат два термометра или другие подходящие устройства с ценой деления не более 2°С. Шарики термометров должны находиться на уровне образцов в зоне их расположения Подготовка образцов. Образцы для испытания должны иметь фор-

му пластинок с плоскими, параллельными друг другу основаниями и линейными размерами не менее 10 мм. Толщина образцов должна быть в пределах 3,0-6.5 MM

Если толщина образцов не достаточна, пластинки складывают, добиваясь плотного прилегания их друг к другу. Верхняя пластинка должна иметь минимальную толщину 1,1 мм.


Если толщина образца больше 6,5 мм, ее доводят до нужной величины механической обработкой только одной опорной поверхности образца: испытуемая поверхность не полжна подвергаться обработке. Основания образцов должны быть ровными, глалкими, без трещин, раковин, пор.

Способ и режим изготовления образцов предусматриваются в стандартах и технических условиях на со-

ответствующие материалы. Испытание должно произволиться не менее чем на трех образцах. Проведение испытания. Перед началом испытания температу-

ра воздуха в термошкафу должна быть 25 ± 5 °С. Прибор для измерения теплостойкости

1-образец; 2-иаконечин; 3-стержень; 4-груз; б-термошкаф.



Испытуемый образец устанваливают в прибор под индеитором так, чтобы расстояние его от красв образца было не менее 3 мм. Затем дают нагрузку на образец. Устанавливают термометры в тремоизаф и включают обогрез с терморегулярующим устройством. За темнературу воздуха в термошкафу принимают сещее арефментическое показаний двух термометров.

Сели на образие после испытания обларужились изменения (трещины, раздув), которые могли повлиять на результат испытания, но испытание считается меребствительным.

неденствительным.
За температуру размятчения по Вика пластмассы принимают среднее арифметическое температур размягчения отдельных образнов с округлением до целого числя градусов.

2. Определение теплостойкости по Мартенсу (по ГОСТ 21341-75 "Пластмассы и эбониг. Метод определения теплостойкости по Мартенсу")


Метод предусматривает определение температуры, при которой образец, награзмемый с постоянной скоростью и находящийся под действием постоянного изгибающего момента, деформируется на заданную величину.

Стандарт непряменям, если:
3) теплостийствость по Мартексу ниже 40°С; 6) кривая зависимости деформации от температуры имеет S-образную форму. Такие кривые при деформации от температуры имеет S-образную форму. Такие кривые при деформации ро 6 мм получают для переовачальном определения пригодности метола для испытатия давной пластмассы. В этом случае для регистрация деформаций испильзуют доподитительные устройства, вапример издильторые головки.

Апп аратура. Прибор для определения теплостойкости по Мартенсу состоит из зажимного устройства, указателя деформации, термошкафа с системой

регулирования и измерения температуры.

резулирования и пажерали с под пред объеспечивать закрепление и нагружение верзажимию установленного образца, как показано на рисунке. Расствяние і между продольной осью указателя деформации и продольной осью испытуемого образная должно бать равно 240 см.



Для приложения пеобходимой нагрузки в образцу используют подвижкой груз 0,650 кг, установленный на ръчате. Подвижной груз устаналивают в такое положение, чтобы максимальное нагибающее напряжение в образце σ равнялось

50 ± 0,5 кгс/см².
Укратель деформации должен обеспечивать измерение перемещения конца

рычага на 5,0 ± 0,1 мм.

рачаја на одо дол жи.
Термошкаф должен иметь такие внутренние размеры, чтобы в нем устанавливалась плита с одним или несколькими зажимными устройствами, рассчитаиными соответственно на одни или несколько образиов.

Нагреватель термошкафа и система регулирования температуры должны обеспечнвать равномерное повышение температуры воздуха в термошкафу на

5 ± 1 °С за 6 мин или на 50 ± 5 °С за час.

Пля вамерения температуры якпользуют ртутные термометры с непой делетия шкалы не более 1°С. Незавлеким от часла одновреженно исиктываемых образилов для измерения температуры используют двя термометры. Термометры положения бить размещены так, чтобы шаркие с ртутью визоплико в эоне расположения испытуемых образило на уровне их середины. Вместо термометры допускается использование темромар или других устройстя, обсепечавающих мерение температуры с указанной точностью. Показавия термометров в любой момент испатания не должим различаеться более ечем на 2°С.

Для уменьшения перепада температур рекомендуется в процессе испытавия

перемешнвать воздух в термошкафу при помощи вентилятора.

Прибор для определения размеров образнов должен обеспечивать измерение

дляны, ширины я толщины с точностью 0,1 мм.

10.3 готовка образцов. Образцы долживы иметь форму бруска прамоугольного сечения дляной 120 ± 2 мм, шириной 15 ± 0.5 мм, толщиной 10 ± 0.5 мм. изготовляют формованием или вырезают из листов толщиной образывают из листов толщиной

10 + 0.5 мм. Образцы не должны нметь видимых дефектов (вздутий, раковии,

заусениев, сколов, трещин).

заусением, кололь, предавляе, образцов, вырезанных из листов толщиной более Образцов, в толь образцов, образцов, образцов от ребуемой, толщины с обеек сторов. Способ и режим изготовления образцов может предусматриваться в сторов. Способ и режим изготовления образцов может предусматриваться в стировать, мам технических условиях из в клен или смолы.

проведение испытання. Для определения теплостойкости по Map-

тенсу испытывают три равноценных образца

Образны перед исмытанием кондиционируют по ГОСТ 12423—66 при контрольной стандартной атмосфере, если в стандартах или технических условиях не указаны другие условия:

Перед началом испытания измеряют длину, ширпну и толщину образцов с

точностью до 0,1 мм.

Для определения положения подвижного груза P_3 на рычаге заяживного устройства лак яжжого обрязца вычисляют расстояние I_3 между центром тяжести подвижного груза (центром груза) и продольной осью испытуемого образца в саятиметрах по формуле:

$$l_3 = \frac{50bB^2}{6 \cdot 0,65} - \frac{24P_1 + l_2P_2}{0,65}$$

где P_1 — масса указателя деформации, кт (для электрических указателей деформации величина P_1 может раввяться илио); P_2 —масса рычага и верхией эльжимой головки, кт, f_2 —расстояние между центром тяжести рычага, включая верхино зажимирую головку и продольной осым испытуемого образаца, см; B—таживающее папряжение, ктс/см; P_2 частояние между продольной осым указателя деформации и продольной осым от святиемого тура, кт. образаца, см; P_2 — испускательного гура, кт. образаца, см; P_3 — масса подняжного гура, кт.

Устанавливают в нужное положение подвижной груз на рычаге зажимного уствойства. Устанавливают образны в зажимное устройство и затем помещают его в термошкаф. Перед началом испытания образец должен находиться в вертикальном положении, а рычаг зажимного устройства — в горизонтальном (устанавливаются на глаз)

Примечание: Для удобства выполнения операции по уствиовке подвижного груза рекомендуется произвести предварительную градуировку рычага.

Температура в термошкафу перед началом испытания должна быть равна 25 ± 2 °C. Если начальная температура образца существенно отличается от 25 °C, то образец предварительно доводят до этой температуры, например помещая его в термошкаф в ненагруженном состоянии.

После установки в термошкаф зажимного устройства с образцами устанавливают термометры и включают обогрев с системой регулирования температуры. Температура в термошкафу должиа равномерно повышаться на 5±1°С за

6 мин или на 50 ± 5 °C в час

В момент, когда отсчет на указателе деформации достигает 6 ± 1 мм. синмают показання двух термометров и вычисляют среднее арифметическое двух показаний, с округлением до целых градусов Цельсия. Найденная температура является значением теплостойкости по Мартенсу для данного образца.

За теплостойкость по Мартенсу принимают округленное до целых градусов Цельсия среднее арифметическое значение теплостойкости испытания трех об-

разнов.

Eсли значения теплостойкости для трех образцов расходятся более чем на 5°C или если на образцах после испытания обнаружены видимые дефекты (вспучивание, расслаивание и т. п.), то испытание считается недействительным н его повторяют на трех новых образцах. Результаты повторного испытания являются окончательными.

Если и при повторном испытанни обнаруживаются видимые дефекты, то для такого материала и теплостойкость по Мартенсу не определяют.

3. Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений

(по ГОСТ 18446-73 "Дрезесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеезых соединений")

Теплостойкость или морозостойкость клеевых соединений характеризуется отношением прочности образцов, испытанных после нагрева или замораживания, к прочности контрольных образнов, испытанных при температуре 20 ± 2 °C

Метод оценин теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений основан на определении этого относительного показателя прочности при испытании

образцов на скалывание вдоль волокон Отбор образцов. Для испытания на теплостойкость и морозостойкость выпиливают образцы, форма и размер которых должиы соответствовать ГОСТ 156613.1-77.

Отбор, осмотр и обмер образцов производят до начала испытаний

Общее количество испытываемых образцов слагается из трех серий, состоящих из не менее 8 образцов в каждой.

Первая серия состоит из контрольных образцов, подлежащих испытанию на скалывание по истечении не менее трех суток после скленвания.

Вторая и третья серии состоят из образцов, подлежащих испытаниям на теплостойкость или морозостойкость.

Образцы одной из иих испытывают на скалывание при заданной температуре, а другой — после выдерживания их в течение двух недель в нормальных температурно-влажностных условиях (при температуре 20 ± 2°C и относительной влажности воздуха 40-75%).

Влажность контрольных образцов и образцов, испытываемых на скалывание

ГОСТ 16588-71, должна быть 10 ± 2%.

Оборудование, аппаратура и приборы. Для проведения испланий должим применяться селующие оборудование, аппаратура и приборы: термомаера, обеспечивающия заданиую темнературу в пределах от — 30 ± 3 °C; ссуд, тв. Чеумаемосцего металля для стехна, исплатальная мишина по ште для медангеских исплатаний на скламарине по ГОСТ 15613.1—77; штангенцируды по ГОСТ 166—78 с точовство участнения до ОД мм.

Проведение испытаний. Нагреванию или замораживанию подвергают образцы второй и третьей серии после выдерживания их в течение двух не-

дель в нормальных температурно-влажностных условиях.

Испытание клеевых соединений на теплостойкость проводят выдерживанием образию в течнокомире в течение двух недель при температуре 60 ± 3 °C. В зависимости от условий эксплуатации конструкций, изделий и деталей испытание клеевых соединений на морозостойкость проводят выдерживанием в морозильной камере в течение 2 недельва при температуре − 30 °C.

образцов с нормальной влажностью (w = 10 ± 2%);

образцов с влажностью выше предела гигроскопичности (w = 30%), вымочных в воде, имеющей температуру 20 ± 2 °C в течение 48 ч. Зазоры между образцами, укладываемыми на сетки стеллажей термокамеры

нли морозильной камеры, не должны быть менее 5 мм. К образцам, находящимся в камере, должен быть обеспечен доступ воздуха

со всех сторон

Общий объем загруженных в камеру образцов не должен быть более 50% ее объема, после укладки образцов дверцы камеры закрывают и доводят температруу до указанной в пл. 3.2 и 3.3.

Момент доведения температуры в камере до заданной считается началом

нспытаний на теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений.

Колебания температуры в различных частах не должим бить боле 2°C. После ектечения срока пенлавий образов на тельстойность и моровостойкость половину образілов (вторая серия) испытывают на скальвание до разрушення в режиме температурных воллебствай (4-б0 или — 30°C) вепсоредственно в камере, если она оборудованы испытательной установкой, или на испытательной манииле.

При испытании образцов на испытательной машине время с момента извлечения образца ви камеры до начала нагружения не должно превышать 3—5 мене. Оставшуюся половину образцов (третна серия) выдерживают 3—5 мене 2 недель в нормальных температурно-влажностных условиях до достижения ими температурн и влажности контольных образцов, з загием испытывают на скатемпературы и влажности контольных образцов, з загием испытывают на ска-

лывание. Испытания образцов на скалывание вдоль волокон производят по ГОСТ

15613.1-77

Обработ ка результатов. Относительную прочность клеевого соединения подсчитывают с точностью до 1% по формуле:

$$A^{I}(A^{II}) = \frac{M_{cp}^{\tau}}{M_{cp}^{\kappa}} \cdot 100$$

где A^{1} — относительная прочность длевого соединения после температурных подделений (для образцов, кеплитываемых при далянию Температуре); A^{1} — относительная прочность длевого соединения после достижения образцами температуры и влажности контрольных образиов; M^{2}_{cp} — среднее арифментическое результатов испытаний образиов, подвергнутых температурным воздебствиях M^{2}_{cp} — среднее арифментическое результатов испытаний контрольных образиов. M^{2}_{cp} — среднее арифментическое результатов испытаний контрольных образиов.

Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений. В зависимости от степени стойкости к температурным водействиям клеевые соединения подразделяются на группы:

нормальной теплостойкости и морозостойкости; поиижениой теплостойкости и морозостойкости.

Поилистион теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений в зависимости от относительной прочности их, выражениой в процентах, определяют по

следующей таблице.				
Показателн	Группы Относительная соеди ————————————————————————————————————		прочность клеевых нений, %	
			AII	
	Нормальная	Нормальная ≥75		
Теплостойкость	Пониженная	< 75	< 90	
	Нормальная	≥ 100	≥ 100	
Морозостойкость	Пониженная	< 100	< 100	

Показатели относительной прочности клеевых соединений при определении морозостойкости действительны как для сухих, так и для увлажиенных образ- цов. Группу теплостойкости или морозостойкости клеевых соединений устанав-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЯКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ по ГОСТ 17580—72 "Дресесина клееная. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям")

Метод основан на определении относительного показателя прочности клеевых соединений при испытании образцов, подвергнутых указанным воздействиям, к

прочности контрольных образиов.
Применение метода и требования к стойкости клеевых соединений к цикличимм температурно-влажностным воздействиям предусматриваются в стандартах
и технических условяях на изготовление и эксплуатацию продукции из клееной
превесими, а также для оценки стойкости соединений в процессе лабоватомых

исследований, при изучении новых видов клеев и разработке технологических режимов скленвания.

От 6 о р о 6 р в з по в. В завысимости от называения испатняний образцы выпланают из вместрукций, виделей и деталей жи споль и изготовления, так и на различных стадиях эксплуатации — для контроля качества клеевых соединей; специальное клеениях выпловож — при провреж новых влюз вхлее и разработке режимов склеенных выпловож провреж новых влюз вхлее и разработке режимов склеенаями. В кинатамия образиов (контролямих и подпераммих в провежения в премежения в премежения в провежения в премежения в премежения

Оборудование, аппаратура, приборы. Для проведения испытаний должны применяться следующие оборудование, аппаратура и приборы;

сосуд из нержавеющего металла или стекла для вымачивания образцов; моровильная камера для замораживания образцов; сушильная камера с регулятором температуры н влажности для сушки образцов; испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с точностью измерения величины нагрузки до 1%; приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1 — 77; штангенциркуль по ГОСТ 166—73 с точностью измерения до 0,1 мм.

Проведение испытаний. Испытание клеевых соединений на темпе-

ратурно-влажностные воздействия проводят циклами. Механические испытания образцов проводят после 40 циклов температурно-

влажностных возлействий. Один цикл температурно-влажностных воздействий на образцы включает в

себя следующие операции:

образцы, подвергаемые вымачиванию, помещают на 20 ч в сосуд с водой, имеющей температуру 20 ± 2 °C, таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2-3 см:

извлеченные из воды мокрые образцы переносят в морозильную камеру и выдерживают в ней в течение 6 часов при температуре — 20 ± 2 °C; замороженные образцы, извлеченные из морозильной камеры, раскладывают

на стеллажах и оставляют оттанвать в течение 16 часов при температуре воздуха 20 ± 2°C

после оттанвания образцы помещают в сушильную камеру и выдерживают в ней 6 часов при температуре 60 ± 5°С и влажности воздуха 60-75%.

Для механических испытаний на скалывание вдоль волокон отбирают образцы, прошедшие циклические температурно-влажностные воздействия и лосушивают их при температуре не более 60°С до достижения ими первоначальной влажности (влажности контрольных образцов).

Механические испытания клеевых соединений контрольных образцов и образцов, прошедших цикличные температурно-влажностные воздействия, на скалы-

вание вдоль волокон проводят по ГОСТ 15613.1—77.
Обработка результатов. Относительную прочность клеевых соединений А подсчитывают с точностью до 1% по формуле:

$$A = \frac{M_{\rm cp}^{\rm u}}{M_{\rm cp}^{\rm x}} \cdot 100$$

где M_{co}^{u} — среднее арнфметическое результатов испытаний образцов после цикличных температурно-влажностных воздействий; M_{cp}^{κ} — среднее арифметическое результатов испытаний контрольных образцов.

Определение стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям. В зависимости от степени стойкости к цикличным температурно-влажностным воздействиям клеевые соединения подразделяются на три группы; малой стойкости; средней стойкости; повышенной стойкости,

Группу стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям определяют в зависимости от величины их относительной прочности:

при А до 30% - малая стойкость;

при А до 60% - средняя стойкость;

при А более 60% - повышенная стойкость.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОСТОИКОСТИ [1]

Стойкость к действию воды определяется сравнением прочности образцов, выдержанных в течение определенного времени в воде и на воздухе

Чаще всего водостойкость определяется по изменению прочности при сдвиге, нногда — при неравномерном отрыве. Продолжительность испытаний в

огечественной практике, как правило, составляет 30 суток (с проиежуточным) сосмами (0, 15, 20 суток). Образыв выверживают в обвечаю позопроводной воде при компатвой температуре. По окомчания выдержих образцы осущают от въдят проможение при компатвой температуре. По окомчания выдержих образцы осущают от въдят по воможености сразу же после извъечения из воды. Результат испытавий анализирется не только по всепичене падения прочости в воде, е но и по характеру разрушения. Так, есля в деевом шве обверужени следы корроли метальда при предоставляющих предусмення предусмення

Стойкость к действию влажного воздуха определяется по изменению прочности стандартных образцов аналогично водостойкости, но с выдержкой на воз-

духе с относительной влажностью 96-98%.

Для выдержки используют везерометры, специальные камеры с влажным воздухом и другие приспособления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЯКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ К ДЕЯСТВИЮ ТОПЛИВ, МАСЕЛ И РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 1/1

Стойкость длеевых соединений к действию тодила, масси в различных химыческих реастерно обрасалеста по изменению прочности при сданте и неравномерном отране ставдартных образиом после выдержим в соответствующей средс. Срок выдержим по принятой отчественной последовательской практике обмистительного принятия обменения о

По окончании выдержки с образцов удаляют остатки жидкости (промывкой, для кислот — нейтрализацией слабым содовым раствором и т. д.) и проволят механуческие испытания.

Метол не является станлартным.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОИКОСТИ

(по ГОЗТ 19100-73 "Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость")

Метол основан на определении отвосительного показателя прочности клеевых сослинений при испытании образнов на скальнание вдоль волоком. Атмоферостойкость клеевых соединений представляет собой отношение показателя прочности образнов, полвергнутых атмосферным воздействиям, к прочности коитрольных образнов,

Оценку эксплуатационных свойств клеевых соединений древесины производят

в соответствии с ГОСТ 17580-72.

Подготовка образцов. Серию образцов для испытания на атмосферостойкость вышиливают из специально склеенных заготовок, изготовленных в одинаковых условиях.

Форма и размеры образцов должиы соответствовать ГОСТ 15613.1—77. Время от момента скленвания образцов до начала испытаний должно быть не менее 14 суток.

Проведение и спытаний. Испытания образцов на атмосферостойхость жеевых осединений проводят в различных климатических зонах: сухой, пормальной, элажной в соответствии со строительными нормами и правилами (глава СНиП А.7—71). Для учета влияний метеорологических условий на испытываемые образцы в журнал наблюдений ежемесячно заносят следующие данные, получаемые от госуларственных метеорологических станций:

температура воздуха, °С (средняя, минимальная и максимальная) количество часов с температурой воздуха, °С

пиже -30 от -30 по -15

от —15 до 0 от 0 до +15

от +15 до 30 от +30 и выше

количество осадков, мм

число лией с осалками (ложль, снег) количество солнечных часов

количество часов с относительной влажностью возлука . %

от 100 до 90

от 90 по 70 от 70 и ниже

максимальная скорость и преобладающее направление ветра.

Образцы, испытываемые на атмосферостойкость клеевых соелинений, помещают в стенды, устанавливаемые на испытательных плошалках.

Испытательные площадки выбирают на открытом воздухе, вблизи метеорологических станций и вдали от источников загрязнения воздуха.

Стенды устанавливают лицевой стороной на юг с углом наклона к горизонту, соответствующим географической широте места испытания с точностью до 5

По высоте стенл полжен быть установлен выше уровня земли на 0.5-0.8 м н среднего уровня снежного покрова на 10-15 см. Во время испытаний стенды систематически очищают от снега

Расположение стендов должно обеспечивать свободное проветривание пространства между ними и исключать затемнение образцов. Испытываемые образпы устанавливают на полках стенда длинной стороной к его задней стенке и крепят к ней тонкой проволокой из алюминия или из другого некорродирующего материала. Расстояние между образцами не должно быть менее 10 мм

Сроки начала и конца испытания образцов на атмосферостойкость клеевых соединений определяются программой испытаний.

Рекомендуемое время начала испытания образцов — весенний период. Съем образцов для определения прочностных показателей рекомендуется производить:

а) после окончания весенне-летнего и осенне-зимнего периодов года при выставлении образцов на срок до 5 лет;

б) после смены каждого времени года при выставлении образцов на срок до 3 лет: в) через каждый год после весенне-летнего периода при выставлении образ-

цов на срок до 5 лет. В течение первого года эксплуатации съем образцов должен производиться

через 1. 3. 6. 9, 12 месяцев после начала испытаний.

Одновременно с началом испытаний образцов на атмосферные воздействия определяют прочность контрольных образцов на скалывание вдоль волокон по ГОСТ 15613.1-77 для определения исходной прочности клеевых соединений и закладывают в отапливаемом помещении контрольные образцы, механические испытания которых проводят вместе с образцами, прошедшими атмосферные воз-

Образцы, снимаемые со стенда для промежуточного контроля и после окончания испытания на атмосферные воздействия, должны быть тщательно осмотрены для регистрации их внешнего вида.

До механических испытаний образцы выдерживают в отапливаемом помещении, приводят к первоначальной влажности кондиционированием при температуре 20 ± 2 °C и относительной влажности 65 ± 5%. Продолжительность кондиционноования образцов не менее 14 суток.

Обработка результатов.

Относительную прочность клеевых соединений подсчитывают с точностью до 1% по формуле:

$$A = \frac{M_{\rm cp}^{\rm a}}{M_{\rm cp}^{\rm K}} \cdot 100$$

где Man — среднее арифметическое результатов испытаний образцов после атмосферных воздействий; M_{ep}^{κ} — среднее арифметическое результатов испытаний контрольных образиов, выдерживавшихся в отапливаемом помещении.

В качестве критерия атмосферостойкости принимаются следующие покаватели:

изменение механической прочности образцов (предел прочности при скалыванни вдоль волокон, характер разрушения);

изменение внешнего вида образцов (растрескивание, коробление, изменение ивета): измененне линейных размеров образцов в момент съема со стенла.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СКЛЕИВАНИЯ ПРИ ОТСЛАИВАНИИ

1. Определение прочности склеивания резины с металлом

Пол прочностью скленвания резниы с металлом при отсланвании понимается усилие, действующее на ограниченном участке по всей ширине образца, необхо-

димое для отделения резниы от металла в кгс на 1 см ширниы образца. Метод предназначается для определения характеристики резинового клея, применяющегося для приклейки вулканизованной резины к металлу без после-

дующей ее вулканизации

Аппаратура: банка для клея; кисточка щетинная или волосяная; ролик металлический массой 500—900 г: металлические пластинки размером 25 × 120 × \times 4 мм: резиновые полоски размером $25 \times 160 \times (2 \div 3)$ мм; динамометр (ГОСТ 269—66), мощность динамометра не должна превышать измеряемое уси-лие больше чем в 5 раз; зажимы (ГОСТ 411—69).

Подготовка образцов. Поверхность металлических образцов должна быть обработана под 🗸 Дальнейшую подготовку мегаллических пластинок и резиновых полосок и нанесение клея проводят по ТУ МХП ТУ-887—56, СМИ-5

(см. стр. 281).

По окончании сушки резиновую полоску и металлическую пластинку промазанными поверхностями соединяют между собой и резиновую полоску тщательно прикатывают к металлической пластнике энергичным десятикратным движением ролика вдоль резиновой полоски. После прикатки образцы помещают под груз. Груз должен обеспечнвать давление 0,2-0,4 кгс/см2.

После выдержки образцов под грузом в течение времени, установленного техническими условиями на данный клей, образцы испытывают на динамометре в специальных зажимах при скорости движения инжнего зажима 100 мм/мин. При рассланвании каждого образца регистрируется 3-6 пар максимальных и минимальных значений по шкале динамометра.

Прочность скленвання резнны с металлом при отсланвании определяется как частное от делення показаний динамометра на ширнну полоски. За результат принимают среднее арифметическое значение результатов испытания трех образцов.

2. Определение прочности приклеивания ткани к деревянной поверхности (no MPTY 6-10-792-69, MH-13)

Метод предназначается для определения прочности прикленвания тканя к

деревянной поверхности (кгс на 1 м).


Аппаратура н матерналы: фанерная пластинка размером 150 🗙 × 250 × 3 мм (ГОСТ 102-75, сорт БП-1); кисть щетинная № 14-16; разрывная нли универсальная машина: пила дисковая или ленточная; оклеечиая ткань (нанменованне, марка н артикул ткани должны быть указаны в соответствующих технических условиях). Размер ткани 500 мм по основе и 160 мм по утку.

Проведение испытания Прочность прикленвания ткани к деревянной поверхности определяют на разрывной или универсальной машине со шкалами нагружения поимерно на 20 и 100 кгс. Предельная нагрузка по шкале не должна превышать десятикратной величины прочности приклеивания.

Поверхность фанерной пластники размером 150 × 250 × 3 мм зачищают шкуркой № 170 н, неходя из указанных в технических условнях норм расхода

при четырехкратном покрытин, кистью наносят первый слой клея. После сушки в течение 45 мнн при 18—23 °С наносят второй слой клея и сущат при тех же условиях. Затем наносят третий слой и тотчас же накладывают на пластинку отрезок ткани размером 160 × 500 мм таким образом, чтобы ткань закрыла всю поверхность пластники, тщательно ее разглаживают, плотио прижимая к поверхности. Излишек ткани длиной по 125 мм с каждой стороны остается неприклесиным. Когда хорошо разглаженная ткань будет плотно прилегать к пластинке, наносят четвертый слой клея — уже по ткани. После этого пластнику с приклеениой тканью сушат в течение 24 ч в помещении при 18— 23°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. После сущки пластинку распиливают на шесть частей, а каждый из свисающих концов ткани разрезают ножницами на три части

Прочность прикленвания определяют на разрывной или универсальной машине. Для этого на расстоянии 15 мм по длине пластники вручную откленвают ткань, зажимают пластнику в верхнем зажиме машины, а свободный конец зажимают в нижнем зажиме. Затем начинают подавать нагрузку, регулируя скорость опусканием нижнего зажима таким образом, чтобы она равиялась 110 мм/мнн. Показанне шкалы (в кгс) указывает мниимальную величниу прочности прикленвания полоски ткани шириной 50 мм. Полученные средние данные для шести образцов пересчитывают на 1 м ширины ткани.



Подготовка образцов и схема определения прочности прикленвания ткани к деревянной поверхности:

 фанериая пластинка; 6—скленвание пластинки с тканью; в—скема распилки оклеенной пластники; г-подготовленный к испытанию образец; д-определение прочности прикленвания ткани на разрывной или универсальной машине,

Прочность скленвання при отсланванни Рпог (в кгс/м ширины ткани) вычисляют по формуле:

$$P_{\text{nor}} = \frac{P}{b}$$

где Р - средняя нагрузка, при которой происходит отсланвание ткани от пластинки, кге; b - ширина полоски ткани, м.

ОПРЕЛЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СКЛЕИВАНИЯ ПРИ РАССЛАИВАНИИ

1. Определение прочности склеивания слоев резины с резиной, прорезиненных тканей межди собой и резины с дригими

> материалами (no FOCT 6768-75)

Определение прочности скленвания при расслаивании резины с резиной, прорезиненных тканей между собой и резины с другими материалами заключается в расслаиванни испытуемого образца на разрывной машние и в вычислении на-

в расскаяющим испектурной образим на учиние образиа в сантиметрах.

Подготовка образиов. Образим для испытания на сопротивление рассланванню должны иметь форму прямоугольных полосок шириной 25 мм н

длиной 100-150 мм.

Во избежание растяжения резниы при испытании, к резние, из которой готовят образны, должны быть привудканизованы слои ткани. При отслаивании резины от ткани к поверхности резины также должен быть привулканизован слой ткани. Направление основы ткани при этом должно совпадать с направлением каландоноовання резины.

Образцы вырезают так, чтобы большая ось образца совпадала с направле-ннем каландрировання резниы и основы ткани. При вырубке образцов из готовых изделий в протоколе испытания должно быть указано расположение образцов относительно формы этого изделия.

Один из концов образца предварительно рассланвают на 30-50 мм по длине пля закреплення его в зажимах машины. Проведение испытания. Испытание производят на разрывной ма-

шине, номинальное значение шкалы которой не должно превышать более чем в 5 раз измеряемую велични нагрузки при рассланвании. Шкала нагрузок разрывной машины должна позволять отсчитывать измеряемую величину нагрузом при рассланвании с точностью $\pm 1\%$. Скорость движения инжиего зажима при нелытанин 20 ± 20 мм/мин.

Ширину образца замеряют в трех точках участка, подлежащего расслаиванью, с точностью до 0.5 мм; при этом за расчетную ведичниу принимают сред-

нее арифметнческое на трех замеров

Расслаивание производят на участке 40-60 мм длины образца и записывают не менее пяти пар максимальных и минимальных роказаний нагрузки по шкале, При этом средняя нагрузка подсчитывается как среднее арифметическое из всех записанных максимальных и минимальных показателей.

Число испытываемых образцов для каждой пробы - не менее 3.

Прочность скленвання при рассланванни Рост (в кгс/см) вычисляют по формуле:

 $P_{\text{nor}} = \frac{P}{\epsilon}$

где Р - средняя нагрузка, при которой происходит рассланвание образца, кгс: b — шнрина испытываемого образца, см.

За прочность скленвания при рассланвании принимают среднее арифметическое значение результатов всех испытаний.

2. Определение прочности связи тканевых полосок, склеенных резиновым клеем (по ТУ МХП УТ-887-56. СМИ-4)

Под прочностью саязи при расслаивании поинмается нагрузка а кгс на 1 см, необходимая для расслаивания двух тканевых полосок, склеенных испытуемым

клеем.
Ал п а р а т ур а: бюкс, аесы технические с разновесами; шпатель, ролик металлический массой 9—10 кг, динамометр мошиостью до 30 кгс; тканевые полоски дликой 240—280 мм. шивиной 50 мм.

Проведение испытания. Концентрация клея для испытания должна соответствовать ТУ МХП УТ-887—56. СМИ-2. Расход клея определяется из рас-

чета 2 г сухого аещества на каждую полоску образца.

На обе полоски сурового промытого в кинянцей воде миткаля или бази размером (240 + 280) \times 50 мм шпателем навосят раввомерый слой конзтуммого клея в 2-3 приема с просущкой каждого слоя в течение аремен, указанного в TV на данный клей. Концы полосок с одной сторомы на расстояния с 40 мм оставляют вепромазвиными. Сушку клея ароизводить пря 20 ± 5 °C и влажности водуха ве выше 65%.

Промазанные и просушенные полоски склеивают друг с другом и прикатывают металлическим роляком массой 9—10 кг по два раза с каждой сторы Прикатку проязводят на гладкой поверхности, не допуская образования на об-

разце складок и пузырей

Скледном и пузырел, Скледные полоски аулканизуют по режиму, указаниому а технических условиях на данный клей, или аыдерживают без аулканизации а течение времени, указаниого в технических условиях.

Дальнейшее непытание склеенных полосок производят по ГОСТ 6768—75 (см. стр. 274).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (по ГОСТ 14236-69 "Пленки полимерные, Метод испытания на

(по ГОСТ 14236—69 "Плевки полимервые. Метод испытания на растяжение")

Настоящий метод предназначается для определения предела прочисти дленом и дляночных материалод при односсном растяжених Сушность метод с сотоит в испытании образца на растяжение, при котором определают разрушающее напряжение при растяжения а ктс/см², т. с. отношение нагрузки, при которой разрушными образки, к начальной длошади его посеречного сечения.

Аппаратура. Испытание проводят на испытательной машние, которая при растяжении образца обеспечивает измерение нагрузки с погрешностью не

более 1,0% от измеряемой величины.

Захваты машины должмы исключать скольжение образца в процессе испытания, при этом разрушение его не должно происходить а месте закрепленяя. При отсутстани специальных захватов для пленок допускается применение обычных захватов с прокладками из материалов, позволяющих исключить скольжение образца.

Приборы для измерения деформация по взменению расстояния между закжатами или метями, намесенными на образед, должизь обеспечвать тыжерение с погрешностью не более 0.1% при деформация 0.5—10 мм, не более 1.0% при деформация съвше 10 мм, есла с стандатря к или технических условиях на материал нет ними ужазаний. Рекомеждуется, чтобы врибор имел устройство, фиксирующее деформация в мощент разрыда.

Масса прибора и способ его крепления не должиы оказывать влиниия на аеличины определяемых показателей и поведение образца при испытании. Приборы для замера толщины образца должны обеспечивать измерение с погрешностью, указанной инже:

Толщина пленок,	Погрешность
мм	измерения, мм
До 0,01	0,0005
0.01—0.05	0.001
0,05—0,1	0,002
0,1—0,2	0,005
0,2-1,0	0,005

Подготовка образцов. Испытавия проводят на образцах в форме прямоугольной полоски шпривой 10—25 мм, дляной не менее 150 мм. Толщиной образца является тощиная всинтуемого материала. Долускается отключение по шприне образца ± 0,2 мм. Шприна образца должна быть предусмотрена в стандартах или технических условиях и мастрава. Если в стандартах или техничес

ских условиях на матернал иет инкаких указаний, то испытания проводят на

образие шириной 10 ± 62 мм.
Образиы должны иметь ровные гладкие края без закубрии и других видимых дефектов. Рекомендуется для вырезания образово применять лезвия безопасных бритв или другие режушие инструменты, обеспечивающие вырезание образиов заданной ширины с примыми паральслыными кражим без видимых де-

фектов. Не допускается вырубание образцов штампами и штанцевыми ножами. Место и направление вырезки образцов должны быть указаны в стандартах или технически условиях на материал. Рекомендуется, чтобы направление вырезки образца совпадало с основным направлением материала и угол межлу

ними составлял не более 5°.

Количество образиов, взятых от одной партин материала для испытания в каждом из выбравных направлений, указывается в стандартах или технических условнях на соответствующие виды пленок и должно быть не менее пяти.

Время от окончания изготовления плеиок или плеиочных материалов до исправиня образиов должно быть не межее 16 часов, включая и время на их кондиционирование, если в стандартах или технических условиях на материал не

указано иное время.

Проведёние испытаний. Испытание проводят при 20 ± 2°С и относительной влажности воздуха 65±5% или других услових согласно ГОСТ 12423—66, если они не предусмотрены в стандартах или технических условиях на материал.

Испытание проводят при екорости раздвижения захватов испытательной машины, предусмотренной в стандартах или технических условнях на материал, которая должна соответствовать одной из перечислениих скоростей: 1 ± 0,5:

 5 ± 1.0 ; 10 ± 1.0 ; 25 ± 2.5 ; 50 ± 5.0 ; 100 ± 10.0 ; 500 ± 50.0 mm/mhh.

Если в стандартах или технических условиях на матернал не указана скорость испытания, то более высокие скорости выбирают для пленок с большей растяжимостью.

Скорость раздвяжения захватов испытательной машины обеспечивыог установлением постоянной скорости перемещения подвижного заквата которую принимают равной скорости раздвижения захватов испытательной машины при следующих устовнях:

а) перемещение захвата, связанного с силонзмерителем, не превышает 0,5 мм;

б) непытание на растяжение проводят при скорости 100 и 500 мм/мин;

в) испытуемый матернал имеет предел текучести.

В остальных случаях скорость раздвижения захватов испытательной машинустанавливают с учетом величины перемещения захвата, связанного с силоначеснительным

Перед испытанием на центральную часть образца наносят метки, ограничи-

вающие базу (рабочий участок) образца, располагая их на расстоянии 50 + 0.5 мм или 100 + 0.5 мм одну от другой.

Вают равным базе образца. Нанесение меток на образцы не должно приводить к изменению их свойств

и к разрушению их по меткам.

Перед испытавием в трех местах замеряют голщину и ширину образна в его рабочей части. В расегет принимоги ининальную голщину и ширину образна. Показания толщинова должны сниматься сразу после плавного, без удара прикосповения верхней вимерительной площадки прибора к поверхности образия. Измерительная площадка должна находиться на поверхности образия. Образия, Измерительная площадка должна находиться на поверхности образия, образи и примерать, голяцинать образи, по примерать, голяцинать межет должно и места. Образи и повимерать, голяцинать межет должно и места.

Образец закрепляют в захватах непытательной машины, так чтобы продольная ось образца совпадала с осью захватов и направлением движения подвиж-

ного захвата.

Предел прочности клеевого соединення при растяжении σ (в кгс/см²) вычноляют по формуле:

$$\sigma = \frac{P}{F}$$

где P — среднее значенне усилня разрыва, кгс; F — площадь начального поперечного сечення образца, см².

Примечание составителей: При испытании на растяжение товких пленок иногда пренебрегают толщиной пленки и предел прочности при растяжении считают в кгс/см.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ (по ГОСТ 270-75 "Резина. Метод определения упригопрочностных свойств

(по ГОСТ 270—75 "Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при расгяжении")

Настояций стандарт устанавливает метод определения предела прочности и тогносительного статочного удинения при варзиве, относительного статочного удинения после разрыва и услових напряжений при заданных удинениях, заключающийся в растижения образцов с постоянной екоростью при заданной температуре до разрыва.
По дготого ка о бр э з но в. Образцы типов А, Б, В, Г, Д должив вму-

подготовка образцов. Образцы типов А, Б, В, 1, Д должны вырубаться спецнальными ножами нз пластин толщиной 1 ± 0,2 мм или 2 ± 0,3 мм. Форма, размеры и отклонение между размерами ножей приведены на рис. 1.

Вырубные ножи должны быть загочены по режушны краям, как указаю на рис. 1, и не должны иметь на кромке повреждений. Ширину неитральной части вырубного ножа, накеощую паральельные сторны, измерают с точностью до 0.01 мм. Колебания ширины ножа по длине, соответствующей рабочему участку, не должны превывать ± 0.02 мм.

Толщина рабочего участка образца может колебаться в пределах 0,1 мм. Сравнение показателей испытания допустным только для образдово одного типа, отличающихся по толщины не более чем на 25% от минимальной толщины

(pHc. 2).




Рис. 1. Форма и размеры ножей для вырубки образцов:

 25.0 ± 1.0

Образим типов А и Б (с большой шириной рабочего участка) заменяют соответственно образиами типов В и Г, если они не обеспечивают разрыв на рабочем участке. Образим типа Д применяют при испытании резви из готовых изделий, если невозможна заготовка образцов больших размеров.

Тип применяемого образца должен быть указан в стандартах в технических условиях на резиновые материалы и наделия.

Для лучшего закрепления образцов в зажимах рекомендуется применение образцов с наплывами. Образцы с наплывами вырубают ножами из вулканизованных в специальных фоомах пластин (рыс. 3).

Машния для испытанна Разрыная машния должна обеспечнъ закрепленне образца в зажимах по меткам а н а, при равномерном давленин по всей его ширине. Скорость давижения подвижного зажимы (без нагрузки) должия быть 500 ± 25 мм/ммн. В процессе яспытания машния полижи обеспе-





Рис. 2. Форма и размеры образцов:

Pass

Размеры, мм

змеры, мм	Типы образиов			
	АнБ	ВиГ	Д	
$a - a_1$	50±1	40±1	25±1	
C=C	25+0.5	20+0.5	10+0	

Рис, 3. Форма и размеры пластии для вырубки образцов с наплывами:

меры, мм		Тип образцов			
	A, B	В, Г	Д		
Ĺ,	67 43	59 35	48		

чивать: измерение усилий при заданных удлинениях образов и в момент разрыва с точностью до $\pm 1\%$ от измеряемой величины, измерение расстояния между метками с μ (с точностью до 10% от начальной длины рабочего участка

Для испытання при повышенных температурах разрывную машнну снабжают обогревательной камерой, которая должна обеспечнвать поддерживание необходимой температуры в рабочем




Рис. 4. Штамп для нанесення меток

объеме (объеме, ограинченном зажными разрывной машины в момент разрыва образца) со следующей точностью:

До 100°C	±1,0 °C
От 104 до 150°C	±1,5 °C
От 151 до 200°C	±2,0 °C
Свыше 200°C	±2,5 °C

и прогрев образца, помещенного в камеру, от первоначальной температуры до температуры испытания за время, не превышающее 3 мин.

Проведение испытання. Толщину образца измеряют с точностью до 0,01 мм в трех местах рабочего участка. При этом в расчет принимают наименьшее значение.

Примечание: При пользования контактными толщиномерами мерительное давление их не должно превышать 0,13 кгс/см².

На образцы параллельно краям образца вапоскт метка в виде штрихов інкриной не более 0,5 мм специальным штаном (ряс. 4). Пря педитавин образцю с наплывави внаюсяг метки только рабочего участка с — с, которые должны быть параллельны краям иаплывов и накодиться от них да равамку расстоящих рас

Температуру в камере перед испытанием доводят до заданной не менее чем за 3 мин и не более чем за 15 мин, так как прогрев не должен приводить к веобратимым изменениям механических свойств резным.

Образец закрепляют в зажимах испытательной машины строго по меткам а н а, тах чтобы ось образца совпадала с направлением растяжения. При спытании образцов с наплывами их закрепляют в зажимах строго по краям напынюю

При работе с самоподживающими зажимами образец закрепляют таким образом, чтобы метки а и и находялись посередние наружимо сторони поджимающих валиков. Проверяют вудевые установки приборов, измеряющих усилие и удилиение, и приводят в действие механизму растичнике, фиксируя в ходе испытания нагрузки, соответствующие заданным удлинениям. В момент разърнае образка фиксируют пагрузку и расстояние между метками рабочего участка. При разрыме образиа вне рабочего участка результаты испытания не учитываются.

Части разорванного образца, освобожденные из зажимов, помещают на ровную поверхность стола и через 1 мни после разрыва взмеряют расстояние межу метками с и с₁ двух сложенных по месту разрыва частей образца. Измерение производят с точностью до 0,5 мм.

Число испытываемых образцов от каждой характеризуемой пробы при заданной температуре должио быть не менее пяти.

Предел прочности клеевого соединения при разрыве выражают величиной вагрузки при разрыве склеенного образца, отнесенной к единице первоначального сечення. Предел прочности клеевого соединения при разрыве σ (в кгс/см²) вычисляют по формуле:

 $\sigma = \frac{P}{F}$

где P — разрушающая нагрузка, кгс; F — первоначальная площадь поперечного сечения образца, см².

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ

(по ГОСТ 14759-69 "Клеевые соединения металлоз. Метод определения прочности при сдвиге")

Сущность метода заключается в определенин величины разрушающей силы достажении стандартило образца, склеенного внахлестку, усилиями, стремящникия сдвинуть одну половниу образца относительно другой.

Предел прочности при сдвиге определяют на испытательной машине, позволяющей проводить испытания на растяжение и измерять величниу иагрузки с

точностью до 1%.

Испытания при поинженной и повышенной температурах проводят на машинах, на которых проводят испытания при нормальной температуре, дополнительно оборудованиях съемными окладительными и нагремательными нажерами для оклаждения и нагрева испытуемых образцов, вли на машинах, специально предиазначениях для этих целей.

Испытание образцов производят в воздушной среде.

крепятся в захватах машнны при помощи шпилек.

Подготовка образцов. Образец, предназначенный для непытаний, представляет две полосы листового металла, склеенные между собой внахлестку.

представляет две полосы листового металла, склеенные между собой внахлестку. Форма и размеры образца приведены на рис. 2 прядожения 2. Допускается применять образцы длиной до 200 мм и с просверленными отверстиями. Расстояние между центрами отверстий должно быть ве менее 70 мм. Отверстия должны располагатель с имметрично по отвошению к кромкам нахлестки. Образцы

Смещение по ширине при скленвании двух половии образца не должио превышать 0,5 мм. Продольная ось склеенного образца не должна иметь искривления в плоскости клеевого шва.

Клеевые потекн на торцах клеевого шва должны быть зачищены до испытаний.

Для испытання необходимо брать не менее пяти образцов.

Склеенные образцы выдерживают до испытания не более 12 ч, если время выдержки не оговорено в технических условиях.

Примечание: Образны, изготовленные на термопластичных и гигроскопичных клеях, компорятся хранить согласно техническим условням на клей, утверждениым в установленном порядке

Схема замера образцов приведела на рисунке. Толицину образцов 6, и 6, намеряют с двух сторон выкластки. В протокол испытаний записывают среднее арифметическое двух измерений голицины. Если эти измерения отличаются друг от друга на 25% и более, то оба значения толицины должны быть записаны в протоколе.

 Π р и м е ч а и и е. Рекомендуется определять толщину клеевого шва как разиость межд средины вначением толщины образила по месту сосминения вначается у и суммой толщин скленаемых полос б, и б, измеренных около нахлестки. В этом случае толщину измеряют с точностью до 0,01 мм.

Ширину образца измеряют в трех местах: с двух сторои около нахлестки b_1 и b_2 и посередине нахлестки B.

Ширнну нахлестки вычисляют по формуле:

Длину нахлестки измеряют с двух сторон а1, а3 и вычисляют среднее арифмети-

Для того, чтобы обеспечить установку образиов в зажимы испытательной машины на одинаковом расстоянии от концов образца, на каждом образце рекомендуется наносить поперечные метки на расстоянии 55 мм друг от друга.




Схема замера образцов.

ческое а.

Испытанне образцов клеевых соединений проводят при 20°С и температурах кратных 20 или 25 °C.

Охлаждение или нагрев образнов по температуры испытания произволят в спецнальных камерах. Допускается применение камер, используемых при испытании металлов и пластмасс. Продолжительность охлаждения (нагрева) образнов в воздушной среде должна быть 30-45 мнн, а в среде жидкого хладагента 10-15 мин

Проведенне испытаний. Подготовленный для испытаний образец устанавливают по меткам в зажимы испытательной машины таким образом. чтобы продольная ось образна совпадала с осью приложения нагрузки и осью

зажимных губок.

Испытанне проволят постепенным нарашнаянием нагрузки до разрушения образца. Скорость движения зажима машны полжна быть 10 мм/мин. Допускается проведение испытаний при скорости движения нагружающего зажима ло 20 мм/мнн. Фиксируют наибольшую нагрузку, достигнутую при испытании.

Обе части испытанного образна подвергают визуальному осмотру для опрелеления характера разрушения по плоскости скленвания или по клею. Характер разрушения оценнвается в процентах от номинальной площади скленвания с точностью до 5-10%.

Предел прочности клеевого соединения при сдвиге т (в кгс/см2) вычисляют по формуле:

$$\tau = \frac{P}{F}$$

где P — разрушающая нагрузка, кгс; F — площадь скленвання. см². Площадь F вычисляют с точностью до 0,01 см2 по формуле:

$$F = ah$$

гле a — длина нахлестки, см; b — ширина нахлестки, см.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ РАВНОМЕРНОМ ОТРЫВЕ

1. Определение предела прочности клеевого соединения резины с металлом без вилканизации (no TY MXII YT-887-56, CMH-5)

Под пределом прочности клеевого соединения резины с металлом при отрыве понимается усилие, действующее перпендикулярно и равномерно по всей плошали склейки, необходимое для отрыва резины от металла, выраженное в кгс/см2.

Метол предназначен для определения характеристики резинового клея, применяющегося для приклейки вулканизованной резниы к металлу без последую-

щей ее вулканизации.

Аппаратура и оборудование: банка для клея; кисточка щетин-ная нли волосяная; металлические пластинки (ГОСТ 209—75) с держателями («грыбкь»); резиновые диски толщиной 3—4 мм; приспособление для склейки об-разнов: динамометр с реверсом (ГОСТ 269—66); мощность динамометра не должна превышать измеряемое усилие больше чем в 5 раз.

Подготовка образцов. Поверхность металлических пластинок дол-жна быть обработана под VVV7. Для определения качества подготовляемой поверхности пластинок последние накладывают на контрольную плиту. Если при

этом обнаруживается просвет, то пластинки обрабатываются дополнительно Поверхность металлических пластинок, бывших в употреблении, очищается от клея н подвергается шероховке или опескострунвается. Для шероховки твер-дых металлов примеияется наждачная бумага № 24—36, для мягких металлов (дуралюмин, медь, сплавы магния) применяется наждачная бумага № 60-100.

Для лучшего сцепления резины с металлом резину шерохуют.

Для шероховки резины применяется наждачная бумага № 24-36. Перед нанесением клея поверхность металла и резины два раза протирается

чистым миткалем или бязью, смоченными бензином «галоша». Проверенный предварительно на концентрацию или сухой остаток резниовый клей пшательно перемешать и чистой кисточкой нанести тоиким равиомерным

слоем на поверхность металлических пластинок. Сушку клея, нанесенного на пластинки, произволить по режиму, указанному в технических условиях на дан-

ный клей.

После просушки первого слоя на одну из металлических пластинок нанести второй слой клея и одновременно такой же слой клея нанести на одну сторону резинового диска. Сушку второго слоя клея на металлической пластинке производить до перехода клеевой пленки в слегка липкое состояние. По окончании сушки металлическую пластинку и резиновый диск соединить промазанными поверхностями и прижать руками на несколько секуид резниовым диском к совершенно чистой поверхности.

Нанести второй слой клея на вторую металлическую пластинку и такой же слой на испромазанную поверхность резинового диска, наклеснного на первую металлическую пластинку, наложить на резиновый диск и поместить под груз,

создавая лавление 0,2-0,4 кгс/см2.

Нагрузка на склеенные образцы может быть дана путем прижима в прессе или струбиние, при условии, чтобы при этом не происходило выдавливания клея

н лавление пресса не превышало 1 кгс/см2.

После выдержки образцов пол прессом в течение времени, установленного техническими условиями на данный клей, образцы испытывают на динамометре в реверсе по ГОСТ 209-75 при скорости движения нижнего зажима 50 мм/мин. Предел прочности клеевого соединения при отрыве для данного образца определяется как частное от деления показаний динамометра на площадь склейки и выражается в кгс/см². Испытанию подвергают не менее трех образцов. Предел прочности клеевого соединения резины с металлом при отрыве определяется как спелиее апифметическое из всех замеров испытания.

2. Определение предела прочности клеевых соединений металлов (по ГОСТ 14760-69 "Клеевые соединения металлов, Метод определения прочности при отрыве")

Сущность метода заключается в определении величны разрушающей силы при растяжении стандартного образца клеевого соединения встык усилиями, направленными перпендикулярно плоскости скленвания.

Аппаратура: предел прочности при отрыве определяют на испытательной машине, позволяющей производить испытание на растяжение и измерять величину ватружи с точностью до 1%. Испытания образиов производят в аводушной среде в спецвальном приспособления, установленном в тубках испытательной машины, обстаечивающем центирнование образиов таким образов, ятобы диния действая расгативающих уселий совывала с продольной осью образиа, Испытания при пониженной и повышенной температурах проводят из машиных, и ва которых проводят всиятания при приматы образильной температуре, дополнятельно оборудованных съмными схладятельными или нагрезательными имерами для ватреза, охлажения кольтуреных образиов, али на машинах, специально оредвазначенных для этих целей. Продолжительность цетреза или охлаждения образиов в возудишной среде 45—00 мнв, а в ореде жидкого хладателет 15—20 мнв.

Првмечавне: Допускается оклаждение образцов непосредственио в среде жидкого кладлента (жидкий азот, смесь углемслоты со спертом и др.), если кладагент не оказывает фазико-клического действия на испытуемый материал,

Нагревательная или холодильная камера должны обеспечнать развомерисе нагревание вли охлаждение образца до заданию температуры и сохравение посмедней на протяжения испытания, при этом допускаемые отклонения температуры образца от заданиой ве должвы превышать следующих;

Температура	Допускаемь
испытаний, °C	отклонения,
От 196 до 200	±2
200—600	±3
600—900	±4
900—1200	±5

Периодняескай контроль температуры вспытуемого образца при повышенной в пониженной температурах соуществляют термопарой с потещнометром класса точности не ниже 0,5 по ГОСТ 9245—68, установленной непосредственно на образце вбляям клеевого шах

Измерение температуры производят по ГОСТ 6616-74;

Пределы измеряемых температур, °C	Тип термопары
От —196 до 400	Медь-константан нлн хромель-копель
400—1100 1100—1200	Хромель—алюмель Платнио—платниоро-

Подготовка образцов. Для вспытавия берут не менее пяти склееным образию. Образии, предлазначеные для испытавий, склеивают на вруч частей. Диаметр половни образиа $25\pm0,1$ мм, высота $13\pm0,25$ мм (см. рисувок).

Диаметры склеяваемых друг с другом половия образиа ве должны отдызаться одня от другого более чем на 0,1 мм. Взанимос менелене двух половни склеенного образиа не должно превышать 0,5 мм. Схленваемые поверхности должны быть двоские и перепедияуаляные продольной осно образиа, а опортым поверхности головок образиа должны быть парадлельны склепаемым поперхностим. Шероховаютсть склепаемых поперхностим. Шероховаютсть склепаемых поперхностим двого образить от от образить образить

Толщину клеевого шва определяют как разность между высотой склеенного образца и суммой высот склеиваемых заготовок.

Примечание: Заготовка образцов можно использовать для испытаний многократно, обрабатывая их поверхности.

Склеенные образцы выдерживают до испытання не менее 12 ч, если время выдержки не оговорено в технических условиях.



Примечание: Образцы, изготовленные на термовластичных и гигроскопичных клеях, рекомендуется хранитьсогласно техническим условиям на данный клей, утвержденным в установленном пооядке.

Испытание образцов клеевых соединений производят при 20°C и температурах, кратных 20 или 15°C. Влажность воздуха в помещении не регламен-

Проведение испытания. Подготовленный образец укрепляют в зажимном приспособлении разрывной машниы и постепенио увеличивают нагрузку до разрушения образца и фиксируют наибольшую

Скленвание образцов для определения прочности при от-

иагрузку, достигнутую при испытании. Скорость движения зажима машины— 10 мм/мин. Допускается проведение испытания при скорости движения нагружающего зажима до 20 мм/мин.

Обе части испатапного образиа подвергают вазуальному осмотру для определения карактера разрушеняя по длоскости скленавния и по клею. Характер разрушения оценивается в процентах от иоминальной площади скленвания сточностью по 5—10%.

Предел прочности клеевого соединения при отрыве $\sigma_{\text{отр}}$ (в кгс/см²) вычисляют по формуле:

$$\sigma_{\text{orp}} = \frac{P}{F}$$

где P — разрушающая нагрузка, кгс; F — площадь скленвання, см². Площадь скленвання F (в см²) вычисляют по формуле:

$$F = \frac{\pi d^2}{4}$$

где <u>d</u> — наименьший днаметр образца, см.

Предел прочности при отрыве вычисляют до третьей значащей цифры. По результатам испытаний вычисляют средиее арифметическое значение предела прочности от»:

$$\sigma_{\text{orp}} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n} \frac{n}{\sigma_{l \text{ orp}}}$$

где n — число испытанных образцов; $\sigma_{l \circ \tau p}$ — значения пределов прочности образцов. По требованию потребителя, кроме среднего арифметического значения пре-

дела прочиости, могут определяться статические показатели— средиее квадратичное отклонение, вариационный коэффициент, коэффициент точности. Опреде-

ление этих покваателей влялегся факультативным. При испытавии образора клеемы соединений всему туркал (протокол) испытавиий. В журкале записывают навименование клее, его марку и прочие сведения об испитуемом кеме цаменование клеетала, его марку, изи термообработки и прочие сведения о метала, способ изготовления образыца (обработка поверхности състейваемого честала, състование параметри технологическото репораток образора по посте състоя в праветри технологическото реформация образора по състоя по посте състейваемого честала, състоя после състейваемого честала, състоя по посте състейваемого по състоя по посте състейваемого посте състейваемого посте състейваемого посте състейваемого по постейваемого посте състейваемого постейваемого постейваемого постейваемого постейваемого постейваемого постейваемого постейваемого постейваемого по постейваемого постейва

шния, скорость ватруження, температуру испытания и время оклаждения или нагрева, окружающую среду в случае испытанияй при инжом температуре, величану разрушающей нагружим для каждого образия, карактер разрушения обраща, количетов испытаниям образиов на каждый варилит и число партий для интритор образия, количество и предоставления и предоставления и предоставления и предоставления предоставления и помер для интритор образия и их средиее арифметическом, дату испытания и помер пастоящего стандарта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ОТРЫВЕ [1]*

Испытания при неравномерном отрыве производятся на малых лабораторных образцах.

Исплативи на неравномерный ограм делятся на две группы: исплатия для определения ограмительных характеристик колегруативной прочности клевых определения огносительных характеристик колегруативной прочности клевых оселицений. Для исплативи переой группы привненног образым формы и размеров, показанных на рас. 1. Для определения показантом! конструктивной прочности клевых отражений пределений пр

Метод не является стандартным.




Рис. 2. Приспособление для испытания образцов клеевых соединений на неравномерноотрим (комструкция инжей части меняется в зависимости от образца—върнаты с и об); 1—коромысло; 2—обойма; 3—прикимной болт; 6—паримрыя поднеска; 5—инжинй крепежный узе; 6—головам испытательной машины; 7—обозаны.

расстояние 200 мм в затем концы полосы образца жестко закрепляют внитами. Образец непытывают при постоянной скорости перемещения нагружающего зажима 10 мм/мнв.

Рекомендуется снемать днаграмму «вагрузка — прогиб полосы» и, если возможно. Внзуально установить начало разъединения томкой полосы и блочной

частн образца, отмечая соответствующую вагрузку.

Прочность клеевого соедниения при неравномерном отрыве по описываемой методике характеризуется погонным отрывающим усилием, определяемым по формулс:

$$P_{\text{mor}} = \frac{P}{h}$$

где P — нанбольшая нагрузка, кгс; b — ширина образца, см.

Для каждого варванта скленвания необходимо испытывать не менее 3 образцов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СКАЛЫВАНИИ

(по ГОСТ 14231-78 "Смолы карбамидоформальдегидные")

Предел прочности при скалывания по клеевому слою трехслойной четырехмнлляметровой факеры после вымачнаяния в воде в течение 24 ч определяют по ГОСТ 9624—72.

Подготовка образцов. В фарфоровую, стеклянную или эмалированную посуду выжетимостью 1000 мл помещают 500—600 г смолы, добавляют 5—6 г тонконзмельченного хлористого замоняя (ГОСТ 2210—73) и гшательно

перемешивают.

Клей навосят равломерным по толщиве слоем в колячестве 90—100 г/м² на мазываемой поверхности. Клей вавосят клежевамоченным пальданым или кистью па березовый лущеный шпом 1—11 сорта (ТОСТ 99—75) размером ве мене 240 × 200 мм, толщикой 1.5 мм, ваджаюстью 3 ± 2 ас. 65, затем из одпого наложения волокой собирают трекслойный пакет. Из четырех трекслойных пакетом ложения волокой собирают трекслойный пакет. Из четырех трекслойных пакетом сомидаютуют общий пакет, который пресурто в глараваническом пресе на плитах размером не менее 300 × 300 мм при температуре плит пресса 125—300 °С далаения 16—20 кгс/см². Время выдержив пакета в прессе — 5.5 ммн. После далаения 16—20 кгс/см². Время выдержив пакета в прессе — 5.5 ммн. После предела прочности клеевого среднения при скальвании. Образцы должный быть подготовления к педитатию в соответствия с ГОСТ 9620—7.2

За результат испытання принимают наименьший из полученных показателей. Предприятие-изготовитель проводит данное испытание не реже раза в

3 месяца,

1. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КЛЕИ пля силовых конструкций

За последнее время а различных отраслях промышленности ивходят все возрастающее применение новые пленочные клен на основе модифицированиях эпоксидных смол [59]. Модификаторами эпоксидных олигомеров служвт каучуки, ацетали поливинилового спиртв.

полиэфиры и другие термопласты и эластомеры.

пользувиры в другие серхонавства в выестоящих высоких прочностных дарактеристиках, до-стоящих реализации об дерхона в получений получе клеях характеризуются незначительным снижением прочности после действия воды и условий тропического климата.

Поквзатели электрических свойств клеев находятся на уровне свойств модифицироввиных эпоксидиых компауидов.

Важим и высокие технологические показатели новых клеев. Значительно упрощается

рукциях современной техники.

выжим и вмоокие технологические показытели извых влесы. элачительно упрощегся щикл склемвания; отпадает необходимость в применении высоких двалений; сикаются температура отверждения. Некоторыми из плекочных клеев можно производить склемвания при температурах по 120 °С. Это поволяет применять в силовых комструкциях люжиниевые сплавы с высокой усталостной прочностью Многие пленочные клеи требуют хранения при пониженных температурах.

Основное иззначение эпоксидных пленочимх клеев — создание высоконагруженных клее евых соединений металлов, стеклоплестиков, композиционных и других материалов в коист-

Пленка клеящая ВК-25

(no TV 6-17-880-77)

Фенольно-каучуковая клеящая пленка ВК-25 предназивчается для скленвания металлов и иеметаллических материалов.

1. Технические требования

1.1. Размеры. Пленка должна выпускаться в рудонах. Длина пленки в рудоне, ее ширина и толщина должны соответствовать указанным ниже:

0.25±0.05 мм Толициив 1230⁺²⁰ мм Ширина

50±20 M Длина 1.2. В и е ш и и й в и д (цвет) — от светло-коричневого до симе-зеленого. Без по-

сторонних включений одержание летучих веществ - 6-11% Содержание летучих веществ — от так прочиости при сдвиге клеевого соединения

при 20 °C-не менее 210 кгс/см2 (21 МПа) 80 °С — не менее 110 кгс/см2 (11 МПа)

1.5. Прочность при не 20°C — не менее 50 кгс/см (5 H/см). неравиомерном отрыве клеевого еоединения при Примечвине. Предел прочиссти при сдвиге и прочность при иеравномер-

№ и месчаних предка предкасти при сдвиге и прочность при исравномер-ном отрывье клевых соединений опредставится на образдах актоминеного сплава Д-16АТ (ГОСТ 1259—67), виодированного в сериой кискоте с наподнейнем хо-пиком жли в кромовой кискоте, размерами по ГОСТ 1475—69 и ОСТ1 9901—71 соответственно.

2. Правила приемки

2.1. Приемка клеящей пленки должна производиться техническим контролем пред-2.1. 11 рисмка к кленцен пления должив произволиться тельпеским контролем пред притивальногомиться притивальногомиться притивальногомиться пред притивальногомиться притивальногомиться пред притивальногомиться пред притивальногомиться пред притивального притивальн

пытания удвоенного числв образцов, взятых от тех же рудонов. Результаты повторимх испытаний являются окончательными,

3.1. Для испытания пленок по п.п. 1.1—1.5 от конца каждого рудона по всей его шири-не отрезлется образец а 25 см. Две бокызые кромки образца шириной около 5 см испытанию

ие подлежат.
Образцы испытывают сразу же после отбора или хранят до испытания а течение не
более 5 суток плотно завернутыми а полизчиленовую пленку.
Тр и м еч а ни е. Образцы лежим для арбитражных испытаний хоанится в

течение асего срока гарантии

3.1 Голици и у плеижи въмерато микрометром гладким с точностью до 0.01 мм по долино образа при при образа на расстоями образа образ

Длину пленки определяют с помощью счетчика-метрометра типа УГН-1.
 Ширину пленки определяют металлической измерительной линейкой (ГОСТ

3.5. В и е ш н и й в и д пленки определяют металлическом измерительной линенкой (1001 427—75) с готностью до 1 мм.
3.5. В и е ш н и й в и д пленки, определенный анауально, должен соответствовать иа-

Содержание летучих х (в %) вычисляют по формуле

$$x = \frac{m-m_1}{m} \cdot 100$$

еде m и m_1 — масса образца пленки до и после сушки соответственно,

а представления по выполня сущая сопределения и представления представления представления по представления представления представления представления представления представления представления по представления представл содержания легучих экспресс-методом. Два образца пленки размером \$25.50 мм лавешванают на вланических всехх с точностыю до 0,0002 г. класут на фтороплаето-зую дил асбестовую сетку и помещают в сущийлыкий дижаф с ИК ламной ЗС-1 мощ-ностью 500 Вг. та ем замущимают при 175.5°С и течевие 7 мин из расстоянии 20 см от купола ламны. После сущим образцы ослаждают и склова влаешваями.

купола ламны, после сушая образца одлаждают и снова влешвового. За результат в обоих случаях принимают среднее арифметическое двух определений, каждое из которых не должно выходить за предель 6-11%. 3.7. Предел прочиости при сдаиге клеевых соединений определяют по

FOCT 14759-69

ТОСТ 14/59—93.
3.7.1. ПО дготовка образцов. Поверхности скленавеных полосок металла обез-жиривают знетовом (ГОСТ 2768—60) и сущат на волауже при комнатвых условиях 20 мии. Сборка образцов дожима производяться в помещении с температурой 15—30°С и отно-сительной алажностью волауха не амие 75%.

От рулона отбирают пять образцов пленки размером 17×25 мм с учетом саободных краев, срезвемых перед испытаннем.

краев, срезвемих перед испытанием.

Синадла а кассету кладут полоску металла, прежимая ее к боковой стенке кассеты,
атом образец пленки, а поверх него — другую полоску металла, прижатую к другой бокомой стенке кассеты. Таким образом заполняется все кассета.

Ками образения образом делегатира образом заполняется все кассета. и стенке кассеты, таким образом заполавется вся воссета. При сборке образцы пленки и полоски металла следует брать за края, не попадающие в клеевой шор

севои може. Края образца пленки и полосок металла, попадающие а клеевой шов. должны быть

чистыми, без заусенцев и фасок от штамповки. Собранную кассету устанавлявают в пресс с грузом, помещают а термостат, нагре-тый на 15—20°С выше температуры скленвания, и выдерживают по следующему режиму;

Давление, кг/см² 6 Время подъема температуры, ч 1-2,5

Температуру скленавния замеряют термопарой, помещенной в клеевой шов, или термометром, помещенным около клеевого шав. По окончания выдержки обогреа выключают и по достижения образцом температуры

помещения снимают дааление. нспытання осуществляют через 10—15 ч после сиятия давлина в сответствии С ГОСТ 1479—09. в проводят по ГОСТ 1475—69. В расчет и вринимаются показателя Орезвук в так в проводят по ГОСТ 1475—69. В расчет и вринимаются показателя обращаю, высовые кипровоей кип другие дофекты.

3.8. Прочность при нерваномерном отрыве клеелых соединений оп-ределяют по ОСТІ 90016—71.

Подготовку поверхности и скленвание образцов проводят квк указано в п. 3.7. За результат испытания принимают среднее арифистическое всех определений, каждое из которых не должно выходить за пределы нормы (п. 1.5). В расчет не принимаются показатели образцов, имеющих непроклей или другие дефекты.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

41 Vnakonka 4.1.1. Упаковка пленки должна обеспечивать ее защиту от механических поврежнений и загрязиений.

4.1.2. Пленку наматывают на деревянную катушку с одновременной прокладкой матовой окрашенной полизтиленовой пленкой (ГОСТ 16354-73)

4.1.3. Рудон плеихи обертывают полизтиленовой плеихой, завертывают в оберточную бумагу или в подпергамент, а затем вкладывают в полизтиленовый мешок, откомтый конец уран у пла в подперимент, в загод выдательной подпериментов и подпериментов периоб периоб подпериментов и подпериментов периоб периоб

Примечание. Лопускается упаковывать рудон пленки в металлический пенал И в металлический пенал.
 Упакованный рулон пленки вкладывают в деревянный ящик, в который с торцевых сторон вставляют разъемные вкладыши. Рудон не должен свободно перемещаться внутри яшика

4.2. Маркировка.

 Паркировка.
 Под первичную упаковку (полизтиленовую пленку) вкладывают этикетку, содержащую следующие данные: наименование предприния и это товарный знак; наименование пленки: номер партин; номер рудона; длину плеики в рудоне; ширину плеики средиюю толщину пленки; дату выпуска (число, месяц, год); массу нетто; фамилию контро-лера: номер настоящих ТУ.

; номер изстоящих то. 4.2.2. Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192—71. Кроме того, нв

2.2. Маркирома транспортное тары производится по 10С1 1412—71. Кроме того, из транспортнух тару дохима быть наженеем этиметть, сострежищая даниме по п. 4.2.1 от транспортнух тару дохима быть наженеем этиметть, сострежищам соответствие качества продукции требованиям настоящим ТУ и совержащим ссетаетствие качества продукции требованиям настоящим ТУ и совержащим сестается не от соозрания знак, намичено-сектрощим стариме: намиченование предправития настоящим ТУ и совержащим. вание плеики; иомер партии; иомера рулонов; массу партии (в кг) и количество пленки (в м2); количество пленки в рудоне (в пог. м и м2); результаты испытаний каждого рудона; внешний вил: дату изготовления.

4.3. Транспортирование пленки осуществляется любым транспортом, обеспечивающим сохраниость качества продукции и упаковки.

4.4. Х райе е и е производится в вентилируемом складском помещении при температуре е инже 5 и не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 75%. Племку ховаят в явщиках ных в полнятиленновых мещеках на стеллажах, расположенных не менее чем в 0,2 м от пола и не менее 1 м от отопительных приборов.

5. Гарантии поставшика

 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества продукции тоебованиям настоящих ТУ в течение 3 месяцев с момента изготовления при сопромунции пресованиям настоящих ТУ в течение 3 месяцев с момента изготовления при со-блюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, указанных в настоящих ТУ. 5.2. Пригодность пленки к использованию по истечении срока гарвитии определяется потребителем после проведения испытаний в соответствии с разделом 3.

Пленки клеевые

(no TV 6-17-1060-79)

Эпоксилные пленочные клен ВК-31 и ВК-36 предназначаются для скленания неперфорикольноем инсполные клем DA-3 и DA-30 предиозначаются для склемвания неперфорованных металлических и неметаллических сотовых конструкций, а также металлов неметаллических и при температурах от −50 до 50 °C (BX-31) и от −60 до 150 °C (BX-31) и от −60 °C (BX-31)

1. Технические требования

250 (I H II C.)

1.1. Размеры. Пленки ВК-31 и ВК-36 должны выпускаться в рудонах. Длина пленки в рудоне, ее ширина и толшина должиы соответствовать укладиным ниже:

BK-31 BK-36 0,25+0,5 Толщина, мм 0.24 ± 0.04 Ширина, мм....... 290±20 600+50 Длина, м....... Не более 60

 Внешний вид (цвет) — серый. 1.3. Содержание летучих веществ для ВК-31—2%. 1.4. Предел прочности при сдвиге клеевых соединений алюминиевого сплава

ВК-31, Д-16АТ, ВК-36, Д-16АТ и Д-19АТ, мПа Krc/cm2 мПа Krc/cm2 дри 20 °C 29,4 300 350 (I c.) 32,7 330 (II c.) 24.5 250

24.5

1.5. Прочиость при отрыве клесвых соединений сотового заполнителя с общив-кой при 150 °C для ВК-36 — 2,45 МПа (25 кгс/см²).

при 100 °C для Dg-30 — 2,40 миза (до ктскм). 1.6. Пленки не должиы иметь пробелов, грубых утолщений. На поверхности пленок допускаются: дефекты, связвиные с дефектвми антиздгезионной на поверхности пленов допускаются: десректы, связаяные с десректыми антиадисьновного подложим (складки, отпечатки); него-убокие раковимы от неполнотого прилегания поначи-новой пленки (для ВК-31); полосы ширивой не более 3 мм; оголения подложки дивистром не более 8 мм (для ВК-31) и дванетром до 4 мм не более 2 штух не 1 пот. м (для ВК-36); наличие шепоховатости (для ВК-36).

2. Правила приемки

2.1. Приемкв клеевой пленки должив производиться техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. Партией считвют количество пленки, изготовленной из

приктим-изготовителя партивия, нартией синтвот количество пленки, изготовленной из-клееом масса парего приготовиеняя. 22. Пр и е и о ч и и й к о и т р о л ь. 22.18 в риссичения контроль водит проверка продужнии из соответствие техническим требованиям инстоицик ТУ. 22.2 Для присмонного контроля от партии отбирают не менее 10% рудонов, ио ие менее

одного рудова. Из отобранных рудовов отбирают образым в соответствен с требованиями раздела 3 2.2.3. При обивружении несоответствия пленки требованиям вастоящих ТУ дотя бы по одному из показателей проводят по нему повторные испытания удвоенного числа рулонов,

взятых из той же партии. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на

всю партию.

ысо партик.

1 и од и ческий контроль.

2.1. В периодический контроль входит проверка упаковки продукции в ащики и проверка маркировки транспортной тары, которы проводится не реже I раза в 6 месяцев.

2.3. Для проверки отбирают б% ящиков, отправляемых в один дарск, ное нежее одного яшикв.

3 Методы испытаний

3.1. В и е ш и и й в и д пленки определяют визуально, 2. Т о л щ и м у пленки определяют вместе с антадгезионными прокладжами микро-метром любого этива с отчокостью измерений до оді мм. Точщику пленки по дляне определяют в 5—10 миках развиомерио по дляне рудона в 1 м от краз плежки. Толущум пленки по шврине определяют на образка, вирезиных в ивчале и коице рулона, представляющих собой полосу пленки длиной 30—40 см, отрезан-

иую по ширине рулона. Измерення производят через каждые 2 см. За результат измерения принимается среднее врифметическое значение не менее пяти

измерений.
Толиция пленки определяется как разность между средними арифметическими значениями толщины пленки с антиадгезномными прокладками и суммарной толщины антиадгези-

онных прокладок 3.3. Ширину и длину пленки замеряют металлической линейкой (ГОСТ 427—75) или металлической измерительной рудеткой (ГОСТ 7502—69).

или металической измерительной руляткой (ГОСТ 782—69).

3.4. О пределение содерж вня за астучки веществ. Три образца фольти (ГОСТ 475—73) любой голщина размером 60 × 60 мм сущат при 170—180 °С до постоянной массы, взвешвава на авалитических весах с точностью до 0,0002 г. Три кусочка касевой плежим размером 20 × 20 мм. вырезвиные ножинцами разможерно по всей ширине образца пленки размером 20 x 20 мм, вырезявливы поживщеми равномерно по всей ширине образца пленим из расстояния не менее 1 см от краз пленям, сосмобливо от антиаделемимим промага дом, помещают из подготовленные образцы фольти и завешивают на являющите всем с точностно до 0,002. 3 автом обращы деленки на фольте помещают в термошима у выдер-живают 15 ч при 15 ± 5°C, оклаждают в эксплаторе до комнатиой температуры и снова минают. взвешивают

Содержание детучих веществ х (%) вычисляют по формуле:

$$x = \frac{m_2 - m_3}{m_2 - m_1} \cdot 100$$

где m_1 — масса фольги; m_2 и m_3 — масса фольги с нанесенным образцом пленки до и после сушки соответственно.

За результат принимают среднее арифметическое значение трех определений 3.5. Предел применяют среднее фрарметаческое значение грех определения.
3.5. Предел прочности при сдв нге клеевых соеднений определяют по ГОСТ ИТ59—69 на ровных с хорошо пригивнимии поверхностями образцах из алючиние вого силава Д-16АТ и д-19АТ, протравлениях по метолу Пикления или виодированных в

хромовой кислоте Образцы должны быть предварительно обезжирены бензином «галоша» (ГОСТ 443—76) или ацетоном (ГОСТ 2603—71), а после травления промыты водой и высущены при 40—60 °C

в течение 1-2 ч. Травление по методу Пиклиига производят непосредственно перед скленванием в растворе следующего состава:

1,46 MJ 84 MJ Вода......

Время травления 15 мия при температуре раствора 65 ф 5°C. Для испататия берт иль образиов влежи въписоры 17 х 25 мм и укладывают между сълеплеными образиями. Плежку следует брать за края, ве попадающие в клеекой шол, с клеенаемыме образии вопарно отделять друг от друга педлофанном лентой

(FOCT 7730-74). Образцы с пленкой помещают а квссету рычажного пресса, ве допускан перекоса.

Скленвание производят по следующему режиму:

Давление, кгс/см² Время подъема темпервтуры, ч 1-2 Температура склемания, С 175±5 Выдержка при 175 °C, ч 1,5 (ВК-31); 3 (ВК-36) 1-2-

По окончании выдержки обогрев отключают в при вакрытой дверце термостата охлаж-дают кассету до 40—50 °C. После этого снимают дваление и распрессовывают кассету. Образим тилтельно очишают от наплывов клея

Испытания производят не рамее чем через 10—15 ч после снятия давления

уссывляемия производят не равке чем через 10-15 х после сиктия давления. За результат испытания привимот средке верифиетическое ланечине пять определения. За Прочность при отри не испечание отпользоваться собращения образоваться с обс-шанкой определението по ССТ 10090−72 на образыва калючиненого сплава ДТ-16АТ с не-перфоррованным соговым заполнятелем из фольти АМТ-241 с чемакой 2,5 мм при толщине фольти 0,41−0.04 мм. Высота сого дожны быть 10 −0.1 мм. «Грибки» из алюминиевого сплава предварительно травят яли анодируют в хромовой вислоте, как указано в п. 35. но дваление при склепавни 0.5-0.8 кг/см² (0.06-0.08 МПв),

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

41. Упаковка Пленка должна быть намотана на бумажную гильзу; допусквется

намотка в один рулон до четырех отдельных кусков пленки. вамогка в один рудов до четырки отдельных кусков льсенки.

Каждый рудов должен быть завернут в дав слоя полагутиленовой (ГОСТ 10354—73) или лавсяновой (ТУ 6-05-1794—78) плених, коявы которой завертивания порыш рудова и закреплают следенающей лентой (ТУ 6-17-626-74).

Рудовы в первичной упаковке затем упаковывают в деревянные ащики 111 типа по ГОСТ 2591—76 с внутрениями рамерами по ГОСТ 1857—78. В ящиже рудовы должны быть

в полвешенном состоянии.

в подвещенном состояния.
4.2. Марк и ро в ра в.
4.2. На первичную упаковку каждого рулова прихрепляют этикетку, содержащую следующие даниме навменование предприятия-изготовителя и (вли) его товарный знак; ваименование продукции; номер партни и номер рудона; количество пленки (в м°); дату из-готовления; номер настоящих ТУ.

4.2.2. Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-77. Кроме того, мар-

кировка должиа содержать наименование продукции; вомер партии; число рулонов в ящике. 4.2.3. Каждая партия сопровождается паспортом установленной формы, удостоверяюшим соответствие качества продукции требованиям изстоящих ТУ и содержащим следующие двиные: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование продукдвиные: наименование предприятия-наготовителя и его товаримы зняк, наименование продук-ции и се марку; номер партии, общее количество племы (в м³); карактеристику общего вида; толщину пленки; солержание летучих (для ВК-31); величину пределя прочности при делание: технучесть (для ВК-31); величину прочности при отрыме (для ВК-36); заключение технического коитроля предприятия-изготовителя; дату изготовления

текнического контроля предприятия-изготолятеля; дату вытогольнения, са от от 10,00 м вид от 10,

;, при этом гарантинным срок сокращается до 1,5 месяце». Планка ВК-36 полжиз храниться при температуре не выше 25°C в относительной влаж-

вости воздуха не выше 80% Рудоны пленки должиы храниться горизонтально, в подвешениом состоянии.

Во избежание растрескивания пленки рудоны, хранившиеся в холодильнике, выдерживают, не вскрывая. 6—12 ч при 15—25 °C. 5. Гарантии поставщика

5.1. Предприятие-вусотовитей» гранитуру соответстве каместая продукция требования настоямих ТУ пре собольшем втореного усовай транспортирования и транспортирования и транспортирования и транспортирования предприятий п

производстве после проверки е на соответствие требованням настоящих ТУ а течение срока, раввого гаравтийному, при условии ежемесячной перепроверки.

Пленки клеевые марок ВК-24 и ВК-24М (no TV 6-05-151-222-74)

Эпоксидные пленочные клеи ВК-24 в ВК-24М предназначаются для скленавния не-перфорированных металлических в веметаллических сотовых конструкций, а также для

скленвания металлов и неметаллических материалов, работающих длительное время при температуре от —60 до 80 °C.

1. Технические требования

	BK-24	BK-24M
11. Виешинй анд	аключений пле (ВК-24) или (ВК-	з посторонних нка, темно-серая светло-желтая -24M)
1.2. Толщина, мм	0,37+0,05	0,25+0,05
1.3. Ширина, мм	900 - 950	900-950
1.4. Содержание летучих ас- щеста, %	≪2,5	≪ 2,5
ге клеевы хсоединений алю- миниевого сплава Д-16АТ, кгс/см2		
npH 20 °C	200 150	180 140

2. Методы испытаний

В нешний в н д определяется визуально.
 Толшину пленки измеряют толшиномером (ГОСТ 11358—65) с точностью.

до 0.01 мм. до 0.0] мм.

2.2. Он градае вня с одержавния детучни вещеста. Три образца фольта

2.3. Он 198—80 добом тошким размером 80 x8 мм. страит при 107 до постоянной масси,

13 х мм. мм. страит при 107 добом тошким размером 80 x8 мм. страит при 107 до постоянной масси,

13 х мм. мм. мм. страит при 10 х мм. с

Содержание детучих веществ х (в %) вычисляют по формуле:

$$=\frac{a-b}{a} \cdot 100$$

где а н b — масса пленки до и после сушки соответственно.
2.4. Предел прочности при сданге клеевых соединений определяют по FOCT 14759-69.

3. Хранение

Пленки храият а сухом складском помещении при температуре не инже 5 и не выше 25°C и относительной адажности доздуха не выше 75%.

4. Гарантии поставщика

Гарантийный срок хранения — 3 месяца,

3

Пленочные клеи марок ВК-40 и ВК-41 (по литератирным данным [59])

	BK-40	BK-41
Назначение		Скленавние метал-
2	и коиструкционных	дов и неметалличе-
	неметаллических	ских материалов, а
	материалов, в том	также слоистых ме-
	числе сотовых конст-	таллических конст-
	рукций	рукций
Состав	Модифицированная	эпоксидная смола
Толицина, мм	0,2±0,03	0,22-0.30
Масса 1 м2, г	200+20	275±25
Содержание летучих веществ, %	< 2	< 1
Интервал рабочих температур, °С	Or -60 no 80	От -60 по 80
Предел прочности при сдвиге клее-	A	
аых соединений. МПа		
при -60 °C	25	29
> 20 °C	25 30	32
> 80 °C	22	32 25
Режим скленвания		20
температура, °С	120	120
аремя, ч	2	3
дааление. МПа	0,3-0,5	0,1-0,65
Terrane who was a to	0,0-0,0	0,1-0,00

Срок хранения, месяцы

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ




Рис. 1. Образец из оргстекла для определения предела прочности клеевого соединения при сдвиге.

Рис. 2. Образец из металла для определения прочности клесвого соединения при сдвиге: 15±0,5 мм — склейка; 55 мм — расстояние между зажимами.




Рис. 3. Кольцо для напесеция клея.

Рис. 4. Ролик.





Рис. 5. Образцы из металла с парусниой для определения прочностя клеевого соединения при сдвиге.



Рмс. 6. Склеенные бруски и готовый образен из древесиим для определения прочности кнеевого соединения при скалывания: d_1 = d_2 = d_3 мм для образую из дуба, граба влй месин; d_1 = d_2 = d_3 мм для образую в добразую в дельта-древесиям.

- Кардашов Д. А. Синтетические клен. М., Химия, 1976.
- 2. Кардашов Д. А. Эпоксидные клен. М., Химия, 1973. 3. Петрова А. П. Термостойкие клен. М., Химия, 1978.
- 4. Кейгл Ч. Клеевые соединения. Пер. с англ./Под ред. Д. А. Кардашова. М.,
- Хрумев В. М. Синтетические клен и мастики. М., Высшая школа, 1970.
 Труды I Всесоюзной конференции по клеям и технологии скленвания. Тал-
- лии, 1966. Современные клен и скленвание пластмасс и металлов. Л., ЛДНТП, 1971.
- 8. Новые клен и технология скленвания. М., изд. МДНТП им. Ф. Э. Дзержинского, 1973.
- 9. Алгезия и прочность алгезионных соединений. М., МЛНТП им. Ф. Э. Дзержинского, 1968.
- 10. Клен и технология скленвания. М., Оборонгиз, 1960.
- 11. Клен и клеевые соединения. М., МДНТП нм. Ф. Э. Дзержинского, 1967.
- 12. Полимерные клен. Каталог. М., ГИПК, 1975. 13. Тезнсы докладов научно-технической конференции «Клеи и их применениев технике», Кировакаи, 1978.
 - 14. Сборинк техинческих условий на клеящие материалы. Л., Химия, 1975.
- 15. Дерягин Б. Ф., Кротова Н. А. Адгезия. М., Изд-во АН СССР, 1949. Берлин А. А., Басин В. Е. Основы адгезин полимеров. М., Химия, 1974.
 Воюцкий С. С. Аутогезия и адгезия высокополниеров. М., Ростехнядат, 1960.
- 18. Москвитин Н. И. Физико-химические основы процессов скленвания и прили-
- пання. М., Лесная промышленность, 1964. 19. Белый В. А., Егоренков Н. И., Плескачевский Ю. М. Адгезия полимеров к металлам. М., Наука и техинка, 1971.
- 20. Адгезня полимеров. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- 21. Синтез феноло-формальлегилных смол и старение клеевых соединений. Таллии. Изл-во ТПИ, 1971. 22. Феноло-формальдегидиые смолы и клен на их основе. Таллин, Изд-во ТПИ,
- 23. Сычев М. М. Неорганические клен. Л., Химия, 1974.
- 24. Фрейдин А. С. Прочность и долговечность клеевых соединений. М., Химия,
- 25. Хрулев В. М. Долговечность клеевых соединений древесниы. М., Гослесбумизлат. 1962.
- 26. Капелюшник И. И., Михалев И. И., Эйдельман Б. Д. Технология скленвания деталей в самолетостроении. М., Машиностроение, 1972. 27. Забродкин А. Г. Химия и техиология клеящих веществ. М., Гослесбумиздат,
- 1968
- 28. Х. Ли, К. Невилл. Справочное руководство по эпоксидным смолам. М., Энергия, 1973.
- 29. Темкина Р. З. Технология синтетических смол и клеев. М., Легкая промышлениость, 1965.
- 30. Кардашов Д. А., Кудишина В. А., Шумская Н. И. Эпоксидные смолы и техника безопасности при работе с ними. М., Машиностроение, 1964.

31. Темкина Р. З., Плотникова Т. П., Миркович Р. А. Клеяшие карбамидные смолы для мебельной промышленности, М., ЦБТН, 1959.

32. Бердинских Н. П. Скленвание превесины. Киев. Госстройнздат УССР. 1959. 33. Хрилев В. М. и др. Скленвание модифицированиой древесины и перспективы ее применения. Мииск. Госплан БССР, 1971.

34. Клен и герметики/Под ред. Д. А. Кардашова, М., Химия, 1978.

35. Технология изготовления клеевых панелей из пластмасс, алюминия, асбестоцемента и бетона. М., Госстройнздат, 1963. 36. Шавырин В. М. и др. Клее-механические соединения в технике. М., Машино-

строение, 1968.

37. Майорова Э. А. Синтетические клеи в станкостроении. М., НИИМАШ, 1968. 38. Коиструкционные и несиловые клен в станкостроении. Рекомендации. М., ОНТИ, 1968

39. Синтетические клен в станкостроении (обзор), М., НИИМАШ, 1968.

40. Петрова А. П., Коротков Ю. В. Основные технологические и организациониме мероприятия по применению клеев для склеенных инструментов. М., ВИМИ, 1975. .41. Хрилев В. М. Синтетические клеи в железиодорожной технике. М., Транспорт,

1968.

42. Рибенчик С. А. Клен для металлов и их применение в конструкциях железнодорожного транспорта. М., Трансжелдориздат, 1963.

43. Перри Г. А. Скленвание армированных пластиков. М., Судпромгиз, 1972. 44 Общипиве В. И. Соединение трубопроводов на зпоксидных клеях. Л.,

ЛДНТП. 1971 Жеребков С. К. Крепление резины к металлу, М., Химия, 1966.

46. Клен для крепления резии, Справочник, М., ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1969. 47. Гиль В. Е. и др. Электропроводящие полимерные материалы. М., Химия.

1968 48. Базарова Ф. Ф., Комсова Л. С. Клен в производстве радиозлектрониой ап-

паратуры. М., Энергия, 1975. 49 Морозова Л. П. Клен для врепления резиновых подошв к верху обуви из искусственных материалов. М., ЦНИИТЭЛегпром, 1972.

50 Феденюк В. Г. Метолы клеевого соединения деталей швейных изделий. М.,

Гизлегпром, 1956.
51. Дятлова В. П. Клеи для полимерных отделочных материалов. М., Стройиздат, 1968

52. Тихомиров В. Б. Нетканые клеевые материалы. М., Легкая индустрия. 1966. 53. Коздовский А. Л. Клен для домашнего хозяйства и быта. М., НИИ товаров

культурно-бытового назначения, 1969. 54. Бель И. Л. Быстровысыхающие клен в обувной промышленности. М., Легкая индустрия, 1967.

55. Белкина Т. М. Липкие изоляционные материалы. М., 1963.

56. Головин Г. В. Проблема склеивания костей. М., Медицина, 1964. 57 Шапиро М. С. Полимеры в медицине, М., Знание, 1969.

Шапиро М. С. — Хирургия, 1973, № 12, с. 50.
 Кардашов Д. А. Конструкционные клен. М., Химия, 1980.

60. Костин В М. Стыковка и ремонт резино-тканевых транспортных лент. М., Химия, 1968.

Клеи, герметики, мастики

ATO 196, 349, 365	BK-16 36	ГИПК-214 186
		ГИПК-215 97
Адгезии 367	BK-18 124	
AK-20 195	BK-28 105	ГИПК-216 371
Акриловый 387	BK-32-2 88	ГИПК-216А 184
AMK 104	BK-32-200 79	ГИПК-217 370
4-AH 243	BK-32-3M 4	ГИПК-217А 46
1-7111 2-10	BKP-7 217	ГИПК-218 144
	BKP-15 221	ГИПК-219 98
B 0 00F	BKP-16 301	ГИПК-219 98
Б-2 227		
Бальзам 379	BKP-17 302	ГИПК-232 47
Бальзамин 380	BKT-2 51	ГИПК-233 187
Бальзамии М 381	BKT-3 52	ГИПК-241 102
Битумиый 100	В порошке из отходов	ГИПК-311 71
5OB-1 40	галалита 214	ГИПК-331 145
Бутакрил техинческий 66	BC-10T 80	ГИПК-21-11 183
БФ-2 73	BC-350 81	ГИПК-21-12 101
		1 FILLY-21-12 101
БФ-4 74	BT-25-200 54	
БФ-6 198	BT-200 53	Д-2 106
БФР-2 82		Д-6 115
БФР-4 83		Д-9 116
БФТ-52 87	ГИПК-51 188	Д-10 117
78-BLIC 239	ГИПК-61 141	Декстриновый 215
10 BEG 200	ГИПК-91 139	Декстриновый контор-
	ГИПК-92 180	ский 376
DOI 00 150	ГИПК-94 136	
В31-Ф9 153		Для книопленки 360
BAK 67	ГИПК-95 137	Для конторских и фото-
ВИ-4-18Б 217	ГИПК-112 31	работ 374
ВИАМ-БЗ 147	ГИПК-121 179	Для магинтофоиной лен-
ВИАМ-Ф9 151	ГИПК-122 205	ты 355
ВИЛАД-3К 282	ГИПК-123 190	Для обоев 344: 345
BK-1 1	ГИПК-124 185	Для обоев и бумаги 372;
BK-1M 2	ГИПК-131 70	373
	ГИПК-132 95	Для обоев синтетический
BK-1MC 3		
BK-2 48	ГИПК-133 32	347
BK-3 75	ГИПК-134 33	Для резиновых деталей
BK-4 76	ГИПК-135 34	ииза обуви 259
BK-5 72	ГИПК-141 138	Для РС 159
BK-8 49	ГИПК-142 338	Для склеивания изделий
BK-9 35	ГИПК-143 142	из полнвиинлулоридной
BK-11 200	ГИПК-145 143	плеикн 341
BK-11 200 BK-13 77	ГИПК-151 182	Для склеивания магнито-
DK-10 //		
. BK-13M 78	ГИПК-211 146	фониой ленты 356
BK-14 390	ГИПК-212 96	Для скобок к сшивате-
BK-15 50	ГИПК-213 140	лям 207

200		
Для тканн «Болонья»	Казенновый в порошке	ЛК 368
364	209	ЛК-1 103
ДСМК 389	Канцелярский декстрпио-	ЛС-425 305
ДФК-4 156 ДФК-4С 157	вый 377 Канцелярский казеино-	-
ДФК-4СД 158	вый 378	
	Карандаш клеящий 340	M-19-62 162
	Карбокснметилиеллюло- за 192	9-M-35Ф 219 M-60 170
ET4 000	Карбоксиметилцеллю-	M-70 164
ΈΓΑ 362	лозный 193	Mapc 342
	KB-17 184, 219 KB-54 319	МАС-1В 231 Мастнка ДФК 155
	KB-55 320	Мастика КН-2 247
ИПК-42 99		
ИПК-КС-П-2 178	KB-57 322	катные 56
ИПК-Л-10 207	KB-58 323 KB-70 324	MATH K-1 109 MATH K-2 110
ИРП-1268 241	KB-71 325	MATH K-2M 111
	KB-76 326	МАТИ К-2П 112
	KB-105 327 KB-108 328	МАТИ К-З 113
51-K-1 283	KB-109 329	Мелолия 357
51-K-3 264	KB-109 329 KB-110 330	МПФ-1 92, 93
51-K-39 263	KB-32-1 331	МФ 168
51-K-9 284 51-K-10 285	Кныяг 358 Киноклей 361 КИП-Д 69	МФ-60 172
51-K-13 286	КИП-Д 69	
31-K-14 207	КЛН-1 38	Материалы органосили- катиные 50 90 МАТИ К-100 МАТИ К-2110 МАТИ К-24111 МАТИ К-24111 МАТИ К-24111 МАТИ К-24111 МЕМОРОВНЕ 213 Меморовый 213 Ме
51-K-15 288 51-K-16 289	KM-51 312 KMΦ 167	
51-K-17/51-K-18 290	Комбинированный № 4	HA-1 252
51-K-19 291	обувной 262	Наирит-ЛНТ-1 261 Наиритовый № 251 260
51-K-19/51-K-13 292 51-K-23 293	Конторский 350 Конторский силикатный	Напритовый с кумароно-
51-K-24 294	351	вой смолой 257
K-8 125	Конторский синтетиче-	Нанритовый обувной 256 На основе НК 277
K-12a 126 K-16 128	ский 339	4НБ 249
K-17 129, 317	Костный 212 КП-1 278	4НБув 244
K-20 318	КП-2 265	Низкотемпературный на- притовый клей 248
K-54/6 120	KP-5-18 218	НИИФ C-35 149
K-115 6 K-134 121	KP-5-18p 223 KP-6-18 216	Нитроцеллюлозный 194
K-135 127	KP-16-20 206	НИТХИ-62 255
K-139 10	KP-6-18 216 KP-16-20 206 Kpenr 314 Kpenrrens «K» 171 Kpokyc 253 KT 267 KT 15 920	88-НП 235 88-НП-35 236
K-147 122 K-153 11	Крепитель «К» 171	88-HII-43 237
K-153C 12	KT 267	88-НП-130 238 НТ 254
K-168 7	KT-15 230	HT-150 240
K-201 8 K-293 9	KT-25 299 KT-30 229	
	KTП-1 15	
K-400 28		A
Казенновый 210	H 4 27	OK-50Π 383 OK-60 384
Казенновый из отходов казеннового пластика	Лейконат 297	OK-72Ф 385
211	Лейконат М 298	OK-90 386

Орион 335 Ортофикс 375

ПК-5 203 ПК-10 199 ПН-Э 177

Подошвенный 316 Поливинилацетатный (марки А и Б) 334, 337 Полнизобутиленовый 176,

Полиметалл 14 ПС 204 V ПУ-2 68 ПФЭ-2/10 94 ПХВ 172 ПЭД 123 ПЭЛ-Б 176

ПРД-Б 176

Раппа 348

РАФ-10 154

Резиповый (маржи А в Б) 275

В 10 275

Резиповый смаржи А в Б) 275

Резиповый смаржи А в Б) 175-147-1 16

УП-5-149-1 17

Резиповый сособый 276

УП-5-149-1 17

Резиповый сособый 276

УП-5-129 21

УП-5-132 22

С-425-245

УП-5-174 4

С-425-245

ОБВ-1 274

УП-5-181 222

СВ-1-5-274

УП-5-182 22

СВ-1-5-274

УП-5-182 22

СВ-1-5-274

УП-5-183 23

ОБВ-1 274

ОБВ-1 274

УП-5-183 23

ОБВ-1 274

УП-5-183 23

ОБВ-1 274

ОБВ-2 286 CB-2A 266 CB-5 250

СВ-5 250
Свликатный конторский 352, 353, 354
Свитекс 343, 369
Свитекс 343, 369
Свителеский для бумаФМ-3 161

Синтетический для обоев 346 ФР-12 148 ФРАМ-30 89 ФФК 55

Синтетический для ткани ФЭН-1 220 «Болонья» 231, 242 ФЭП 175

| GOODBAR 231, 1 | GOODBAR 231, 2 | GOO Стабилин 315 Стилит 363

Столярный синтетический

T-111 107 Термопрен листовой 272 ТКМ-75 30

ТКФ-4 86 TM-60 201 TΠΚΚ-3 130 TΦЭ-9 108

¥ 165

XRK-9A 170

Центавр 132 Циакрин А 57 Циакрин Б 58 Пявкрив Б 58
Пявкрив ПП 59
Пивкрив ЭБА 60
Пивкрив ЭД 61
Пивкрив ЭП 63
Пивкрив ЭП 36
Пивкрив ЭП 36
Пивкрив 70 62
ПИИКП-КС 228

ЦНИИФ (на основе смолы «ЦНИИФ волостой-кая») 150

95-1 39 96-1C 39 9-15A 308 ЭДС-250 29 ЭДС-250 29 Экрав 359 ЭЛ-19 114 Эластосал II-01 191, 232 Эластосал II-02 388 ЭМФ-4 311 ЭНКС-Д 131 ЭПВА 336 ЭПО 45 ЭПКС-Д 131 ЭПВА 336 ЭПО 45 Эпоксид П и ПР 5 ЭПЦ-1 118

ЭПЦ-1 118 ЭПЦ-2 119

3-100 224 3-300 225 61 268 105 295

Восковой лист ЛЖ-4 415 Клеевая лента 418, 421, 422 Лейкопластырь 434 Лейкопластырь для промышленности

Лента для склейки бумаги из наирита НТ 414 Лента изоляционная прорезниенная

Лента клеевая для шлангов воздухозаборника автомобнля 417 Лента клеевая на бумажной основе

Лента клейкая из хлопчатобумажной

ткани с двухсторонней или односторонней промазкой 413

Лента липкая бытового назначения

Лента липкая для железобетонных труб К-888 411 Лента липкая для крепления пласт-

массовых стереотипов 409 Лента липкая изоляционная тип 70 лля автомобиля ВАЗ 391

Лента липкая полиграфическая 410 Лента липкая противоэрознонная маркн ВМЗ-229 400

Лента липкая электронзоляционная на полнкасиновом компаунде 392 Лента полнвинилхлоридная для изоляцин газонефтепроводов 399

Лента поливинилхлоридная изоляционная для ремоита н сращивання

кабельных оболочек 395 Лента полнаннилхлоридная липкая упаковочная с цветной маркировкой 423

Лента полнэтиленовая с липким сло-

ем 401

Лента полнэтиленовая с липким слоем для детского технического творчества 431

Лента полнэтилентерефталатная с липким слоем, электронзоляционная ЛЛЭ 394

полнатилентерефталатная липким слоем, электроизоляционная, маслостойкая ЛЛЭ-М 393 Лента проклеечная 365 407 Лента проклеечная 1018 408 Лента скленвающая ЛТ 402

Лента скленвающая ЛЦ 404 Лента тиоколовая уплотнительная 428

Ленты клеевые 419 Ленты маркировочные липкие 424

Липкая лента на бумажной основе для окантовки чертежей 416 Липкий матернал для обувной промышленности (липкая лента) 406 Павинол с липким слоем 439

Пленка поливинилхлоридная декоративная 433 Пленка полнвинилхлоридная клеящая

прозрачная зашитная 405 Пленка рельефного тиснения 426 Пленки клеевые

BK-3 75 BK-13 77 BK-13M 78

ВК-24 приложение 1 ВК-24М приложение 1 ВК-25 приложение 1 ВК-31 приложение 1

BK-32-200 79 ВК-36 приложение 1

МПФ-1 93 Пленочные клен ВК-40 приложение 1

ВК-41 приложение 1 Прокладки уплотняющие полнуретановые для окон и дверей 427 Таблички из пленки полиэтилентере-

фталатной прикленвающиеся 425 Универсальная скленвающая лента КЛТ 403

Электронзоляционная липкая лента бытового назначения 429

Электронзоляционные, термостойкие, самослипающиеся, резиновые ленты марки ЛЭТСАР 397, 398

Абразивы 66, 161, 190 см. также Шлифовальные материалы Автокамеры 323, 324, 329, 330

Автомобиль бзлаисировочная резина 318 деревозаменитель $ABC + \Pi BX$

диски сцепления 80 заводской знак 188 запасные части, упаковка

изоляция выводов катушки зажигания

393 полов 99 проводов электроаппаратуры

391 кузов 39 потолочиая пленка 98 протнвошумный картон 100

уплотиительные матерналы 237, 238, 242 фары 33

шланги воздухозаборной системы Автопокрышки 320, 326, 327 см. так-

же Протекторы Алюминий и сплавы 1-4, 11-13, 27, 35, 37-39, 49, 50, 68, 72, 73, 76-78, 107, 108, 122, 123, 191, 230-

232, 288, 297 Аппаратура 6, 9, 10 см. также Головки магнитные, Микрофоны, Печатиые схемы, Приборы, Радиодетали, Громкоговорители

герметизация 6, 10, 12, 54 пропитка узлов и деталей 6, 10.

ремонт 66 Асботекстолит 27, 76-79 Асбоцемент 6-8, 117, 118

Бетон 40, 123, 191, 234, 235, 247, 248, 362, 363

Болтовые соединения, контровка 11, 16-18, 37, 39, 81

Бумага 94, 134—137, 145, 169, 172, 182, 192, 210, 212, 213, 215, 332—337, 339, 340, 342—354, 366—369, 372—378, 404, 412, 414, 430, 431 диффузорная 95

Винипласт 123, 176 Влагонзоляцнонные материалы 267 см. также Материалы изоляционные

Войлок 258 Волокио акрилонитрильное 154 искусственное 171

полиэфириое 298 Ворс полиэфирный 284

Германий 386 Гипсоцемент 248 Глина см. Керамика Головки магнитные 25, 26 Графит 48-50, 160, 197 Грелки электрические 187 Громкоговорители 70

Грунты, крепление 171 ДВП 140, 144, 247 Декоративные материалы 123, 199,

200, 432, 433 Дерево 14, 94, 117, 196, 332, 333, 336—338, 342, 348, 349, 362, 363, 376 см. также Древесные материа-

лы, Мебель Дерматии 268-270 см. также Кожа искусствениая

Двери, уплотиение 427 Диски сцепления 80

Диэлектрики фольгированные 62, 82 Древесина 73, 74, 85, 132, 138, 147— 152, 156-158, 162-165, 179, 209-215, 235, 239 см. также Древесиые материалы, Мебель

Древесные материалы 166-169 см. также ДВП, Дерево, Древесииа,

ДСП, Фанера, Шпон

ДСП 143, 149, 152, 162, 163, 165, 170. 247

Железобетон 122

Зазоры, заполнение 86 Заклепочные соединения 17, 18 см. также Клеезаклепочные соединения Замша 342 Заплаты 146

Игрушки резиновые 303 Изложинцы 47 Изолирующий слой 56, 85 Изоляция противокоррознонная 102,

183, 399 Инструмент режущий 30

Канаты металлические, полимерное покрытне 97 Капрон 153, 154 Каракуль искусственный 208 Картон 134, 135, 209—211, 215, 271, 303, 334, 337, 340, 350—354, 362, 367, 369, 374—378, 418, 431

протнвошумный 100 слонстый 145

Карты географические 405 Керамика 10, 14, 39, 40, 45, 73, 74, 94, 104, 106, 107, 115—117, 191, 332, 334-336, 348, 370a Кинопленка 358-361, 412 Клеезаклепочные соединения 1, 3 Клеерезьбовые соединения 11, 35 Клеесварные соединения 1, 13, 38, 40 Клише типографские 410 см. также

Печатные формы, Стереотныы Кожа 73, 74, 94, 117, 196, 226, 252, 253, 255, 258, 268—270, 332, 333, 348, 349, 362, 365

нскусственная 226, 227, 262 см. также Дерматни, Пласткожа Конвейерные ленты 305

Конструкцин деревянные 170 металлические 41-43

скленвание под водой 44 неметаллические 41-43 слоистые см приложение 1 сотовые, изготовление 76, приложение 1

стеклопластиковые, скленвание под водой 44 Конструкционные материалы метал-

лические 37

пленкообразующее 133 связующее 209

Крючки полистирольные 145

Лавсан 153, 181 Латунь 297 Ленты

конвейерные 305 магнитные 402, 403 магнитофонные 355-358 Линолеум 103, 155 см. также Плитка, Полы

Магниевые сплавы 68 Магнитные ленты 402, 403 Магнитные системы громкоговорителей 70

Магнитофонная лента 355-358

Маркировка 424-426 Материалы декоративные 123, 199, 200, 432,

изоляцнонные 45, 56-85, 69, 75, 79, 88, 97, 99, 104, 183, 234,

391-398, 429-431 конструкционные 37, 41-44, 76, 170, приложение 1

иетканые, связывание 134 резинотканевые см. Резиноткане-

вые матерналы с разными коэффициентами теплового расширения 19-24 сотовые 80, 81, 90, 51 стекловолокинстые 51, 52 теплоизоляционные 69, 104, 234 237, 238, 242, сотовые 80, 81, 90, 91

268, 427 фольгированные 62, 82, 83 челночный 152

Мебель 132, 138, 142, 162, 163, 166, 168, 170, 214 Медь 191

Металлические изделия бытовые 370

для работы при 1000°C 55 Металлы 5, 10, 14, 28, 29, 36, 45, 46, 54, 57—66, 147, 156—158, 219— 222, 233—235, 239, 240, 242, 252, 267—271, 281, 284, 285, 288—296, 299-301, приложение 1 см. также Алюминий, Латунь, М. сплавы, Медь, Сталь, Титан Магнневые

скленвание под водой 44, 67 Микрофоны 95 Молели литейные 141, 415

Нагревательные элементы 241, 173, 174, 180, 193, 194, 206, 227, 228, 253-262, 279, 310, 313-316

Обон 344-347, 371, 372, 373, 406 Оборудование химическое 34, 102 Обувь 173, 174, 180, 193, 194, 206, 227, 228, 253—262, 275, 276, 279, 310, 313-316, 406

Олежда, конфекция, ремоит 265, 266 см. также Заплаты, Плаши, Текстиль. Ткани

Окантовка 416 Окна

оклейка 419 уплотиение 427

Оптические детали 379-389

Павинол 200, 432 Пенопласты 11, 40, 68, 72, 79, 80, 115, 116, 122, 177

Пеностекло 122 Пентапласт 102 Печатные схемы 82, 83

Печатиые формы 71 см. также Клише, Стереотипы

Пласткожа 252, 253, 255, 258 см.

Кожа искусствениая Пластмассы 5, 39, 45, 62, 68, 82, 83,

85, 94, 108, 115—117, 156—158, 198, 362 см. также Виинпласт, Полиамид, Поливинилхлорид, Полисти-рол, Полиэтилен, Стекло органическое. Фторопласты

креминиорганические 108 термореактивные 45 см. также

Текстолиты, Фенопласты Пластыри 277

Плащи с покрытием на каучуковой основе 265, 266 см. также Тканн прорезниениые

Пленка (и) лавсановая 95, 181 многослойная 181 ПВХ 138, 144, 176, 341 армированная 184 полиамидиые 94, 203 поликарбонатиая 95

полиэтиленовые 401 полиэтилеитерефталатиая 201. синтетические 401-404

Плитка

керамическая 362, 363 облицовочная 337 **ПВХ 155**

полимериая 363 см. также Линолеум, Поливиинлялорил Повреждения, промазка 277 Подслой

под ВИАМ-Б-3 73, 74 под теплоизоляционные материа-

лы 75, 79

Покрытия специальные 251 Полиамилы 114, 203 Поливинилхлорил 123 изделия 175

листовой 140, 178 пластикат 176, 177, 183 пластины 139 пленка 138, 144, 184, 341

плитки 155 трубы 205

Полнолефины 11, 181, 182 Полнстирол 40, 101, 204, 342, 362 Полиэтилен 68 см. также Полиоле-

фииы Полы 362, 363 см. также Бетои, Дерево. Линолеум. Плитка

Породы горные, крепление 171 Поролон 200

Поры, заделка 45 Провода жаростойкие 56

металлические 31 Проводники металлические 84 см. также Токопроводящие элементы Проволока, полимерное покрытие 97

Протекторы 322, 325 Приборы, декоративные элементы

корпуса 189 см. также Шильды

Радиодетали 9, 35 Резинотканевые изделия 273, 274 Резинотканевые материалы 216, 217, 222, 223, 244, 249, 307

Резина(ы) 11, 216—226, 229—235, 240—250, 269—271, 274, 280, 281, 283—294, 297, 299, 302, 304, 305, 307, 309, 311

уплотиительная 268 Режущий инструмент 30 Резьбовые соединения 11. 35 Рубии 386 Рукава

> пожарные 303 резиновые 246

Сальники уплотиений полшипинков

Сальниковые набивки НВДТ 308 Сита найлоновые 96 Скобки к сшивателям 207 Слонстые пластики 40, 143, 166

Сотовые матерналы 80, 81, 90, 91 Сталь 1, 2, 4, 6—8, 11, 13, 27, 32, 35, 39, 48—52, 68, 72—75, 107, 108,

123, 191, 288, 297 Станочные приспособления 110-113 Стекло

органическое 39, 73, 74, 94, 151.

153, 154, 191, 386, 390

Стекло силикатное 5, 14, 33, 39, 45, 94, 104, 106, 114, 117, 191, 209, 215 234-236, 239, 335, 342, 370a, 379-389 вакуум-плотное скленвание Стекловолокинстая теплонзоляция 88 Стекловолокинстые матерналы 51,52 Стеклопластик(и) 10, 40, 73, 74, 90, 91, 114, 120, 121, 285, 286, приложенне 1 рудонный 159 Стеклотекстолиты 1, 2, 4, 5, 11, 15, 27, 48-50, 56, 68, 72, 76-81, 92, 107, 147, 151 Стеклоткань 222 Степеотнпы 409, 410 Стержин литейные 171 Текстиль 252, 258, 271, 335 см. также Тканн Текстолнты 68, 92, 226 Тензодатчики 81 Теплонзоляционные матерналы 51, 52, 69, 75, 79, 88, 104, 234 Термонзоляционный состав 160 Титан и сплавы 1, 2, 4, 27, 35, 37, 48, 51, 52, 68, 72, 76—78, 107, 231, Ткань(и) 94, 195, 196, 198, 208, 209 211—213, 263, 266, 268—270, 332— 334, 336, 337, 342, 349, 412 см. так-же Одежда, Текстиль бакелизированная 95 «Болонья» 278, 364 дублированные 265 полнамилные 364 пропнтка 226 прорезниенияя 303, 306, 407, 408 хлопчатобумажные 179 Токопроводящие элементы 15 см.

Упаковка 418-423 см. также Яшики герметизнрующая 46 запчастей автомобиля 185 Уплотинтельные детали МАП 308 матерналы 237, 238, 242, 268, 427 Фанера 149-152, 162, 163, 166, 168, 170, 179, 342, 420, 421 Фарфор 39, 196, 334, 337, 342, 348, 370a Фенопласты 154 Ферриты 107, 117 Фотобумага 374, 376 Фотографии 334, 374, 376 Фотопленка 359-361 Фрикционные накладки 80, 87 Фторопласты 11, 27, 68, 79, 89, 220 Хрусталь 370а Целлофан 181 Целлулонд 362 Швы заклепочные, герметизация 498 Шильлы 97 Шланги резнновые 246 Шлифовальные материалы см. также Абразивы кругн 190 шкурка 161 Шпон 164, 418-421 см. также Фанера Эбоинт 300 Электронзоляция 241, 391-398, 429-

Лева Хачатурович Айрапетян, Валентина Дмитриевна Заика Людмила Дмитриевна Елецкая, Любовь Алексеевна Яншина

герметнзания

431

Эмаль 14

заливка 45

Этнкеткн 331, 334, 335

Ящики картониые 418-423

СПРАВОЧНИК ПО КЛЕЯМ

также Проводники

вентиляционные,

швов 310 поливниихлорилные 205

Трубы

KH

27 68, 48,

220

428

Фа-

.

29—

